

訂正のお願い

2025. 4 株式会社自研センター

*No.J-963 スバル クロストレック S : H E V (G U F 系) 2025 年 3 月について、
下記の通り訂正いたします。

P.86 B260

イラスト欄の表記に誤りがありましたので、該当ページを差替え願います。


☐ 訂正箇所

B260	
(1) ルーフパネルCOMP取替	
5. 60 サンルーフ	取外し状態 ・カウルパネル Assy ・リヤゲートパネル ・両側バックドアヒンジ ・ルーフトリムパネル ・カメラカバー ・リヤシート ・フロントウインドグラス
	(含) 作業および部品 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・水密テスト ・付属品
5. 50 ルーフレール サンルーフ	取外し状態 ・カウルパネル Assy ・リヤゲートパネル ・両側バックドアヒンジ ・ルーフトリムパネル ・カメラカバー ・両側ルーフレール Assy ・リヤシート ・フロントウインドグラス
	(含) 作業および部品 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・水密テスト ・付属品
・[除]サンルーフ機構	

サンルーフ

TスタッドプレートCOMP(16個)


ルーフパネルCOMP



ルーフレール

TスタッドプレートCOMP(14個)


ルーフパネルCOMP



サンルーフ

TスタッドプレートCOMP(16個)


ルーフパネルCOMP



ルーフレール サンルーフ

TスタッドプレートCOMP(14個)

ルーフパネルCOMP



B260		
(1) ルーフパネルCOMP取替		
5. 60 サンルーフ	取外し状態	
	・カウルパネルAssy ・リヤゲートパネル ・両側バックドアヒンジ ・ルーフトリムパネル	・カメラカバー ・リヤシート ・フロントウインドグラス
5. 90	(含) 作業および部品	
	・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替	・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・水密テスト ・付属品
5. 50 ルーフレール サンルーフ	取外し状態	
	・カウルパネルAssy ・リヤゲートパネル ・両側バックドアヒンジ ・ルーフトリムパネル	・カメラカバー ・両側ルーフレールAssy ・リヤシート ・フロントウインドグラス
5. 80	(含) 作業および部品	
	・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替	・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・両側TスタッドプレートCOMP取替 ・水密テスト ・付属品
・[除]サンルーフ機構		

