

# 指数追加のご案内

2026. 2 株式会社自研センター

\*No.J-972 ホンダ N-ONE e : (JG5系) 2025年12月について、下記の通り追加いたします。

## P.96 M265

指数が追加設定されましたので、該当ページを差替え願います。

0000 : 追加

<b>M265</b>	
<b>(1) バッテリーパックAssy脱着</b>	
<b>1. 40</b>	<u>取外し状態</u>
	<u>・IPUクーリングカバー</u>
	<u>(含) 作業および部品</u>
	<u>・両側バッテリーパックブラケットCOMP脱着</u>
<u>・バッテリーパックAssy脱着にはフロアカーペットAssyの一部めくり作業が必要、指数はこれを含んで作成</u>	
<u>・[除] 冷却水補充 (IPU冷却水)</u>	

M250	
(1)リヤサスペンションAssy脱着	
1. 90	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・テールゲートウエザストリップ</li> <li>・両側トランクサイドライニングAssy</li> <li>・トランクフロアリッドAssy</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側トランクボックスAssy</li> <li>・両側リヤ側ガーニッシュAssy</li> <li>・リヤパネルライニングAssy</li> </ul>
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側リヤダンパマウンティングラバー脱着</li> <li>・両側リヤダンパマウンティングワッシャ脱着</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤホイールアライメント測定</li> <li>・ロードテスト</li> </ul>
M265	
(1)バッテリーパックAssy脱着	
1. 40	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・IPUクーリングカバー</li> </ul>
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側バッテリーパックブラケットCOMP脱着</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・バッテリーパックAssy脱着にはフロアカーペットAssyの一部めくり作業が必要、指数はこれを含んで作成</li> <li>・[除]冷却水補充(IPU冷却水)</li> </ul>	
M270	
(1)ホイールアライメント測定	
0. 50	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・トーイン調整</li> <li>・リヤのサイドスリップ測定</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・微調整</li> </ul>