

訂 正 の お 願 い

2023. 8 株式会社自研センター

*No.J-877 マツダ MX-3 0 (DREJ3P 系) 2021 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P.52・53 B390

指数テーブルおよびイラスト欄の一部を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

 :P.52 訂正箇所

B390	
(1)リフトゲートボデー取替	
3. 30	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	・UPリフトゲートトリム脱着 ・オーナメント ・両側ガasket取替 ・両側ガasket取替 ・両側サイドスポイラ取替 ・両側サイドリフトゲートトリム ・ショートコード ・ドアロックスイッチ ・両側トランクリッドランプ ・両側トランクリッドランプガasket取替 ・バックモニタカメラ ・両側ライセンスランプ ・リフトゲートトリムリセス ・リフトゲートロアトリム ・リヤーカーネームオーナメント ・リヤースポイラ ・リヤーフイニシヤ取替 ・リヤーフイニシヤカバー ・ハーネス・ウォッシャホース縁切 ・水密テスト ・付属品 ・立付調整
・[除]リフトゲートヒンジ	
・[除]バックウィンドガラス	

:P.53 訂正箇所

▶脱着作業時①グループは一体で脱着



B380	
(1)リフトゲートボデー脱着	
0. 90	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・UPリフトゲートトリム脱着 ・ハーネス・ウォッシュホース縁切 ・水密テスト ・立付調整
・[除]リフトゲートヒンジ	
B390	
(1)リフトゲートボデー取替	
3. 30	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・UPリフトゲートトリム脱着 ・オーナメント ・両側ガasket取替 ・両側ガasket取替 ・両側サイドスポイラ取替 ・両側サイドリフトゲートトリム ・ショートコード ・ドアロックスイッチ ・両側トランクリッドランプ ・両側トランクリッドランプガasket取替 ・バックモニタカメラ ・両側ライセンスランプ ・リフトゲートトリムリセス ・リフトゲートロアートリム ・リヤーカーネームオーナメント ・リヤースポイラ ・リヤーフイニシヤ ・リヤーフイニシヤカバー ・ハーネス・ウォッシュホース縁切 ・水密テスト ・付属品 ・立付調整
・[除]リフトゲートヒンジ ・[除]バックウィンドガラス	

▶脱着作業時①グループは一体で脱着




P.56・57 B408

指数テーブルおよびイラスト欄の一部を変更しましたので、該当ページを差替え願います。

1. 10 :P.56 訂正箇所

B408	
(1)片側トランクリッドランプ脱着	
1. 10	取外し状態 —
	(含)作業および部品 ・UPリフトゲートトリム脱着 ・オーナメント ・ガasket取替 ・ガasket取替 ・両側サイドスポイラ取替 ・両側サイドリフトゲートトリム脱着 ・ショートコード ・ドアロックスイッチ脱着 ・トランクリッドランプガasket取替 ・バックモニタカメラ ・両側ライセンスランプ ・リフトゲートトリムリセス脱着 ・リフトゲートロアートリム脱着 ・リヤーカーネームオーナメント ・リヤーフイニシヤ取替 ・リヤーフイニシヤカバー脱着
(2)両側トランクリッドランプ脱着	
1. 20	取外し状態 —
	(含)作業および部品 ・UPリフトゲートトリム脱着 ・オーナメント ・両側ガasket取替 ・両側ガasket取替 ・両側サイドスポイラ取替 ・両側サイドリフトゲートトリム脱着 ・ショートコード ・ドアロックスイッチ脱着 ・両側トランクリッドランプガasket取替 ・バックモニタカメラ ・両側ライセンスランプ ・リフトゲートトリムリセス脱着 ・リフトゲートロアートリム脱着 ・リヤーカーネームオーナメント ・リヤーフイニシヤ取替 ・リヤーフイニシヤカバー脱着
(3)片側トランクリッドランプ取替	
1. 10	取外し状態 —
	(含)作業および部品 ・UPリフトゲートトリム脱着 ・オーナメント ・両側サイドスポイラ取替 ・両側サイドリフトゲートトリム脱着 ・ショートコード ・ドアロックスイッチ脱着 ・バックモニタカメラ ・両側ライセンスランプ ・リフトゲートトリムリセス脱着 ・リフトゲートロアートリム脱着 ・リヤーカーネームオーナメント ・リヤーフイニシヤ取替 ・リヤーフイニシヤカバー脱着 ・付属品
(4)両側トランクリッドランプ取替	
1. 10	取外し状態 —
	(含)作業および部品 ・UPリフトゲートトリム脱着 ・オーナメント ・両側サイドスポイラ取替 ・両側サイドリフトゲートトリム脱着 ・ショートコード ・ドアロックスイッチ脱着 ・バックモニタカメラ ・両側ライセンスランプ ・リフトゲートトリムリセス脱着 ・リフトゲートロアートリム脱着 ・リヤーカーネームオーナメント ・リヤーフイニシヤ取替 ・リヤーフイニシヤカバー脱着 ・付属品
・トランクリッドランプ周辺の板金修正作業を行う場合にこの作業項目を使用	

▶脱着作業時①グローブは一体で脱着




片側トランクリッドランプ脱着または取替



両側トランクリッドランプ脱着または取替

B408	
(1) 片側トランクリッドランプ脱着	
1. 00	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・UPリフトゲートトリム脱着 ・ガスケット取替 ・ガスケット取替 ・両側サイドスポイル取替 ・両側サイドリフトゲートトリム脱着 ・ドアロックスイッチ脱着 ・トランクリッドランプガスケット取替 ・リフトゲートトリムリセス脱着 ・リフトゲートロアートリム脱着 ・リヤーフィニシヤ脱着 ・リヤーフィニシヤカバー脱着
(2) 両側トランクリッドランプ脱着	
1. 10	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・UPリフトゲートトリム脱着 ・両側ガスケット取替 ・両側ガスケット取替 ・両側サイドスポイル取替 ・両側サイドリフトゲートトリム脱着 ・ドアロックスイッチ脱着 ・両側トランクリッドランプガスケット取替 ・リフトゲートトリムリセス脱着 ・リフトゲートロアートリム脱着 ・リヤーフィニシヤ脱着 ・リヤーフィニシヤカバー脱着
(3) 片側トランクリッドランプ取替	
0. 90	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・UPリフトゲートトリム脱着 ・両側サイドスポイル取替 ・両側サイドリフトゲートトリム脱着 ・ドアロックスイッチ脱着 ・リフトゲートトリムリセス脱着 ・リフトゲートロアートリム脱着 ・リヤーフィニシヤ脱着 ・リヤーフィニシヤカバー脱着 ・付属品
(4) 両側トランクリッドランプ取替	
1. 00	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品 ・UPリフトゲートトリム脱着 ・両側サイドスポイル取替 ・両側サイドリフトゲートトリム脱着 ・ドアロックスイッチ脱着 ・リフトゲートトリムリセス脱着 ・リフトゲートロアートリム脱着 ・リヤーフィニシヤ脱着 ・リヤーフィニシヤカバー脱着 ・付属品
・トランクリッドランプ周辺の板金修正作業を行う場合にこの作業項目を使用	

▶脱着作業時①グループは一体で脱着



片側トランクリッドランプ脱着または取替



両側トランクリッドランプ脱着または取替

指数追加のご案内

2022.7 株式会社自研センター

*No.J-877 マツダ MX-30 (DREJ3P 系) 2021 年 3 月について、
下記の通り指数を追加しましたので、ご案内いたします。


P.72 M010

指数に割増項目を追加設定しましたので、該当箇所を差替え願います。

0000 追加

M010	
(1)コンデンサ脱着	
0. 90	取外し状態
	・フロントバンパ ・F. バンパレールフォースメント ・アンダカバー ・フロントアンダカバー
	・両側ヘッドランプ ・アッパメンバシュラウド ・シュラウドパネル
	(含) 作業および部品
	・ガスチャージ
(2)コンデンサ取替	
1. 00	取外し状態
	・フロントバンパ ・F. バンパレールフォースメント ・アンダカバー ・フロントアンダカバー
	・両側ヘッドランプ ・アッパメンバシュラウド ・シュラウドパネル
	(含) 作業および部品
	・ガスチャージ ・付属品
割増項目	
<u>フロンガス回収・再使用</u>	
<u>0. 30増</u>	<u>取外し状態</u>
	<u>二</u>
	(含) 作業および部品
	<u>二</u>
・[除]フロンガス代	
・[除]コンプレッサオイル抜き取りおよび再充填(EV)	

M010	
(1)コンデンサ脱着	
0. 90	取外し状態
	・フロントバンパ ・F. バンパレールフォースメント ・アンダカバー ・フロントアンダカバー ・両側ヘッドランプ ・アッパメンバシュラウド ・シュラウドパネル
	(含)作業および部品
	・ガスチャージ
(2)コンデンサ取替	
1. 00	取外し状態
	・フロントバンパ ・F. バンパレールフォースメント ・アンダカバー ・フロントアンダカバー ・両側ヘッドランプ ・アッパメンバシュラウド ・シュラウドパネル
	(含)作業および部品
	・ガスチャージ ・付属品
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0. 30増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—
・[除]フロンガス代 ・[除]コンプレッサオイル抜取りおよび再充填(EV)	



訂 正 の お 願 い


2021. 6 株式会社自研センター

*No.J-877 マツダ MX-30 (DREJ3P 系) 2021 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P.35 指数項目「B190」が追加設定されたため、該当ページへ追加差込み願います。

B190	
(1) 片側フロントピラー、片側エプロンリンフォースメント取替	
10. 30	取外し状態
	・フロントバンパ ・ヘッドランプ ・ボンネット ・ボンネットヒンジ ・両側カウルグリル ・ワイパモータ&フレーム&リンク ・フロントフェンダパネル ・サイドステップモール ・フロントドアボデー ・UPドアヒンジ ・ドアローアーヒンジ ・ウィンドシールドガラス ・エネルギーアブソーバシャフト ・クラッシュパッド
	(含) 作業および部品
・UPプレートカウル取替 ・カウルサイドリネンフォースメント取替 ・ダッシュリネンフォースメント取替 ・ヒンジリネンフォースメント取替 ・付属品	
・フロントピラー中央部および下部(サイドシルパネル部)でのカット作業 ・UPプレートカウルは左側の部品名称、右側の部品名称はカウルUPプレートとなる ・[除]ヒンジピラー	

B190	
(1)片側フロントピラー、片側エプロンリンフォースメント取替	
10. 30	取外し状態
	・フロントバンパ ・ヘッドランプ ・ボンネット ・ボンネットヒンジ ・両側カウルグリル ・ワイパモータ&フレーム&リンク ・フロントフェンダパネル ・サイドステップモール ・フロントドアボデー ・UPドアヒンジ ・ドアローアヒンジ ・ウィンドシールドガラス ・エネルギーアブソーバシャフト ・クラッシュパッド
	(含)作業および部品
・UPプレートカウル取替 ・カウルサイドリンフォースメント取替 ・ダッシュリーンフォースメント取替 ・ヒンジリーンフォースメント取替 ・付属品	
・フロントピラー中央部および下部(サイドシルパネル部)でのカット作業 ・UPプレートカウルは左側の部品名称、右側の部品名称はカウルUPプレートとなる ・[除]ヒンジピラー	



*No.J-877 マツダ MX-30 (DREJ3P 系) 2021 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P.35 指数項目「B191」が追加設定されたため、該当ページへ追加差込み願います。

B191	
(1)片側フロントピラー取替	
8. 50	取外し状態 ・フロントバンパ ・F. バンパレインフォースメント ・アンダカバー ・フロントアンダカバー ・両側ヘッドランプ ・ボンネット ・ボンネットヒンジ ・両側カウルグリル ・クロスメンバ ・ワイパモータ&フレーム&リンク ・両側フロントフェンダパネル ・両側サイドステップモール ・アッパメンバシュラウド ・シュラウドパネル ・ホイールエブロンパネル ・エブロンリネフォースメント ・カウルサイドリネフォースメント ・両側フロントドアボデー ・UPドアヒンジ ・ドアローアヒンジ ・ウィンドシールドガラス ・コンデンサ ・ラジエータ ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs sy ・エネルギー吸収ソーバシャフト ・クラッシュパッド ・カウルパネルバッフル ・フロアアンダカバーNo.1
	(含)作業および部品 ・UPプレートカウル取替 ・カウルサイドリネフォースメント取替 ・ダッシュリネフォースメント取替 ・ヒンジリネフォースメント取替 ・付属品
	・フロントピラー中央部および下部(サイドシルパネル部)でのカット作業 ・UPプレートカウルは左側の部品名称、右側の部品名称はカウルUPプレートとなる ・[除]ヒンジピラー

B191	
(1)片側フロントピラー取替	
8. 50	取外し状態
	・フロントパンパ ・F. パンパレーンフォースメント ・アンダカバー ・フロントアンダカバー ・両側ヘッドランプ ・ボンネット ・ボンネットヒンジ ・両側カウルグリル ・クロスメンバ ・ワイパモータ&フレーム&リンク ・両側フロントフェンダパネル ・両側サイドステップモール ・アッパメンバシュラウド ・シュラウドパネル ・ホイールエプロンパネル ・エプロンリンフォースメント ・カウルサイドリーンフォースメント ・両側フロントドアボデー ・UPドアヒンジ ・ドアローアヒンジ ・ウィンドシールドガラス ・コンデンサ ・ラジエータ ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAsy ・エネルギーアブソーバシャフト ・クラッシュパッド ・カウルパネルバッフル ・フロアアンダカバーNo.1
	(含)作業および部品
	・UPプレートカウル取替 ・カウルサイドリーンフォースメント取替 ・ダッシュリーンフォースメント取替 ・ヒンジリーンフォースメント取替 ・付属品
・フロントピラー中央部および下部(サイドシルパネル部)でのカット作業 ・UPプレートカウルは左側の部品名称、右側の部品名称はカウルUPプレートとなる ・[除]ヒンジピラー	

