

訂正のお願い

2018.6 株式会社自研センター


*No.J-816 ミツビシ エクリプス クロス (GK1W系) 2018年6月を下記の通り訂正いたします。

P.39 B163

イラスト欄の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

▶*の部品については指数テーブル欄を参照



B163

(1) 片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアツパパネル、片側フロントローフェンダシールド取替

左側 3. 40	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパフェース ・フロントバンパリーンホースメント ・フロントバンパリーンホースメント ・ラジエータグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントフェンダ ・エアコンリフリジェラントコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・T/Mオイルクーラ ・インタクーラAssy
	右側 3. 50	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・T/Mマウンティングガゼット取替 ・フロントデッキフロントアツパフレーム取替 ・フロントフェンダリヤブラケット取替 ・フロントフェンダリヤブラケット取替 ・フロントフェンダリヤブラケット取替 ・ヘッドランプサポートアツパパネル取替 ・付属品

- ・T/Mマウンティングガゼットは左側の部品名称、右側の部品名称はエンジンマウンティングガゼットとなる
- ・[除]ヘッドランプサポートローパネル
- ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品

▶ *の部品については指数テーブル欄を参照

