
2013.10 株式会社自研センター

*No.J-616 トヨタ プリウス α 2011 年 7 月 (40 系) を下記の通り訂正いたします。

P.97 G040

イラスト欄に誤りがあったため、差替え願います。

〇:訂正箇所



G040 (1) バックドアガラス脱着 取外し状態 (含)作業および部品 2. 20 ・両側バックウインドウガラススペーサNo.2取替 ・バックドアガラスアドヒーシブダム取替 ・両側バックウインドウモールディングアウトサイドNo.1取 ・水密テスト ・バックウインドウモールディングロワー取替 (2)バックドアガラス取替 取外し状態 (含)作業および部品 2.20 ・エミッションインフォメーションラベル取替 ・水密テスト ・バックドアガラスアドヒーシブダム取替 •付属品


・バックウインドウガラススペーサNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はバックウインドウガラススペーサNo.1となる

・フューエルコンサンプションインフォメーションラベル

•[除]接着材料費

- ▶バックドアガラスの取付は全車接着式。
- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着。

取替



×:再使用不可部品

2013.8 株式会社自研センター

*No.J-616 トヨタ プリウス α 2011 年 7月 (40 系) を下記の通り訂正いたします。

P.52 B190

指数テーブル欄に追加訂正があったため、差替え願います。

0000 削除 <u>0000</u> 追加

B190			
(1)片側フロントピラー、片側カウルトップサイドパネルサブAssy取替			
	取外し状態		
	・フロントバンパカバー	・ボデーロッカパネルモールディングAssy	
	・ヘッドランプAssy	・フロントドアパネルサブAssy	
	・フードサブAssy	・ウインドシールドガラス	
	・フードヒンジAssy	フロントサイドフィックスウインドウAssy	
	・カウルトップベンチレータルーバサブAssy	・ステアリングコラムAssy	
0.00	・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー	・インストルメントパネルサブAssyロワー	
9. 20	ルドワイパリンクAssy	・インストルメントパネルリインホースメントAssy	
	・カウルトップパネルサブAssyアウタ	・コンソールボックスAssy	
	・フェンダサブAssyフロント		
	(含)作業および部品		
	・フロントボデーピラーサブAssyインナ取替	・フロントボデーピラーリインホースメントサブAssyロワ	
	・フロントボデーピラーリインホースメントサブAssyアッ	一取替	
	パ取替	•付属品	
・フロントピラー上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業			

B190

9.20

(1)片側フロントピラー、片側カウルトップサイドパネルサブAssy取替

取外し状態

- ・フロントバンパカバー
- ・ヘッドランプAssy
- •フードサブ Assy
- ・フードヒンジAssy
- ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy
- ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー ・インストルメントパネルサブAssyロワー ルドワイパリンクAssy
- ・カウルトップパネルサブAssyアウタ
- ・フェンダサブAssyフロント


- ・ボデーロッカパネルモールディングAssy
- ・フロントドアパネルサブAssy
- •ウインドシールドガラス
- ・フロントサイドフィックスウインドウAssy
- ステアリングコラムAssy
- ・インストルメントパネルリインホースメントAssy
- ・コンソールボックスAssy

(含)作業および部品

- ・フロントボデーピラーサブAssyインナ取替
- •フロントボデーピラーリインホースメントサブ Assyアッ
- パ取替

- ・フロントボデーピラーリインホースメントサブAssyロワ
- 一取替
- •付属品

・フロントピラー上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業



P.54 B191

指数テーブル欄に追加訂正があったため、差替え願います。

0000 削除 <u>0000</u> 追加

B191			
(1)片側フロントピラー取替			
	取外し状態		
左側 7 . 90	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側へッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・カウルトップベンチレータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・フードロックサポートサブAssy ・フロントフェンダエプロンサブAssy ・カウルトップサイドパネルサブAssy ・カウルトップサイドパネルサブAssy	・フロントボデーピラーリインホースメントサブAssyアッパ ・フロントドアパネルサブAssy ・ウインドシールドガラス ・フロントサイドフィックスウインドウAssy ・コンデンサAssy(ウィズレシーバ) ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・インバータAssy(コンバータツキ) ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルサブAssyロワー ・インストルメントパネルリインホースメントAssy ・コンソールボックスAssy	
右側 7.90	・フロントボデーピラーリインホースメントサブAssyロワー取替 取外し状態 ・フロントバンパカバー ・プロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側へッドランプAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・プロントフェンダエプロンサブAssy ・カウルトップサイドパネルサブAssy ・カウルトップサイドパネルサブAssy ・カウルトップサイドパネルサブAssy ・カウルトップサイドパネルサブAssy ・カウントボデーピラーサブAssyインナ取替 ・フロントボデーピラーリインホースメントサブAssyロワー取替 ポおよび下部(ロッカパネル部)でのカット作業	・フロントボデーピラーリインホースメントサブAssyアッパ ・フロントドアパネルサブAssy ・ウインドシールドガラス ・フロントサイドフィックスウインドウAssy ・コンデンサAssy(ウィズレシーバ) ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルサブAssyロワー ・インストルメントパネルリインホースメントAssy ・コンソールボックスAssy	

B191			
(1)片側フロン			
	取外し状態		
左側 7 . 90	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側へッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードセンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・フードロックサポートサブAssy ・フロントフェンダエプロンサブAssy ・カウルトップサイドパネルサブAssy ・カウルトップサイドパネルサブAssy ・カウルトップサイドパネルサブAssy	・フロントボデーピラーリインホースメントサブAssyアッパ ・フロントドアパネルサブAssy ・ウインドシールドガラス ・フロントサイドフィックスウインドウAssy ・コンデンサAssy(ウィズレシーバ) ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・インバータAssy(コンバータツキ) ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルサブAssyロワー ・インストルメントパネルリインホースメントAssy ・コンソールボックスAssy	
右側 7 . 90	ー取替 取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードセンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・カウルトップベンチレータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・フロントフェンダエプロンサブAssy ・カウルトップサイドパネルサブAssy ・カウルトップサイドパネルサブAssy ・カウルトップサイドパネルサブAssy ・カロントボデーピラーサブAssyインナ取替 ・フロントボデーピラーリインホースメントサブAssyロワー取替	・フロントボデーピラーリインホースメントサブAssyアッパ ・フロントドアパネルサブAssy ・ウインドシールドガラス ・フロントサイドフィックスウインドウAssy ・コンデンサAssy(ウィズレシーバ) ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルサブAssyロワー ・インストルメントパネルリインホースメントAssy ・コンソールボックスAssy	

P.100 M040

指数値の変更訂正、指数テーブル欄に追加訂正があったため、差替え願います。

○○○○ 削除 ○○○○ 追加

M040		
(1)片側フロ	ントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調	<u>整</u>
	取外し状態	
	・フロントバンパカバー	・カウルトップパネルサブAssyアウタ
	・ヘッドランプAssy	・フェンダサブAssyフロント
	・カウルトップベンチレータルーバサブAssy	・ボデーロッカパネルモールディングAssy
	・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー	
	ルドワイパリンクAssy	
Ε側	(含)作業および部品	
C 19.1	・エンジンアンダカバーNo.1脱着	・フロントサスペンションサポートダストカバー
3. 60	・ショックアブソーバAssyフロント	・フロントスタビライザリンクAssy
	・ステアリングナックル	・フロントディスク
	・スピードセンサフロント	・フロントドライブシャフトAssy
	・ディスクブレーキシリンダAssy	・フロントロワーボールジョイントAssy
	・ディスクブレーキダストカバーフロント	・トランスミッションオイル補充
	・フロントアクスルハブ	・ブレーキエア抜き
	・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1	・フロントホイールアライメント測定・微調整
	・フロントサスペンションサポートサブAssy	・ロードテスト
	取外し状態	
	・フロントバンパカバー	・カウルトップパネルサブAssyアウタ
	・ヘッドランプAssy	・フェンダサブAssyフロント
	・カウルトップベンチレータルーバサブAssy	・ボデーロッカパネルモールディングAssy
	・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー	
	ルドワイパリンクAssy	
与側	(含)作業および部品	
	・エンジンアンダカバーNo.1脱着	・フロントサスペンションサポートサブAssy
5. 20	・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着	・フロントサスペンションサポートダストカバー
- 10	・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着	・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着
<u>5. 10</u>	・ショックアブソーバAssyフロント	・フロントスタビライザリンクAssy
	・ステアリングナックル	・フロントディスク
	・スピードセンサフロント	・フロントドライブシャフトAssy
	・ディスクブレーキシリンダAssy	・フロントロワーボールジョイントAssy
	・ディスクブレーキダストカバーフロント	・トランスミッションオイル補充
	・フロントアクスルハブ	・ブレーキエア抜き
	・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1	・フロントホイールアライメント測定・微調整
	・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy脱着	・ロードテスト

- ・右側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1の取付けボルトがエンジンに当たり外せないため、フロントサスペンションクロスメンバサブAssyの取外しが必要になり指数はこれを含んで作成
- ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssyを取外す際、ステアリングギヤAssyはボデー側に残しての作業
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

M040 (1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整 取外し状態 ・フロントバンパカバー ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ヘッドランプAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー ルドワイパリンクAssy (含)作業および部品 左側 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・フロントサスペンションサポートダストカバー 3.60 ・ショックアブソーバAssyフロント ・フロントスタビライザリンクAssy ・ステアリングナックル ・フロントディスク ・スピードセンサフロント ・フロントドライブシャフトAssy ディスクブレーキシリンダAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・トランスミッションオイル補充 ・フロントアクスルハブ ブレーキエア抜き ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・フロントサスペンションサポートサブAssy ・ロードテスト 取外し状態 ・フロントバンパカバー ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・ヘッドランプAssv ・フェンダサブAssyフロント ・カウルトップベンチレータルーバサブAssv ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー ルドワイパリンクAssy (含)作業および部品 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ·フロントサスペンションサポートサブAssv 右側 ・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着 ・フロントサスペンションサポートダストカバー 5.10 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・フロントスタビライザリンクAssy •ステアリングナックル ・フロントディスク ・スピードセンサフロント ・フロントドライブシャフトAssy ・ディスクブレーキシリンダAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント トランスミッションオイル補充 ブレーキエア抜き ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントホイールアライメント測定・微調整

・右側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1の取付けボルトがエンジンに当たり外せないため、フロントサスペンションクロスメンバサブAssyの取外しが必要になり指数はこれを含んで作成

・ロードテスト

・フロントサスペンションクロスメンバサブAssyを取外す際、ステアリングギヤAssyはボデー側に残しての作業

・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy脱着

- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

P.102 M050

指数値の変更訂正があったため、差替え願います。

指数値の変更訂正、指数テーブル欄に追加訂正があったため、差替え願います。

○○○○ 削除 ○○○○ 追加

M050	M050			
(1)エンジン・	(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着			
	取外し状態			
	・フロントバンパカバー	・両側ボデーロッカパネルモールディングAssy		
	・フロントバンパリインホースメントサブAssy	・フードロックサポートサブAssy		
	・両側ヘッドランプAssy	・コンデンサAssy(ウィズレシーバ)		
	・フードサブAssy	・ラジエータAssy		
	・カウルトップベンチレータルーバサブAssy	・ラジエータAssy		
	・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー	・インバータAssy(コンバータツキ)		
4. 70	ルドワイパリンクAssy	・エキゾーストテールパイプAssy		
	・カウルトップパネルサブAssyアウタ	・エキゾーストパイプAssyフロント		
<u>4. 50</u>	・両側フェンダサブAssyフロント			
	(含)作業および部品			
	・インバータトレイブラケット脱着	・エンジン調整		
	・インバータリザーブタンクAssy脱着	・ブレーキエア抜き		
	・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着	・フロントホイールアライメント測定		
	・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着	・ロードテスト		
	ハイブリッドウォーターポンプブラケット脱着	・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着		

M060

・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分 解·点検·組立·調整 取外し状態 ・フロントバンパカバー ・両側ボデーロッカパネルモールディングAssy •フードロックサポートサブAssv ・フロントバンパリインホースメントサブAssv ・コンデンサAssy(ウィズレシーバ) ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・ラジエータAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ラジエータAssv ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー ・インバータAssy(コンバータツキ) ルドワイパリンクAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・エキゾーストパイプAssyフロント ・両側フェンダサブAssvフロント (含)作業および部品 6. 80 •インバータトレイブラケット脱着 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・インバータリザーブタンクAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 6.60 ・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着 ・フロントスタビライザリンクAssy ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・フロントディスク ・ショックアブソーバAssyフロント ・フロントドライブシャフトAssy ・ステアリングナックル ・フロントロワーボールジョイントAssy ・スピードセンサフロント エンジン調整 ・ディスクブレーキシリンダAssy •トランスミッションオイル補充 ・ディスクブレーキダストカバーフロント ブレーキエア抜き ハイブリッドウォーターポンプブラケット脱着 ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・フロントアクスルハブ ・ロードテスト ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1

・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる

・フロントサスペンションサポートサブAssy

•[除]ブレーキ分解

(1)エンジン・トランスミッション &フロントサスペンションAssy脱着

取外し状態

- ・フロントバンパカバー
- •フロントバンパリインホースメントサブAssy
- ・両側ヘッドランプAssy
- •フードサブ Assy
- ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy
- ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー ・インバータAssy(コンバータツキ) ルドワイパリンクAssy
- ・カウルトップパネルサブAssvアウタ
- ・両側フェンダサブAssyフロント

- ・両側ボデーロッカパネルモールディングAssy
- ·フードロックサポートサブAssy
- ・コンデンサAssy(ウィズレシーバ)
- •ラジエータAssy
- ・ラジエータAssv
- ・エキゾーストテールパイプAssy
- ・エキゾーストパイプAssyフロント

(含)作業および部品

- インバータトレイブラケット脱着
- ・インバータリザーブタンクAssy脱着
- エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着
- ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着
- ハイブリッドウォーターポンプブラケット脱着
- ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着
- エンジン調整
- ブレーキエア抜き
- ・フロントホイールアライメント測定
- ・ロードテスト
- ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

M060

4.50

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分 解•点検•組立•調整

取外し状態

- ・フロントバンパカバー
- ・フロントバンパリインホースメントサブAssv
- ・両側ヘッドランプAssy
- ・フードサブAssy
- ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy
- ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー ・インバータAssy(コンバータツキ) ルドワイパリンクAssv
- ・カウルトップパネルサブAssyアウタ
- •両側フェンダサブAssyフロント

- ・両側ボデーロッカパネルモールディングAssy
- •フードロックサポートサブAssv
- ・コンデンサAssy(ウィズレシーバ)
- ・ラジエータAssy
- ・ラジエータAssy
- ・エキゾーストテールパイプAssy
- ・エキゾーストパイプAssyフロント

(含)作業および部品

6.60

- インバータトレイブラケット脱着
- ・インバータリザーブタンクAssy脱着
- ・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着
- ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着
- ・ショックアブソーバAssyフロント
- •ステアリングナックル ・スピードセンサフロント
- ・ディスクブレーキシリンダAssy
- ・ディスクブレーキダストカバーフロント
- ハイブリッドウォーターポンプブラケット脱着
- •フロントアクスルハブ
- ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1
- ・フロントサスペンションサポートサブAssy

- ・フロントサスペンションサポートダストカバー
- ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着
- ・フロントスタビライザリンクAssy
- ・フロントディスク
- ・フロントドライブシャフトAssy
- ・フロントロワーボールジョイントAssy
- エンジン調整
- トランスミッションオイル補充
- ブレーキエア抜き
- フロントホイールアライメント測定・微調整
- ・ロードテスト
- ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる

•[除]ブレーキ分解

P.103 M070

指数テーブル欄に削除訂正、追加訂正があったため、差替え願います。

○○○○ 削除 ○○○○ 追加

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分

解·点検·組立·調整

取外し状態

- ・フロントバンパカバー
- ・フロントバンパリインホースメントサブAssy
- ・両側ヘッドランプAssy
- •フードサブ Assv
- ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy
- ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー ・インバータAssy(コンバータツキ) ルドワイパリンクAssy
- ・カウルトップパネルサブAssyアウタ
- ・両側フェンダサブAssyフロント

- ・両側ボデーロッカパネルモールディングAssy
- ・フードロックサポートサブAssy
- ・コンデンサAssy(ウィズレシーバ)
- •ラジエータAssv
- ・ラジエータAssy
- ・エキゾーストテールパイプAssy
- ・エキゾーストパイプAssyフロント

(含)作業および部品

- インバータトレイブラケット脱着
- ・インバータリザーブタンクAssy脱着
- エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着
- ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着
- ・エンジンフロントマウンティングブラケットリインホースメ ントロワー脱差
- ・両側サイドレールリインホースメントサブAssyリヤ
- ・両側ショックアブソーバAssyフロント
- ・スタビライザバーフロント
- •ステアリングギヤAssv
- 両側ステアリングナックル
- 両側スピードセンサフロント
- ・両側タイロッドエンドサブAssy
- ・両側ディスクブレーキシリンダAssy
- ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント
- ハイブリッドウォーターポンプブラケット脱着
- ・両側フロントアクスルハブ
- ・フロントクロスメンバサブ Assy

- ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1
- ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssv
- ・両側フロントサスペンションサポートサブAssy
- ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー
- ・両側フロントサスペンションメンバブレースフロント
- ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着
- 両側フロントスタビライザバーブシュNo.1
- ・両側フロントスタビライザリンクAssy
- ・両側フロントディスク
- ・両側フロントドライブシャフトAssy
- ・両側フロントロワーボールジョイントAssy
- エンジン調整
- ・トランスミッションオイル補充
- ブレーキエア抜き
- ・フロントホイールアライメント測定・微調整
- ・ロードテスト
- ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる

• [除]ブレーキ分解

9.50

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分 解·点検·組立·調整

取外し状態

- •フロントバンパカバー
- ・フロントバンパリインホースメントサブAssy
- ・両側ヘッドランプAssy
- ·フードサブAssy
- ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy
- ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシー ・インバータAssy(コンバータツキ) ルドワイパリンクAssy
- ・カウルトップパネルサブAssyアウタ
- ・両側フェンダサブAssyフロント

- ・両側ボデーロッカパネルモールディングAssy
- ・フードロックサポートサブAssy
- ・コンデンサAssy(ウィズレシーバ)
- •ラジエータAssy
- ・ラジエータAssy
- ・エキゾーストテールパイプAssy
- ・エキゾーストパイプAssyフロント

(含)作業および部品

- インバータトレイブラケット脱着
- ・インバータリザーブタンクAssy脱着
- ・エンジンアンダカバーフロントNo.3脱着
- ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着
- ・エンジンフロントマウンティングブラケットリインホースメ ントロワー
- ・両側サイドレールリインホースメントサブAssyリヤ
- ・両側ショックアブソーバAssvフロント
- ・スタビライザバーフロント
- ・ステアリングギヤAssy
- 両側ステアリングナックル
- 両側スピードセンサフロント
- ・両側タイロッドエンドサブAssy
- ・両側ディスクブレーキシリンダAssy
- ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント
- ハイブリッドウォーターポンプブラケット脱着
- 両側フロントアクスルハブ
- ・フロントクロスメンバサブAssy


- ・両側フロントサスペンションアームサブAssvロワー№1
- ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssv
- ・両側フロントサスペンションサポートサブAssy
- ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー
- ・両側フロントサスペンションメンバブレースフロント
- ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着
- 両側フロントスタビライザバーブシュNo.1
- ・両側フロントスタビライザリンクAssv
- ・両側フロントディスク
- ・両側フロントドライブシャフトAssy
- ・両側フロントロワーボールジョイントAssy
- エンジン調整
- ・トランスミッションオイル補充
- ブレーキエア抜き
- ・フロントホイールアライメント測定・微調整
- ・ロードテスト
- ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- •「除]ブレーキ分解

9.50

P.110 M170, 180

イラスト欄に誤りがあったため、差替え願います。

〇:訂正箇所



割増項目

クルーズコントロールメインスイッチ


取外し状態

0. 10増

(含)作業および部品

・クルーズコントロールスイッチワイヤ


- ・インストルメントパネルスピーカパネルサブAssyNo.1は左側の部品名称、右側の部品名称はインストルメントパネルスピーカパネルサブAssyNo.2となる
- ・インストルメントパネルレジスタサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はインストルメントパネルレジスタベゼルとなる




P. 135 アンダボデー

部品名称の< >内表記に誤りがあったため、差替え願います。

〇:訂正箇所



アンダボデー



2012.10 株式会社自研センター

*No.J-616 トヨタ プリウス α 2011 年 7月 (40 系) を下記の通り訂正いたします。

P.122 M270

本文に誤りがあったため、差替え願います。

〇:訂正箇所

■ホールアライメント

フロント	項目	基準値
	サイドスリップ (1m につき) [mm]	0±5
	トーイン [mm]	2±2
	キャンバー [度]	-0° 10' ±45'
	キャスター [度]	5° 55' ±45'
	キングピンアングル [度] (参考)	12° 10′
リヤ	トーイン [mm]	2±3
	キャンバー [度]	-1° 25' ±30'

M270		
(1)ホイールアライメント測定		
	取外し状態	
	_	
0. 50	(含)作業および部品	
	・トーイン調整・微調整	
	・リヤのサイドスリップ測定	

■ホイールアライメント

フロ	項目	基準値
	サイドスリップ (1m につき) [mm]	0±5
	トーイン [mm]	2±2
ント	キャンバー [度]	−0° 10' ±45'
'	キャスター [度]	5° 55′ ±45′
	キングピンアングル[度](参考)	12° 10'
リヤ	トーイン [mm]	2±3
	キャンバー [度]	−1° 25′ ±30′

2012.2 株式会社自研センター

*No.J-616 トヨタ プリウス α 2011 年 7月 (40 系) を下記の通り訂正いたします。

P.21 B040

イラスト欄内の備考文に誤りがあったため、訂正もしくは差替え願います。

B040

割増項目

片側補修用ヘッドランプブラケット取替

取外し状態

0. 20増

・フロントバンパカバー


(含)作業および部品


_

・ヘッドランプユニット取替とはバルブ類を再使用し、ヘッドランプユニットを取替る作業

・補修用ヘッドランプブラケット取替はヘッドランプブラケットが損傷した場合に補修用ヘッドランプブラケット1個を取替る作業


▶*の部品にはヘッドランプガスケットが含まれる。







・ヘッドランプAssy

ヘッドランプユニット取替





片側補修用ヘッドランプブラケット取替



2011.12 株式会社自研センター

*No.J-616 トヨタ プリウス α 2011 年 7月 (40 系) を下記の通り訂正いたします。

P.109 M170

指数テーブル欄で備考の欠落があったため、差替え願います。

〇:訂正箇所

M170		
(1)ステアリン	ッグコラムAssy脱着	
<u>(1)ステアリン</u> 2. 20	 ・ 取外し状態 ・ 両側フロントピラーガーニッシュロワー (含)作業および部品 ・ インストルメントクラスタフィニッシュパネルサブAssy脱着 ・ インストルメントクラスタフィニッシュパネルサブAssyロワーセンタ脱着 ・ インストルメントパネル脱着 ・ インストルメントパネルアンダカバーサブAssyNo.1脱着 ・ 両側インストルメントパネルアンダカバーサブAssy No.1脱着 ・ 一 両側インストルメントパネルフィニッシュパネルサブAssy No.1脱着 ・ インストルメントパネルフィニッシュパネルアッパ脱着 ・ 両側インストルメントパネルフィニッシュパネルアッパ脱着 ・ 両側インストルメントパネルフィニッシュパネルエンド脱着 ・ オンストルメントパネルフィニッシュパネルサブAssyアッパ脱着 	・コンソールボックスAssy ・インストルメントパネルフィニッシュパネルロワー脱着 ・インストルメントパネルボックスAssy脱着 ・両側インストルメントパネルレジスタサブ AssyNo.2脱着 ・インストルメントパネルレジスタベゼル脱着 ・エアダクトNo.1脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・ステアリングインタミディエイトシャフト脱着 ・ステアリングコラムカバー脱着 ・ステアリングホイールAssy脱着 ・両側ステアリングホイールカバーロワーNo.3脱着 ・両側スピーカAssyフロントNo.2脱着 ・パワーステアリングコンピュータAssy脱着 ・ピータトゥーレジスタダクトサブAssyNo.2脱着 ・プッシュロッドピン脱着 ・ブレーキペダルサポートAssy脱着
	ーインストルメントパネルフィニッシュパネルサブ Assyロ	・ブレーキペダルリタ ーンスプリング脱着
M180	フー脱着	・ホーンボタンAssy脱着

(1)ステアリングコラムAssy取替

(1)ステアリングコラムAssy脱着

取外し状態

- ・両側フロントピラーガーニッシュ
- ・両側フロントピラーガーニッシュロワー

・コンソールボックスAssy

(含)作業および部品

- ・インストルメントクラスタフィニッシュパネルサブAssy脱 ・エアダクトNo.1脱着
- ・インストルメントクラスタフィニッシュパネルサブAssyロ ・スイッチホールベースNo.1脱着 ワーセンタ脱着
- ・インストルメントパネル脱着
- ・インストルメントパネルアンダカバーサブAssyNo.1脱 ・ステアリングホイールAssy脱着
- ・両側インストルメントパネルスピーカパネルサブAssy ・両側スピーカAssyフロントNo.2脱着 No.1脱着
- ・インストルメントパネルフィニッシュパネルAssyロワー
- インストルメントパネルフィニッシュパネルアッパ脱着
- ・両側インストルメントパネルフィニッシュパネルエンド・ブレーキペダルリターンスプリング脱着
- ・インストルメントパネルフィニッシュパネルサブAssyア ッパ脱着
- •インストルメントパネルフィニッシュパネルサブ Assyロ ワー脱着
- •インストルメントパネルフィニッシュパネルロワー脱着
- ・インストルメントパネルボックスAssy脱着
- ・両側インストルメントパネルレジスタサブAssyNo.2脱着
- •インストルメントパネルレジスタベゼル脱着

- ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着
- ・ステアリングインタミディエイトシャフト脱着
- ステアリングコラムカバー脱着
- ・両側ステアリングホイールカバーロワーNo.3脱着
- ・パワーステアリングコンピュータAssy脱着
- ・ヒータトゥーレジスタダクトサブAssyNo.2脱着
- ・プッシュロッドピン脱着
- ・ブレーキペダルサポートAssy脱着
- ・ホーンボタンAssy脱着

- ・インストルメントパネルスピーカパネルサブAssyNo.1は左側の部品名称、右側の部品名称はインストルメントパネルスピーカパネルサ ブAssyNo.2となる
- ・インストルメントパネルレジスタサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はインストルメントパネルレジスタベゼルとなる
- ・ステアリングホイールカバーロワーNo.3は左側の部品名称、右側の部品名称はステアリングホイールカバーロワーNo.2となる
- ・[除]ステアリングコラムAssyのトルクセンサ0点補正および回転角センサ出力補正

2.20

2.60

(1)ステアリングコラムAssy取替

取外し状態

- ・両側フロントピラーガーニッシュ
- 両側フロントピラーガーニッシュロワー

・コンソールボックスAssy

(含)作業および部品

- ・インストルメントクラスタフィニッシュパネルサブAssy脱 ・インストルメントパネルレジスタベゼル脱着
- ・インストルメントクラスタフィニッシュパネルサブAssyロ ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ワーセンタ脱着
- ・インストルメントパネル脱着
- ・インストルメントパネルアンダカバーサブAssyNo.1脱 ・ステアリングインタミディエイトシャフトAssyNo.2
- ・両側インストルメントパネルスピーカパネルサブAssy ・ステアリングシェイクダンパ No.1脱着
- ・インストルメントパネルフィニッシュパネルAssyロワー ・ステアリングホイールAssy取替
- インストルメントパネルフィニッシュパネルアッパ脱着
- ・両側インストルメントパネルフィニッシュパネルエンド ・パワーステアリングコンピュータAssy脱着
- ・インストルメントパネルフィニッシュパネルサブAssyア ッパ脱着
- ・インストルメントパネルフィニッシュパネルサブAssyロ・ブレーキペダルリターンスプリング脱着
- インストルメントパネルフィニッシュパネルロワー脱着
- ・インストルメントパネルボックスAssy脱着
- ・両側インストルメントパネルレジスタサブAssyNo.2脱着

- エアダクトNo.1脱着
- ·スイッチホールベースNo.1脱着
- ステアリングインタミディエイトシャフト脱着
- •ステアリングコラムカバー脱着
- ・ステアリングパッドスイッチAssy
- ・両側ステアリングホイールカバーロワーNo.3脱着
- ・両側スピーカAssyフロントNo.2脱着
- ・ヒータトゥーレジスタダクトサブAssyNo.2脱着
- ・プッシュロッドピン脱着
- ・ブレーキペダルサポートAssy脱着
- ・ヘッドランプデイマスイッチAssy
- ・ホーンボタンAssy
- •付属品
- ・インストルメントパネルスピーカパネルサブAssyNo.1は左側の部品名称、右側の部品名称はインストルメントパネルスピーカパネルサ ブAssyNo.2となる
- ・インストルメントパネルレジスタサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はインストルメントパネルレジスタベゼルとなる
- ・ステアリングホイールカバーロワーNo.3は左側の部品名称、右側の部品名称はステアリングホイールカバーロワーNo.2となる
- ・[除]ステアリングコラムAssyのトルクセンサ0点補正および回転角センサ出力補正