
2009.12 株式会社自研センター

\*No.J-193 スズキ ワゴンR 1999年6月(MC#1S系)を下記の通り訂正いたします。


## P.101 ボデー寸法図 エンジンルーム

寸法の一部に訂正が有ったため、差し替え願います。

旧




: 誤り箇所




## P.103 ボデー寸法図 サイドボデー(1+2ドア)

寸法の一部に訂正が有ったため、差し替え願います。

旧




: 誤り箇所




# P.107 ボデー寸法図 アンダボデー

寸法の一部に訂正が有ったため、差し替え願います。

旧




: 誤り箇所




## P.108 ボデー寸法図 アンダボデー

寸法の一部に訂正が有ったため、差し替え願います。

旧



: 誤り箇所



# 訂正のお願い

2006.5 株式会社自研センター

\*No.J-193 スズキ ワゴンR 1999年6月(MC#1S系)を下記の通り訂正いたします。

P.25 B130片側ランプサポートパネル取替 指数テーブル欄の一部を変更訂正および指数値の変更訂正 のため、差し替え願います。

旧

B130  片側ランプサポートパネル取替	
摘    要	指数
フロントバンパ、ヘッドランプ、フロントフェンダ、コンデンサAssyおよび ラジエータAssy取外し状態 (含)付属品の脱着または取替 除 エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替	1.90

新

B130   万側ランフサボートハネル収替	
摘    要	指数
フロントバンパ、ヘッドランプ、フロントフェンダ、フロントロアクロスメンバ、コンデンサAssyおよびラジエータAssy取外し状態(含)付属品の脱着または取替    除 エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替	1.20

# 訂正のお願い

2006.5 株式会社自研センター

\*No.J-193 スズキ ワゴンR 1999年6月(MC#1S系)を下記の通り訂正いたします。

### 前回追加項目

**B131 フードロックメンバ、片側ランプサポートパネル取替** 指数テーブル欄の一部を変更訂正 および指数値の変更訂正のため、差し替え願います。

B161 フードロックメンバ、片側ランプサポートパネル、片側フェンダエプロンパネル取替 項目 削除のため破棄願います。

#### 新規追加項目

B135 フロントロアクロスメンバ取替 新規指数作成のため、差し込み願います。

旧

B131 フードロックメンバ、片側ランプサポートパネル取替	
摘   要	指数
フロントバンパ、ヘッドランプ、フロントフェンダ、コンデンサAssyおよびラジエータAssy取外し状態 (含) フードロックブレースおよび付属品の脱着または取替  除 エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替	2.20

新

B131 フードロックメンバ、片側ランプサポートパネル取替	
摘    要	指数
フロントバンパ、ヘッドランプ、フロントフェンダ、フロントロアクロスメンバ、コンデンサAssyおよびラジエータAssy取外し状態 (含) フードロックブレースおよび付属品の脱着または取替  除 エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替	1.50

## B135 フロントロアクロスメンバ取替

フロントバンパ、コンデンサAssyおよびラジエータAssy取外し状態

(含) フードロックブレースおよび付属品の脱着または取替

| 除 エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替

指 数

2.40

