2009.6 株式会社自研センター

*No.J-199 スバル プレオ 1999年8月(RA#、RV#系)を下記の通り訂正いたします。

P.96 ボデー寸法図

基準寸法に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧

測定点	基準寸法	測定点	基準寸法	測定点	基準寸法
(8-8間)	800	(①-②間)	790	(個一個間)	930
(9-9間)	1140	(①一③間)	680	(他一位間)	1123
(個一個間)	572	(①一④間)	571	(個一個間)	659
対角 (⑧一⑤間) 823		(①一④'間)	522	対角 (⑩一⑫間)	1216
対角 (⑧一⑨間)	984	(①-⑥間)	823		
		(①一個間)	251		
		(②-②間)	1180		
		(②一①問)	638		
		対角 (②一①間)	1316		
		(④-④間)	970		
		(④'一④'間)	908		
		(⑥-⑥間)	728		
		(④'一⑫間)	331		

: 誤り箇所

新

測定点	基準寸法	測定点	基準寸法	測定点	基準寸法
(⑧	800	(①-②間)	790	(個一個間)	930
(⑨-⑨間)	1140	(①一③間)	659	(個一個問)	1123
(⑮-⑮間)	572	(①一④間)	571	(⑩一⑫間)	659
対角 (⑧一①間)	823	(①一④'間)	522	対角 (100一①間)	1216
対角 (⑧一⑨間)	984	(①-⑥間)	823		
Investor Servicine		(①一00間)	251		
		(②-②間)	1180		
		(②一①間)	638		
		対角 (②一①間)	1316		
		(④-④間)	970		
		(④'一④'間)	908		
		(⑥一⑥間)	728		
		(④'一⑫間)	331		