訂正のお願い


2008.8 株式会社自研センター

*No.J-200 ミツビシ パジェロミニ 1999年9月 (H53A、H58A系)を下記の通り訂正いたします。

P.102 ボデー寸法図 フロントボデー


中央イラストの寸法、表中の「穴形状-大きさ」の一部に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧



: 誤り箇所

新



番号	測定基準点	穴形状-^mm°	番号	測定基準点	穴形状-^mm
18	フロントエンドクロスメンバーアウター位置決め穴中心	O-13	25	ルーフパネルコーナー部	
19	ボデー中心点	0-8	26	フードロックステー取付け穴中心	0-7
20	フロントフェンダー取付け穴中心	0-11	27	フードロックステー取付け穴中心	0-7
21	ストラット取付け穴中心	O- 9	28	ヘッドランプ取付け穴中心	○-6,6
22	フロントフェンダー取付け穴中心	○-6.6	29	ヘッドランプサポートパネル位置決め穴中心	O-8
23	フードウエザーストリップ取付け穴中心(ボデー中心点)	○-5.2	30	フロントバンパーセンター取付け穴中心	O- 9
24	サイドパネルアウターコーナー部				***************************************