

訂正のお願い


2008.8 株式会社自研センター

* No.J-281 ニッサン キャラバン 2002年2月（E25系）を下記の通り訂正いたします。

P.82 ボデー寸法図 ■ アンダボデー 投影寸法

上部イラストおよび表中に記載されている寸法の一部に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧



注：寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。

：単位 (mm)

[前後寸法]

測定点	基準寸法	実測寸法
A~B	893	
A~C	1613	
A~D	1398	
A~E	1237	
A~F	953	
A~G	517	
B~H	① 388 ② 688	
B~I	① 709 ② 1009	
B~J	① 1077 ② 1377	
J~K	737	
I~K	760	

[幅寸法]

測定点	基準寸法	実測寸法
C~C	480	
D~d	754	
E~e	754	
F~f	754	
G~g	904	
A~a	834	
B~b	1038	
H~h	1046	
I~i	1078	
J~j	1046	

[対角寸法]

測定点	基準寸法	実測寸法
A~b	1294	
A~c	1742	
A~d	1608	
A~e	1470	
A~f	1240	
B~h	① 1112 ② 1249	
B~i	① 1273 ② 1462	
B~j	① 1498 ② 1727	
J~K	1306	
I~K	1285	


○：誤り箇所

新

採用時期：2001年（平成13年）4月生産車～2003年（平成15年）4月生産車
KA20DE、KA24DE、ZD30DD エンジン車に適用。

投影寸法（mm）

①：ロングボディー車 ②：スーパーロングボディー車



注：寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。

：単位（mm）

〔前後寸法〕

測定点	基準寸法	実測寸法
A～B	893	
A～C	1613	
A～D	1398	
A～E	1237	
A～F	953	
A～G	517	
B～H	① 388 ② 688	
B～I	① 709 ② 1009	
B～J	① 1077 ② 1377	
J～K	737	
I～k	760	

〔幅寸法〕

測定点	基準寸法	実測寸法
C～c	480	
D～d	754	
E～e	754	
F～f	754	
G～g	904	
A～a	834	
B～b	1038	
H～h	1046	
I～i	1078	
J～j	1046	







〔対角寸法〕

測定点	基準寸法	実測寸法
A～b	1294	
A～c	1742	
A～d	1608	
A～e	1470	
A～f	1240	
B～h	① 1112 ② 1248	
B～i	① 1273 ② 1462	
B～j	① 1498 ② 1727	
J～K	1306	
I～k	1285	

P.83、85 ポデー寸法図

写真中に記載されている測定基準穴情報の一部に誤りが有ったため、差し替え願います。


旧




○：誤り箇所

2001年 4月～2003年 4月生産車
KA20DE、KA24DE、ZD30DD エンジン車


- ③, ④点：フロントクロスメンバー基準穴中心
⑤, ⑥, ⑦, ⑧点：フロントサイドメンバー基準穴中心
⑨, ⑩点：フロントセンタークロスメンバー基準穴中心




- ⑥, ⑨点：フロントショックアブソーバー取付穴中心




- ①, ②, ③, ④点：センターサイドメンバー基準穴中心




- ⑤, ⑥点：リヤスプリングブラケット基準穴中心



- ①点：ハーネスストッパー取付穴中心
②点：リリーフダンパーラバー取付穴中心
③点：エキゾーストマウンティングブラケット取付穴中心




- ①点：ハーネスストッパー取付穴中心
②点：リリーフダンパーラバー取付穴中心
③点：ハーネス取付穴中心



P.84 ボデー寸法図 ■ アンダボデー 直線寸法

上部イラストおよび表中に記載されている寸法の一部に誤りが有ったため、差し替えます。

旧



注：寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。

：単位 (mm)

〔前後寸法〕

測定点	基準寸法	実測寸法
A~B	901	
A~C	1623	
A~D	1399	
A~E	1238	
A~F	954	
B~H	① 428 ② 711	
B~I	① 709 ② 1009	
B~J	① 1077 ② 1377	
J~K	737	
I~K	760	

〔幅寸法〕

測定点	基準寸法	実測寸法
C~C	480	
D~d	754	
E~e	754	
F~f	754	
G~g	904	
A~a	834	
B~b	1038	
H~h	1046	
I~i	1078	
J~j	1046	
K~k	1069	

〔対角寸法〕

測定点	基準寸法	実測寸法
A~B	1295	
A~C	1742	
A~d	1608	
A~e	1470	
A~I	1240	
B~h	① 1126 ② 1262	
B~I	① 1274 ② 1462	
B~J	① 1499 ② 1727	
J~k	1306	
I~K	1285	

○：誤り箇所

訂正のお願い

2007.10 株式会社自研 センター

* No.J-281 ニッサン キャラバン 2002年2月 (E25系)を下記の通り訂正いたします。

P.103 補修塗装指数

パネル名変更訂正および補足説明追加のため、差し替え願います。

旧

ロング

[塗り数値] (各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	ボデー 形状	面積 d m ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
				複数塗	単体塗	1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	
						複数塗	複数塗	複数塗	
1	フロントセンタパネル 1	全ボデー	117	2.1	2.7	3.4	2.4	1.9	-
2	フロントコーナパネル	全ボデー	12	0.9	1.2	1.3	1.2	1.2	-
3	フロントドア	全ボデー	97	2.0	2.6	3.2	2.2	1.8	-
4	リヤドア	全ボデー	159	2.7	3.7	3.9	2.7	2.3	-
5	リヤフェンダ右	4D	143	3.2	4.1	3.8	2.7	2.1	-
		3D	307	5.6	7.3	5.9	3.8	3.1	-
6	リヤフェンダ左	全ボデー	143	3.2	4.1	3.8	2.7	2.1	-
7	バックドア	全ボデー	165	2.8	3.8	4.1	2.9	2.3	-
8	クロスステールアウトメンバ 2	全ボデー	50	1.6	2.0	2.2	1.7	1.4	-
9	ルーフパネル	全ボデー	488	6.5	8.6	6.6	4.7	4.1	-
10	アウトフロントサイドパネル	全ボデー	22	1.4	1.7	1.6	1.3	1.3	-

取替パネル: (含)下処理、シーリング

修正パネル: (含)下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り指数」に0.4を加算して運用して下さい。

1(含) フロントロアパネル(LH・RH)、レインフォース

2(含) テールメインピラー

新

ロング

[塗り数値] (各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	ボデー 形状	面積 d m ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
						1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	
				複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	-
1	フロントセンタパネル 1	全ボデー	117	2.1	2.7	3.4	2.4	1.9	-
2	フロントコーナパネル	全ボデー	12	0.9	1.2	1.3	1.2	1.2	-
3	フロントドア	全ボデー	97	2.0	2.6	3.2	2.2	1.8	-
4	リヤドア	全ボデー	159	2.7	3.7	3.9	2.7	2.3	-
5	リヤフェンダ右	4D	143	3.2	4.1	3.8	2.7	2.1	-
		3D	307	5.6	7.3	5.9	3.8	3.1	-
6	リヤフェンダ左	全ボデー	143	3.2	4.1	3.8	2.7	2.1	-
7	バックドア	全ボデー	165	2.8	3.8	4.1	2.9	2.3	-
8	クロステールアウトメンバ 2	全ボデー	50	1.6	2.0	2.2	1.7	1.4	-
9	ルーフパネル	全ボデー	488	6.5	8.6	6.6	4.7	4.1	-
10	センタサイドパネルアウト(前部) 3	全ボデー	22	1.4	1.7	1.6	1.3	1.3	-

取替パネル: (含)下処理、シーリング

修正パネル: (含)下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り指数」に0.4を加算して運用して下さい。

1(含) フロントロアパネル(LH・RH)、レインフォース

2(含) テールメインビラー

3 センタビラーアウト部

訂正のお願い

2007.10 株式会社自研 センター

* No.J-281 ニッサン キャラバン 2002年2月 (E25系) を下記の通り訂正いたします。

P.104 補修塗装指数

パネル名変更訂正および補足説明追加のため、差し替え願います。

旧

スーパーロング

[塗り数値] (各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	ボデー 形状	面積 d m ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
				複数塗	単体塗	1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	
						複数塗	複数塗	複数塗	
1	フロントセンタパネル 1	全ボデー	117	2.1	2.7	3.4	2.4	1.9	-
2	フロントコーナパネル	全ボデー	12	0.9	1.2	1.3	1.2	1.2	-
3	フロントドア	全ボデー	97	2.0	2.6	3.2	2.2	1.8	-
4	リヤドア	全ボデー	159	2.7	3.7	3.9	2.7	2.3	-
5	リヤフェンダ右	4D	175	4.0	5.1	4.3	2.9	2.4	-
		3D	346	6.1	7.9	6.3	4.1	3.3	-
6	リヤフェンダ左	全ボデー	175	4.0	5.1	4.3	2.9	2.4	-
7	バックドア(ハイルーフ)	全ボデー	197	3.2	4.3	4.4	3.2	2.5	-
8	バックドア(標準ルーフ)	全ボデー	165	2.8	3.8	4.1	2.9	2.3	-
9	クロステールアウトメンバ 2	全ボデー	50	1.6	2.0	2.2	1.7	1.4	-
10	ルーフ(ハイルーフ)	全ボデー	638	8.1	10.7	7.8	5.3	4.5	-
11	ルーフ(標準ルーフ)	全ボデー	533	7.0	9.2	7.0	4.9	4.2	-
12	アウトフロントサイドパネル	全ボデー	22	1.4	1.7	1.6	1.3	1.3	-

取替パネル: (含)下処理、シーリング

修正パネル: (含)下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り指数」に0.4を加算して運用して下さい。

1(含) フロントロアパネル(LH・RH)、レインフォース

2(含) テールメインピラー

新

スーパーロング

[塗り数値] (各塗膜共通)

No.	パネ ル 名	ボデー 形状	面積 d m ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
						1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	
				複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	-
1	フロントセンタパネル 1	全ボデー	117	2.1	2.7	3.4	2.4	1.9	-
2	フロントコーナパネル	全ボデー	12	0.9	1.2	1.3	1.2	1.2	-
3	フロントドア	全ボデー	97	2.0	2.6	3.2	2.2	1.8	-
4	リヤドア	全ボデー	159	2.7	3.7	3.9	2.7	2.3	-
5	リヤフェンダ右	4D	175	4.0	5.1	4.3	2.9	2.4	-
		3D	346	6.1	7.9	6.3	4.1	3.3	-
6	リヤフェンダ左	全ボデー	175	4.0	5.1	4.3	2.9	2.4	-
7	バックドア(ハイルーフ)	全ボデー	197	3.2	4.3	4.4	3.2	2.5	-
8	バックドア(標準ルーフ)	全ボデー	165	2.8	3.8	4.1	2.9	2.3	-
9	クロスステールアウトメンバ 2	全ボデー	50	1.6	2.0	2.2	1.7	1.4	-
10	ルーフ(ハイルーフ)	全ボデー	638	8.1	10.7	7.8	5.3	4.5	-
11	ルーフ(標準ルーフ)	全ボデー	533	7.0	9.2	7.0	4.9	4.2	-
12	センタサイドパネルアウト(前部) 3	全ボデー	22	1.4	1.7	1.6	1.3	1.3	-

取替パネル: (含)下処理、シーリング

修正パネル: (含)下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り指数」に0.4を加算して運用して下さい。

1(含) フロントロアパネル(LH・RH)、レインフォース

2(含) テールメインピラー

3 センタピラーアウト部

訂正のお願い

2007.10 株式会社自研センター

* No.J-281 ニッサン キャラバン 2002年2月（E25系）を下記の通り訂正いたします。

P.106 内板・骨格パネル補修塗装指数

指数テーブル欄の一部削除訂正のため、差し替え願います。

旧

2. 内板・骨格パネル補修塗装指数

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.2	(含)アッパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 片側取替または片側前半修正	1.5	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 両側取替または両側前半修正	2.0	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントピラー 片側取替	0.7	上部カット
5	フロントピラー 片側取替	1.0	上部カット
6	リヤフロアパン 1台小修正	1.0	10dm ² 程度 (含)メンバ
7	リヤフロアパン 1台大修正	1.5	20dm ² 程度 (含)メンバ

新

2. 内板・骨格パネル補修塗装指数

	塗 装 範 囲	指 数	備 考
1	左右ラジエータサポート 取替または修正	1.2	(含)アッパサポート、クロスメンバ
2	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 片側取替または片側前半修正	1.5	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
3	左右ラジエータサポート 取替 フロントフェンダエプロン 両側取替または両側前半修正	2.0	前半部はタワーより前部 (含)サイドメンバ
4	フロントピラー 片側取替	0.7	上部カット
5	リヤフロアパン 1台小修正	1.0	10dm ² 程度 (含)メンバ
6	リヤフロアパン 1台大修正	1.5	20dm ² 程度 (含)メンバ