

M030 フロントサスペンション片側脱着

片側

4WD 左側	1.00	取外し状態	・フロントフェンダ ・カウルトップヘンチレーテルバー ・カウルトップアウトサイド	
	2.10	・フロントバンパー ・ラジエーターグリル ・ヘッドランプAssy		
4WD 右側	2.20	(含) 作業および部品の脱着	・トランスファオイル補充(4WD 右側) ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト	
	2.10	・片側エンジンアンダーカバー ・フロントドライブシャフトAssy ・ブレーキエア抜き ・トランスミッションオイル補充		
TEMS付	2.20	[除] 作業および部品の脱着	・フロントサスペンションクロスメンバ (2WD 左側、4WD)	
	2.40	・フロントサスペンションロワームNo. 1		
「備考」				
※2WD左側と4WDのフロントサスペンションロワームNo. 1を取外す為にはフロントサスペンションクロスメンバの取外しが必要な為、フロントサスペンションロワームNo. 1はボディ側に残しての作業。				
※2WD左側と4WDのステアリングナックルとフロントサスペンションロワームNo. 1のボルト部縁切にはフロントドライブシャフトAssy脱着が必要になる。指数はこの作業を含んで作成。				
※2WD右側のフロントサスペンションはフロントサスペンションロワームNo. 1とフロントドライブシャフトAssyを一体で脱着する作業。				

▶ フロントサスペンションは、マクファーソンストラット式を採用。

▶ TEMS は S にメーカーオプション。


▶ ① グループは一体で脱着。

イラストは 2WD ※「備考参照」



TEMS付



①スピードセンサフロント



①フロントドライブシャフトAssy



指数の範囲は [] 部



M040 フロントサスペンション片側脱着・分解・点検・組立・調整

片側

2WD 左側	A.30 4.50 A.30 3.40	取外し状態	
		・フロントバッソバ ・ラジエーターグリル ・ヘッドランプ Assy	・フロントフェンダー ・カウルトップベンチレーターハブ ・カウルトップアウトサイド
		(含) 作業および部品の脱着または取替 ・フロントサスペンションクロスメンバ一部脱着 (2WD 左側、4WD)	・ブレーキエア抜き ・トランスミッションオイル補充 ・トランスファオイル補充(4WD 右側) ・フロントホイールアライメント測定・微調整
4WD 左側	A.10 4.30	・片側エンジンアンダーカバー ・フロントドライブシャフトAssy	・ロードテスト
	A.40 4.50	・フロントサスペンションロワームNo. 1 ・ドライブシャフト点検	
		[除] 作業および部品の脱着または取替 ・フロントサスペンションクロスメンバ(2WD 右側)	・ブレーキ分解
TEMS付 ハブベアリング取替	0.10増	・パワーステアリングギヤAssy	
	0.30増		
「備考」			
※2WD 左側と4WD のフロントサスペンションロワームNo. 1 の脱着または取替には フロントサスペンションクロスメンバの脱着が必要			
※左側のフロントサスペンションロワームNo. 1 の取付けボルトがT/Mに当り外せない為、 フロントサスペンションクロスメンバの一部脱着が必要になり指数はこれを含んで 作成。			
※4WD右側のフロントサスペンションロワームNo. 1 の取付けボルトがオイルパンに当り 外せない為、フロントサスペンションクロスメンバの一部脱着が必要になり指数は これを含んで作成。			
※フロントサスペンションクロスメンバ一部を取外す際、パワーステアリングギヤAssyはボディー側に 残しての作業。			
※2WD右側はフロントサスペンションクロスメンバ脱着作業は不要。			

