

訂正のお願い

2012. 12 株式会社自研センター


*No.J-305 スズキ MRワゴン 2002年10月（MF21S系）を下記の通り訂正いたします。

P.76 ボデー寸法図

エンジンルームの数値の一部に誤りがあったため、差替え願います。


○:訂正箇所

エンジンルーム



ボデー寸法図

エンジンルーム



() 内は反対側同一点との幅を示す。

ポイント	部品名	位置	
4	ロアクロスメンバガセット	R 治具穴	φ 7
5	↑	L ↑	↑
6	ランプサポートステー	R ウォッシャータンク取付	M6
7	↑	L ボデーアース取付	↑
8	↑	R フロントフェンダ取付	M6
9	↑	L ↑	↑
10	フードロックメンバガセット	R ヘッドランプ取付	M6
11	↑	L ↑	↑
12	フードロックメンバ	フードクッション取付	φ 10.4
13	ランプサポートメンバ	R ヘッドランプ取付	M6
14	↑	L ↑	↑
21	エプロンサイドメンバ	R 治具穴	φ 15
22	↑	L ↑	↑
23	エプロンサイドメンバ	R ロアアーム取付	φ 10.5
24	↑	L ↑	↑
25	サスペンションアップブラケット	R ストラット取付 (前側)	φ 9.3
26	↑	L ↑	↑
27	カウルトップパネル	R フロントフェンダ取付	M6
28	↑	L ↑	↑
29	カウルトップパネル	ガーニッシュクリップ取付	φ 6

訂正のお願い


2012. 8 株式会社自研センター

*No.J-305 スズキ MRワゴン 2002年10月（MF21S系）を下記の通り訂正いたします。

P. 80 ボデー寸法図

アンダボデーに誤りが有ったため、差し替え願います。


○:訂正箇所



ボデー寸法図

アンダボデー

投影寸法




ポイント	部品名		位置	
	部品名	位置	位置	位置
32	ロアアームメンバ	L	治具穴	φ15
35	フロアサイドメンバ	R	治具穴	φ10
36	↑	L	↑	↑
38	フロアサイドメンバ	R	ドレンホール	φ14
39	↑	L	↑	↑
40	トレーリングアームハンガ	R	トレーリングアーム取付	φ12
41	↑	L	↑	↑
44	Rコイルスプリングハンガ	R	パンプストッパ取付	↑
45	↑	L	↑	↑
46	ラテラルロッドブラケット	R	ラテラルロッド取付	φ12.7
47	Rショックブラケット	R	ショックアブソーバ取付	φ12.1
48	↑	L	↑	↑

ポイント	部品名		位置	
	部品名	位置	位置	位置
1	フロントロアフロアメンバ	ジャッキブラケット取付	M8	
2	↑	R	スタビライザブラケット取付	M10
3	↑	L	↑	↑
19	エブロンサイドメンバEX	R	スタビライザブラケット取付	M10
20	↑	L	↑	↑
21	エブロンサイドメンバ	R	治具穴	φ15
22	↑	L	↑	↑
23	エブロンサイドメンバ	R	ロアアーム取付	φ10.5
24	↑	L	↑	↑
25	サスペンションアッパブラケット	R	ストロート取付 (前側)	φ9.3
26	↑	L	↑	↑
30	ダッシュロアフロアメンバ		エンジンマウント取付 (前側)	M10
31	ロアアームメンバ	R	治具穴	φ15

P.81 ボデー寸法図


○:訂正箇所

投影寸法



ボデー寸法図

直線寸法



訂正のお願い

2006.9 株式会社自研センター

*No.J-305 スズキ MRワゴン 2002 年 10 月（MF21S系）を下記の通り訂正いたします。

P.41 B430 ルーフライニング取替の指数テーブル欄の作業項目名に間違いがあったため、差し替え願います。

旧

B430 ルーフライニング脱着		1 台
2. 20 ルーフライニングのみ 1. 20		
	(含) 作業および部品の脱着	
	・必要範囲のトリム類	・付属品
	[除] 作業および部品の脱着	
	・ガラス	

新

B430 ルーフライニング取替		1 台
2. 20 ルーフライニングのみ 1. 20		
	(含) 作業および部品の脱着	
	・必要範囲のトリム類	・付属品
	[除] 作業および部品の脱着	
	・ガラス	