

訂 正 の お 願 い

2006.9 株式会社自研センター

*No.J-316 スズキ アルトラパン 2003 年 1 月（HE21S 系）を下記の通り訂正いたします。


B130 片側ランプサポートパネル取替

B131 フードロッククロスメンバ、片側ランプサポートパネル取替


B135 フロントロアクロスメンバ取替

新規指数項目の追加設定のため、差し込み願います。

B130 片側ランプサポートパネル取替		片側
1. 10		
	取外し状態	
	・フロントバンパ°	・フロントロアクロスメンバ°
	・ヘッドランプ°	・コンデ°ンサAssy
	・フロントフェンダ°パネル	・ラシ°エータAssy
	(含) 下記項目の作業および部品の脱着または取替	
・付属品		
[除] 下記項目の作業および部品の脱着または取替		
・エンジンルーム内配線・配管および付属品		



B131	フードロッククロスメンバ、片側ランプサポートパネル取替		片側
1. 30			
	取外し状態		
	・フロントバンパ	・フロントロアクロスメンバ	
	・ヘッドランプ	・コンデンスAssy	
	・フロントフェンダーパネル	・レジエータAssy	
	(含) 作業および部品の脱着または取替		
	・フードロッククロスメンバプレート	・付属品	
	[除] 作業および部品の脱着または取替		
	・エンジンルーム内配線・配管および付属品		



追加

B135 フロントロアクロスメンバ取替		片側
2. 20	取外し状態	
	・フロントバンパ	・ラジエータAssy
	・コンデンスアAssy	
	(含) 下記項目の作業および部品の脱着または取替	
	・フードロッククロスメンバプレース	・付属品
[除] 下記項目の作業および部品の脱着または取替		
・エンジンルーム内配線・配管および付属品		

