
2010.8 株式会社自研センター

*No.J-321 トヨタ ハイラックスサーフ2003年2月(RZN210W,215W,VZN210W,215W,KDN215W系)を下記の通り訂正いたします。

P.94 防錆剤塗布箇所

防錆剤塗布箇所に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧



〇:誤り箇所

P.94 防錆剤塗布箇所

新

