

訂正のお願い


2008.8 株式会社自研センター

*No.J-336 ニッサン ティアナ 2003年7月 (J31系) を下記の通り訂正いたします。

P.90 ボデー寸法図 アンダボデー 投影寸法


下部イラストに記載されている寸法の一部に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧



: 誤り箇所

新



訂正のお願い

2008.4 株式会社自研センター

*No.J-336 ニッサン ティアナ 2003年7月 (J31系) を下記の通り訂正いたします。

P.31 B270片側リヤフェンダ取替

指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

B 2 7 0	片側リヤフェンダ取替	片側
6.40	リヤフェンダ 上部および下部でのカット作業	
	取外し状態	
	・トランクリット	・シレンタマット ガード
	・トランクリット ヒンジ Assy	・リヤシート
	・リヤバンパ	・リヤウインド ガラス
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
・必要範囲のトリム類	・水密テスト	
・付属品		
[除] 作業および部品の脱着または取替		
・ヘッド ライニング Assy	・フューエルタンク	
「備考」		
指数はリヤコンビネーションランプヘース、リヤフェンダ エクステンションを含んで作成。		

新

B 2 7 0	片側リヤフェンダ取替	片側
6.40	リヤフェンダ 上部および下部でのカット作業	
	取外し状態	
	・トランクリット	・リヤシート
	・トランクリット ヒンジ Assy	・リヤウインド ガラス
	・リヤバンパ	・サイドウインド ガラス Assy
	・シレンタマット ガード	
(含) 作業および部品の脱着または取替		
・必要範囲のトリム類	・水密テスト	
・付属品		
[除] 作業および部品の脱着または取替		
・ヘッド ライニング Assy	・フューエルタンク	
「備考」		
指数はリヤコンビネーションランプヘース、リヤフェンダ エクステンションを含んで作成。		

P.33 B310片側リヤフェンダ、リヤアッパパネル取替

指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

B 3 1 0	片側リヤフェンダ、リヤアッパパネル取替	片側
8.00	リヤフェンダ 上部および下部でのカット作業	
	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> ・トランクリット ・トランクリット ヒンジ Assy ・リヤパ ンパ ・シレントマット ガード 	<ul style="list-style-type: none"> ・リヤシート ・リヤウインド ウィンドガラス ・両側エキゾーストメインマフ
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
<ul style="list-style-type: none"> ・必要範囲のトリム類 ・付属品 		<ul style="list-style-type: none"> ・水密テスト
[除] 作業および部品の脱着または取替		
<ul style="list-style-type: none"> ・ヘッドライニング Assy 		<ul style="list-style-type: none"> ・フューエルタンク

新

B 3 1 0	片側リヤフェンダ、リヤアッパパネル取替	片側	
8.00	リヤフェンダ 上部および下部でのカット作業		
	取外し状態		
	<ul style="list-style-type: none"> ・トランクリット ・トランクリット ヒンジ Assy ・リヤパ ンパ ・シレントマット ガード 	<ul style="list-style-type: none"> ・リヤシート ・リヤウインド ウィンドガラス ・サイドウインド ガラスAssy ・両側エキゾーストメインマフ 	
	(含) 作業および部品の脱着または取替		
	<ul style="list-style-type: none"> ・必要範囲のトリム類 ・付属品 		<ul style="list-style-type: none"> ・水密テスト
	[除] 作業および部品の脱着または取替		
<ul style="list-style-type: none"> ・ヘッドライニング Assy 		<ul style="list-style-type: none"> ・フューエルタンク 	

訂正のお願い

2007.10 株式会社自研センター

*No.J-336 ニッサン ティアナ 2003年7月 (J31系) を下記の通り訂正いたします。

P.22 B152片側口アフロントフードレッジ取替

指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

B 1 5 2	片側口アフロントフードレッジ取替	片側
4.70	取外し状態 ・フロントハネルグループ ・ラジエータコアサポートAssy ・コンデンス&リキッドタンクAssy ・ラジエータAssy ・パワーステアリングオイルクーラAssy ・片側フロントサスペンション (含) 作業および部品の脱着または取替 ・アップフードレッジ (半裁) ・フードレッジレインフォースメント [除] 作業および部品の脱着または取替 ・エンジンルーム内配線・配管および付属品 「備考」 指数はフロントサイトメンバリアクロージングプレートを取外して、再使用する作業。	

新

B 1 5 2	片側口アフロントフードレッジ取替	片側
4.70	取外し状態 ・フロントハネルグループ ・ラジエータコアサポートAssy ・コンデンス&リキッドタンクAssy ・ラジエータAssy ・パワーステアリングオイルクーラAssy ・片側フロントサスペンション (含) 作業および部品の脱着または取替 ・アップフードレッジ (半裁) ・フードレッジレインフォースメント [除] 作業および部品の脱着または取替 ・エンジンルーム内配線・配管および付属品 「備考」 指数はフロントサイトメンバリアクロージングプレートを取外して、再使用する作業。	

訂正のお願い

2007.6 株式会社自研センター

* No.J-336 ニッサン ティアナ 2003年7月 (J31系) を下記の通り訂正いたします。

P.31 B270片側リヤフェンダ取替

指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

B 2 7 0	片側リヤフェンダ取替	片側
6.40	リヤフェンダ 上部および下部でのカット作業	
	取外し状態	
	・リヤハブ	・リヤシート
	・シルセンタマットガード	・リヤウインドウガラス
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・必要範囲のトリム類	・水密テスト
[除] 作業および部品の脱着または取替		
・ヘッドライニング Assy	・フェイルタンク	
「備考」		
指数はリヤコンベクションランプベース、リヤフェンダエクステンションを含んで作成。		


新

B 2 7 0	片側リヤフェンダ取替	片側
6.40	リヤフェンダ 上部および下部でのカット作業	
	取外し状態	
	・トランクリット	・シルセンタマットガード
	・トランクリットヒンジ Assy	・リヤシート
	・リヤハブ	・リヤウインドウガラス
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
・必要範囲のトリム類	・水密テスト	
[除] 作業および部品の脱着または取替		
・ヘッドライニング Assy	・フェイルタンク	
「備考」		
指数はリヤコンベクションランプベース、リヤフェンダエクステンションを含んで作成。		

P.92 ボデー寸法図 アンダボデー 直線寸法

写真中に記載されている測定基準穴情報の一部に誤りがあったため、差し替え願います。


旧



：誤り箇所

新

直線寸法 (mm)



J31-JA08

注：寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。

センタリングゲージ取付位置

：単位 (mm)

A~a, B~b, D~d, G~g, J~j

[前後寸法]

測定点	基準寸法	実測寸法
A~C	1440	
A~D	1347	
A~F	② 507 ④ 509	
A~G	837	
B~G	469	
B~H	508	
B~I	1072	
B~J	1246	
B~K	1492	

[幅寸法]

測定点	基準寸法	実測寸法
C~C	988	
D~d	990	
E~e	1097	
F~f	620	
A~a	857	
G~g	857	
B~b	1330	
H~h	1020	
I~i	932	
J~j	952	
K~k	952	

[対角寸法]

測定点	基準寸法	実測寸法
A~C	1709	
A~d	1632	
A~I	② 888 ④ 889	
A~g	1198	
B~g	1166	
B~h	1271	
B~I	1546	
B~j	1679	
B~k	1869	