

訂正のお願い

2009.10 株式会社自研センター

*No.J-366 ホンダ オデッセイ 2004年3月(RB1系) を下記の通り訂正いたします。

P.53 M140エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替

主要な脱着品の一部変更訂正のため、差し替え願います。

旧

No.	作業項目	エンジンの状態	最大～最小	主要な脱着品
B131	左バルクヘッドアッパサイド フレームセット 取替 (含)フロントバルクヘッド アッパフレームセット	取付状態	0.30～0.10	ローホーン、ハイホーン、ボンネットワイヤAssy、エンジンルームワイヤハーネス、エアコンディショナパイプAssy、バッテリーAssy、バッテリーベースCOMP、ウォッシュホース、リレーボックスAssy
B131	右バルクヘッドアッパサイド フレームセット 取替 (含)フロントバルクヘッド アッパフレームセット		0.50～0.20	ボンネットワイヤAssy、エンジンルームワイヤハーネス、ディスチャージホースCOMP、バッテリーAssy、ウォッシュホース、リレーボックスAssy
B140	フロントバルクヘッド COMP 取替		0.80～0.30	ローホーン、ハイホーン、ボンネットワイヤAssy、エンジンルームワイヤハーネス、エアコンディショナパイプAssy、ディスチャージホースCOMP、バッテリーAssy、バッテリーベースCOMP、ウォッシュホース、リレーボックスAssy
B150	フロントバルクヘッド COMP 左フロントホイールハウス COMP 取替	取付状態または取外し状態	1.00～0.30	ローホーン、ハイホーン、ボンネットワイヤAssy、エンジンルームワイヤハーネス、エアコンディショナパイプAssy、ディスチャージホースCOMP、バッテリーベースCOMP、ウォッシュホース、ウォッシュタンクセット、トランスミッションマウンティングAssy、リレーボックスAssy、ブレーキパイプCOMP、サイドインパクトセンサAssy
B150	フロントバルクヘッド COMP 右フロントホイールハウス COMP 取替		1.00～0.50	ローホーン、ハイホーン、ボンネットワイヤAssy、エンジンルームワイヤハーネス、エアコンディショナパイプAssy、ディスチャージホースCOMP、バッテリーベースCOMP、ウォッシュホース、サイドマウンティングAssy、ブレーキパイプCOMP、サイドインパクトセンサAssy
B161	左バルクヘッドアッパサイド フレームセット 左フロントホイールハウス COMP 取替 [除]フロントロアークロス メンバセット		0.70～0.10	ローホーン、ハイホーン、ボンネットワイヤAssy、エンジンルームワイヤハーネス、エアコンディショナパイプAssy、バッテリーベースCOMP、トランスミッションマウンティングAssy、リレーボックスAssy、ブレーキパイプCOMP、サイドインパクトセンサAssy
B161	右バルクヘッドアッパサイド フレームセット 右フロントホイールハウス COMP 取替 [除]フロントロアークロス メンバセット		0.90～0.50	ローホーン、ハイホーン、ボンネットワイヤAssy、エンジンルームワイヤハーネス、ディスチャージホースCOMP、ウォッシュホース、サイドマウンティングAssy、ブレーキパイプCOMP、サイドインパクトセンサAssy
B170	フロントバルクヘッド COMP 左フロントホイールハウス COMP 左フロントサイドフレーム COMP 取替	取外し状態	1.00～0.30	ローホーン、ハイホーン、ボンネットワイヤAssy、エンジンルームワイヤハーネス、エアコンディショナパイプAssy、ディスチャージホースCOMP、バッテリーベースCOMP、ウォッシュホース、ウォッシュタンクセット、トランスミッションマウンティングAssy、リレーボックスAssy、ブレーキパイプCOMP、サイドインパクトセンサAssy、リヤエアコンパイプAssy、フューエルパイプ引き離し、ブレーキパイプCOMP (リヤ) 引き離し
B170	フロントバルクヘッド COMP 右フロントホイールハウス COMP 右フロントサイドフレーム COMP 取替		1.00～0.50	ローホーン、ハイホーン、ボンネットワイヤAssy、エンジンルームワイヤハーネス、エアコンディショナパイプAssy、ディスチャージホースCOMP、バッテリーベースCOMP、ウォッシュホース、サイドマウンティングAssy、ブレーキパイプCOMP、サイドインパクトセンサAssy、リヤウォーターパイプAssy、A

No.	作業項目	エンジンの状態	最大～最小	主要な脱着品
B 1 3 1	左バルクヘッドアップサイド フレームセット 取替 (含)フロントバルクヘッド アップフレームセット	取付状態	0.30～0.10	ローホーン、ハイホーン、ボンネットワイヤAssy、エンジンルームワイヤハーネス、エアコンディショナパイプAssy、バッテリーAssy、バッテリーベースCOMP、ウォッシュホース、リレーボックスAssy
B 1 3 1	右バルクヘッドアップサイド フレームセット 取替 (含)フロントバルクヘッド アップフレームセット		0.50～0.20	ボンネットワイヤAssy、エンジンルームワイヤハーネス、ディスチャージホースCOMP、バッテリーAssy、ウォッシュホース、リレーボックスAssy
B 1 4 0	フロントバルクヘッド COMP 取替		0.80～0.30	ローホーン、ハイホーン、ボンネットワイヤAssy、エンジンルームワイヤハーネス、エアーコンディショナパイプAssy、ディスチャージホースCOMP、バッテリーAssy、バッテリーベースCOMP、ウォッシュホース、リレーボックスAssy
B 1 5 0	フロントバルクヘッド COMP 左フロントホイールハウス COMP 取替	取付状態または取外し状態	1.00～0.30	ローホーン、ハイホーン、ボンネットワイヤAssy、エンジンルームワイヤハーネス、エアーコンディショナパイプAssy、ディスチャージホースCOMP、バッテリーベースCOMP、ウォッシュホース、ウォッシュタンクセット、トランスミッションマウンティングAssy、リレーボックスAssy、ブレーキパイプCOMP、フロントクラッシュセンサAssy
B 1 5 0	フロントバルクヘッド COMP 右フロントホイールハウス COMP 取替		1.00～0.50	ローホーン、ハイホーン、ボンネットワイヤAssy、エンジンルームワイヤハーネス、エアーコンディショナパイプAssy、ディスチャージホースCOMP、バッテリーベースCOMP、ウォッシュホース、サイドマウンティングAssy、ブレーキパイプCOMP、フロントクラッシュセンサAssy
B 1 6 1	左バルクヘッドアップサイド フレームセット 取替 左フロントホイールハウス COMP [除]フロントロアークロス メンバセット		0.70～0.10	ローホーン、ハイホーン、ボンネットワイヤAssy、エンジンルームワイヤハーネス、エアーコンディショナパイプAssy、バッテリーベースCOMP、トランスミッションマウンティングAssy、リレーボックスAssy、ブレーキパイプCOMP、フロントクラッシュセンサAssy
B 1 6 1	右バルクヘッドアップサイド フレームセット 取替 右フロントホイールハウス COMP [除]フロントロアークロス メンバセット		0.90～0.50	ローホーン、ハイホーン、ボンネットワイヤAssy、エンジンルームワイヤハーネス、ディスチャージホースCOMP、ウォッシュホース、サイドマウンティングAssy、ブレーキパイプCOMP、フロントクラッシュセンサAssy
B 1 7 0	フロントバルクヘッド COMP 左フロントホイールハウス COMP 左フロントサイドフレーム COMP 取替	取外し状態	1.00～0.30	ローホーン、ハイホーン、ボンネットワイヤAssy、エンジンルームワイヤハーネス、エアーコンディショナパイプAssy、ディスチャージホースCOMP、バッテリーベースCOMP、ウォッシュホース、ウォッシュタンクセット、トランスミッションマウンティングAssy、リレーボックスAssy、ブレーキパイプCOMP、フロントクラッシュセンサAssy、リヤエアコンパイプAssy、フューエルパイプ引き離し、ブレーキパイプCOMP (リヤ) 引き離し
B 1 7 0	フロントバルクヘッド COMP 右フロントホイールハウス COMP 右フロントサイドフレーム COMP 取替		1.00～0.50	ローホーン、ハイホーン、ボンネットワイヤAssy、エンジンルームワイヤハーネス、エアーコンディショナパイプAssy、ディスチャージホースCOMP、バッテリーベースCOMP、ウォッシュホース、サイドマウンティングAssy、ブレーキパイプCOMP、フロントクラッシュセンサAssy、リヤウォーターパイプAssy、A

訂正のお願い

2009.8 株式会社自研センター

*No.J-366 ホンダ オデッセイ 2004年3月（RB1系）を下記の通り訂正いたします。

P.21 B150フロントバルクヘッドCOMP、片側フロントホイールハウスCOMP取替
 指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替えます。

旧

B150	フロントバルクヘッドCOMP、片側フロントホイールハウスCOMP取替	片側
6.30	取外し状態	
	・フロントハネルグーループ	・片側フロントサスペンション
	・コンデンスCOMP	・パワーステアリングオイルクーラCOMP
	・ラジエタCOMP	
	〔含〕作業および部品の脱着または取替	
	・フロントホイールハウスアッパメンバCOMP	・付属品
	・フロントローアークエクステンションメンバセット	
	〔除〕作業および部品の脱着または取替	
	・マスタシリンダ Assy&マスタパワースセット	・エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)

新

B150	フロントバルクヘッドCOMP、片側フロントホイールハウスCOMP取替	片側
6.30	取外し状態	
	・フロントハネルグーループ	・ラジエタCOMP
	・フロントコーナウインドシールドガラスAssy	・片側フロントサスペンション
	・コンデンスCOMP	・パワーステアリングオイルクーラCOMP
	〔含〕作業および部品の脱着または取替	
	・フロントホイールハウスアッパメンバCOMP	・付属品
	・フロントローアークエクステンションメンバセット	
	〔除〕作業および部品の脱着または取替	
	・マスタシリンダ Assy&マスタパワースセット	・エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)

P.23 B161片側フロントバルクヘッドパネルセット、フロントバルクヘッドアップフレームセット、片側フロントホイールハウスCOMP取替
指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

B161	片側フロントバルクヘッドパネルセット、フロントバルクヘッドアップフレームセット、片側フロントホイールハウスCOMP取替	片側
6. 20	取外し状態	
	・フロントバルクヘッドネckループ	・片側フロントサスペンション
	・コンデnサCOMP	・パワーステアリングオイルクーラCOMP
	・ラジエタCOMP	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・バルクヘッドセンタステー	・フロントロアエクステンションメンバセット
	・フロントホイールハウスアップメンバCOMP	・付属品
	〔除〕 作業および部品の脱着または取替	
	・フロントロアクロスメンバセット	・エンジンルーム内配線・配管および付属品
	・マスタシリンダAssy&マスタパワーセット	(M140)

新

B161	片側フロントバルクヘッドパネルセット、フロントバルクヘッドアップフレームセット、片側フロントホイールハウスCOMP取替	片側
6. 20	取外し状態	
	・フロントバルクヘッドネckループ	・ラジエタCOMP
	・フロントコーナウイントシールドガラスAssy	・片側フロントサスペンション
	・コンデnサCOMP	・パワーステアリングオイルクーラCOMP
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・バルクヘッドセンタステー	・フロントロアエクステンションメンバセット
	・フロントホイールハウスアップメンバCOMP	・付属品
	〔除〕 作業および部品の脱着または取替	
	・フロントロアクロスメンバセット	・エンジンルーム内配線・配管および付属品
	・マスタシリンダAssy&マスタパワーセット	(M140)

P.25 B170フロントバルクヘッドCOMP、片側フロントホイールハウスCOMP、片側フロントサイドフレームCOMP取替

指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替えます。

旧

B170	フロントバルクヘッドCOMP、片側フロントホイールハウスCOMP、片側フロントサイドフレームCOMP取替	片側
8. 90	取外し状態	
	・フロントハネルグループ	・エンジン・トランスミッション
	・コンデンスCOMP	&フロントサスペンションAssy
	・ラジエタCOMP	・パワーステアリングオイルクーラCOMP
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・フロントホイールハウスアップメンバCOMP	・付属品
8. 90	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・マスタシリンダAssy&マスタパワーステット	・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)

新

B170	フロントバルクヘッドCOMP、片側フロントホイールハウスCOMP、片側フロントサイドフレームCOMP取替	片側
8. 90	取外し状態	
	・フロントハネルグループ	・エンジン・トランスミッション
	・フロントコーナウイントシールドガラスAssy	&フロントサスペンションAssy
	・コンデンスCOMP	・パワーステアリングオイルクーラCOMP
	・ラジエタCOMP	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
8. 90	・フロントホイールハウスアップメンバCOMP	・付属品
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
8. 90	・マスタシリンダAssy&マスタパワーステット	・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)

P.26 B170フロントバルクヘッドCOMP、片側フロントホイールハウスCOMP、片側フロントサイドフレームCOMP取替
指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

B170	フロントバルクヘッドCOMP、片側フロントホイールハウスCOMP、片側フロントサイドフレームCOMP取替	片側
[除]フロントサイドフレームCOMP後部 7. 10	取外し状態	
	・フロントハネルグーループ	・エンジン・トランスミッション
	・コンデンスCOMP	&フロントサスペンションAssy
	・ラジエタCOMP	・パワーステアリングオイルクーラCOMP
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・フロントホイールハウスアッパメンバCOMP	・付属品
[除] 作業および部品の脱着または取替		
	・マスタシリンダAssy&マスタパワースセット	・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)

新

B170	フロントバルクヘッドCOMP、片側フロントホイールハウスCOMP、片側フロントサイドフレームCOMP取替	片側
[除]フロントサイドフレームCOMP後部 7. 10	取外し状態	
	・フロントハネルグーループ	・エンジン・トランスミッション
	・フロントコーナウインドシールドガラスAssy	&フロントサスペンションAssy
	・コンデンスCOMP	・パワーステアリングオイルクーラCOMP
	・ラジエタCOMP	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
[除] 作業および部品の脱着または取替	・フロントホイールハウスアッパメンバCOMP	・付属品
	・マスタシリンダAssy&マスタパワースセット	・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)

訂正のお願い


2009. 6 株式会社自研センター

*No.J-366 ホンダ オデッセイ 2004年3月(RB1系)を下記の通り訂正いたします。

P.86 ボデー寸法図 ■ アップボデー実測寸法


寸法に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧



○：誤り箇所


新




P.96 ボデー寸法図

寸法に誤りが有ったため、差し替えます。

旧



新



訂正のお願い

2008.8 株式会社自研センター

＊No.J-366 ホンダ オデッセイ 2004年3月 (RB1系) を下記の通り訂正いたします。

P.116 補修塗装指数

面積および塗り数値の一部変更訂正のため、差し替え願います。

旧

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
						1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	
				複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	-
1	フードCOMP	4DW	97	1.6	2.2	3.2	2.2	1.9	-
2	フロントフェンダパネル	4DW	44	1.3	1.8	2.1	1.6	1.4	-
3	フロントドアパネル	4DW	87	1.9	2.5	3.0	2.1	1.7	-
4	リヤドアパネル	4DW	84	1.8	2.5	3.0	2.1	1.7	-
5	リヤアウトサイドパネルセット	4DW	66	2.3	2.9	2.6	1.9	1.6	-
6	テールゲートCOMP	4DW	101	2.0	2.8	3.2	2.3	1.9	-
7	リヤバンパフェイススチフナセット ※1	4DW	83	1.9	2.4	2.9	2.1	1.7	-
8	ルーフパネルCOMP ※2	4DW	347	4.9	6.5	5.6	4.2	3.6	-
9	サイドシルパネル	4DW	30	1.4	1.6	1.3	-	-	-

取替パネル: (含) 下処理、シーリング

修正パネル: (含) 下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

※1 (含)リヤガターCOMP

※2 (含)ルーフサイドパネル

新

① 塗り数値 (各塗膜共通)

No.	パネル名	ボデー 形状	面積 dm ²	取替パネル		修正パネル			高機能 塗装
						1/1塗装	1/2塗装	1/3塗装	
				複数塗	単体塗	複数塗	複数塗	複数塗	-
1	フードCOMP	4DW	97	1.6	2.2	3.2	2.2	1.9	-
2	フロントフェンダパネル	4DW	44	1.3	1.8	2.1	1.6	1.4	-
3	フロントドアパネル	4DW	87	1.9	2.5	3.0	2.1	1.7	-
4	リヤドアパネル	4DW	84	1.8	2.5	3.0	2.1	1.7	-
5	リヤアウトサイドパネルセット	4DW	66	2.3	2.9	2.6	1.9	1.6	-
6	テールゲートCOMP	4DW	101	2.0	2.8	3.2	2.3	1.9	-
7	リヤバンパフェイススチフナセット ※1	4DW	59	1.7	2.1	2.4	1.7	1.6	-
8	ルーフパネルCOMP ※2	4DW	347	4.9	6.5	5.6	4.2	3.6	-
9	サイドシルパネル	4DW	30	1.4	1.6	1.3	-	-	-

取替パネル: (含) 下処理、シーリング

修正パネル: (含) 下処理

(注1) スポットパネルは取替に伴う関連部の補修塗りを含みます。

(注2) 修正パネルを単体塗装する場合には、「塗り数値」に0.4を加算して運用してください。

※1 (含)リヤガターCOMP

※2 (含)ルーフサイドパネル