

訂 正 の お 願 い

2006.9 株式会社自研センター

*No.J-406 スズキ アルト 2005 年 7 月 (HA24S 系) を下記の通り訂正いたします。

P.50 M250 リヤサスペンション Assy 脱着

指数値の変更訂正のため、差し替え願います。

 削除・訂正  追加

M250 リヤサスペンション Assy 脱着		1 台
2WD	2.00 2.10	取外し状態
4WD	2.10 2.20	・リヤシート (ABS 付)
ABS 付	0.20 増	(含) 作業および部品の脱着
		・フロアコンソールフロントボックス
		・フロアコンソールリヤボックス
		・ブレーキエア抜き
		・リヤホイールアライメント測定
		・ロードテスト

訂 正 の お 願 い

2005.8 株式会社自研センター

*No.J-406 スズキ アルト 2005 年 7 月（HA24S 系）を下記の通り訂正いたします。

P. 35 B410 リヤバンパ脱着、B420 リヤバンパ取替 イラスト欄の説明文に間違いがあったため、差し
替え願います。

誤

- ▶ フロントバンパの補給部品は塗装済み。
- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着。

正

- ▶ リヤバンパの補給部品は塗装済み。
- ▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着。