

訂正のお願い

2009.10 株式会社自研センター

* No.J-413 ダイハツ アトレーワゴン 2005年9月(S320G、S330G系) を下記の通り訂正いたします。

P.29 B270片側クォータパネル取替

P.31 B310片側クォータパネル、リヤフロアクロスメンバサブAssy取替

P.32 B320片側クォータパネル、リヤフロアクロスメンバサブAssy、リヤフロアリヤクロスメンバインナ取替

指数値の変更訂正および指数テーブル欄の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

B 2 7 0	片側クォータパネル取替	片側
6.20	クォータ [°] 礼上部でのカット作業	
	取外し状態	
	・ロッカ [°] 礼モ-ルテ [°] イング [°]	・リヤバン [°]
	・リヤドア(スライドア)	・クォータウインド [°] ガラス
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・必要範囲のトリム類	・水密テスト
	・付属品	
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・ルーファット [°] ライング [°]	
	「備考」	
	ロッカ [°] 礼モ-ルテ [°] イング [°] 脱着は、B100片側フロントフェンダ [°] サブ [°] Assy脱着の項目を参照。	

B 3 1 0	片側クォータパネル、リヤフロアクロスメンバサブAssy取替	片側
8.10	クォータ [°] 礼上部およびリヤフロアクロスメンバ [°] サブ [°] Assy片側端部でのカット作業	
	取外し状態	
	・ロッカ [°] 礼モ-ルテ [°] イング [°]	・リヤバン [°]
	・リヤドア(スライドア)	・クォータウインド [°] ガラス
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・必要範囲のトリム類	・水密テスト
	・付属品	
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・ルーファット [°] ライング [°]	
	「備考」	
	ロッカ [°] 礼モ-ルテ [°] イング [°] 脱着は、B100片側フロントフェンダ [°] サブ [°] Assy脱着の項目を参照。	

B 3 2 0	片側クォータパネル、リヤフロアクロスメンバサブAssy、リヤフロアリヤクロスメンバインナ取替	片側
8.70	クォータ [°] 礼上部およびリヤフロアクロスメンバ [°] サブ [°] Assy片側端部でのカット作業	
	取外し状態	
	・ロッカ [°] 礼モ-ルテ [°] イング [°]	・リヤバン [°]
	・リヤドア(スライドア)	・クォータウインド [°] ガラス
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・必要範囲のトリム類	・水密テスト
	・付属品	
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・ルーファット [°] ライング [°]	
	「備考」	
	リヤフロアリヤクロスメンバ [°] インナの部品名称は、ボデー-修理書の名称を引用。 リヤフロアリヤクロスメンバ [°] インナは、リヤフロア [°] 礼サブ [°] Assyと一体の補給部品でリヤフロアクロスメンバ [°] サブ [°] Assyのインナ [°] 礼部を示す。 リヤフロアリヤクロスメンバ [°] インナは、両側端部でのカット作業。 ロッカ [°] 礼モ-ルテ [°] イング [°] 脱着は、B100片側フロントフェンダ [°] サブ [°] Assy脱着の項目を参照。	

B 2 7 0	片側クォータパネル取替	片側
6.30	クォータ [°] 礼上部でのカット作業	
	取外し状態	
	・ロッカ [°] 礼モ-ルデ [°] イング [°]	・リヤバ [°] ンバ [°]
	・リヤト [°] ア(スライト [°] ドア)	・クォ-タウインド [°] ガ [°] ラス
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・必要範囲のトリム類	・水密テスト
	・付属品	
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・クォ-タイルハウスバ [°] 礼アウタ	・ル-フヘット [°] ライニング

「備考」
ロッカ[°] 礼モ-ルデ[°] イング[°] 脱着は、B100片側フロントフェンダ[°] サブ Assy脱着の項目を参照。

B 3 1 0	片側クォータパネル、リヤフロアクロスメンバサブAssy取替	片側
8.30	クォータ [°] 礼上部およびリヤフロアクロスメンバ [°] サブ Assy片側端部でのカット作業	
	取外し状態	
	・ロッカ [°] 礼モ-ルデ [°] イング [°]	・リヤバ [°] ンバ [°]
	・リヤト [°] ア(スライト [°] ドア)	・クォ-タウインド [°] ガ [°] ラス
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・必要範囲のトリム類	・水密テスト
	・付属品	
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・クォ-タイルハウスバ [°] 礼アウタ	・ル-フヘット [°] ライニング

「備考」
ロッカ[°] 礼モ-ルデ[°] イング[°] 脱着は、B100片側フロントフェンダ[°] サブ Assy脱着の項目を参照。

B 3 2 0	片側クォータパネル、リヤフロアクロスメンバサブAssy、リヤフロアリヤクロスメンバインナ取替	片側
8.90	クォータ [°] 礼上部およびリヤフロアクロスメンバ [°] サブ Assy片側端部でのカット作業	
	取外し状態	
	・ロッカ [°] 礼モ-ルデ [°] イング [°]	・リヤバ [°] ンバ [°]
	・リヤト [°] ア(スライト [°] ドア)	・クォ-タウインド [°] ガ [°] ラス
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・必要範囲のトリム類	・水密テスト
	・付属品	
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・クォ-タイルハウスバ [°] 礼アウタ	・ル-フヘット [°] ライニング

「備考」
リヤフロアリヤクロスメンバ[°] インナの部品名称は、ボデー修理書の名称を引用。
リヤフロアリヤクロスメンバ[°] インナは、リヤフロア[°] 礼サブ Assyと一体の補給部品でリヤフロアクロスメンバ[°] サブ Assyのインナ[°] 礼部を示す。
リヤフロアリヤクロスメンバ[°] インナは、両側端部でのカット作業。
ロッカ[°] 礼モ-ルデ[°] イング[°] 脱着は、B100片側フロントフェンダ[°] サブ Assy脱着の項目を参照。

訂正のお願い

2008.6 株式会社自研センター

* No.J-413 ダイハツ アトレーワゴン 2005年9月（S320G、S330G系）を下記の通り訂正いたします。

P.77 ボデー寸法図

寸法計測基準穴に変更があったため、差し替え願います。

目



