

訂正のお願い

2011.4 株式会社自研センター

*No.J-572 ダイハツ アトレーワゴン 2010年2月(S321G、S331G系)を下記の通り訂正いたします。

P.42 M010クーラコンデンサAssy脱着または取替

指数値の一部追加訂正のため、差し替え願います。

旧

M010	クーラコンデンサAssy脱着または取替	1 台
0. 90	取外し状態	
	・フロントバンパ	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・付属品	・ガスチャージ
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
	・フロントガス代	

新

M010	クーラコンデンサAssy脱着または取替	1 台
0. 90	取外し状態	
	・フロントバンパ	
	(含) 作業および部品の脱着または取替	
	・付属品	・ガスチャージ
	[除] 作業および部品の脱着または取替	
フロントガス回収・再使用 0. 30増	・フロントガス代	