

## 訂正のお願い

2011.4 株式会社自研センター

\*No.J588 ミツビシ RVR 2010年8月 (GA3W系) を下記の通り訂正いたします。

指数値および指数テーブル欄の変更訂正のため、差し替え願います。

### P.19 B125ヘッドランプサポートアッパパネル(センタ)脱着または取替

旧

| B125     | ヘッドランプサポートアップパネル(センタ)脱着または取替 | 1台                                                                                                      |
|----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 脱着<br>取替 | 0.30                         |                                                                                                         |
|          | 1.00                         |                                                                                                         |
|          |                              | 取外し状態                                                                                                   |
|          |                              | ・フロントハブ<br>・ヘッドランプ Assy                                                                                 |
|          |                              | (含)作業および部品の脱着または取替                                                                                      |
|          |                              | ・フロントエンドストラクチャステー<br>・両側フロントハブ リーンホースメント<br>・ヘッドランプ サポートローネル<br>(品名コード:62054)<br>(品名コード:62650B)<br>・付属品 |

新

| B125     | ヘッドランプサポートパネル(センタ)脱着または取替 |                     | 1 台 |
|----------|---------------------------|---------------------|-----|
| 脱着<br>取替 | 0. 30                     | 取外し状態               |     |
|          | 0. 40                     | ・フロントバンパ°           |     |
|          |                           | ・ヘッドランプ° Assy       |     |
|          |                           | (含) 作業および部品の脱着または取替 |     |
|          |                           | ・付属品                |     |

**P.20 B131片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアツパパネル(センタ)取替**

11

|      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B131 | 片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル<br>(センタ)取替 | 片側                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 1. 60                                       | <p><b>取外し状態</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパ</li> <li>・ヘッドランプ Assy</li> <li>・フロントデッキカバーニッシュ</li> <li>・フロントフェンダ</li> <li>・エアコンリフリシエラントコンデションサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> </ul> <p><b>(含) 作業および部品の脱着または取替</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントエンドストラクチャステー</li> <li>・ヘッドランプサポートローパネル</li> <li>・付属品</li> <li>(品名コード: 62650B)</li> <li>・両側フロントバンパリンホースメント (品名コード: 62054)</li> </ul> <p><b>[除] 作業および部品の脱着または取替</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)</li> </ul> |

新

|                                   |                                     |                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| B131                              | 片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートパネル(センタ)取 | 片側                         |
| 1. 30                             | 取外し状態                               |                            |
|                                   | ・フロントバンパ°                           | ・フロントフェンダ°                 |
|                                   | ・ヘッド°ランプ° Assy                      | ・エアコンリフリシ° エラントコンデ° ンサAssy |
|                                   | ・フロントデ° ッキガ° ーニッシュ                  | ・ラシ° エア° タAssy             |
|                                   | (含) 作業および部品の脱着または取替                 |                            |
| ・ヘッド° ランプ° サホ° ートアッパ° ハ° ネル(サイド°) | ・付属品                                |                            |
|                                   | [除] 作業および部品の脱着または取替                 |                            |
|                                   | ・エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)         |                            |

P.21 B135ヘッドランプサポートローパネル(クロスメンバ)取替

旧

| B135                                          | ヘッドランプサポートローパネル(クロスメンバ)取替 | 1 台                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2. 10                                         | 取外し状態                     |                         |
|                                               | ・フロントバンパ                  | ・エアコンリフジ エラントコンデ ンサAssy |
|                                               | ・ヘッドランプ Assy              | ・ラジ エータAssy             |
|                                               | ・ヘッドランプ サポ ートアップ パネル(センタ) |                         |
|                                               | (含) 作業および部品の脱着または取替       |                         |
|                                               | ・付属品                      |                         |
|                                               | [除] 作業および部品の脱着または取替       |                         |
|                                               | ・エンジンルーム内配線・配管および付属品      |                         |
| 「備考」                                          |                           |                         |
| ※ヘッドランプ サポ ートローパ ネル(クロスメンバ) とは品名コード 62650を示す。 |                           |                         |

新

| B135                                       | ヘッドランプサポートローパネル(クロスメンバ)取替 | 1 台                    |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 2. 10                                      | 取外し状態                     |                        |
|                                            | ・フロントバンパ                  | ・エアコンリフジ エラントコンデンサAssy |
|                                            | ・ヘッドランプ Assy              | ・ラジエータAssy             |
|                                            | ・ヘッドランプ サポートパネル(センタ)      |                        |
|                                            | (含) 作業および部品の脱着または取替       |                        |
|                                            | ・付属品                      |                        |
|                                            | [除] 作業および部品の脱着または取替       |                        |
|                                            | ・エンジンルーム内配線・配管および付属品      |                        |
|                                            | 「備考」                      |                        |
| ※ヘッドランプ サポートローパネル(クロスメンバ)とは品名コード 62650を示す。 |                           |                        |

\*No.J588 ミツビシ R V R 2010年8月 (GA3W系)

P.22 B140両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル  
(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)取替

旧

|                                           |                                                                      |                           |     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| B140                                      | 両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル<br>(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)取替 |                           | 1 台 |
| 3. 50                                     | 取外し状態                                                                |                           |     |
|                                           | ・フロントハネルグループ                                                         | ・エアコンリフレッシュメントコンデションサAssy |     |
|                                           | ・フロントデッキカニッシュ                                                        | ・ラジエータAssy                |     |
|                                           | (含) 作業および部品の脱着または取替                                                  |                           |     |
|                                           | ・フロントエンドストラクチャステー                                                    | ・両側ヘッドランプサポートアッパパネル(サイド)  |     |
|                                           | ・ヘッドランプサポートロワーハネル<br>(品名コード:62650B)                                  | ・付属品                      |     |
|                                           | ・両側フロントバンパーリンホースメント(品名コード:62054)                                     |                           |     |
|                                           | [除] 作業および部品の脱着または取替                                                  |                           |     |
| ・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)                |                                                                      |                           |     |
| 「備考」                                      |                                                                      |                           |     |
| ※ヘッドランプサポートロワーハネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。 |                                                                      |                           |     |

新

| B140                                      | 両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートパネル<br>(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)取替 | 1 台                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3. 20                                     | 取外し状態                                                             |                           |
|                                           | ・フロントハネルグループ                                                      | ・エアコンリフレッシュメントコンデションサAssy |
|                                           | ・フロントデッキカニッシュ                                                     | ・ラジエータAssy                |
|                                           | (含) 作業および部品の脱着または取替                                               |                           |
|                                           | ・両側ヘッドランプサポートアッパハネル(サイド)                                          | ・付属品                      |
|                                           | [除] 作業および部品の脱着または取替                                               |                           |
|                                           | ・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)                                        |                           |
|                                           | 「備考」                                                              |                           |
| ※ヘッドランプサポートロワーハネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。 |                                                                   |                           |

P.23 B141両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル(センタ)取替

旧

| B141  | 両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル<br>(センタ)取替 | 1 台                      |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 2. 30 |                                             |                          |
|       | <b>取外し状態</b>                                |                          |
|       | ・フロントハネルグループ                                | ・エアコンリフレッシュメントコンテナAssy   |
|       | ・フロントデッキカニッシュ                               | ・ラジエータAssy               |
|       | <b>(含) 作業および部品の脱着または取替</b>                  |                          |
|       | ・フロントエンストラクチャステー                            | ・両側ヘッドランプサポートアッパパネル(サイド) |
|       | ・ヘッドランプサポートローハネル                            | ・付属品                     |
|       | (品名コード:62650B)                              |                          |
|       | ・両側フロントハネリアンホースメント(品名コード:62054)             |                          |
|       | <b>[除] 作業および部品の脱着または取替</b>                  |                          |
|       | ・ヘッドランプサポートローハネル(クロスメンバ)                    |                          |
|       | ・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)                  |                          |
|       | <b>「備考」</b>                                 |                          |
|       | ※ヘッドランプサポートローハネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。    |                          |

新

| B141  | 両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートパネル<br>(センタ)取替 | 1 台                    |
|-------|------------------------------------------|------------------------|
| 1. 90 |                                          |                        |
|       | <b>取外し状態</b>                             |                        |
|       | ・フロントハネルグループ                             | ・エアコンリフレッシュメントコンテナAssy |
|       | ・フロントデッキカニッシュ                            | ・ラジエータAssy             |
|       | <b>(含) 作業および部品の脱着または取替</b>               |                        |
|       | ・両側ヘッドランプサポートアッパパネル(サイド)                 | ・付属品                   |
|       | <b>[除] 作業および部品の脱着または取替</b>               |                        |
|       | ・ヘッドランプサポートローハネル(クロスメンバ)                 |                        |
|       | ・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)               |                        |
|       | <b>「備考」</b>                              |                        |
|       | ※ヘッドランプサポートローハネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。 |                        |

**P.24 B150** 両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル(センタ)、ヘッドランプサポートローパネル(クロスメンバ)、片側フロントインナホイールハウス取替

旧

| B150  | 両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル(センタ)、ヘッドランプサポートローパネル(クロスメンバ)、片側フロントインナホイールハウス取替                                                                              | 片側                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. 10 | <b>取外し状態</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントハネルグループ</li> <li>・フットヒンジ</li> <li>・フロントデッキカバーニッシュ</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・エアコンリフリジエラントコンデンスAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・片側フロントサスペンション</li> </ul>                               |
|       | <b>(含) 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントエンストラクチャステー</li> <li>・ヘッドランプサポートローハネル<br/>(品名コード:62650B)</li> <li>・両側フロントハネリアンボースメント<br/>(品名コード:62054)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・両側ヘッドランプサポートアッパハネル(サイド)</li> <li>・アッパフレームツウフロントヒラフレース</li> <li>・フロントデッキアッパアウタフレーム</li> <li>・付属品</li> </ul> |
|       | <b>[除] 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブレーキマスタシリンダおよび<br/>ブレーキブースタAssy</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジンルーム内配線・配管および付属品<br/>(M140)</li> </ul>                                                                  |
|       | <b>「備考」</b><br>※ヘッドランプサポートローハネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。                                                                                                       |                                                                                                                                                    |

新

| B150  | 両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートパネル(センタ)、ヘッドランプサポートローパネル(クロスメンバ)、片側フロントインナホイールハウス取替                            | 片側                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 80 | <b>取外し状態</b>                                                                                             |                                                                                                                      |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントハネルグループ</li> <li>・フットヒンジ</li> <li>・フロントデッキカバーニッシュ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・エアコンリフリジエラントコンデンスAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・片側フロントサスペンション</li> </ul> |
|       | <b>(含) 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                               |                                                                                                                      |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・両側ヘッドランプサポートアッパハネル(サイド)</li> <li>・アッパフレームツウフロントヒラフレース</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントデッキアッパアウタフレーム</li> <li>・付属品</li> </ul>                                   |
|       | <b>[除] 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                               |                                                                                                                      |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブレーキマスタシリンダおよび<br/>ブレーキブースタAssy</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジンルーム内配線・配管および付属品<br/>(M140)</li> </ul>                                    |
|       | <b>「備考」</b><br>※ヘッドランプサポートローハネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。                                                  |                                                                                                                      |

**P.25 B151両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル(センタ)、片側フロントインナホイールハウス取替**

旧

| B151                                     |                     | 両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル<br>(センタ)、片側フロントインナホイールハウス取替 |                          | 片側 |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| 5. 80                                    | 取外し状態               |                                                              |                          |    |
|                                          | ・フロントハネルグールブ        |                                                              | ・エアコンリフジエラントコンテナサAssy    |    |
|                                          | ・フートヒンジ             |                                                              | ・ラジエータAssy               |    |
|                                          | ・フロントデッキカニッシュ       |                                                              | ・片側フロントサスペンション           |    |
|                                          | (含) 作業および部品の脱着または取替 |                                                              |                          |    |
|                                          | ・フロントエンドストラクチャステー   |                                                              | ・両側ヘッドランプサポートアッパパネル(サイド) |    |
| ・ヘッドランプサポートローハネル<br>(品名コード:62650B)       |                     | ・アッパフレームツウフロントヒラフレース<br>・フロントデッキアッパアウタフレーム                   |                          |    |
| ・両側フロントハネパリーンホースメント<br>(品名コード:62054)     |                     | ・付属品                                                         |                          |    |
| [除] 作業および部品の脱着または取替                      |                     |                                                              |                          |    |
| ・ヘッドランプサポートローハネル(クロスメンバ)                 |                     | ・エンジンルーム内配線・配管および付属品                                         |                          |    |
| ・ブレーキマスタシリンダおよび<br>ブレーキブースタAssy          |                     | (M140)                                                       |                          |    |
| 「備考」                                     |                     |                                                              |                          |    |
| ※ヘッドランプサポートローハネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。 |                     |                                                              |                          |    |

新

| B151 両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートパネル<br>(センタ)、片側フロントインナホイールハウス取替 |                           | 片側                    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 5. 50                                                          | 取外し状態                     |                       |
|                                                                | ・フロントハネルグループ              | ・エアコンリフジエラントコンテナサAssy |
|                                                                | ・フートヒンジ                   | ・ラジエータAssy            |
|                                                                | ・フロントデッキカーニッシュ            | ・片側フロントサスペンション        |
|                                                                | (含) 作業および部品の脱着または取替       |                       |
|                                                                | ・両側ヘッドランプサポートアッパーパネル(サイド) | ・フロントデッキアッパーアウタフレーム   |
|                                                                | ・アッパーフレームツウフロントヒラフレース     | ・付属品                  |
|                                                                | [除] 作業および部品の脱着または取替       |                       |
| ・ヘッドランプサポートローハネル(クロスメンバ)                                       | ・エンジンルーム内配線・配管および付属品      |                       |
| ・ブレーキマスタシリンダおよび<br>ブレーキブースタAssy                                | (M140)                    |                       |
| 「備考」                                                           |                           |                       |
| ※ヘッドランプサポートローハネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。                       |                           |                       |

**P.26 B152** 両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントロワーフェンダシールド取替

旧

| B152 両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントロワーフェンダシールド取替 |                                     | 片側                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 4. 90                                                                                   | 取外し状態                               |                          |
|                                                                                         | ・フロントハネルグループ                        | ・ラジエータAssy               |
|                                                                                         | ・フロントデッキカニッシュ                       | ・片側フロントサスペンション           |
|                                                                                         | ・エアコンリフジエラントコンデンサAssy               |                          |
|                                                                                         | (含) 作業および部品の脱着または取替                 |                          |
|                                                                                         | ・フロントエンドストラクチャステー                   | ・両側ヘッドランプサポートアッパパネル(サイド) |
|                                                                                         | ・ヘッドランプサポートロワーハネル<br>(品名コード:62650B) | ・付属品                     |
| ・両側フロントバンパーリンホースメント(品名コード:62054)                                                        |                                     |                          |
| [除] 作業および部品の脱着または取替                                                                     |                                     |                          |
| ・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)                                                              |                                     |                          |
| 「備考」                                                                                    |                                     |                          |
| ※ヘッドランプサポートロワーハネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。                                               |                                     |                          |

新

| B152 両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントロワーフェンダシールド取替 |                               | 片側             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 4. 60                                                                                | 取外し状態                         |                |
|                                                                                      | ・フロントハネルグループ                  | ・ラジエータAssy     |
|                                                                                      | ・フロントデッキカニッシュ                 | ・片側フロントサスペンション |
|                                                                                      | ・エアコンリフジエラントコンデンサAssy         |                |
|                                                                                      | (含) 作業および部品の脱着または取替           |                |
|                                                                                      | ・両側ヘッドランプサポートアッパハネル(サイド) ・付属品 |                |
|                                                                                      | [除] 作業および部品の脱着または取替           |                |
|                                                                                      | ・エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)   |                |
| 「備考」                                                                                 |                               |                |
| ※ヘッドランプサポートロワーハネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。                                            |                               |                |

\*No.J588 ミツビシ R V R 2010年8月 (GA3W系)

**P.27 B153両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアツパパネル(センタ)、片側フロントロワーフェンダシールド取替**

旧

| B153  | 両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアツパパネル(センタ)、片側フロントロワーフェンダシールド取替                                                                                                                          | 片側 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. 70 | <b>取外し状態</b>                                                                                                                                                                       |    |
|       | <div>・フロントハネルググループ</div> <div>・ラジエータAssy</div> <div>・フロントデッキカニッシュ</div> <div>・片側フロントサスペンション</div> <div>・エアコンリフジエラントコンテンサAssy</div>                                                 |    |
|       | <b>(含) 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                                                                         |    |
|       | <div>・フロントエンストラクチャステー</div> <div>・両側ヘッドランプサポートアツパパネル(サイド)</div> <div>・ヘッドランプサポートロワーハネル</div> <div>・付属品</div> <div>(品名コード:62650B)</div> <div>・両側フロントバンパーリネホースメント(品名コード:62054)</div> |    |
|       | <b>[除] 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                                                                         |    |
|       | <div>・ヘッドランプサポートロワーハネル(クロスメンバ)</div> <div>・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)</div>                                                                                                         |    |
|       | <b>「備考」</b>                                                                                                                                                                        |    |
|       | ※ヘッドランプサポートロワーハネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。                                                                                                                                          |    |

新

| B153  | 両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートパネル(センタ)、片側フロントロワーフェンダシールド取替                                                                             | 片側 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. 30 | <b>取外し状態</b>                                                                                                                       |    |
|       | <div>・フロントハネルググループ</div> <div>・ラジエータAssy</div> <div>・フロントデッキカニッシュ</div> <div>・片側フロントサスペンション</div> <div>・エアコンリフジエラントコンテンサAssy</div> |    |
|       | <b>(含) 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                         |    |
|       | <div>・両側ヘッドランプサポートアツパパネル(サイド)</div> <div>・付属品</div>                                                                                |    |
|       | <b>[除] 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                         |    |
|       | <div>・ヘッドランプサポートロワーハネル(クロスメンバ)</div> <div>・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)</div>                                                         |    |
|       | <b>「備考」</b>                                                                                                                        |    |
|       | ※ヘッドランプサポートロワーハネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。                                                                                          |    |

\*No.J588 ミツビシ R V R 2010年8月 (GA3W系)

**P.28** B160片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントインナホイールハウス取替

旧

| B160  | 片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントインナホイールハウス取替                                                                                         | 片側                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 60 | <b>取外し状態</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパ</li> <li>・ヘッドランプ Assy</li> <li>・フート</li> <li>・フートヒンジ</li> <li>・フロントデッキカバーニッシュ</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダ</li> <li>・エアコンリフリジエラントコンデンスAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・片側フロントサスペンション</li> </ul>            |
|       | <b>(含) 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントエンストラクチャステー</li> <li>・ヘッドランプサポートロワーパネル</li> <li>(品名コード:62650B)</li> <li>・両側フロントバンパリールホースメント</li> <li>(品名コード:62054)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘッドランプサポートアッパパネル(サイド)</li> <li>・アッパフレームツウフロントヒールブレーレス</li> <li>・フロントデッキアッパアウタフレーム</li> <li>・付属品</li> </ul> |
|       | <b>[除] 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブレーキマスタシリンダおよび</li> <li>ブレーキブースタAssy</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジンルーム内配線・配管および付属品</li> <li>(M140)</li> </ul>                                                             |
|       | <b>「備考」</b><br>※ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |

新

| B160  | 片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントインナホイールハウス取替                                                           | 片側                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 30 | <b>取外し状態</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                         |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパ</li> <li>・ヘッドランプ Assy</li> <li>・フート</li> <li>・フートヒンジ</li> <li>・フロントデッキカバーニッシュ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダ</li> <li>・エアコンリフリジエラントコンデンスAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・片側フロントサスペンション</li> </ul> |
|       | <b>(含) 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘッドランプサポートアッパパネル(サイド)</li> <li>・アッパフレームツウフロントヒールブレーレス</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントデッキアッパアウタフレーム</li> <li>・付属品</li> </ul>                                                      |
|       | <b>[除] 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブレーキマスタシリンダおよび</li> <li>ブレーキブースタAssy</li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジンルーム内配線・配管および付属品</li> <li>(M140)</li> </ul>                                                  |
|       | <b>「備考」</b><br>※ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。                                                                                 |                                                                                                                                         |

**P.29 B161片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル(センタ)、片側フロントインナホイールハウス取替**

旧

| B161  | 片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル(センタ)、片側フロントインナホイールハウス取替                                                                                                                  | 片側                                                                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 30 | <b>取外し状態</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパ</li> <li>・ヘッドランプ Assy</li> <li>・フート</li> <li>・フートヒンジ</li> <li>・フロントデッキカバーニッシュ</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンタ</li> <li>・エアコンリフシエラントコンテナAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・片側フロントサスペンション</li> </ul>           |
|       | <b>(含) 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントエンドストラクチャステー</li> <li>・ヘッドランプサポートローパネル</li> <li>(品名コード:62650B)</li> <li>・両側フロントバンパリールホースメント</li> <li>(品名コード:62054)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘッドランプサポートアッパネル(サイト)</li> <li>・アッパフレームツウフロントビラフレース</li> <li>・フロントデッキアッパアウタフレーム</li> <li>・付属品</li> </ul> |
|       | <b>[除] 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘッドランプサポートローパネル(クロスメンバ)</li> <li>・ブレーキマスタシリンダおよびブレーキブースタAssy</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)</li> </ul>                                                                    |
|       | <b>「備考」</b><br>※ヘッドランプサポートローパネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |

新

| B161  | 片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートパネル(センタ)、片側フロントインナホイールハウス取替                                                                                    | 片側                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 00 | <b>取外し状態</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパ</li> <li>・ヘッドランプ Assy</li> <li>・フート</li> <li>・フートヒンジ</li> <li>・フロントデッキカバーニッシュ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンタ</li> <li>・エアコンリフシエラントコンテナAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・片側フロントサスペンション</li> </ul> |
|       | <b>(含) 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                               |                                                                                                                                       |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘッドランプサポートアッパネル(サイト)</li> <li>・アッパフレームツウフロントビラフレース</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントデッキアッパアウタフレーム</li> <li>・付属品</li> </ul>                                                    |
|       | <b>[除] 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                               |                                                                                                                                       |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘッドランプサポートローパネル(クロスメンバ)</li> <li>・ブレーキマスタシリンダおよびブレーキブースタAssy</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)</li> </ul>                                                          |
|       | <b>「備考」</b><br>※ヘッドランプサポートローパネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。                                                                                  |                                                                                                                                       |

**P.30 B162片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントロワーフェンダシールド取替**

旧

| B162 片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントロワーフェンダシールド取替 |                                         | 片側                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 4. 50                                                                                   | 取外し状態                                   |                             |
|                                                                                         | ・フロントバンパ                                | ・フロントフェンダ                   |
|                                                                                         | ・ヘッドランプ Assy                            | ・エアコンリフリシエラントコンデ ンサAssy     |
|                                                                                         | ・フート                                    | ・ラジエータAssy                  |
|                                                                                         | ・フロントデ ッキカ ーニッシュ                        | ・片側フロントサス ペ ンション            |
|                                                                                         | (含) 作業および部品の脱着または取替                     |                             |
|                                                                                         | ・フロントエン トストラクチャステー                      | ・ヘッド ランプ サポ ートアッパ パ ネル(サイト) |
|                                                                                         | ・ヘッド ランプ サポ ートロワーパ ネル<br>(品名コード:62650B) | ・付属品                        |
| ・両側フロントバンパ リンホースメント(品名コード:62054)                                                        |                                         |                             |
| [除] 作業および部品の脱着または取替                                                                     |                                         |                             |
| ・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)                                                              |                                         |                             |
| 「備考」                                                                                    |                                         |                             |
| ※ヘッド ランプ サポ ートロワーパ ネル(クロスメンバ) とは品名コード62650を示す。                                          |                                         |                             |

新

| B162 片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントロワーフェンダシールド取替 |                         | 片側                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 4. 10                                                                                | 取外し状態                   |                        |
|                                                                                      | ・フロントバンパ                | ・フロントフェンダ              |
|                                                                                      | ・ヘッドランプ Assy            | ・エアコンリフリジエラントコンデンサAssy |
|                                                                                      | ・フート                    | ・ラジエータAssy             |
|                                                                                      | ・フロントデッキカバーニッシュ         | ・片側フロントサスペンション         |
|                                                                                      | (含) 作業および部品の脱着または取替     |                        |
|                                                                                      | ・ヘッドランプサポートアッパーパネル(サイド) | ・付属品                   |
|                                                                                      | [除] 作業および部品の脱着または取替     |                        |
| ・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)                                                           |                         |                        |
| 「備考」                                                                                 |                         |                        |
| ※ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。                                            |                         |                        |

**P.31 B163片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル(センタ)、片側フロントローフェンダシールド取替**

旧

| B163                                     | 片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル<br>(センタ)、片側フロントローフェンダシールド取替 | 片側                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3. 20                                    | 取外し状態                                                        |                        |
|                                          | ・フロントバンパ                                                     | ・フロントフェンダ              |
|                                          | ・ヘッドランプ Assy                                                 | ・エアコンリフシエラントコンデンサAssy  |
|                                          | ・フート                                                         | ・ラジエータAssy             |
|                                          | ・フロントデッキガーニッシュ                                               | ・片側フロントサスペンション         |
|                                          | (含) 作業および部品の脱着または取替                                          |                        |
|                                          | ・フロントエンストラクチャステー                                             | ・ヘッドランプサポートアッパパネル(サイト) |
| ・ヘッドランプサポートローパネル                         | ・付属品                                                         |                        |
| (品名コード:62650B)                           |                                                              |                        |
| ・両側フロントバンパリンホースメント(品名コード:62054)          |                                                              |                        |
| [除] 作業および部品の脱着または取替                      |                                                              |                        |
| ・ヘッドランプサポートローパネル(クロスメンパ)                 |                                                              |                        |
| ・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)               |                                                              |                        |
| 「備考」                                     |                                                              |                        |
| ※ヘッドランプサポートローパネル(クロスメンパ)とは品名コード62650を示す。 |                                                              |                        |

新

| B163 片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートパネル(センタ)、片側フロントローフェンダシールド取替 |                         | 片側                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 2. 80                                                      | 取外し状態                   |                      |
|                                                            | ・フロントバンパ                | ・フロントフェンダ            |
|                                                            | ・ヘッドランプ Assy            | ・エアコンリフシエラントコンテナAssy |
|                                                            | ・フート                    | ・ラジエータAssy           |
|                                                            | ・フロントデッキカバーニッシュ         | ・片側フロントサスペンション       |
|                                                            | (含) 作業および部品の脱着または取替     |                      |
|                                                            | ・ヘッドランプサポートアッパーパネル(サイド) | ・付属品                 |
|                                                            | [除] 作業および部品の脱着または取替     |                      |
| ・ヘッドランプサポートローパネル(クロスメンバー)                                  |                         |                      |
| ・エンジンルーム内配線・配管および付属品 (M140)                                |                         |                      |
| 「備考」                                                       |                         |                      |
| ※ヘッドランプサポートローパネル(クロスメンバー)とは品名コード62650を示す。                  |                         |                      |

**P.32 B170**両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアツパパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントインナホイールハウス、片側フロントサイドメンバAssy取替

旧

| B170  | 両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアツパパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントインナホイールハウス、片側フロントサイドメンバAssy取替                                                   | 片側                                                                                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. 90 | <b>取外し状態</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントハネルグループ</li> <li>・フートヒンジ</li> <li>・フロントデッキカニッシュ</li> <li>・エアコンリフジエラントコンテンサAssy</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy</li> </ul>                                                                        |
|       | <b>(含) 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントエンストラクチャステー</li> <li>・ヘッドランプサポートロワーハネル(品名コード:62650B)</li> <li>・両側フロントハネリアンホースメント(品名コード:62054)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・両側ヘッドランプサポートアツパハネル(サイド)</li> <li>・アツパフレームツウフロントビラーブレース</li> <li>・フロントデッキアツパアウタフレーム</li> <li>・フロントサイドメンバエクステンション</li> <li>・付属品</li> </ul> |
|       | <b>[除] 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブレーキマスタシリンダおよびブレーキブースタAssy</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)</li> </ul>                                                                                                     |
|       | <b>「備考」</b><br>※ヘッドランプサポートロワーハネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。<br>※フロントサイドメンバ部は、補給部品のフロントサイドメンバAssyからフロントフロアサイドメンバを取外し、フロントサイドメンバ前部のみを取替る作業。指数はこれを含んで作成。   |                                                                                                                                                                                  |

新

| B170  | 両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントインナホイールハウス、片側フロントサイドメンバAssy取替                                                    | 片側                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. 50 | <b>取外し状態</b>                                                                                                                                       |                                                                                                           |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントハネルグループ</li> <li>・フートヒンジ</li> <li>・フロントデッキカニッシュ</li> <li>・エアコンリフジエラントコンテンサAssy</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy</li> </ul> |
|       | <b>(含) 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                                         |                                                                                                           |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・両側ヘッドランプサポートアツパハネル(サイド)</li> <li>・アツパフレームツウフロントビラーブレース</li> <li>・フロントデッキアツパアウタフレーム</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントサイドメンバエクステンション</li> <li>・付属品</li> </ul>                       |
|       | <b>[除] 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                                         |                                                                                                           |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブレーキマスタシリンダおよびブレーキブースタAssy</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)</li> </ul>                              |
|       | <b>「備考」</b><br>※ヘッドランプサポートロワーハネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。<br>※フロントサイドメンバ部は、補給部品のフロントサイドメンバAssyからフロントフロアサイドメンバを取外し、フロントサイドメンバ前部のみを取替る作業。指数はこれを含んで作成。 |                                                                                                           |

**P.33 B171**両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアツパパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントインナホイールハウス、片側フロントインナサイドメンバ半裁取替

旧

|                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B171                                                                                | 両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアツパパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントインナホイールハウス、片側フロントインナサイドメンバ半裁取替       | 片側                                                                                                              |
| 8. 80                                                                               | 取外し状態                                                                                                     |                                                                                                                 |
|                                                                                     | ・フロントハ <sup>°</sup> ネルク <sup>°</sup> ループ <sup>°</sup>                                                     | ・エアコンリフリジ <sup>°</sup> ェラントコンデ <sup>°</sup> ンサAssy                                                              |
|                                                                                     | ・フ <sup>°</sup> ート <sup>°</sup> ヒンジ <sup>°</sup>                                                          | ・ラジ <sup>°</sup> ェータAssy                                                                                        |
|                                                                                     | ・フロントデ <sup>°</sup> ッキカ <sup>°</sup> ーニツシュ                                                                | ・片側フロントサスヘ <sup>°</sup> ンション                                                                                    |
|                                                                                     | (含) 作業および部品の脱着または取替                                                                                       |                                                                                                                 |
|                                                                                     | ・フロントエンド <sup>°</sup> ストラクチャステー                                                                           | ・アツパ <sup>°</sup> フ <sup>°</sup> レームツウフロントビ <sup>°</sup> ラーブ <sup>°</sup> レース                                   |
|                                                                                     | ・ヘッドランプサポ <sup>°</sup> ートロワーハ <sup>°</sup> ネル<br>(品名コード:62650B)                                           | ・フロントデ <sup>°</sup> ッキアツパ <sup>°</sup> アウタフ <sup>°</sup> レーム<br>・フロントサイト <sup>°</sup> メンバ <sup>°</sup> エクステンション |
| ・両側フロントハ <sup>°</sup> ンパ <sup>°</sup> リーンホースメント<br>(品名コード:62054)                    | ・フロントアウタサイト <sup>°</sup> メンバ <sup>°</sup> 半裁<br>・フロントサイト <sup>°</sup> メンバ <sup>°</sup> フ <sup>°</sup> レート |                                                                                                                 |
| ・両側ヘッドランプサポ <sup>°</sup> ートアツパ <sup>°</sup> ハ <sup>°</sup> ネル(サイト <sup>°</sup> )    | ・付属品                                                                                                      |                                                                                                                 |
| [除] 作業および部品の脱着または取替                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                 |
| ・ブレーキマスダシリクタ <sup>°</sup> および<br>ブレーキフ <sup>°</sup> ースタAssy                         | ・エンジンルーム内配線・配管および付属品                                                                                      |                                                                                                                 |
| 「備考」                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                 |
| ※ヘッドランプサポ <sup>°</sup> ートロワーハ <sup>°</sup> ネル(クロスメンバ <sup>°</sup> )とは品名コード62650を示す。 |                                                                                                           |                                                                                                                 |

新

| B171 両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントインナホイールハウス、片側フロントインナサイドメンバ半裁取替 |                                                                                                             | 片側                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 8. 40                                                                                                 | 取外し状態                                                                                                       |                                                    |
|                                                                                                       | ・フロントハ <sup>°</sup> ネルカ <sup>°</sup> ループ                                                                    | ・エアコンリフリジ <sup>°</sup> ェラントコンデ <sup>°</sup> ンサAssy |
|                                                                                                       | ・フ <sup>°</sup> ート <sup>°</sup> ヒンジ                                                                         | ・ラジ <sup>°</sup> ェータAssy                           |
|                                                                                                       | ・フロントデ <sup>°</sup> ッキカ <sup>°</sup> ーニツシュ                                                                  | ・片側フロントサス <sup>°</sup> ヘ <sup>°</sup> ンション         |
|                                                                                                       | (含) 作業および部品の脱着または取替                                                                                         |                                                    |
|                                                                                                       | ・両側ヘッ <sup>°</sup> ランプ <sup>°</sup> サポ <sup>°</sup> ートアツパ <sup>°</sup> ハ <sup>°</sup> ネル(サイト <sup>°</sup> ) | ・フロントアウタサイト <sup>°</sup> メンバ <sup>°</sup> 半裁       |
| ・アツパ <sup>°</sup> フ <sup>°</sup> レームツウフロントビ <sup>°</sup> ラーブ <sup>°</sup> レース                         | ・フロントサイト <sup>°</sup> メンバ <sup>°</sup> フ <sup>°</sup> レート                                                   |                                                    |
| ・フロントデ <sup>°</sup> ッキアツパ <sup>°</sup> アウタフ <sup>°</sup> レーム                                          | ・付属品                                                                                                        |                                                    |
| ・フロントサイト <sup>°</sup> メンバ <sup>°</sup> エクステンション                                                       |                                                                                                             |                                                    |
| [除] 作業および部品の脱着または取替                                                                                   |                                                                                                             |                                                    |
| ・ブレーキマスダシリクタ <sup>°</sup> および<br>ブレーキフ <sup>°</sup> ースタAssy                                           | ・エンジンルーム内配線・配管および付属品                                                                                        |                                                    |
| 「備考」                                                                                                  |                                                                                                             |                                                    |
| ※ヘッドランプサポ <sup>°</sup> ートロワーハ <sup>°</sup> ネル(クロスメンバ <sup>°</sup> )とは品名コード62650を示す。                   |                                                                                                             |                                                    |

P.34 B172両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントロワーフェンダシールド、片側フロントインナサイドメンバ半裁取替

旧

| B172 両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントロワーフェンダシールド、片側フロントインナサイドメンバ半裁取替 |                                      | 片側                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 6. 60                                                                                                     | 取外し状態                                |                                         |
|                                                                                                           | ・フロントハネルグループ                         | ・ラジエータAssy                              |
|                                                                                                           | ・フロントデッキカニッシュ                        | ・片側フロントサスペンション                          |
|                                                                                                           | ・エアコンリフジエラントコンテナAssy                 |                                         |
|                                                                                                           | (含) 作業および部品の脱着または取替                  |                                         |
|                                                                                                           | ・フロントエンドストラクチャステー                    | ・両側ヘッドランプサポートアッパパネル(サイド)                |
|                                                                                                           | ・ヘッドランプサポートロワーハネル<br>(品名コード:62650B)  | ・フロントサイドメンバエクステンション<br>・フロントアウトサイドメンバ半裁 |
|                                                                                                           | ・両側フロントバンパリアンホースメント<br>(品名コード:62054) | ・フロントサイドメンバプレート<br>・付属品                 |
| [除] 作業および部品の脱着または取替                                                                                       |                                      |                                         |
| ・エンジンルーム内配線・配管および付属品                                                                                      |                                      |                                         |
| 「備考」                                                                                                      |                                      |                                         |
| ※ヘッドランプサポートロワーハネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。                                                                 |                                      |                                         |

新

| B172 両側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントロワーフェンダシールド、片側フロントインナサイドメンバ半裁取替 |                           | 片側              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 6. 20                                                                                                  | 取外し状態                     |                 |
|                                                                                                        | ・フロントハネルグループ              | ・ラジエータAssy      |
|                                                                                                        | ・フロントデッキカニッシュ             | ・片側フロントサスペンション  |
|                                                                                                        | ・エアコンリフジエラントコンテナAssy      |                 |
|                                                                                                        | (含) 作業および部品の脱着または取替       |                 |
|                                                                                                        | ・両側ヘッドランプサポートアッパーパネル(サイド) | ・フロントサイドメンバプレート |
|                                                                                                        | ・フロントサイドメンバエクステンション       | ・付属品            |
|                                                                                                        | ・フロントアウトサイドメンバ半裁          |                 |
| [除] 作業および部品の脱着または取替                                                                                    |                           |                 |
| ・エンジンルーム内配線・配管および付属品                                                                                   |                           |                 |
| 「備考」                                                                                                   |                           |                 |
| ※ヘッドランプサポートロワーハネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。                                                              |                           |                 |

**P.35 B180片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアツパパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントインナホイールハウス、片側フロントサイドメンバAssy取替**

旧

| B180  | 片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアツパパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントインナホイールハウス、片側フロントサイドメンバAssy取替                                                                       | 片側                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. 50 | <b>取外し状態</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントハネルグループ</li> <li>・フートヒンジ</li> <li>・フロントデッキカニッシュ</li> <li>・エアコンリフジエラントコンテンサAssy</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy</li> </ul>                                                                     |
|       | <b>(含) 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントエンストラクチャステー</li> <li>・ヘッドランプサポートロワーハネル</li> <li>(品名コード:62650B)</li> <li>・両側フロントハネリアンホースメント</li> <li>(品名コード:62054)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘッドランプサポートアツパハネル(サイト)</li> <li>・アツパフレームツウフロントビラーブレー</li> <li>・フロントデッキアツパアウタフレーム</li> <li>・フロントサイトメンバエクステンション</li> <li>・付属品</li> </ul> |
|       | <b>[除] 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブレーキマスタシリンダおよび</li> <li>・ブレーキブースタAssy</li> </ul>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)</li> </ul>                                                                                                  |
|       | <b>「備考」</b><br>※ヘッドランプサポートロワーハネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。<br>※フロントサイトメンバ部は、補給部品のフロントサイトメンバAssyからフロントフロアサイトメンバを取外し、フロントサイトメンバ前部のみを取替る作業。指数はこれを含んで作成。                       |                                                                                                                                                                               |

新

| B180  | 片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントインナホイールハウス、片側フロントサイドメンバAssy取替                                                    | 片側                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. 20 | <b>取外し状態</b>                                                                                                                                       |                                                                                                           |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントハネルグループ</li> <li>・フートヒンジ</li> <li>・フロントデッキカニッシュ</li> <li>・エアコンリフジエラントコンテンサAssy</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy</li> </ul> |
|       | <b>(含) 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                                         |                                                                                                           |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘッドランプサポートアツパハネル(サイト)</li> <li>・アツパフレームツウフロントビラーブレー</li> <li>・フロントデッキアツパアウタフレーム</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントサイトメンバエクステンション</li> <li>・付属品</li> </ul>                       |
|       | <b>[除] 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                                         |                                                                                                           |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブレーキマスタシリンダおよび</li> <li>・ブレーキブースタAssy</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)</li> </ul>                              |
|       | <b>「備考」</b><br>※ヘッドランプサポートロワーハネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。<br>※フロントサイトメンバ部は、補給部品のフロントサイトメンバAssyからフロントフロアサイトメンバを取外し、フロントサイトメンバ前部のみを取替る作業。指数はこれを含んで作成。 |                                                                                                           |

**P.36 B181片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントインナホイールハウス、片側フロントインナサイドメンバ半裁取替**

旧

| B181  | 片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントインナホイールハウス、片側フロントインナサイドメンバ半裁取替                                                                                            | 片側                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. 40 | <b>取外し状態</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパ</li> <li>・ヘッドランプ Assy</li> <li>・フート</li> <li>・フートヒンジ</li> <li>・フロントデッキカバーニッシュ</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダ</li> <li>・エアコンリフリジエラントコンデンスAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・片側フロントサスペンション</li> </ul>                                                           |
|       | <b>(含) 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントエンストラクチャステー</li> <li>・ヘッドランプサポートロワーパネル<br/>(品名コード:62650B)</li> <li>・両側フロントバンパリーホースメント<br/>(品名コード:62054)</li> <li>・ヘッドランプサポートアッパパネル(サイド)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アッパフレームツウフロントビラープレート</li> <li>・フロントデッキアッパアウタフレーム</li> <li>・フロントサイドメンバエクステンション</li> <li>・フロントアウタサイドメンバ半裁</li> <li>・フロントサイドメンバプレート</li> <li>・付属品</li> </ul> |
|       | <b>[除] 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブレーキマスタシリンダおよび<br/>ブレーキブースタAssy</li> </ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジンルーム内配線・配管および付属品</li> </ul>                                                                                                                            |
|       | <b>「備考」</b><br>※ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |

新

| B181  | 片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントインナホイールハウス、片側フロントインナサイドメンバ半裁取替                                                                 | 片側                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. 00 | <b>取外し状態</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパ</li> <li>・ヘッドランプ Assy</li> <li>・フート</li> <li>・フートヒンジ</li> <li>・フロントデッキカバーニッシュ</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダ</li> <li>・エアコンリフリジエラントコンデンスAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・片側フロントサスペンション</li> </ul> |
|       | <b>(含) 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘッドランプサポートアッパパネル(サイド)</li> <li>・アッパフレームツウフロントビラープレート</li> <li>・フロントデッキアッパアウタフレーム</li> <li>・フロントサイドメンバエクステンション</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントアウタサイドメンバ半裁</li> <li>・フロントサイドメンバプレート</li> <li>・付属品</li> </ul>                               |
|       | <b>[除] 作業および部品の脱着または取替</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブレーキマスタシリンダおよび<br/>ブレーキブースタAssy</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジンルーム内配線・配管および付属品</li> </ul>                                                                  |
|       | <b>「備考」</b><br>※ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。                                                                                                         |                                                                                                                                         |

P.37 B182片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントロワーフェンダシールド、片側フロントインナサイドメンバ半裁取替

旧

| B182  | 片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートアッパパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントロワーフェンダシールド、片側フロントインナサイドメンバ半裁取替                                                                     | 片側                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 10 | 取外し状態                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパ</li> <li>・ヘッドランプ Assy</li> <li>・フート</li> <li>・フロントデッキカバーニッシュ</li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダ</li> <li>・エアコンリフジエラントコンテナサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・片側フロントサスペンション</li> </ul>                                 |
|       | (含) 作業および部品の脱着または取替                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントエンストラクチャステー</li> <li>・ヘッドランプサポートロワーパネル</li> <li>(品名コード:62650B)</li> <li>・両側フロントバンパリンホースメント</li> <li>(品名コード:62054)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘッドランプサポートアッパパネル(サイト)</li> <li>・フロントサイトメンバエクステンション</li> <li>・フロントアウトサイトメンバ半裁</li> <li>・フロントサイトメンバプレート</li> <li>・付属品</li> </ul> |
|       | [除] 作業および部品の脱着または取替                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |
|       | ・エンジンルーム内配線・配管および付属品                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|       | 「備考」<br>※ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |

新

| B182  | 片側ヘッドランプサポートパネル、ヘッドランプサポートパネル(センタ)、ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)、片側フロントロワーフェンダシールド、片側フロントインナサイドメンバ半裁取替                               | 片側                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 80 | 取外し状態                                                                                                                           |                                                                                                                                        |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパ</li> <li>・ヘッドランプ Assy</li> <li>・フート</li> <li>・フロントデッキカバーニッシュ</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダ</li> <li>・エアコンリフジエラントコンテナサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・片側フロントサスペンション</li> </ul> |
|       | (含) 作業および部品の脱着または取替                                                                                                             |                                                                                                                                        |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘッドランプサポートアッパパネル(サイト)</li> <li>・フロントサイトメンバエクステンション</li> <li>・フロントアウトサイトメンバ半裁</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントサイトメンバプレート</li> <li>・付属品</li> </ul>                                                        |
|       | [除] 作業および部品の脱着または取替                                                                                                             |                                                                                                                                        |
|       | ・エンジンルーム内配線・配管および付属品                                                                                                            |                                                                                                                                        |
|       | 「備考」<br>※ヘッドランプサポートロワーパネル(クロスメンバ)とは品名コード62650を示す。                                                                               |                                                                                                                                        |

# 訂 正 の お 願 い

2010.12 株式会社自研センター

\* No.J-588 ミツビシ R V R 2010 年 8 月 (GA3W 系) を下記の通り訂正いたします。

## P.141 補修塗装指数

塗り数値のパネル名に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧

### ① 塗り数値 (各塗膜共通)

| No. | パネ ル 名          | 面積<br>dm <sup>2</sup> | 取替パネル |     | 修正パネル        |              |              | 高機能<br>塗装 |
|-----|-----------------|-----------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------|
|     |                 |                       | 複数塗   | 単体塗 | 1/1塗装<br>複数塗 | 1/2塗装<br>複数塗 | 1/3塗装<br>複数塗 |           |
| 1   | フード             | 131                   | 2.2   | 2.9 | 3.9          | 2.7          | 2.3          | -         |
| 2   | フロントフェンダ        | 41                    | 1.5   | 1.9 | 2.2          | 1.7          | 1.5          | -         |
| 3   | フロントドア          | 88                    | 2.1   | 2.8 | 3.3          | 2.3          | 1.9          | -         |
| 4   | リヤドア            | 70                    | 1.9   | 2.5 | 2.9          | 2.0          | 1.7          | -         |
| 5   | クォーアウタパネル ※1    | 52                    | 2.3   | 2.9 | 2.5          | 1.9          | 1.6          | -         |
| 6   | テールゲートパネル Assy  | 109                   | 2.4   | 3.2 | 3.6          | 2.5          | 2.1          | -         |
| 7   | リヤエンドアウタパネル ※2  | 65                    | 1.9   | 2.5 | 2.7          | 2.0          | 1.7          | -         |
| 8   | ルーフパネル ※3       | 227                   | 4.0   | 5.2 | 5.1          | 3.8          | 3.1          | -         |
| 9   | フロントフロアアウタサイドシル | 25                    | 1.6   | 1.8 | 1.5          | -            | -            | -         |

○ : 誤り箇所

新

### ① 塗り数値 (各塗膜共通)

| No. | パネ ル 名          | 面積<br>dm <sup>2</sup> | 取替パネル |     | 修正パネル        |              |              | 高機能<br>塗装 |
|-----|-----------------|-----------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------|
|     |                 |                       | 複数塗   | 単体塗 | 1/1塗装<br>複数塗 | 1/2塗装<br>複数塗 | 1/3塗装<br>複数塗 |           |
| 1   | フード             | 131                   | 2.2   | 2.9 | 3.9          | 2.7          | 2.3          | -         |
| 2   | フロントフェンダ        | 41                    | 1.5   | 1.9 | 2.2          | 1.7          | 1.5          | -         |
| 3   | フロントドア          | 88                    | 2.1   | 2.8 | 3.3          | 2.3          | 1.9          | -         |
| 4   | リヤドア            | 70                    | 1.9   | 2.5 | 2.9          | 2.0          | 1.7          | -         |
| 5   | クォーアウタパネル ※1    | 52                    | 2.3   | 2.9 | 2.5          | 1.9          | 1.6          | -         |
| 6   | テールゲートパネル Assy  | 109                   | 2.4   | 3.2 | 3.6          | 2.5          | 2.1          | -         |
| 7   | リヤエンドパネル ※2     | 65                    | 1.9   | 2.5 | 2.7          | 2.0          | 1.7          | -         |
| 8   | ルーフパネル ※3       | 227                   | 4.0   | 5.2 | 5.1          | 3.8          | 3.1          | -         |
| 9   | フロントフロアアウタサイドシル | 25                    | 1.6   | 1.8 | 1.5          | -            | -            | -         |