

訂正のお願い

2013. 8 株式会社自研センター

*No.J-600 ニッサン エルグランド 2010年12月（E52系）を下記の通り訂正いたします。

P.33 B190

指数テーブル欄に追加訂正があったため、差替え願います。

~~○○○○~~ 削除 ○○○○ 追加

B190															
(1)片側フロントピラー、片側フードレッジレインフォースメント取替															
8. 80	取外し状態														
	<table><tbody><tr><td>・フロントバンパフェーシア</td><td>・フロントフェンダモールディング</td></tr><tr><td>・フロントグリルAssy</td><td>・フロントドアAssy</td></tr><tr><td>・ヘッドランプAssy</td><td>・ウインドシールドガラス</td></tr><tr><td>・フード</td><td>・<u>オペラウインドウガラス</u></td></tr><tr><td>・フードヒンジAssy</td><td>・ステアリングアッパコラムAssy</td></tr><tr><td>・カウルトップアッパカバー</td><td>・インストルメントパネル&パッドAssy</td></tr><tr><td>・フロントフェンダ</td><td></td></tr></tbody></table>	・フロントバンパフェーシア	・フロントフェンダモールディング	・フロントグリルAssy	・フロントドアAssy	・ヘッドランプAssy	・ウインドシールドガラス	・フード	・ <u>オペラウインドウガラス</u>	・フードヒンジAssy	・ステアリングアッパコラムAssy	・カウルトップアッパカバー	・インストルメントパネル&パッドAssy	・フロントフェンダ	
	・フロントバンパフェーシア	・フロントフェンダモールディング													
・フロントグリルAssy	・フロントドアAssy														
・ヘッドランプAssy	・ウインドシールドガラス														
・フード	・ <u>オペラウインドウガラス</u>														
・フードヒンジAssy	・ステアリングアッパコラムAssy														
・カウルトップアッパカバー	・インストルメントパネル&パッドAssy														
・フロントフェンダ															
(含)作業および部品															
<table><tbody><tr><td>・キッキングフロントプレート脱着</td><td>・フロントピラーブレース取替</td></tr><tr><td>・サイドダッシュ取替</td><td>・フロントフェンダブラケットAssy取替</td></tr><tr><td>・ダッシュサイドフィニッシャ脱着</td><td>・ボデーサイドフロントウエルト脱着</td></tr><tr><td>・フロントインナアッパピラー取替</td><td>・レインフォースフロントピラーアッパ取替</td></tr><tr><td>・フロントドアパーティングシール脱着</td><td>・付属品</td></tr></tbody></table>	・キッキングフロントプレート脱着	・フロントピラーブレース取替	・サイドダッシュ取替	・フロントフェンダブラケットAssy取替	・ダッシュサイドフィニッシャ脱着	・ボデーサイドフロントウエルト脱着	・フロントインナアッパピラー取替	・レインフォースフロントピラーアッパ取替	・フロントドアパーティングシール脱着	・付属品					
・キッキングフロントプレート脱着	・フロントピラーブレース取替														
・サイドダッシュ取替	・フロントフェンダブラケットAssy取替														
・ダッシュサイドフィニッシャ脱着	・ボデーサイドフロントウエルト脱着														
・フロントインナアッパピラー取替	・レインフォースフロントピラーアッパ取替														
・フロントドアパーティングシール脱着	・付属品														
・フロントピラー上部および下部(アウタシル部)でのカット作業															

B190

(1)片側フロントピラー、片側フードレッジレインフォースメント取替

8. 80


取外し状態

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパフェーシア ・フロントグリルAssy ・ヘッドランプAssy ・フード ・フードヒンジAssy ・カウルトップアッパカバー ・フロントフェンダ | <ul style="list-style-type: none"> ・フロントフェンダモールディング ・フロントドアAssy ・ウインドシールドガラス ・オペラウインドウガラス ・ステアリングアッパコラムAssy ・インストルメントパネル&パッドAssy |
|---|--|


(含)作業および部品

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・キッキングフロントプレート脱着 ・サイドダッシュ取替 ・ダッシュサイドフィニッシャ脱着 ・フロントインナアッパピラー取替 ・フロントドアパーティングシール脱着 | <ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラーブレース取替 ・フロントフェンダブラケットAssy取替 ・ボデーサイドフロントウエルト脱着 ・レインフォースフロントピラーアッパ取替 ・付属品 |
|--|---|

・フロントピラー 上部および下部 (アウトシル部) でのカット作業



[カット断面A-A']



P.34 B191

指数テーブル欄に追加訂正があったため、差替え願います。

~~○○○○~~ 削除 ○○○○ 追加

B191	
(1)片側フロントピラー取替	
左側 7. 30	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパフェーシア ・フロントバンパーマチュアAssy ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・フードヒンジAssy ・カウルトップアッパカバー ・フロントフェンダ ・フロントフェンダモールディング ・ラジエータコアサポートAssy ・フードレッジAssy <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キッキングフロントプレート脱着 ・サイドダッシュ取替 ・ダッシュサイドフィニッシャ脱着 ・フロントインナアッパピラー取替 ・フロントドアパーティングシール脱着
右側 7. 30	<ul style="list-style-type: none"> ・フードレッジレインフォースメント ・ラジエータコアアッパサポート ・フロントドアAssy ・ウインドシールドガラス ・<u>オペラウインドウガラス</u> ・コンデンサ&リキッドタンクAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・ステアリングアッパコラムAssy ・インストルメントパネル&パッドAssy <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラーブレース取替 ・フロントフェンダブラケットAssy取替 ・ボデーサイドフロントウエルト脱着 ・レインフォースフロントピラーアッパ取替 ・付属品
<p>・フロントピラー 上部および下部(アウトシル部)でのカット作業</p>	

B191

(1)片側フロントピラー取替

左側 7. 30	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパフェーシア ・フロントバンパーマチュアAssy ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・フードヒンジAssy ・カウルトップアッパカバー ・フロントフェンダ ・フロントフェンダモールディング ・ラジエータコアサポートAssy ・フードレッジAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・フードレッジレインフォースメント ・ラジエータコアアッパサポート ・フロントドアAssy ・ウインドシールドガラス ・オペラウインドウガラス ・コンデンサ&リキッドタンクAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・ステアリングアッパコラムAssy ・インストルメントパネル&パッドAssy
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・キッキングフロントプレート脱着 ・サイドダッシュ取替 ・ダッシュサイドフィニッシャ脱着 ・フロントインナアッパピラー取替 ・フロントドアパーティングシール脱着 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラーブレース取替 ・フロントフェンダブラケットAssy取替 ・ボデーサイドフロントウエルト脱着 ・レインフォースフロントピラーアッパ取替 ・付属品
右側 7. 30	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパフェーシア ・フロントバンパーマチュアAssy ・フロントグリルAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フード ・フードヒンジAssy ・カウルトップアッパカバー ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・フロントフェンダ ・フロントフェンダモールディング ・ラジエータコアサポートAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・フードレッジAssy ・フードレッジレインフォースメント ・ラジエータコアアッパサポート ・フロントドアAssy ・ウインドシールドガラス ・オペラウインドウガラス ・コンデンサ&リキッドタンクAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・ステアリングアッパコラムAssy ・インストルメントパネル&パッドAssy
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・キッキングフロントプレート脱着 ・サイドダッシュ取替 ・ダッシュサイドフィニッシャ脱着 ・フロントインナアッパピラー取替 ・フロントドアパーティングシール脱着 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラーブレース取替 ・フロントフェンダブラケットAssy取替 ・ボデーサイドフロントウエルト脱着 ・レインフォースフロントピラーアッパ取替 ・付属品
・フロントピラー上部および下部(アウトシル部)でのカット作業			

訂正のお願い


2011. 10 株式会社自研センター

*No.J-600 ニッサン エルグランド 2010年12月 (E52系) を下記の通り訂正いたします。

P.37 B200、B210

イラスト欄でイラストに一部欠落があったため、差替え願います。

○:訂正箇所



訂正のお願い

2011. 6 株式会社自研センター


*No.J-600 ニッサン エルグランド 2010年12月 (E52系) を下記の通り訂正いたします。

P.27 B140(1) ラジエータコアサポート Assy 脱着、(2) ラジエータコアサポート Assy 取替、割増項目 ディスタンスセンサ Assy

イラスト欄に誤りが有ったため、差し替え願います。

旧

▶脱着作業時①グループは一体で脱着。



○：誤り箇所

P.27 B140(1) ラジエータコアサポート Assy 脱着、(2) ラジエータコアサポート Assy 半裁、割増項目
ディスタンスセンサ Assy

新

▶脱着作業時①グループは一体で脱着。

