

訂正のお願い


2012. 4 株式会社自研センター

*No.J-620 スバル ステラ 2011 年 9 月 (LA 100F、LA110F 系) を下記の通り訂正いたします。

P. 81 M010


イラスト欄に誤りがあったため、差替え願います。

○:訂正箇所



M010	
(1)コンデンサAssy(ウィズレシーバ)脱着	
1. 00	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・ラジエータサポートアップ
	(含) 作業および部品
	・シールプレート脱着 ・ガスチャージ
(2)コンデンサAssy(ウィズレシーバ)取替	
1. 10	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプ Assy ・ラジエータサポートアップ
	(含) 作業および部品
	・クーラサーミスタ (ガイキオンセンサ) ・クーラパッキンC ・クーラパッキンD ・シールプレート ・ガスチャージ ・付属品
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0. 30増	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品
	—
・[除]フロンガス代	

▶脱着作業時①グループは一体で脱着。



訂 正 の お 願 い

2012. 2 株式会社自研センター

*No.J-620 スバル ステラ 2011 年 9 月 (LA 100F、LA110F 系) を下記の通り訂正いたします。

P. 56 B270

指数値の変更訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

B270	
(1)片側クォータパネル取替	
右側 6. 20	取外し状態
	・ロッカパネルモールディングロー ・バックドアパネルサブ Assy ・リヤバンパカバー
	・リヤシート ・クォータウインドウガラスリヤ
右側 7. 10	(含)作業および部品
	・クォータトリムパネル Assy リヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブ Assy 取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボード No.1 脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着
	・リヤコンビネーションランプ Assy 脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
(2)片側クォータパネル、片側クォータパネルエクステンションアウト取替	
右側 7. 10	取外し状態
	・ロッカパネルモールディングロー ・バックドアパネルサブ Assy ・バックドアヒンジ Assy アッパ ・バックドアヒンジ Assy ロワー
	・リヤバンパカバー ・リヤシート ・クォータウインドウガラスリヤ
右側 7. 10	(含)作業および部品
	・クォータトリムパネル Assy リヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブ Assy 取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボード No.1 脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・リヤコンビネーションランプ Assy 脱着
	・リヤドアオープニングトリム脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドエクステンションインナフロント取替 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
・クォータパネル上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業 ・クォータパネルエクステンションアウトは下部のみ取替る作業 ・クォータトリムパネル Assy リヤは左側の部品名称、右側の部品名称はリヤクォータトリムとなる ・[除]ルーフヘッドライニング Assy ・[除]フューエルフィラオープニンググリッド Assy がある左側クォータパネルでのフューエルタンク Assy 脱着作業	

B270	
(1) 片側クォータパネル取替	
左側 6. 20	取外し状態 ・ロッカパネルモールディングロー ・リヤバンパカバー ・リヤシート ・クォータウインドウガラスリヤ
	(含) 作業および部品 ・クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードNo.1脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・フューエルインレットボックス取替 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
右側 5. 90	取外し状態 ・ロッカパネルモールディングロー ・バックドアパネルサブAssy ・リヤバンパカバー ・リヤシート ・クォータウインドウガラスリヤ
	(含) 作業および部品 ・クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードNo.1脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
(2) 片側クォータパネル、片側クォータパネルエクステンションアウト取替	
左側 7. 10	取外し状態 ・ロッカパネルモールディングロー ・リヤバンパカバー ・リヤシート ・クォータウインドウガラスリヤ
	(含) 作業および部品 ・クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードNo.1脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・フューエルインレットボックス取替 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
右側 6. 90	取外し状態 ・ロッカパネルモールディングロー ・バックドアパネルサブAssy ・バックドアヒンジAssyアッパ ・バックドアヒンジAssyロー ・リヤバンパカバー ・リヤシート ・クォータウインドウガラスリヤ
	(含) 作業および部品 ・クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードNo.1脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドエクステンションインナフロント取替 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
・クォータパネル上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業 ・クォータパネルエクステンションアウトは下部のみ取替る作業 ・クォータトリムパネルAssyリヤは左側の部品名称、右側の部品名称はリヤクォータトリムとなる ・[除]ルーフヘッドライニングAssy ・[除]フューエルフィアオープニングリッドAssyがある左側クォータパネルでのフューエルタンクAssy脱着作業	

P.60 B310

指数値の変更訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

B310	
(1) 片側クォータパネル、片側クォータパネルエクステンションアウタ、ボデーロワーバックパネルアウタ取替	
左側 8. 30	取外し状態 <div> <div> ・ロッカパネルモールディングロワー ・リヤバンパカバー </div> <div> ・リヤシート ・クォータウインドウガラスリヤ </div> </div>
	(含) 作業および部品 <div> <div> ・両側クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードNo.1脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・フューエルインレットボックス取替 </div> <div> ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・両側リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品 </div> </div>
右側 8. 30	取外し状態 <div> <div> ・ロッカパネルモールディングロワー ・バックドアパネルサブAssy ・バックドアヒンジAssyアッパ ・バックドアヒンジAssyロワー </div> <div> ・リヤバンパカバー ・リヤシート ・クォータウインドウガラスリヤ </div> </div>
	(含) 作業および部品 <div> <div> ・両側クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードNo.1脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 </div> <div> ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・両側リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドエクステンションインナフロント取替 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品 </div> </div>
(2) 片側クォータパネル、片側クォータパネルエクステンションアウタ、ボデーロワーバックパネルアウタ、ボデーロワーバックパネルサブAssyインナ取替	
2WD 左側 9. 20 4WD 左側 9. 30	取外し状態 <div> <div> ・ロッカパネルモールディングロワー ・リヤバンパカバー </div> <div> ・リヤシート ・クォータウインドウガラスリヤ </div> </div>
	(含) 作業および部品 <div> <div> ・両側クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードNo.1脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・フューエルインレットボックス取替 </div> <div> ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・両側リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品 </div> </div>
・クォータパネル上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業 ・ボデーロワーバックパネルサブAssyインナは中央部および片側端部のみ取替る作業 ・クォータパネルエクステンションアウタは下部のみ取替る作業 ・クォータトリムパネルAssyリヤは左側の部品名称、右側の部品名称はリヤクォータトリムとなる ・[除]ルーフヘッドライニングAssy ・[除]フューエルフィアオープニンググリッドAssyがある左側クォータパネルでのフューエルタンクAssy脱着作業	

B310	
(1) 片側クォータパネル、片側クォータパネルエクステンションアウト、ボデーロワーバックパネルアウト取替	
左側 8. 30	取外し状態 ・ロッカパネルモールディングロー ・リヤバンパカバー ・リヤシート ・クォータウインドウガラスリヤ
	(含) 作業および部品 ・両側クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードNo.1脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・フューエルインレットボックス取替 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・両側リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
右側 8. 00	取外し状態 ・ロッカパネルモールディングロー ・バックドアパネルサブAssy ・バックドアヒンジAssyアッパ ・バックドアヒンジAssyロー ・リヤバンパカバー ・リヤシート ・クォータウインドウガラスリヤ
	(含) 作業および部品 ・両側クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードNo.1脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・両側リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドエクステンションインナフロント取替 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
(2) 片側クォータパネル、片側クォータパネルエクステンションアウト、ボデーロワーバックパネルアウト、ボデーロワーバックパネルサブAssyインナ取替	
2WD 左側 9. 20	取外し状態 ・ロッカパネルモールディングロー ・リヤバンパカバー ・リヤシート ・クォータウインドウガラスリヤ
	(含) 作業および部品 ・両側クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードNo.1脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・フューエルインレットボックス取替 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・両側リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
4WD 左側 9. 30	(含) 作業および部品 ・両側クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードNo.1脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・フューエルインレットボックス取替 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・両側リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
・クォータパネル上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業 ・ボデーロワーバックパネルサブAssyインナは中央部および片側端部のみ取替る作業 ・クォータパネルエクステンションアウトは下部のみ取替る作業 ・クォータトリムパネルAssyリヤは左側の部品名称、右側の部品名称はリヤクォータトリムとなる ・[除]ルーフヘッドライニングAssy ・[除]フューエルフィアオープニングリッドAssyがある左側クォータパネルでのフューエルタンクAssy脱着作業	

P.61 B310

指数値の変更訂正があったため、差替え願います。



○:訂正箇所

B310	
(2) 片側クォータパネル、片側クォータパネルエクステンションアウト、ボデーロワーバックパネルアウト、ボデーロワーバックパネルサブAssyインナ取替	
2WD 右側 9. 20 4WD 右側 9. 40	<div>取外し状態</div> <div><div>• ロッカパネルモルディングロー</div><div>• リヤバンパカバー</div><div>• バックドアパネルサブAssy</div><div>• リヤシート</div><div>• バックドアヒンジAssyアッパ</div><div>• クォータウインドウガラスリヤ</div><div>• バックドアヒンジAssyロー</div></div>
	<div>(含) 作業および部品</div> <div><div>• 両側クォータトリムパネルAssyリヤ脱着</div><div>• リヤドアオープニングトリム脱着</div><div>• クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替</div><div>• 両側リヤドアスカフプレート脱着</div><div>• デッキトリムカバーリヤ脱着</div><div>• ルーフサイドエクステンションインナフロント取替</div><div>• デッキフロアボックスリヤ脱着</div><div>• ルーフサイドガーニッシュインナ脱着</div><div>• デッキボードNo.1脱着</div><div>• 水密テスト</div><div>• バックドアウエザストリップ脱着</div><div>• 付属品</div><div>• リヤコンビネーションランプAssy脱着</div></div>
<div>• クォータパネル上部および下部 (ロッカパネル部) でのカット作業</div> <div>• ボデーロワーバックパネルサブAssyインナは中央部および片側端部のみ取替る作業</div> <div>• クォータパネルエクステンションアウトは下部のみ取替る作業</div> <div>• クォータトリムパネルAssyリヤは左側の部品名称、右側の部品名称はリヤクォータトリムとなる</div> <div>• [除] ルーフヘッドライニングAssy</div> <div>• [除] フューエルフィラオープニンググリッドAssyがある左側クォータパネルでのフューエルタンクAssy脱着作業</div>	

B310**(2) 片側クォータパネル、片側クォータパネルエクステンションアウト、ボデーロワーバックパネルアウト、ボデーロワーバックパネルサブAssyインナ取替**

2WD 右側 9. 00	取外し状態 ・ロッカパネルモールディングロワー ・バックドアパネルサブAssy ・バックドアヒンジAssyアッパ ・バックドアヒンジAssyロワー ・リヤバンパカバー ・リヤシート ・クォータウインドウガラスリヤ
4WD 右側 9. 10	(含) 作業および部品 ・両側クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードNo.1脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・両側リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドエクステンションインナフロンテ取替 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品

・クォータパネル上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業
 ・ボデーロワーバックパネルサブAssyインナは中央部および片側端部のみ取替る作業
 ・クォータパネルエクステンションアウトは下部のみ取替る作業
 ・クォータトリムパネルAssyリヤは左側の部品名称、右側の部品名称はリヤクォータトリムとなる
 ・[除]ルーフヘッドライニングAssy
 ・[除]フューエルフィアオープニンググリッドAssyがある左側クォータパネルでのフューエルタンクAssy脱着作業

**片側クォータパネル、片側クォータパネルエクステンションアウト、ボデーロワーバックパネルアウト取替****片側クォータパネル、片側クォータパネルエクステンションアウト、ボデーロワーバックパネルアウト、ボデーロワーバックパネルサブAssyインナ取替**

訂正のお願い


2011. 12 株式会社自研センター

*No.J-620 スバル ステラ 2011 年 9 月（LA100F、LA110F 系）を下記の通り訂正いたします。


P.35 B170

イラスト欄でイラストに一部欠落があったため、差替え願います。

○：訂正箇所




カウルトップサイドパネル



フロントフェンダエプロンサブ Assy

フロントサイドメンバ
プレートサブ Assy



フロントサイドメンバプレート
サブ Assy フロント




フロントフェンダ
マウンティングブラケット



ラジエータサポートアッパ



ラジエータサポート




フロントサイドメンバサブ Assy

フロントサイドメンバ


P.41 B180

イラスト欄で作業範囲に誤りがあったため、差替え願います。

○：訂正箇所




カウルトップサイドパネル



フロントフェンダエプロンサブ Assy

フロントサイドメンバ
プレートサブ Assy



フロントサイドメンバプレート
サブ Assy フロント




フロントフェンダ
マウンティングブラケット



ラジエータサポートアッパ



ラジエータサポート




フロントサイドメンバサブ Assy

フロントサイドメンバ

フロントバンパアーム



フードロックサポート



ラジエータサポートローワ

*No.J-620 スバル ステラ 2011 年 9 月 (LA100F、LA110F 系)


P.49 B200、B210


イラスト欄で説明文に誤りがあったため、差替えもしくは訂正願います。

▶脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着。

_____：訂正箇所

- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着。
- ▶*の部品についてはフェンダサブ Assy フロント取外し状態時の作業に含む。
- ▶※の部品については指数テーブル欄を参照。





M230

(1) インストルメントパネル脱着


1. 80	取外し状態	
	・両側フロントピラーガーニッシュ	・ステアリングコラムチューブサブ Assy アッパ
	(含) 作業および部品	
1. 80	・インストルメントクラスタフィニッシュパネル Assy 脱着	・両側インストルメントレジスタサブ Assy No.4 脱着
	・インストルメントクラスタフィニッシュパネルサブ Assy 脱着	・グローブコンパートメントドア Assy 脱着
	・インストルメントクラスタフィニッシュパネルサブ Assy センタ脱着	・グローブコンパートメントドアロックストライカ脱着
	・インストルメントクラスタフィニッシュパネルサブ Assy ロワーセンタ脱着	・コインボックス Assy 脱着
	・インストルメントパネルアンダカバーサブ Assy No.1 脱着	・コンビネーションメータ Assy 脱着
	・インストルメントパネルパッセンジャエアバッグ Assy 脱着	・スイッチホールベース No.1 脱着
	・インストルメントパネルフィニッシュパネルサブ Assy アッパ脱着	・ステレオコンポーネントチューナ Assy 脱着
	・インストルメントパネルボックス Assy 脱着	・ポジションインジケータハウジング Assy 脱着
	・両側インストルメントパネルレジスタサブ Assy No.2 脱着	

(2) インストルメントパネル、インストルメントパネルラインホースメント脱着


2. 30	取外し状態	
	・両側フロントピラーガーニッシュ	・ステアリングコラムチューブサブ Assy アッパ
	(含) 作業および部品	
2. 30	・インストルメントクラスタフィニッシュパネル Assy 脱着	・両側インストルメントレジスタサブ Assy No.4 脱着
	・インストルメントクラスタフィニッシュパネルサブ Assy 脱着	・グローブコンパートメントドア Assy 脱着
	・インストルメントクラスタフィニッシュパネルサブ Assy センタ脱着	・グローブコンパートメントドアロックストライカ脱着
	・インストルメントクラスタフィニッシュパネルサブ Assy ロワーセンタ脱着	・コインボックス Assy 脱着
	・インストルメントパネルアンダカバーサブ Assy No.1 脱着	・コンビネーションメータ Assy 脱着
	・インストルメントパネルパッセンジャエアバッグ Assy 脱着	・スイッチホールベース No.1 脱着
	・インストルメントパネルフィニッシュパネルサブ Assy アッパ脱着	・ステレオコンポーネントチューナ Assy 脱着
	・インストルメントパネルボックス Assy 脱着	・ポジションインジケータハウジング Assy 脱着
	・両側インストルメントパネルレジスタサブ Assy No.2 脱着	

- ・インストルメントレジスタサブ Assy No.4 は左側の部品名称、右側の部品名称はインストルメントレジスタサブ Assy No.3 となる
- ・インストルメントパネルレジスタサブ Assy No.2 は左側の部品名称、右側の部品名称はインストルメントパネルレジスタサブ Assy No.1 となる

▶①グループは一体で脱着。



インストルメントパネル脱着



インストルメントパネル、インストルメントパネルラインホースメント脱着