

訂 正 の お 願 い

2012. 10 株式会社自研センター

*No.J-622 ミツビシ デリカD : 2 2011 年 9 月 (MB15S 系) を下記の通り訂正いたします。

P.89 M270

本文に誤りがあったため、差替え願います。

○:訂正箇所

■ホールアライメント

フ ロ ン ト	項 目			
	サイドスリップ (1m につき) [mm]		OUT 3.0 ~ IN 3.0	
フ ロ ン ト	トーイン [mm]		0±1	
	キャンバー [度] (調整不可)		0° 00'	
	カスター [度] (調整不可)		5° 00'	
	キングピン傾斜角 [度] (調整不可)		12° 00'	
	ホイール切れ角 [度]	内側	37° ± 2°	
		外側	32° ± 2°	
リ ヤ	トーイン [mm] (調整不可)		2WD	4WD
			4±5	0±5
	キャンバー [度] (調整不可)		0° 00' ±1° 00'	

M270	
(1)ホイールアライメント測定	
0. 50	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	・トーイン調整 ・リヤのサイドスリップ測定 ・微調整

■ホイールアライメント

	項 目			
フ ロ ン ト	サイドスリップ (1m につき) [mm]		OUT 3.0 ~ IN 3.0	
	トーイン [mm]		0±1	
	キャンバー [度] (調整不可)		0° 00'	
	カスター [度] (調整不可)		5° 00'	
	キングピン傾斜角 [度] (調整不可)		12° 00'	
	ホイール切れ角 [度]	内側	37° ± 2°	
		外側	32° ± 2°	
リ ヤ	トーイン [mm] (調整不可)		2WD	4WD
			4±5	0±5
	キャンバー [度] (調整不可)		0° 00' ±1° 00'	

訂 正 の お 願 い

2012. 2 株式会社自研センター

*No.J-622 ミツビシ デリカ D:2 2011 年 9 月 (MB15S 系) を下記の通り訂正いたします。

P.36 B190

指数テーブル欄に追加訂正が有ったため、差替え願います。

○:訂正箇所

B190	
(1)片側フロントピラー、片側カウリングサイドメンバ取替	
左側 7. 50	取外し状態 ・フロントバンパ ・ラジエータグリル ・ヘッドランプユニット ・フロントフードパネル ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・フロントフェンダパネル ・スプラッシュガードAssy ・フロントドアパネルAssy ・ウィンドシールドガラス ・コラプシブルステアリングコラムAssy ・インストルメントメインパネル
	(含)作業および部品 ・ダッシュサイドパネル取替 ・ドアヒンジNo.1リテーナ取替 ・ドアヒンジNo.2リテーナ取替 ・フロントピラーインナパネル取替 ・付属品
右側 10. 00	取外し状態 ・フロントバンパ ・ラジエータグリル ・ヘッドランプユニット ・フロントフードパネル ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・ウィンドシールドワイパAssy ・フロントフェンダパネル ・スプラッシュガードAssy ・フロントドアパネルAssy ・ルーフライニング ・リヤシート ・ウィンドシールドガラス ・コラプシブルステアリングコラムAssy ・インストルメントメインパネル
	(含)作業および部品 ・ダッシュサイドパネル取替 ・ドアヒンジNo.1リテーナ取替 ・ドアヒンジNo.2リテーナ取替 ・フロントピラーインナエクステンション(再使用) ・フロントピラーインナパネル取替 ・ルーフサイドインナパネル前端部(再使用) ・付属品
・フロントピラー 上部および下部(サイドシルパネル部)でのカット作業	

B190	
(1) 片側フロントピラー、片側カウリングサイドメンバ取替	
左側 7. 50	取外し状態
	・フロントバンパ ・ラジエータグリル ・ヘッドランプユニット ・フロントフードパネル ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・フロントフェンダパネル ・スプラッシュガードAssy ・フロントドアパネルAssy ・ウィンドシールドガラス ・フロントピラーガラス ・コラプシブルステアリングコラムAssy ・インストルメントメインパネル
	(含) 作業および部品 ・ダッシュサイドパネル取替 ・ドアヒンジNo.1リテーナ取替 ・ドアヒンジNo.2リテーナ取替 ・フロントピラーインナパネル取替 ・付属品
右側 10. 00	取外し状態
	・フロントバンパ ・ラジエータグリル ・ヘッドランプユニット ・フロントフードパネル ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・ウィンドシールドワイパAssy ・フロントフェンダパネル ・スプラッシュガードAssy ・フロントドアパネルAssy ・ルーフライニング ・リヤシート ・ウィンドシールドガラス ・フロントピラーガラス ・コラプシブルステアリングコラムAssy ・インストルメントメインパネル
	(含) 作業および部品 ・ダッシュサイドパネル取替 ・ドアヒンジNo.1リテーナ取替 ・ドアヒンジNo.2リテーナ取替 ・フロントピラーインナエクステンション(再使用) ・フロントピラーインナパネル取替 ・ルーフサイドインナパネル前端部(再使用) ・付属品
・フロントピラー 上部および下部(サイドシルパネル部)でのカット作業	

P.38 B191

指数テーブル欄に追加訂正があったため、差替え願います。

○：訂正箇所

B191	
(1)片側フロントピラー取替	
左側 6. 70	取外し状態
	・フロントバンパ ・ラジエータグリル ・両側ヘッドランプユニット ・フロントフードパネル ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・フロントフェンダパネル ・スブラッシュガードAssy ・フードロッククロスメンバ ・フェンダエプロンパネルセット ・ランプサポートブレース ・カウリングサイドメンバ ・フロントドアパネルAssy ・ウィンドシールドガラス ・コンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・コラプシブルステアリングコラムAssy ・インストルメントメインパネル
	(含)作業および部品
右側 9. 20	・ダッシュサイドパネル取替 ・ドアヒンジNo.1リテーナ取替 ・ドアヒンジNo.2リテーナ取替 ・フロントピラーインナパネル取替 ・付属品
	取外し状態
	・フロントバンパ ・ラジエータグリル ・両側ヘッドランプユニット ・フロントフードパネル ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・ウィンドシールドワイパAssy ・フロントフェンダパネル ・スブラッシュガードAssy ・フードロッククロスメンバ ・フェンダエプロンパネルセット ・ランプサポートブレース ・カウリングサイドパネル(半裁) ・カウリングサイドメンバ ・ホーンブラケット ・フロントドアパネルAssy ・ルーフライニング ・リヤシート ・ウィンドシールドガラス ・コンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・コラプシブルステアリングコラムAssy ・インストルメントメインパネル
	(含)作業および部品
	・ダッシュサイドパネル取替 ・ドアヒンジNo.1リテーナ取替 ・ドアヒンジNo.2リテーナ取替 ・フロントピラーインナエクステンション(再使用) ・フロントピラーインナパネル取替 ・ルーフサイドインナパネル前端部(再使用) ・付属品
・フロントピラー 上部および下部(サイドシルパネル部)でのカット作業	

B191	
(1) 片側フロントピラー取替	
左側 6. 70	取外し状態 ・フロントバンパ ・ラジエータグリル ・両側ヘッドランプユニット ・フロントフードパネル ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・フロントフェンダパネル ・スブラッシュガードAssy ・フードロッククロスメンバ ・フェンダエブロンパネルセット ・ランプサポートブレース ・カウリングサイドメンバ ・フロントドアパネルAssy ・ウィンドシールドガラス ・フロントピラーガラス ・コンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・コラプシブルステアリングコラムAssy ・インストルメントメインパネル
	(含) 作業および部品 ・ダッシュサイドパネル取替 ・ドアヒンジNo.1リテーナ取替 ・ドアヒンジNo.2リテーナ取替 ・フロントピラーインナパネル取替 ・付属品
右側 9. 20	取外し状態 ・フロントバンパ ・ラジエータグリル ・両側ヘッドランプユニット ・フロントフードパネル ・カウリングトップセンタガーニッシュ ・ウィンドシールドワイパAssy ・フロントフェンダパネル ・スブラッシュガードAssy ・フードロッククロスメンバ ・フェンダエブロンパネルセット ・ランプサポートブレース ・カウリングサイドパネル(半裁) ・カウリングサイドメンバ ・ホーンブラケット ・フロントドアパネルAssy ・ルーフライニング ・リヤシート ・ウィンドシールドガラス ・フロントピラーガラス ・コンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・コラプシブルステアリングコラムAssy ・インストルメントメインパネル
	(含) 作業および部品 ・ダッシュサイドパネル取替 ・ドアヒンジNo.1リテーナ取替 ・ドアヒンジNo.2リテーナ取替 ・フロントピラーインナエクステンション(再使用) ・フロントピラーインナパネル取替 ・ルーフサイドインナパネル前端部(再使用) ・付属品
・フロントピラー 上部および下部(サイドシルパネル部)でのカット作業	