

訂 正 の お 願 い

2013. 4 株式会社自研センター

*No.J-658 BMW 116i (F20) 2013年1月(1A16)を下記の通り訂正いたします。

P.79 B290

指数テーブル欄に削除・訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

B290	
(1)テールパネル取替	
セレットベンチ 使用	取外し状態
	・リヤバンパトリムパネル ・両側サイドバンパガイド ・センタガイド ・リヤバンパキャリア ・両側サイドボディアンダパネル
4. 30	(含)作業および部品
	・両側Cピラーカバー脱着 ・トランクリッドシーリング脱着 ・トランクルームカーペット脱着 ・トランクルームシルカバー脱着 ・トランクルームトレイ脱着 ・両側トリムパネルトランクルーム脱着 ・リヤシェルフ脱着 ・両側リヤシェルフホルダ脱着 ・付属品
・センタガイド、両側サイドバンパガイド脱着はB410リヤバンパトリムパネル脱着の割増項目を参照 ・両側サイドボディアンダパネル脱着はM050エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着の割増項目を参照 ・セレットベンチ使用 (含)MZタワージグ&パネル組付け用ジグ(No.31、32)の取付・取外し [除]セレットベンチセット	

*No.J-658 BMW 116i (F20) 2012年6月(1A16)

P. 79 差替分

B290	
(1)テールパネル取替	
セレットベンチ 使用	取外し状態
	・リヤバンパトリムパネル ・両側サイドバンパガイド ・センタガイド ・リヤバンパキャリア
4. 30	(含)作業および部品
	・両側Cピラーカバー脱着 ・トランクリッドシーリング脱着 ・トランクルームカーペット脱着 ・トランクルームシルカバー脱着 ・トランクルームトレイ脱着 ・両側トリムパネルトランクルーム脱着 ・リヤシェルフ脱着 ・両側リヤシェルフホルダ脱着 ・付属品
・センタガイド、両側サイドバンパガイド脱着はB410リヤバンパトリムパネル脱着の割増項目を参照 ・セレットベンチ使用 (含)MZタワージグ&パネル組付け用ジグ(No.31、32)の取付・取外し [除]セレットベンチセット	

P.81 B310

指数テーブル欄に削除・訂正があったため、差替え願います。

B310		
(1)片側リヤフェンダ、テールパネル取替		
左側	取外し状態	
12. 90	・ドアシルレール	・リヤバンパキャリア
右側	・リヤバンパトリムパネル	・リヤシート
13. 50	・両側サイドバンパガイド	・両側サイドボディアンダパネル
	・センタガイド	
	(含)作業および部品	
セレットベンチ使用 左側	・両側Cピラーカバー脱着	・両側トリムパネルトランクルーム脱着
	・Cピラー補強プレート	・リヤエントランスカバー脱着
13. 40	・ドアシル補強プレート	・リヤエントランスカバーレール脱着
セレットベンチ使用 右側	・トランクリッドシーリング脱着	・リヤシェルフ脱着
	・トランクルームカーペット脱着	・両側リヤシェルフホルダ脱着
14. 00	・トランクルームシルカバー脱着	・リヤドアエッジプロテクション脱着
	・トランクルームトレイ脱着	・リヤホイールハウスカバー脱着
	・トランクルームフロア半裁取替	・付属品
・リヤフェンダ上部および下部(サイドシル部)でのカット作業 ・ドアシルレール脱着はB100片側フロントフェンダ脱着の割増項目を参照 ・センタガイド、両側サイドバンパガイド脱着はB410リヤバンパトリムパネル脱着の割増項目を参照 ・両側サイドボディアンダパネル脱着はM050エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着の割増項目を参照 ・セレットベンチ使用 (含)MZタワージグ&パネル組付け用ジグ(No.31、32)の取付・取外し [除]セレットベンチセット ・[除]フィラフラップがある右側リヤフェンダでのフューエルタンク脱着作業		

B310		
(1)片側リヤフェンダ、テールパネル取替		
左側	取外し状態	
12. 90	・ドアシルレール	・センタガイド
右側	・リヤバンパトリムパネル	・リヤバンパキャリア
	・両側サイドバンパガイド	・リヤシート
13. 50	(含)作業および部品	
セレットベンチ使用 左側	・両側Cピラーカバー脱着	・両側トリムパネルトランクルーム脱着
	・Cピラー補強プレート	・リヤエントランスカバー脱着
13. 40	・ドアシル補強プレート	・リヤエントランスカバーレール脱着
セレットベンチ使用 右側	・トランクリッドシーリング脱着	・リヤシェルフ脱着
	・トランクルームカーペット脱着	・両側リヤシェルフホルダ脱着
14. 00	・トランクルームシルカバー脱着	・リヤドアエッジプロテクション脱着
	・トランクルームトレイ脱着	・リヤホイールハウスカバー脱着
	・トランクルームフロア半裁取替	・付属品
・リヤフェンダ上部および下部(サイドシル部)でのカット作業 ・ドアシルレール脱着はB100片側フロントフェンダ脱着の割増項目を参照 ・センタガイド、両側サイドバンパガイド脱着はB410リヤバンパトリムパネル脱着の割増項目を参照 ・セレットベンチ使用 (含)MZタワージグ&パネル組付け用ジグ(No.31、32)の取付・取外し [除]セレットベンチセット ・[除]フィラフラップがある右側リヤフェンダでのフューエルタンク脱着作業		

P. 122 M070

指数値の変更・訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8. 70	取外し状態
	・フロントバンパトリムパネル ・フロントアッパバンパキャリア ・フロントロアバンパキャリア ・両側バイキセノンヘッドライト ・カウルカバーセンタ ・アッパユニットルームパーティション ・両側カウルカバーサイド ・両側フロントフェンダ ・両側ドアシルレール ・フロントクロスリンク ・ラジエータエアガイド ・ロアエアガイド ・両側サイドボディアンダパネル ・インタクーラ ・エンジンアンダカバー ・コンデンサ ・ラジエータ
	(含)作業および部品
	・エアガイド脱着 ・両側エンジンフードシーリング脱着 ・エンジンルームシールドホルダ ・エンジンルームシールドホルダ ・エンジンルームシールドホルダ ・両側ガードプレート ・両側コントロールアーム ・両側サポートベアリング ・両側シーリング ・両側スウィングB/G ・両側スタビライザホルダ ・トランスミッションキャリア ・トランスミッション取付ブラケット脱着 ・ハイスタンドセンサ脱着 ・両側ハイドロマウント付プルストラット ・フューエルライン保護プレート脱着 ・両側ブレーキキャリアケース ・両側フロントDSCパルスジェネレータ ・両側フロントアクスルキャリアホルダ ・フロントスタビライザラバーマウント付 ・両側フロントスプリングストラット ・フロントブレーキパッドセンサ ・両側フロントブレーキホースホルダ ・フロントフロアアンダカバーホルダ脱着 ・両側フロントベンドラムサポート ・フロントホイールキャリア ・両側フロントホイールハブベアリング付 ・両側ベンチレーティッドブレーキディスク ・両側ボールジョイント ・両側ラバーマウント ・両側ラバーマウント ・リヤエンジンルームシールドサポート ・遮音カバーパキュームリザーバ付脱着 ・電動パワーステアリング ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・指数はN13B16Aエンジンにて作成	
・ドアシルレール脱着はB100片側フロントフェンダ脱着の割増項目を参照	
・エンジンアンダカバー脱着はM010コンデンサ、ラジエータ、インタクーラ脱着の割増項目を参照	
・[除]ブレーキ分解	

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
8. 50	取外し状態 ・フロントバンパトリムパネル ・フロントアッパバンパキャリア ・フロントロアバンパキャリア ・両側バイキセノンヘッドライト ・カウルカバーセンタ ・アッパユニットルームパーティション ・両側カウルカバーサイド ・両側フロントフェンダ ・両側ドアシルレール ・フロントクロスリンク ・ラジエータエアガイド ・ロアエアガイド ・両側サイドボディアンダパネル ・インタクーラ ・エンジンアンダカバー ・コンデンサ ・ラジエータ
	(含)作業および部品 ・エアガイド脱着 ・両側エンジンフードシーリング脱着 ・エンジンルームシールドホルダ ・エンジンルームシールドホルダ ・エンジンルームシールドホルダ ・両側ガードプレート ・両側コントロールアーム ・両側サポートベアリング ・両側シーリング ・両側スウィングB/G ・両側スタビライザホルダ ・トランスミッションキャリア ・トランスミッション取付ブラケット脱着 ・ハイスランドセンサ脱着 ・両側ハイドロマウント付プルストラット ・フューエルライン保護プレート脱着 ・両側ブレーキキャリアケース ・両側フロントDSCパルスジェネレータ ・両側フロントアクスルキャリアホルダ ・フロントスタビライザラバーマウント付 ・両側フロントスプリングストラット ・フロントブレーキパッドセンサ ・両側フロントブレーキホースホルダ ・フロントフロアアンダカバーホルダ脱着 ・両側フロントベンドラムサポート ・フロントホイールキャリア ・両側フロントホイールハブベアリング付 ・両側ベンチレーティッドブレーキディスク ・両側ボールジョイント ・両側ラバーマウント ・両側ラバーマウント ・リヤエンジンルームシールドサポート ・遮音カバーバキュームリザーバ付脱着 ・電動パワーステアリング ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・指数はN13B16Aエンジンにて作成 ・ドアシルレール脱着はB100片側フロントフェンダ脱着の割増項目を参照 ・エンジンアンダカバー脱着はM010コンデンサ、ラジエータ、インタクーラ脱着の割増項目を参照 ・[除]ブレーキ分解