

# 訂正のお願い

2016.12 株式会社自研センター


\*No.J-681 トヨタ クラウンマジェスタ (GWS214系) 2013年11月を下記の通り訂正いたします。

## P.82 M020

イラスト欄の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

▶脱着作業時①グループは一体で脱着。



MO20		
(1)ラジエータAssy脱着		
0. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント (含)作業および部品 ・V-バンクカバーサブAssy脱着	・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エアクリーナインレットNo.1脱着
(2)ラジエータAssy取替		
1. 20	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント (含)作業および部品 ・V-バンクカバーサブAssy脱着 ・エアクリーナインレットNo.1脱着 ・オイルクーラアウトレットホースNo.1 ・オイルクーラインレットホースNo.1 ・クーリングファンコンピュータ ・クーリングファンモータ ・クーリングファンモータNo.2 ・グロメット ・ファン ・ファンNo.2 ・ファンシュラウド ・両側ラジエータサポートクッション	・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側ラジエータサポートロー ・ラジエータトゥーサポートシールNo.1取替 ・ラジエータトゥーサポートシールNo.2取替 ・両側ラジエータトゥーサポートシールNo.3取替 ・ラジエータパイプ ・ラジエータホースNo.1 ・ラジエータホースNo.2 ・ラジエータホースNo.3 ・ラジエータリザーブタンクAssy ・ラジエータリザーブタンクホース ・リザーブタンクアウトレットホース ・付属品

▶脱着作業時①グループは一体で脱着。

