

訂正のお願い

2020.10 株式会社自研センター


*No.J-700 ホンダ ヴェゼル (RU1・2・3・4系) 2014年6月を下記の通り訂正いたします。

P.33 B170

イラスト欄の表記の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

B170	
(2)フロントバルクヘッドCOMP、片側フロントダンパエクステンションセット、片側フロントダンパハウジングセット、片側フロントサイドフレームCOMP([除]後部)取替	
左側 8.00	取外し状態 ・フロントバンパフェイス ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップAssy ・両側フロントフェンダパネルCOMP ・両側サイドシルガーニッシュAssy ・コンデンサCOMP ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy
	(含)作業および部品 ・サイドフレームガゼットプレート取替 ・フロントサイドバックプレート取替 ・フロントサイドフレームガゼット取替 ・フロントフェンダブラケット取替 ・フロントホイールハウスアップメンバCOMP取替 ・付属品
右側 8.00	取外し状態 ・フロントバンパフェイス ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップAssy ・ダッシュボードアップリッドCOMP ・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリンクCOMP ・両側フロントフェンダパネルCOMP ・両側サイドシルガーニッシュAssy ・コンデンサCOMP ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy
	(含)作業および部品 ・サイドフレームガゼットプレート取替 ・フロントサイドバックプレート取替 ・フロントサイドフレームガゼット取替 ・フロントフェンダブラケット取替 ・フロントホイールハウスアップメンバCOMP取替 ・付属品
・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140) ・[除]マスタシリンダAssy、マスタパワーセット ・[除]タンデムモータシリンダセット ・[除]ペダルフィールシミュレータセット ・[除]フューエルタンクCOMP	




B170

(2) フロントバルクヘッドCOMP、片側フロントダンパエクステンションセット、片側フロントダンパハウジングセット、片側フロントサイドフレームCOMP([除]後部)取替

左側 8.00	取外し状態 ・フロントバンパフェイス ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップAssy	・両側フロントフェンダパネルCOMP ・両側サイドシルガーニッシュAssy ・コンデンサCOMP ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy
	(含) 作業および部品 ・サイドフレームガセットプレート取替 ・フロントサイドバックプレート取替 ・フロントサイドフレームガセット取替 ・フロントフェンダブラケット取替 ・フロントホイールハウスアップメンバCOMP取替 ・付属品	

右側 8.00	取外し状態 ・フロントバンパフェイス ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップAssy ・ダッシュボードアッパリッドCOMP	・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリンクCOMP ・両側フロントフェンダパネルCOMP ・両側サイドシルガーニッシュAssy ・コンデンサCOMP ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy
	(含) 作業および部品 ・サイドフレームガセットプレート取替 ・フロントサイドバックプレート取替 ・フロントサイドフレームガセット取替 ・フロントフェンダブラケット取替 ・フロントホイールハウスアップメンバCOMP取替 ・付属品	

- ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)
- ・[除]マスタシリンダAssy、マスタパワーセット
- ・[除]タンデムモータシリンダセット
- ・[除]ペダルフィールシミュレータセット
- ・[除]フューエルタンクCOMP



*No.J-700 ホンダ ヴェゼル (RU1・2・3・4系) 2014年6月を下記の通り訂正いたします。

P.38 B174

イラスト欄の表記の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所


B174	
(1)フロントバルクヘッドCOMP、片側フロントサイドフレームCOMP([除]後部)取替	
5. 40	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパフェイス ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップAssy <ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントフェンダパネルCOMP ・両側サイドシルガーニッシュAssy ・コンデンサCOMP ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy
	<p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サイドフレームガセットプレート取替 ・フロントサイドフレームガセット取替 ・フロントサイドバックプレート取替 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントサイドフレームガセット取替 ・付属品
<p>・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品</p>	

B174

(1)フロントバルクヘッドCOMP、片側フロントサイドフレームCOMP([除]後部)取替

5. 40	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパフェイス ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントフェンダパネルCOMP ・両側サイドシルガーニッシュAssy ・コンデンサCOMP ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・サイドフレームガセットプレート取替 ・フロントサイドバックプレート取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサイドフレームガセット取替 ・付属品

・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品




*No.J-700 ホンダ ヴェゼル (RU1・2・3・4系) 2014年6月を下記の通り訂正いたします。

P.40 B180


イラスト欄の表記の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

B180	
(2)片側フロントバルクヘッドパネルセット、フロントバルクヘッドアツパフレームセット、フロントバルクヘッドロアークロスメンバセット、片側フロントダンパエクステンションセット、片側フロントダンパハウジングセット、片側フロントサイドフレームCOMP([除]後部)取替	
左側 8. 10	取外し状態 ・フロントバンパフェイス ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップAssy ・両側フロントフェンダパネルCOMP ・両側サイドシルガーニッシュAssy ・コンデンサCOMP ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy
	(含)作業および部品 ・サイドフレームガセットプレート取替 ・フロントサイドバックプレート取替 ・フロントサイドフレームガセット取替 ・フロントフェンダブラケット取替 ・フロントホイールハウスアツパメンバCOMP取替 ・付属品
右側 8. 10	取外し状態 ・フロントバンパフェイス ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップAssy ・ダッシュボードアツパリッドCOMP ・フロントワイバモータCOMPおよびフロントワイパリンクCOMP ・両側フロントフェンダパネルCOMP ・両側サイドシルガーニッシュAssy ・コンデンサCOMP ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy
	(含)作業および部品 ・サイドフレームガセットプレート取替 ・フロントサイドバックプレート取替 ・フロントサイドフレームガセット取替 ・フロントフェンダブラケット取替 ・フロントホイールハウスアツパメンバCOMP取替 ・付属品
・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140) ・[除]マスタシリンダAssy、マスタパワーセット ・[除]タンデムモータシリンダセット ・[除]ペダルフィールシミュレータセット ・[除]フューエルタンクCOMP	



B180	
(2) 片側フロントバルクヘッドパネルセット、フロントバルクヘッドアップフレームセット、フロントバルクヘッドロアークロスメンバセット、片側フロントダンパエクステンションセット、片側フロントダンパハウジングセット、片側フロントサイドフレームCOMP([除]後部)取替	
左側 8. 10	取外し状態 ・フロントバンパフェイス ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップAssy ・両側フロントフェンダパネルCOMP ・両側サイドシルガーニッシュAssy ・コンデンサCOMP ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy
	(含) 作業および部品 ・サイドフレームガセットプレート取替 ・フロントサイドバックプレート取替 ・フロントサイドフレームガセット取替 ・フロントフェンダブラケット取替 ・フロントホイールハウスアップメンバCOMP取替 ・付属品
右側 8. 10	取外し状態 ・フロントバンパフェイス ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップAssy ・ダッシュボードアッパリッドCOMP ・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリンクCOMP ・両側フロントフェンダパネルCOMP ・両側サイドシルガーニッシュAssy ・コンデンサCOMP ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy
	(含) 作業および部品 ・サイドフレームガセットプレート取替 ・フロントサイドバックプレート取替 ・フロントサイドフレームガセット取替 ・フロントフェンダブラケット取替 ・フロントホイールハウスアップメンバCOMP取替 ・付属品
・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140) ・[除]マスタシリンダAssy、マスタパワーセット ・[除]タンデムモータシリンダセット ・[除]ペダルフィールシミュレータセット ・[除]フューエルタンクCOMP	




*No.J-700 ホンダ ヴェゼル (RU1・2・3・4系) 2014年6月を下記の通り訂正いたします。

P.44 B184

イラスト欄の表記の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所

B184	
(1) 片側フロントバルクヘッドパネルセット、フロントバルクヘッドアップフレームセット、フロントバルクヘッドロアークロスメンバセット、片側フロントサイドフレームCOMP ([除]後部) 取替	
左側	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパフェイス ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップAssy
5. 60	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントフェンダパネルCOMP ・両側サイドシルガーニッシュAssy ・コンデンサCOMP ・ラジエタCOMP
右側	<ul style="list-style-type: none"> ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy
5. 50	<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サイドフレームガセットプレート取替 ・フロントサイドバックプレート取替 ・フロントサイドフレームガセット取替 ・付属品
<p>・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品</p>	



B184

(1) 片側フロントバルクヘッドパネルセット、フロントバルクヘッドアップフレームセット、フロントバルクヘッドロアークロスメンバセット、片側フロントサイドフレームCOMP([除]後部)取替

左側 5. 60	右側 5. 50	取外し状態	
		<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパフェイス ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントフェンダパネルCOMP ・両側サイドシルガーニッシュAssy ・コンデンサCOMP ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy
		(含) 作業および部品	
		<ul style="list-style-type: none"> ・サイドフレームガセットプレート取替 ・フロントサイドバックプレート取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサイドフレームガセット取替 ・付属品

・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品

