指数追加のご案内

2024.11 株式会社自研センター

*No.J-720 レクサス RC F (USC10系) 2015年2月について、下記の通り追加いたします。

P.92 M041

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

0000 追加

MO41 (1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整				
	・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・ディスクブレーキシリンダAssy	・ブレーキエア抜き・フロントホイールアライメント測定・微調整・ロードテスト		
that lake over the	・ディスクブレーキダストカバーフロント			

割増項目

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

取外し状態

0. 40増

・フロントサスペンション(含)作業および部品

_

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる
- ・[除]ブレーキ分解

M031

(1)片側フロントサスペンション脱着

取外し状態

- ・フロントバンパカバー
- ・エンジンアンダカバーAssyNo.1
- ・ヘッドランプユニットAssy

- ・フロントフェンダパネル
- ・ボデーロッカパネルモールディングAssy

(含)作業および部品

2.60

- ・エンジンアンダカバーリヤ脱着
- ストラットバーブラケットリインホースメント脱着
- ・フロントアッパサスペンショントゥーカウルブレースサブ・ブレーキエア抜き
- Assv脱着
- ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着
- •フロントサスペンションアッパトゥカウルブレース脱着
- •フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy脱着
- ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy脱着
- フロントホイールアライメント測定
- ・ロードテスト

・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる

M041

(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整

取外し状態

- ・フロントバンパカバー
- ・エンジンアンダカバーAssyNo.1
- ・ヘッドランプユニットAssy

- ・フロントフェンダパネル
- ・ボデーロッカパネルモールディングAssy

(含)作業および部品

- エンジンアンダカバーリヤ脱着
- ストラットバーブラケットリインホースメント脱着
- ・フロントアッパサスペンショントゥーカウルブレースサブ
- 3.90
 - - •フロントサスペンションアッパトゥカウルブレース脱着
 - •フロントサスペンションメンバブラケットサブ Assy 脱着
 - ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy脱着
 - ・ショックアブソーバAssyフロント
 - ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント
 - ・ステアリングナックル
 - ・ディスクブレーキシリンダAssy
 - ・ディスクブレーキダストカバーフロント

- ・フロントアクスルハブ
- ・フロントサスペンションアームAssyアッパ
- ・フロントサスペンションロワーアームAssy
- ・フロントスタビライザリンクサブAssy
- ・フロントディスク
- ・フロントロワーボールジョイントAssy
- ・ロワーアームブラケットサブAssy№2
- ブレーキエア抜き
- ・フロントホイールアライメント測定・微調整
- ・ロードテスト

割增項目

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

取外し状態

0.40增

・フロントサスペンション

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる
- ・[除]ブレーキ分解

*No.J-720 レクサス RC F (USC10系) 2015年2月について、下記の通り追加いたします。

P.95 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分 解·点検·組立·調整

取外し状態

- ・フロントバンパカバー
- ・フロントバンパリインホースメント
- ・エンジンアンダカバーAssyNo.1
- ・両側ヘッドランプユニットAssy
- •フードサブAssy
- ・両側フロントフェンダパネル
- ・両側ボデーロッカパネルモールディングAssy
- ・クーラコンデンサAssy
- ・ラジエータAssy
- ・オイルクーラAssy(ブラケットツキ)
- ・オイルクーラAssy(ホースツキ)
- ・両側エキゾーストテールパイプ
- ・エキゾーストパイプAssyフロント

(含)作業および部品

- ・エンジンアンダカバーNo.2脱着
- ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着
- ・エンジンルームECUカバー脱着
- ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着
- ・フューエルタンクプロテクタNo.1脱着
- ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着
- ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着
- ・両側フロントアッパサスペンショントゥーカウルブレース・フロントディスク サブAssy脱着
- ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着
- ・両側フロントサスペンションアッパトゥカウルブレース脱 ・エンジン調整
- ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy ・フロントホイールアライメント測定・微調整 脱着
- ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy脱着
- ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1 脱着
- ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着
- ・ショックアブソーバAssyフロント
- ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント

- ・ステアリングナックル
- ・ディスクブレーキシリンダAssy
- ・ディスクブレーキダストカバーフロント
- •フロントアクスルハブ
- ・フロントサスペンションアームAssyアッパ
- ・フロントサスペンションロワーアームAssy
- ・フロントスタビライザリンクサブAssy
- ・フロントロワーボールジョイントAssy
- ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2
- ブレーキエア抜き
- ・ロードテスト
- ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

|増項目

8.00

<u>片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業</u>

取外し状態

0. 40増

・フロントサスペンション

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業
- ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる
- 「除]ブレーキ分解

M060

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分 解·点検·組立·調整

取外し状態

- ・フロントバンパカバー
- ・フロントバンパリインホースメント
- ・エンジンアンダカバーAssyNo.1
- ・両側ヘッドランプユニットAssy
- •フードサブAssy
- ・両側フロントフェンダパネル
- ・両側ボデーロッカパネルモールディングAssy
- ・クーラコンデンサAssv
- ・ラジエータAssy
- ・オイルクーラAssy(ブラケットツキ)
- ・オイルクーラAssy(ホースツキ)
- ・両側エキゾーストテールパイプ
- ・エキゾーストパイプAssyフロント

(含)作業および部品

- エンジンアンダカバーNo.2脱着
- ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着
- ・エンジンルームECUカバー脱着
- ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着
- ・フューエルタンクプロテクタNo.1 脱着
- ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着
- ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着
- ・両側フロントアッパサスペンショントゥーカウルブレース ・フロントディスク サブAssy脱着
- ・フロントサスペンションアームAssyアッパ脱着
- ・両側フロントサスペンションアッパトゥカウルブレース脱 ・エンジン調整
- ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy ・フロントホイールアライメント測定・微調整 脱着
- ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy脱着
- ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1 脱着
- ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着
- ・ショックアブソーバAssyフロント
- ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント

- ・ステアリングナックル
- ・ディスクブレーキシリンダAssy
- ・ディスクブレーキダストカバーフロント
- フロントアクスルハブ
- ・フロントサスペンションアームAssvアッパ
- ・フロントサスペンションロワーアームAssy
- ・フロントスタビライザリンクサブAssy
- ・フロントロワーボールジョイントAssy
- ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2
- ブレーキエア抜き
- ・ロードテスト
- ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

取外し状態

0.40增

8.00

・フロントサスペンション

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる
- 「除] ブレーキ分解

*No.J-720 レクサス RC F (USC10系) 2015年2月について、下記の通り追加いたします。

P.96 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替えおよび差込み願います。

0000 追加

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分 解·点検·組立·調整

取外し状態

- ・フロントバンパカバー
- ・フロントバンパリインホースメント
- ・エンジンアンダカバーAssyNo.1
- ・両側ヘッドランプユニットAssy
- ・フードサブAssy
- ・両側フロントフェンダパネル
- ・両側ボデーロッカパネルモールディングAssy
- •クーラコンデンサAssy
- ・ラジエータAssv
- ・オイルクーラAssy(ブラケットツキ)
- ・オイルクーラAssy(ホースツキ)
- ・両側エキゾーストテールパイプ
- ・エキゾーストパイプAssyフロント

(含)作業および部品

- ・エンジンアンダカバー№2脱着
- ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着
- ・エンジンルームECUカバー脱着
- ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着
- ・フューエルタンクプロテクタNo.1 脱着
- ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着
- ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着
- ・両側フロントアッパサスペンショントゥーカウルブレース ・両側フロントサスペンションロワーアームAssy サブAssv脱着
- ・両側フロントサスペンションアッパトゥカウルブレース脱
- ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy 脱着
- ・フロントサスペンションメンバブレースサブAssy脱着
- ・フロントフロアヒートインシュレータNo.1 脱着
- ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着
- ・両側エンジンアンダカバーサブAssy
- ・エンジンリヤマウンティングメンバ
- ・両側ショックアブソーバAssyフロント
- ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント
- ・スタビライザバーフロント
- 両側ステアリングナックル
- ・両側ディスクブレーキシリンダAssy

- ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント
- ・パワーステアリングリンクAssy
- ・両側フロントアクスルハブ
- ・両側フロントサスペンションアームAssyアッパ
- ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssv
- 面側フロントサスペンションメンバブレースプレート
- ・フロントサスペンションメンバプロテクタロワー
- ・両側フロントスタビライザバーブシュ
- 両側フロントスタビライザブラケットNo.1
- ・両側フロントスタビライザリンクサブAssy
- 両側フロントディスク
- ・両側フロントロワーボールジョイントAssv
- ・両側ロワーアームブラケットサブAssyNo.2
- エンジン調整
- ブレーキエア抜き
- ・フロントホイールアライメント測定・微調整
- ・ロードテスト
- ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

鴚増項目

10.00

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

取外し状態

0.40增

・フロントサスペンション

(含)作業および部品

・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業

- /ョックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる
- 「除]ブレーキ分解

M070

(1)エンジン・トランスミッション & フロントサスペンション Assy 脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

取外し状態

- ・フロントバンパカバー
- ・フロントバンパリインホースメント
- ・エンジンアンダカバーAssyNo.1
- ・両側ヘッドランプユニットAssy
- •フードサブAssy
- ・両側フロントフェンダパネル
- ・両側ボデーロッカパネルモールディングAssy
- ・クーラコンデンサAssv
- ・ラジエータAssy
- ・オイルクーラAssy(ブラケットツキ)
- ・オイルクーラAssy(ホースツキ)
- 両側エキゾーストテールパイプ
- ・エキゾーストパイプAssyフロント

(含)作業および部品

- ・エンジンアンダカバー№.2脱着
- ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着
- ・エンジンルームECUカバー脱着
- ・両側ストラットバーブラケットリインホースメント脱着
- フューエルタンクプロテクタNo.1 脱着
- ・両側フレームクロスメンバAssyNo.2脱着
- ・プロペラシャフトウィズセンタベアリングAssy脱着
- ・両側フロントアッパサスペンショントゥーカウルブレース サブAssy脱着
- ・両側フロントサスペンションアッパトゥカウルブレース脱差
- ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy 脱着
- •フロントサスペンションメンバブレースサブAssy脱着
- •フロントフロアヒートインシュレータNo.1脱着
- ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着
- ・両側エンジンアンダカバーサブAssv
- ・エンジンリヤマウンティングメンバ
- ・両側ショックアブソーバAssyフロント
- ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント
- ・スタビライザバーフロント
- ・両側ステアリングナックル
- ・両側ディスクブレーキシリンダAssy

- ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント
- ・パワーステアリングリンクAssy
- 両側フロントアクスルハブ
- ・両側フロントサスペンションアームAssyアッパ
- ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssv
- 両側フロントサスペンションメンバブレースプレート
- ・フロントサスペンションメンバプロテクタロワー
- ・両側フロントサスペンションロワーアームAssy
- ・両側フロントスタビライザバーブシュ
- 両側フロントスタビライザブラケットNo.1
- ・両側フロントスタビライザリンクサブAssy
- 両側フロントディスク
- ・両側フロントロワーボールジョイントAssy
- ・両側ロワーアームブラケットサブAssyNo.2
- エンジン調整
- ブレーキエア抜き
- ・フロントホイールアライメント測定・微調整
- ・ロードテスト
- ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

10.00

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業


取外し状態

・フロントサスペンション

0.40増

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・フロントサスペンションアームAssyアッパは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントサスペンションアッパアームAssyとなる
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・ロワーアームブラケットサブAssyNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はロワーアームブラケットサブAssyNo.1となる
- ・[除]ブレーキ分解

M130				
(1)オイルパンサブAssyNo.2取替				
0. 90	取外し状態			
	・エンジン・トランスミッション&フロントサス	ペンションAs		
	sy			
	(含)作業および部品			
	・エンジンオイル入替	•付属品		
•[除]材料費			,	



オイルパンサブAssyN0.2

訂正のお願い

2015.6 株式会社自研センター

*No.J-720 レクサス RC F (USC10系) 2015年2月を下記の通り訂正いたします。

P.59 B260

Carbon Exterior package の指数値が追加設定されたため、差替え願います。

0000 追加

B260				
(1)ルーフパネル取替				
9. 70	取外し状態 ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ルーフヘッドライニングAssy ・両側フロントシート ・リヤシート (含)作業および部品 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替	・ウインドシールドガラス ・バックウインドウガラス ・チルトステアリングギヤAssy(モータツキ) ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替 ・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替 ・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替 ・水密テスト ・付属品		
Carbon Exterio r package 17.10	取外し状態 ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ルーフヘッドライニングAssy ・両側フロントシート ・リヤシート (含)作業および部品 ・水密テスト	・ウインドシールドガラス ・バックウインドウガラス ・チルトステアリングギヤAssy(モータツキ) ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・付属品		
ムーンルーフ 10. 10	 取外し状態 ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ルーフヘッドライニングAssy ・両側フロントシート ・リヤシート (含)作業および部品 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替 ・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替 ・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替 ・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替 	・ウインドシールドガラス ・バックウインドウガラス ・チルトステアリングギヤAssy(モータツキ) ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替 ・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.2取替 ・水密テスト ・付属品		
・[除]ムーンルーフ ・[除]Carbon Ex				

B260		
(1)ルーフパネ	トル取替	
9. 70	 取外し状態 ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ルーフヘッドライニングAssy ・両側フロントシート ・リヤシート (含)作業および部品 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 	・ウインドシールドガラス ・バックウインドウガラス ・チルトステアリングギヤAssy(モータツキ) ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替 ・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替 ・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替 ・水密テスト ・付属品
Carbon Exterio r package 17.10	取外し状態 ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy	・ウインドシールドガラス ・バックウインドウガラス ・チルトステアリングギヤAssy(モータツキ) ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・付属品
ムーンルーフ 10.10 ・[除]ムーンルーフ	 取外し状態 ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ルーフヘッドライニングAssy ・両側フロントシート ・リヤシート (含)作業および部品 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメント取替 ・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替 ・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替 ・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替 	・ウインドシールドガラス ・バックウインドウガラス ・チルトステアリングギヤAssy(モータツキ) ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替 ・両側ルーフパネルリインホースメントNo.1取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.2取替 ・水密テスト ・付属品

