

指数追加のご案内

2024. 10 株式会社自研センター

*No.J-812 レクサス R X 4 5 0 h L (GYL26W 系) 2018 年 3 月について、下記の通り追加いたします。

P.106、107 M040

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
左側 3. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニット ・カウルトップベンチレーターバサブ Assy ・フェンダサブ Assy フロント
	(含)作業および部品 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントロワーアームブッシュストップ ・フロントロワーボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
右側 3. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニット ・カウルトップベンチレーターバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・フェンダサブ Assy フロント
	(含)作業および部品 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントロワーアームブッシュストップ ・フロントロワーボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
NAVI・AI- AVS 非装備車 0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 二
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる	
・[除]ブレーキ分解	

M030**(1) 片側フロントサスペンション脱着**

左側 2. 00	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニット	・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・フェンダサブ Assy フロント
	(含) 作業および部品	
右側 2. 10	・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き	・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニット ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy	・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・フェンダサブ Assy フロント
	(含) 作業および部品	
	・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・トランスミッションオイル補充	・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト

M040**(1) 片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整**

左側 3. 50	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニット	・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・フェンダサブ Assy フロント
	(含) 作業および部品	
右側 3. 50	・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワーNo.1	・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローアームブッシュストッパ ・フロントローボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニット ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy	・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・フェンダサブ Assy フロント
	(含) 作業および部品	
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・ショックアブソーバ Assy フロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワーNo.1	・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローアームブッシュストッパ ・フロントローボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる
- ・[除] ブレーキ分解

M040

割増項目

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

NAVI・AI-AVS
非装備車

取外し状態

・フロントサスペンション


O. 40増

(含) 作業および部品

—

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

- ▶フロントサスペンションはマクファーソンストラット式
- ▶脱着作業時①グループは一体で脱着
- ▶*の部品については分解・組立は行わない
- ▶※の部品については指数テーブル欄を参照



X : 再使用不可部品

*No.J-812 レクサス R X 4 5 0 h L (GYL26W 系) 2018 年 3 月について、下記の通り追加いたします。

P.108 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
左側 6. 80	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニット ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーパサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータAssy(コンパータツキ) ・インバータトレイブラケットサブAssy
	(含)作業および部品
・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・VーバンクカバーサブAssy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンマウンティングステーNo.2脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・[除]ブレーキ分解	

M050	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着	
4. 80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプユニット ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ
	・両側フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータ Assy (コンバータツキ) ・インバータトレイブラケットサブ Assy
4. 80	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・V-バンクカバーサブ Assy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンマウンティングステーNo.2脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブ Assy脱着
	・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブ Assy脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
左側 6. 80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプユニット ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ
	・両側フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータ Assy (コンバータツキ) ・インバータトレイブラケットサブ Assy
左側 6. 80	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・V-バンクカバーサブ Assy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンマウンティングステーNo.2脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブ Assy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブ Assy脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・ショックアブソーバ Assyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy
	・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントロワーアームブッシュストップ ・フロントロワーボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-812 レクサス R X 4 5 0 h L (GYL26W 系) 2018 年 3 月について、下記の通り追加いたします。

P.109 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
右側 6. 90	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニット ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーパサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータAssy(コンパータツキ) ・インバータトレイブラケットサブAssy
	(含)作業および部品
・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・V-バンクカバーサブAssy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンマウンティングステーNo.2脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy 脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
NAVI・AI- AVS 非装備車 O. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

割増項目

NAVI・AI-AVS 非装備車	取外し状態 ・フロントサスペンション
---------------------	-----------------------

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

*No.J-812 レクサス R X 4 5 0 h L (GYL26W 系) 2018 年 3 月について、下記の通り追加いたします。

P.110 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
9. 70	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニット ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーパサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータAssy(コンバータツキ) ・インバータトレイブラケットサブAssy
	(含)作業および部品
・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリング取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンククッションフロント取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンククッションリヤ取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・V－バンクカバーサブAssy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンマウンティングステーNo.2脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブAssy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤAssy ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo. 1 ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンクストッパフロント ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンクストッパリヤ ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストッパ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着	
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
NAVI・AI－AVS 非装備車 O. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
二	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・[除]ブレーキ分解	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

9. 70	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブ Assy ・両側ヘッドランプユニット ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ ・両側フェンダサブ Assyフロント ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータ Assy (コンバータツキ) ・インバータトレイブラケットサブ Assy
9. 70	(含)作業および部品
	・ドライブシャフトベアリングブラケットホールスナップリ ング取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グクッションフロント取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グクッションリヤ取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.2脱着 ・V-バンクカバーサブ Assy脱着 ・エアクリーナブラケット脱着 ・エンジンアンダカバーNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーNo.2脱着 ・エンジンマウンティングステーNo.2脱着 ・両側フレームサイドレールプレートサブ Assy脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブ Assy 脱着 ・フロントフロアカバー脱着 ・両側ショックアブソーバ Assyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤ Assy ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッド Assy ・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレーム Assyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo. 1 ・フロントサスペンションメンバダイナミックダンパ ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グストップバフロント ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グストップリヤ ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.2 ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントロワーアームブッシュストップ ・両側フロントロワーボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

NAVI・AI- AVS 非装備車 0. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
0. 40増	(含)作業および部品
	—

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

訂正のお願い

2018. 7 株式会社自研センター


*No.J-812 レクサス RX450hL (GYL26W 系) 2018 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P.184 ボデー寸法図

メーカー資料の訂正に伴いボデー寸法図を訂正いたしましたので該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所


■アンダボデー(直線寸法)



ボデー寸法図

本書は '17 年 12 月現在のトヨタ自動車株式会社発行資料をもとに参考情報として作成しております。なお、'18 年 3 月以降の自動車メーカーの訂正や変更に伴う改訂は行っていないので、ご使用に当たっては最新の情報をご確認ください。

■アンダボデー(直線寸法)



*No.J-812 レクサス R X 4 5 0 h L (GYL26W 系) 2018 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P.185 ボデー寸法図

メーカー資料の訂正に伴いボデー寸法図を訂正いたしましたので該当ページを差替え願います。
○:訂正箇所

＜参考＞

- ・ポイント K, k は左右非対称。
- ・寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。
- ・測定ポイント記号は車両後方から見て、大文字は車両右側、小文字は車両左側を示す。

		単位 (mm)
ポイント記号	名 称	穴径
A, a	フロントバンパラインホースメント取り付けナット	M10 ナット
B, b	フロントクロスメンバロウ基準穴	φ 18
C	フロントサイドメンバ基準穴	φ 18
c	サスペンションマウンティングブラケット取り付け穴	φ 18
D, d	フロントサスペンションクロスメンバ取り付けナット	M16 ナット
E, e	フロントサイドメンバインナリヤ基準穴	φ 10
F, f	フロントサスペンションクロスメンバ取り付けナット	M16 ナット
G, g	トルクボックスフロント基準穴	φ 25
H, h	フロントサイドメンバインナリヤ基準穴	φ 18
J, j	フロントフロアアンダリインホースメント基準穴	φ 18
K, k	センタフロアリインホースメント No.1 基準穴	φ 10
L, l	トレーリングアーム取り付けナット	M14 ナット
M, m	リヤサスペンションクロスメンバ取り付けナット	M16 ナット
N, n	リヤフロアサイドメンバフロント基準穴	φ 18
O, o	リヤサスペンションクロスメンバ取り付けナット	M16 ナット
P, p	リヤフロアサイドメンバリヤ基準穴	φ 18

ボデー寸法図

本書は '17 年 12 月現在のトヨタ自動車株式会社発行資料をもとに参考情報として作成しております。なお、'18 年 3 月以降の自動車メーカーの訂正や変更に伴う改訂は行っていないので、ご使用に当たっては最新の情報をご確認下さい。

<参考>

- ・ポイントK, k, P, pは左右非対称。
- ・寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。
- ・測定ポイント記号は車両後方から見て、大文字は車両右側、小文字は車両左側を示す。

単位(mm)

ポイント記号	名 称	穴径
A, a	フロントバンパラインホースメント取り付けナット	M10 ナット
B, b	フロントクロスメンバロワ基準穴	φ 18
C	フロントサイドメンバ基準穴	φ 18
c	サスペンションマウンティングブラケット取り付け穴	φ 18
D, d	フロントサスペンションクロスメンバ取り付けナット	M16 ナット
E, e	フロントサイドメンバインナリヤ基準穴	φ 10
F, f	フロントサスペンションクロスメンバ取り付けナット	M16 ナット
G, g	トルクボックスフロント基準穴	φ 25
H, h	フロントサイドメンバインナリヤ基準穴	φ 18
J, j	フロントフロアアンダラインホースメント基準穴	φ 18
K, k	センタフロアラインホースメント No.1 基準穴	φ 10
L, l	トレーリングアーム取り付けナット	M14 ナット
M, m	リヤサスペンションクロスメンバ取り付けナット	M16 ナット
N, n	リヤフロアサイドメンバフロント基準穴	φ 18
O, o	リヤサスペンションクロスメンバ取り付けナット	M16 ナット
P, p	トランスポートフック取り付けナット	M12 ナット


*No.J-812 レクサス R X 4 5 0 h L (GYL26W 系) 2018 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P.186 ボデー寸法図

メーカー資料の訂正に伴いボデー寸法図を訂正いたしましたので該当ページを差替え願います。

○:訂正箇所


■アンダボデー(平面寸法)①



ボデー寸法図

本書は '17 年 12 月現在のトヨタ自動車株式会社発行資料をもとに参考情報として作成しております。なお、'18 年 3 月以降の自動車メーカーの訂正や変更に伴う改訂は行っていないので、ご使用に当たっては最新の情報をご確認ください。


■アンダボデー(平面寸法)①



P.187 ボデー寸法図

メーカー資料の訂正に伴いボデー寸法図を訂正いたしましたので該当ページを差替え願います。
○:訂正箇所

■アンダボデー(平面寸法)②



仮想基準線からの高さ寸法

A, a	B, b	C, c	D, d
369	81	269	159
E, e	F, f	G, g	H, h
781	212	84	87
J, j	K, k	L, l	M, m
93	128	136	143
N, n	O, o	P, p	Q, q
164	272	245	271

仮想基準線からの高さ寸法

(1)	(2)	(3)
100	100	101

- <参考>
- ・長さ寸法は各ポイントよりイラスト外側に補助線を引き出し、基準線から引いた矢印線との交点に記載した。
 - ・ポイントL, lは左右非対称。
 - ・寸法の記載が片側のみの箇所は左右対称。
 - ・測定ポイント記号は車両後方から見て、大文字は車両右側、小文字は車両左側を示す。

単位(mm)


ポイント記号	名 称	穴径	ポイント記号	名 称	穴径
A, a	フロントバンパラインホームメント取り付けナット	M10 ナット	J, j	フロントサイドメンバインナリヤ基準穴	φ 18
B, b	フロントクロスメンバロワ基準穴	φ 18	K, k	フロントフロアアンダラインホームメント基準穴	φ 18
C	フロントサイドメンバ基準穴	φ 18	L, l	センタフロアラインホームメント No.1 基準穴	φ 10
c	サスペンションマウンティングブラケット取り付け穴	φ 18	M, m	トレーリングアーム取り付けナット	M14 ナット
D, d	フロントサスペンションクロスメンバ取り付けナット	M16 ナット	N, n	リヤサスペンションクロスメンバ取り付けナット	M16 ナット
E, e	フロントサスペンション取り付け穴	φ 13	O, o	リヤフロアサイドメンバフロント基準穴	φ 18
F, f	フロントサイドメンバインナリヤ基準穴	φ 10	P, p	リヤサスペンションクロスメンバ取り付けナット	M16 ナット
G, g	フロントサスペンションクロスメンバ取り付けナット	M16 ナット	Q, q	リヤフロアサイドメンバリヤ基準穴	φ 18
H, h	トルクボックスフロント基準穴	φ 25			

ホイールベース

ホイールベース	2790 mm
---------	---------

本書は '17 年 12 月現在のトヨタ自動車株式会社発行資料をもとに参考情報として作成しております。なお、'18 年 3 月以降の自動車メーカーの訂正や変更に伴う改訂は行っていないので、ご使用に当たっては最新の情報を
ご確認ください。

■アンダボデー(平面寸法)②



訂正のお願い

2018.6 株式会社自研センター

***No.J-812 レクサス R X 4 5 0 h L (GYL26W 系) 2018 年 3 月を下記の通り訂正いたします。**


P.68 指数項目「B230」が追加設定されたため、該当ページ（MEMOページ）へ追加願います。

B230	
(1)片側センタピラー取替	
11. 80	取外し状態
	・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フロントシート ・サードシート ・セカンドシート
	(含)作業および部品
	・センタボデーピラーサブ Assy インナ取替 ・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy 取替 ・フロントドアオープニングトリムウェザーストリップ 脱着 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ 脱着 ・ルーフサイドレールアウタNo.2 (再使用) ・付属品
・センタピラー上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業	

B230

(1)片側センタピラー取替

11. 80	取外し状態	
	・ボデーロックパネルモールディング Assy	・フロントシート
	・リヤドアパネルサブ Assy	・サードシート
	・ルーフヘッドライニング Assy	・セカンドシート
(含) 作業および部品		
	・センタボデーピラーサブ Assy インナ取替	・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着
	・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy 取替	・ルーフサイドレールアウトNo.2 (再使用)
	・フロントドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着	・付属品
	・センタピラー 上部および下部 (ロックパネル部) でのカット作業	



*No.J-812 レクサス R X 4 5 0 h L (GYL26W 系) 2018 年 3 月を下記の通り訂正いたします。

P.72 指数項目「B250」が追加設定されたため、該当ページ（MEMO ページ）へ追加願います。

B250	
(1) 片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替	
14. 70	取外し状態
	・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニット ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assy アウタ ・フェンダサブ Assy フロント ・ボデーロッカパネルモールディング Assy ・カウルサイドラインホースメントサブ Assy ・カウルトップサイドパネルサブ Assy ・フロントボデーピラーガセットロー ・フロントピラー ・フロントボデーピラーラインホースメントサブ Assy ロワー下部 ・フロントドアパネルサブ Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フロントシート ・サードシート ・セカンドシート ・ウインドシールドガラス ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブ Assy ・インストルメントパネルセーフティパッドサブ Assy ・インストルメントパネルラインホースメント Assy
	(含) 作業および部品
	・クォータパネル前部カット(再使用) ・センタボデーピラーサブ Assy インナ取替 ・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy 取替 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・ルーフサイドレールアウタNo.2(再使用) ・ロッカパネルサブ Assy アウタ取替 ・付属品
・センタピラー 上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業	

B250

(1) 片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替

14. 70

取外し状態

・フロントバンパカバー
 ・ヘッドランプユニット
 ・フードサブ Assy
 ・フードヒンジ Assy
 ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy
 ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy
 ・カウルトップパネルサブ Assy アウタ
 ・フェンダサブ Assy フロント
 ・ボデーロッカパネルモールディング Assy
 ・カウルサイドラインホースメントサブ Assy
 ・カウルトップサイドパネルサブ Assy
 ・フロントボデーピラーガセットローワ

・フロントピラー
 ・フロントボデーピラーラインホースメントサブ Assy ロワー下部
 ・フロントドアパネルサブ Assy
 ・リヤドアパネルサブ Assy
 ・ルーフヘッドライニング Assy
 ・フロントシート
 ・サードシート
 ・セカンドシート
 ・ウインドシールドガラス
 ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブ Assy
 ・インストルメントパネルセーフティパッドサブ Assy
 ・インストルメントパネルラインホースメント Assy

(含) 作業および部品

・クォータパネル前部カット(再使用)
 ・センタボデーピラーサブ Assy インナ取替
 ・センタボデーピラーラインホースメントサブ Assy 取替
 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着

・ルーフサイドレールアウタ No.2 (再使用)
 ・ロッカパネルサブ Assy アウタ取替
 ・付属品

・センタピラー 上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業

