

指数追加のご案内

2024. 10 株式会社自研センター

*No.J-831 レクサス E S 3 0 0 h (AXZH10系) 2019年1月について、下記の通り追加いたします。

P.100、101 M040

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。


〇〇〇〇 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
左側 3. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・キャップ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローアームブッシュストップ ・ステアリングナックル ・フロントローボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1
右側 3. 60	
F SPORT 左側 3. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントフロアカバー
F SPORT 右側 3. 70	(含)作業および部品 ・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・キャップ ・フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローアームブッシュストップ ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・フロントローボールジョイントAssy ・ステアリングナックル ・トランスミッションオイル補充 ・スピードセンサフロント ・ブレーキエア抜き ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・ロードテスト ・フロントアクスルハブ
割増項目	
片側フロントフロアカバー	
0. 20増	取外し状態 —
	(含)作業および部品 —
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
NAVI・AI-AVS 非装備車 0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 —
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M030		
(1)片側フロントサスペンション脱着		
左側 2. 20	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・フェンダサブ Assyフロント	・ボデーロックパネルモールディング Assy ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品	
右側 2. 30	・エンジンアンダカバー AssyNo.2脱着 ・キャップ脱着 ・フロントサスペンションアームサブ AssyローNo.1脱着 ・フロントフェンダエプロンシール脱着	・トランスミッションオイル 補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
	(含)作業および部品	
割増項目		
片側フロントフロアカバー		
0. 20増	取外し状態 —	
	(含)作業および部品 —	
M040		
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整		
左側 3. 50	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・フェンダサブ Assyフロント	・ボデーロックパネルモールディング Assy ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品	
右側 3. 60	・エンジンアンダカバー AssyNo.2脱着 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・キャップ ・ショックアブソーバ Assyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ AssyローNo.1	・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローアームブッシュストッパ ・フロントローボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル 補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
	(含)作業および部品	
F SPORT 左側 3. 60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・フェンダサブ Assyフロント	・ボデーロックパネルモールディング Assy ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品	
F SPORT 右側 3. 70	・エンジンアンダカバー AssyNo.2脱着 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・キャップ ・ショックアブソーバ Assyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコント ロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ	・フロントサスペンションアームサブ AssyローNo.1 ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローアームブッシュストッパ ・フロントローボールジョイント Assy ・トランスミッションオイル 補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
	(含)作業および部品	
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる ・[除]ブレーキ分解 		

MO40	
割増項目	
片側フロントフロアカバー	
0.20増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
NAVI・AI- AVS 非装備車	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
0.40増	—
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

- ▶ フロントサスペンションはマクファーソンストラット式
- ▶ 脱着作業時①②グループ毎にそれぞれ一体で脱着
- ▶ *の部品については分解・組立は行わない



*No.J-831 レクサス E S 3 0 0 h (AXZH10系) 2019年1月について、下記の通り追加いたします。

P.102 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側フロントフロアカバー
(含)作業および部品	
左側 7. 20	<ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプサポートNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・センタフロアクロスメンバブレース脱着 ・フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントフロアブレースセンタ脱着 ・ボデーマウンティングプレート脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・キャップ ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストップ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
右側 7. 30	
<p>・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業</p> <p>・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p>・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p>・[除]ブレーキ分解</p>	

M050	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着	
5. 20 F SPORT 5. 30	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックカパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプサポートNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・センタフロアクロスメンバブレース脱着 ・フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントフロアブレースセンタ脱着 ・ボデーマウンティングプレート脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エンジン調整 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
左側 7. 20 右側 7. 30	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックカパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプサポートNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・センタフロアクロスメンバブレース脱着 ・フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントフロアブレースセンタ脱着 ・ボデーマウンティングプレート脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・キャップ ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストッパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-831 レクサス ES300h (AXZH10系) 2019年1月について、下記の通り追加いたします。

P.103 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
F SPORT 7.40	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy
	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側フロントフロアカバー
F SPORT 7.40	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプサポートNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・センタフロアクロスメンバブレース脱着 ・フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントフロアブレースセンタ脱着 ・ボデーマウンティングプレート脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・キャップ ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ)
	<ul style="list-style-type: none"> ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
NAVI・AI-AVS 非装備車 0.40増	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・<u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> 二
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
F SPORT 7.40	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプサポートNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・センタフロアクロスメンバブレース脱着 ・フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントフロアブレースセンタ脱着 ・ボデーマウンティングプレート脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・キャップ ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
NAVI・AI-AVS 非装備車 0.40増	取外し状態 ・フロントサスペンション (含)作業および部品 -
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-831 レクサス E S 3 0 0 h (AXZH10系) 2019年1月について、下記の通り追加いたします。

P.104 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
10. 40	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グクッションフロント取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グクッションリヤ取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプサポートNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・センタフロアクロスメンバブレース脱着 ・フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ 脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy 脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントフロアブレースセンタ脱着 ・ボデーマウンティングプレート脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2 ・両側キャップ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グストップバフロント ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グストップバリヤ ・両側フロントスタビライザバーブッシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーアームブッシュストップバ ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<p style="color: red; margin: 0;">・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保 持および引き伸ばし作業</p> <p style="color: red; margin: 0;">・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用</p> <p style="margin: 0;">・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる</p> <p style="margin: 0;">・[除]ブレーキ分解</p>	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

10. 40	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グクッションフロント取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グクッションリヤ取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプサポートNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・センタフロアクロスメンバブレース脱着 ・フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ 脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy 脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントフロアブレースセンタ脱着 ・ボデーマウンティングプレート脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2 ・両側キャップ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グストッパフロント ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グストッパリヤ ・両側フロントスタビライザバーブッシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローワーアームブッシュストッパ ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 			

*No.J-831 レクサス ES300h (AXZH10系) 2019年1月について、下記の通り追加いたします。

P.105 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替えおよび差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
F SPORT 10. 60	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンククッションフロント取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンククッションリヤ取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプサポートNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・センタフロアクロスメンバブレース脱着 ・フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントフロアブレースセンタ脱着 ・ボデーマウンティングプレート脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2 ・両側キャップ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンションコントロールツキ) ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンクストッパフロント ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティンクストッパリヤ ・両側フロントスタビライザバーブッシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローワーアームブッシュストッパ ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
NAVI・AI-AVS 非装備車 0. 40増	取外し状態 <ul style="list-style-type: none"> ・<u>フロントサスペンション</u> (含)作業および部品 <ul style="list-style-type: none"> 二
<ul style="list-style-type: none"> ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解 	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

F SPORT 10.60	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタサブAssy ・両側フロントバンパエクステンションサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy	・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ボデーロックパネルモールディングAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・両側フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グクッションフロント取替 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グクッションリヤ取替 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナAssy脱着 ・エキゾーストパイプサポートNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着 ・エンジンカバーサブAssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・センタフロアクロスメンバブレース脱着 ・フロントサスペンションブレースサブAssyアッパセンタ 脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブラケットサブAssy 脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・フロントフロアブレースセンタ脱着 ・ボデーマウンティングプレート脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.2 ・両側キャップ ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ(サスペンション コントロールツキ) ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル	・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・フレームAssyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グストップバフロント ・両側フロントサスペンションメンバボデーマウンティン グストップリヤ ・両側フロントスタビライザバーブッシュNo.1 ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローワーアームブッシュストップパ ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

NAVI・AI-AVS 非装備車 0.40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 -


・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
 ・[除]ブレーキ分解

M130

(1)オイルパンサブAssyNo.2取替

0.80	取外し状態	
	・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs sy	
	(含)作業および部品	
	・エンジンオイル入替	・付属品

・[除]材料費



オイルパンサブAssyNo.2

指数追加のご案内

2022.6 株式会社自研センター

*No.J-831 レクサス E S 3 0 0 h (AXZH10系) 2019年1月について、
下記の通り指数を追加しましたので、ご案内いたします。

P.98 M010

指数に割増項目を追加設定しましたので、該当箇所を差替え願います。

〇〇〇〇 追加


M010	
(1)クーラコンデンサAssy脱着	
1. 00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy
	(含)作業および部品 ・両側ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータサポートサブAssyアッパ一部脱着 ・両側ラジエータマウンティングブラケットアッパ脱着 ・ガスチャージ
(2)クーラコンデンサAssy取替	
1. 10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・ラジエータシャッタサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy
	(含)作業および部品 ・両側ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータサポートサブAssyアッパ一部脱着 ・両側ラジエータマウンティングブラケットアッパ脱着 ・ガスチャージ ・付属品
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0. 30増	取外し状態 二
	(含)作業および部品 二
・[除]フロンガス代	

M001	
(1)高電圧回路遮断作業	
0. 30	取外し状態
	・ラゲージコンパートメントトリムサイドカバー
	(含)作業および部品
・コネクタカバーAssy脱着	・バッテリーサービスホールカバー脱着
・サービスプラググリップ脱着	
・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用	

M010		
(1)クーラコンデンサAssy脱着		
1. 00	取外し状態	
	・フロントバンパカバー	・ラジエータシャッタサブAssy
	・フロントバンパラインホースメントサブAssy	・両側ヘッドランプユニットAssy
(含)作業および部品		
・両側ラジエータエアガイドNo.1脱着	・両側ラジエータマウンティングブラケットアツパ脱着	
・ラジエータサポートサブAssyアツパ一部脱着	・ガスチャージ	

(2)クーラコンデンサAssy取替		
1. 10	取外し状態	
	・フロントバンパカバー	・ラジエータシャッタサブAssy
	・フロントバンパラインホースメントサブAssy	・両側ヘッドランプユニットAssy
(含)作業および部品		
・両側ラジエータエアガイドNo.1脱着	・ガスチャージ	
・ラジエータサポートサブAssyアツパ一部脱着	・付属品	
・両側ラジエータマウンティングブラケットアツパ脱着		

割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0. 30増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
—	
・[除]フロンガス代	



訂正のお願い

2019.6 株式会社自研センター

*No.J-831 レクサス ES300h (AXZH10系) 2019年1月を下記の通り訂正いたします。

P.60 指数項目「B230」が追加設定されたため、該当ページ(MEMOページ)へ追加願います。


B230	
(1)片側センタピラー取替	
10. 60	取外し状態
	・ボデーロックパネルモールディングAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・ルーフヘッドライニングAssy ・両側アウタミラーディスプレイAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1
	・両側フロントシート ・リヤシート ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy
(含)作業および部品	
	・センタボデーピラーリインホースサブAssyアッパ取替 ・ピラーサブAssyNo.3インナ取替 ・フロントドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着
	・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・付属品
・センタピラー上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業	

B230

(1)片側センタピラー取替

10. 60	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・両側アウトミラーディスプレイ Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントシート ・リヤシート ・ステアリングコラム Assy ・インストルメントパネルセーフティパッド Assy
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・センタボデーピラーラインホースサブ Assyアツパ取替 ・ピラーサブ Assy No.3 インナ取替 ・フロントドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 	<ul style="list-style-type: none"> ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・付属品

・センタピラー 上部および下部 (ロックパネル部) でのカット作業



*No.J-831 レクサス E S 3 0 0 h (AXZH10 系) 2019 年 1 月を下記の通り訂正いたします。


P.62 指数項目「B240」が追加設定されたため、該当ページ (MEMO ページ) へ追加願います。

B240	
(1) 片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり) 取替	
10. 20	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・カウルサイドラインホースメントサブAssy ・サイドパネルアウタNo.2 ・フロントピラー ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロー
	・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・両側アウタミラーディスプレイAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・フロントフロアカバー ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルラインホースメントAssy
	(含) 作業および部品 ・クォータパネルサブAssy前端部(再使用) ・センタピラーガーニッシュロー脱着 ・センタボデーピラーラインホースサブAssyアッパ下部取替 ・センタボデーピラーラインホースサブAssyロー取替
・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・リヤドアスカッププレート脱着 ・付属品	
・ロッカパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業 ・クォータパネルサブAssy前端部はホイールアーチ部を含まない前部でのカット作業	

B240

(1)片側ロックパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替

10. 20	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・カウルサイドラインホースメントサブAssy ・サイドパネルアウタNo.2 ・フロントピラー ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロー 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・両側アウタミラーディスプレイAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・フロントフロアカバー ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルラインホースメントAssy
	(含)作業および部品	
<ul style="list-style-type: none"> ・クォータパネルサブAssy前端部(再使用) ・センタピラーガーニッシュロー脱着 ・センタボデーピラーラインホースサブAssyアッパ下部取替 ・センタボデーピラーラインホースサブAssyロー取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・付属品 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ロックパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業 ・クォータパネルサブAssy前端部はホイールアーチ部を含まない前部でのカット作業 		



*No.J-831 レクサス E S 3 0 0 h (AXZH10 系) 2019 年 1 月を下記の通り訂正いたします。

P.64 指数項目「B250」が追加設定されたため、該当ページ (MEMO ページ) へ追加願います。

B250	
(1)片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替	
15. 90	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・フードサブ Assy ・フードヒンジ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ Assy およびウインドシールドワイパリンク Assy ・フェンダサブ Assy フロント ・ボデーロッカパネルモールディング Assy ・カウルサイドリインホースメントサブ Assy ・サイドパネルアウタ No.2 ・フロントピラー ・フロントピラーリインホースメントサブ Assy ロワー
	・フロントドアパネルサブ Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・両側アウタミラーディスプレイ Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・フロントフロアカバー ・ステアリングコラム Assy ・インストルメントパネルセーフティパッド Assy ・インストルメントパネルリインホースメント Assy
	(含) 作業および部品 ・クォータパネルサブ Assy 前端部 (再使用) ・センタボデーピラーリインホースメントサブ Assy アップ取替 ・センタボデーピラーリインホースメントサブ Assy ロワー取替
	・ピラーサブ Assy No.3 インナ取替 ・リヤドアオープンングトリムウェザーストリップ脱着 ・付属品
・センタピラー 上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業 ・クォータパネルサブ Assy 前端部はホイールアーチ部を含まない前部でのカット作業	

B250

(1)片側センタピラー、片側ロッカパネルアウト取替

15. 90

取外し状態

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・カウルサイドラインホースメントサブAssy ・サイドパネルアウトNo.2 ・フロントピラー ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロー | <ul style="list-style-type: none"> ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・ルーフヘッドライニングAssy ・両側アウトミラーディスプレイAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・フロントフロアカバー ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルラインホースメントAssy |
|---|---|

(含)作業および部品

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・クォータパネルサブAssy前端部(再使用) ・センタボデーピラーラインホースサブAssyアツパ取替 ・センタボデーピラーラインホースサブAssyロー取替 | <ul style="list-style-type: none"> ・ピラーサブAssyNo.3インナ取替 ・リヤドアオープニングトリムウェザーストリップ脱着 ・付属品 |
|---|--|

- ・センタピラー上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業
- ・クォータパネルサブAssy前端部はホイールアーチ部を含まない前部でのカット作業

