

訂正のお願い

2025.4 株式会社自研センター

***No.J-834 レクサス UX（10系）2019年3月について、下記の通り訂正いたします。**


P. 76 差替分 B230 (2019.6 指数追加のご案内)

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○:追加

B230	
(1)片側センタピラー取替	
10. 30	取外し状態
	・フロントフェンダモールディング ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・フロントシート ・リヤドアパネルサブ Assy ・リヤシート ・ルーフヘッドライニング Assy
	(含)作業および部品
	・センタボデーピラーサブ Assyアウタ取替 ・付属品 ・センタボデーピラーラインホースサブ Assyロワー 取替
<u>・センタピラー 上部および下部 (ロックパネル部) でのカット作業</u>	

B230	
(1)片側センタピラー取替	
10. 30	取外し状態
	・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレグニションカバーNo.1 ・フロントシート ・リヤシート
	(含)作業および部品
・センタボデーピラーサブ Assyアウタ取替 ・付属品 ・センタボデーピラーラインホースサブ Assyロー取替	
・センタピラー 上部および下部 (ロックパネル部) でのカット作業	



指数追加のご案内

2024. 10 株式会社自研センター

*No.J-834 レクサス UX（10系）2019年3月について、下記の通り追加いたします。

P.126 M040

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
3. 60 M20A-FXS 右側 3. 70	取外し状態 ・両側フロントバンパエクステンション ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・フェンダサブAssyフロント
	(含)作業および部品 ・エンジンアンダカバーAssyNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着 ・エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・ステアリングナックルシール脱着 ・キャップ ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
NAVI-AI-AVS 3. 70	取外し状態 ・両側フロントバンパエクステンション ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・フェンダサブAssyフロント
	(含)作業および部品 ・エンジンアンダカバーAssyNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着 ・エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・ステアリングナックルシール脱着 ・キャップ ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 二
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・[除]ブレーキ分解	

M030	
(1)片側フロントサスペンション脱着	
2. 20 M20A-FXS 右側	取外し状態 ・両側フロントバンパエクステンション ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy
	(含)作業および部品 ・エンジンアンダカバーAssyNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着 ・エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・ステアリングナックルシール脱着
2. 30	・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト
M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
3. 60 M20A-FXS 右側	取外し状態 ・両側フロントバンパエクステンション ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy
	(含)作業および部品 ・エンジンアンダカバーAssyNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着 ・エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・ステアリングナックルシール脱着 ・キャップ ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ
3. 70	・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・フェンダサブAssyフロント ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
NAVI・AI-AVS 3. 70	取外し状態 ・両側フロントバンパエクステンション ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy
	(含)作業および部品 ・エンジンアンダカバーAssyNo.1脱着 ・エンジンアンダカバーAssyNo.2脱着 ・エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・ステアリングナックルシール脱着 ・キャップ ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品 —
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-834 レクサス UX（10系）2019年3月について、下記の通り追加いたします。

P.129 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
M20A-FKS 6. 50	取外し状態
	・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパリインホースメント ・フロントバンパリインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアップ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品
	・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナキャップサブAssy脱着 ・エアクリーナケースサブAssy脱着 ・エアクリーナフィルタエレメントサブAssy脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・バッテリーターミナルコネクタカバー脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・キャップ ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・ステアリングナックルシール ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・[除]ブレーキ分解	

M060**(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整**

M20A-FKS 6. 50	取外し状態	
	・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパリインホースメント ・フロントバンパリインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアップ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy	・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品	
	・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナキャップサブAssy脱着 ・エアクリーナケースサブAssy脱着 ・エアクリーナフィルタエレメントサブAssy脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・バッテリーターミナルコネクタカバー脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・キャップ ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・ステアリングナックルシール	・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解		

*No.J-834 レクサス UX（10系）2019年3月について、下記の通り追加いたします。

P.130 M060

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060		
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整		
M20A-FKS N AVI-AI-AVS 6. 50	取外し状態	
	・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアッパ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy	・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品	
	・EFIフューエルパイプクランプNo.1 脱着 ・エアクリーナキャップサブAssy脱着 ・エアクリーナケースサブAssy脱着 ・エアクリーナフィルタエレメントサブAssy脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・バッテリーターミナルコネクタカバー 脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1 脱着 ・キャップ ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・ステアリングナックルシール	・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポータダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
M20A-FXS 左側 6. 40	取外し状態	
	・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアッパ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy	・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
M20A-FXS 右側 6. 50	(含)作業および部品	
	・EFIフューエルパイプクランプNo.1 脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1 脱着 ・キャップ ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・ステアリングナックルシール ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ	・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポータダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業		
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用		
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる		
・[除]ブレーキ分解		

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
M20A-FKS N AVI-AI-AVS 6. 50	取外し状態 ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパリインホースメント ・フロントバンパリインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアップ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナキャップサブAssy脱着 ・エアクリーナケースサブAssy脱着 ・エアクリーナフィルタエレメントサブAssy脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・バッテリーターミナルコネクタカバー脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・キャップ ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・ステアリングナックルシール ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
M20A-FXS 左 6. 40 M20A-FXS 右 6. 50	取外し状態 ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパリインホースメント ・フロントバンパリインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアップ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・キャップ ・ショックアブソーバAssyフロント ・ステアリングナックル ・ステアリングナックルシール ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-834 レクサス UX（10系）2019年3月について、下記の通り追加いたします。

P.131 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
M20A-FXS N AVI-AI-AVS 6. 50	取外し状態 ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアッパ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・キャップ ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・ステアリングナックルシール ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
O. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
	二
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

M060**(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整**

M20A-FXS N AVI-AI-AVS 6. 50	取外し状態	
	・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアッパ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy	・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品	
	・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・キャップ ・ショックアブソーバAssyフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・ステアリングナックル ・ステアリングナックルシール ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント	・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションサポートダストカバー ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目**片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業**

0. 40増	取外し状態	
	・フロントサスペンション	
	(含)作業および部品	
	—	

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

*No.J-834 レクサス UX（10系）2019年3月について、下記の通り追加いたします。

P.132 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
M20A-FKS 9. 00	取外し状態 ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアップ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナキャップサブAssy脱着 ・エアクリーナケースサブAssy脱着 ・エアクリーナフィルタエレメントサブAssy脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリークランプ脱着 ・バッテリークランプNo.2脱着 ・バッテリーターミナルコネクタカバー脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・両側キャップ ・両側サイドレールラインホースメントNo.1 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤAssy ・ステアリングコラムホールカバーサブAssyNo.1 ・両側ステアリングナックル ・両側ステアリングナックルシール ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドエンドサブAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバプレート ・両側フロントスタビライザバーブッシュ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

M20A-FKS 9.00	取外し状態	
	・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパリインホースメント ・フロントバンパリインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアップ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy	・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品	
	・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナキャップサブAssy脱着 ・エアクリーナケースサブAssy脱着 ・エアクリーナフィルタエレメントサブAssy脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・バッテリーターミナルコネクタカバー脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・両側キャップ ・両側サイドレールリインホースメントNo.1 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤAssy ・ステアリングコラムホールカバーサブAssyNo.1 ・両側ステアリングナックル ・両側ステアリングナックルシール ・両側スピードセンサフロント	・両側タイロッドエンドサブAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバプレート ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-834 レクサス UX（10系）2019年3月について、下記の通り追加いたします。

P.133 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
M20A-FKS N AVI-AI-AVS 9. 10	取外し状態 ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパリインホースメント ・フロントバンパリインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアップ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナキャップサブAssy脱着 ・エアクリーナケースサブAssy脱着 ・エアクリーナフィルタエレメントサブAssy脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリークランプ脱着 ・バッテリークランプNo.2脱着 ・バッテリーターミナルコネクタカバー脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・両側キャップ ・両側サイドレールリインホースメントNo.1 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤAssy ・ステアリングコラムホールカバーサブAssyNo.1 ・両側ステアリングナックル ・両側ステアリングナックルシール ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドエンドサブAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバプレート ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

M20A-FKS N AVI-AI-AVS 9. 10	取外し状態	
	・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパリインホースメント ・フロントバンパリインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアップ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy	・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品	
	・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナキャップサブAssy脱着 ・エアクリーナケースサブAssy脱着 ・エアクリーナフィルタエレメントサブAssy脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・バッテリー脱着 ・バッテリーランプ脱着 ・バッテリーランプNo.2脱着 ・バッテリーターミナルコネクタカバー脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・両側キャップ ・両側サイドレールリインホースメントNo.1 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤAssy ・ステアリングコラムホールカバーサブAssyNo.1 ・両側ステアリングナックル ・両側ステアリングナックルシール	・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドエンドサブAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバプレート ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントローワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-834 レクサス UX（10系）2019年3月について、下記の通り追加いたします。

P.134 M070

指数テーブルの備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
M20A-FXS 9.00	取外し状態 ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアッパ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側キャップ ・両側サイドレールラインホースメントNo.1 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤAssy ・ステアリングコラムホールカバーサブAssyNo.1 ・両側ステアリングナックル ・両側ステアリングナックルシール ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドエンドサブAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバプレート ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解

M070**(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整**

M20A-FXS 9.00	取外し状態	
	・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパリインホースメント ・フロントバンパリインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアップ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy	・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品	
	・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1脱着 ・両側キャップ ・両側サイドレールリインホースメントNo.1 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤAssy ・ステアリングコラムホールカバーサブAssyNo.1 ・両側ステアリングナックル ・両側ステアリングナックルシール ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドエンドサブAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント	・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバプレート ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解		

*No.J-834 レクサス UX（10系）2019年3月について、下記の通り追加いたします。

P.135 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替えおよび差込み願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
M20A-FXS N AVI-AI-AVS 9. 10	取外し状態
	・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアッパ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品
	・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側キャップ ・両側サイドレールラインホースメントNo.1 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤAssy ・ステアリングコラムホールカバーサブAssyNo.1 ・両側ステアリングナックル ・両側ステアリングナックルシール ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドエンドサブAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバプレート ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
O. 40増	取外し状態
	・ <u>フロントサスペンション</u>
	(含)作業および部品
二	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる	
・[除]ブレーキ分解	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

M20A-FXS N AVI-AI-AVS 9. 10	取外し状態
	・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパリインホースメント ・フロントバンパリインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアッパ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント
	(含)作業および部品
	・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・両側エンジンアンダカバーリヤ脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・コラムホールカバーサイレンサシート脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・両側キャップ ・両側サイドレールリインホースメントNo.1 ・両側ショックアブソーバAssyフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤフロント ・スタビライザバーフロント ・ステアリングギヤAssy ・ステアリングコラムホールカバーサブAssyNo.1 ・両側ステアリングナックル ・両側ステアリングナックルシール ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッドエンドサブAssy ・両側ディスクブレーキシリンダAssy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy ・両側フロントサスペンションサポートダストカバー ・両側フロントサスペンションメンバプレート ・両側フロントスタビライザバーブシュ ・両側フロントスタビライザブラケットNo.1 ・両側フロントスタビライザリンクAssy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフトAssy ・両側フロントロワーボールジョイントAssy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目


片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

0. 40増	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
	—

- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる
- ・[除]ブレーキ分解


M130	
(1)オイルパンサブAssy取替	
0. 80	取外し状態
	・エンジン・トランスミッション & フロントサスペンションAs sy
	(含) 作業および部品
	・エンジンオイル入替 ・付属品
・[除]材料費	

M20A-FKS



オイルパンサブAssy

M20A-FXS



オイルパンサブAssy

指数追加のご案内

2022.6 株式会社自研センター

*No.J-834 レクサス UX（10系）2019年3月について、
下記の通り指数を追加しましたので、ご案内いたします。

P.120 M010

指数に割増項目を追加設定しましたので、該当箇所を差替え願います。

0000 追加

M010	
(1)クーラコンデンサAssy脱着	
1. 00	取外し状態 ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアップ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy
	(含)作業および部品 ・エアクリーニンレットNo.1脱着 ・両側ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータエアガイドNo.2脱着 ・ラジエータサポートサブAssyアッパー部脱着 ・ガスチャージ
(2)クーラコンデンサAssy取替	
1. 10	取外し状態 ・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアップ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy
	(含)作業および部品 ・エアクリーニンレットNo.1脱着 ・両側ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ラジエータエアガイドNo.2脱着 ・ラジエータサポートサブAssyアッパー部脱着 ・ガスチャージ ・付属品
割増項目	
<u>フロンガス回収・再使用</u>	
<u>0. 30増</u>	<u>取外し状態</u> 二
	<u>(含)作業および部品</u> 二
・[除]フロンガス代	

M001	
(1)高電圧回路遮断作業	
M20A-FXS 4WD リヤ側 0. 40	取外し状態
	・デッキフロアボックスリヤ ・ラゲージルームカバーリヤ ・デッキボードAssy
	(含)作業および部品 ・インバータターミナルカバー脱着 ・バッテリーサービスホールカバー脱着 ・サービスプラググリップ脱着
M20A-FXS 4WD フロント&リヤ側 0. 50	取外し状態
	・デッキフロアボックスリヤ ・ラゲージルームカバーリヤ ・デッキボードAssy
	(含)作業および部品 ・インバータターミナルカバー脱着 ・サービスプラググリップ脱着 ・コネクタカバーAssy脱着 ・バッテリーサービスホールカバー脱着
M20A-FXS フロント側 0. 30	取外し状態
	—
	(含)作業および部品 ・コネクタカバーAssy脱着 ・バッテリーサービスホールカバー脱着 ・サービスプラググリップ脱着
・M20A-FXS フロント側0. 30はエンジンルーム内およびHVサブライバッテリーAssyの高電圧回路作業時のみに使用する ・M20A-FXS 4WD リヤ側0. 40は4WD車のリヤフロアパン周辺の高電圧回路作業時のみに使用する ・コネクタカバーAssyの名称は電子技術マニュアルより引用	
M010	
(1)クーラコンデンサAssy脱着	
1. 00	取外し状態
	・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパリテーナアップ ・フロントバンパラインホースメント ・両側フロントフェンダモールディング ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側ヘッドランプユニットAssy
	(含)作業および部品 ・エアクリーナインレットNo.1脱着 ・ラジエータサポートサブAssyアッパー部脱着 ・両側ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ガスチャージ ・ラジエータエアガイドNo.2脱着
(2)クーラコンデンサAssy取替	
1. 10	取外し状態
	・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパリテーナアップ ・フロントバンパラインホースメント ・両側フロントフェンダモールディング ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側ヘッドランプユニットAssy
	(含)作業および部品 ・エアクリーナインレットNo.1脱着 ・ラジエータサポートサブAssyアッパー部脱着 ・両側ラジエータエアガイドNo.1脱着 ・ガスチャージ ・ラジエータエアガイドNo.2脱着 ・付属品
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0. 30増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—
・[除]フロンガス代	

訂 正 の お 願 い

2019. 6 株式会社自研センター

*No.J-834 レクサス UX (10系) 2019年3月を下記の通り訂正いたします。


P.69 指数項目「B190」が追加設定されたため、該当ページ (MEMOページ) へ追加願います。

B190	
(1)片側フロントピラー、片側サイドパネルアウタNo.2取替	
8. 60	取外し状態
	・両側フロントバンパエクステンション ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントドアパネルサブAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・ウインドシールドガラス ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルリインホースメントAssy
	(含)作業および部品
	・フロントピラーアッパコーナガセット取替 ・フロントピラーリインホースメントサブAssyロー取替 ・付属品
	・フロントピラー上部および下部 (ロックパネル部) でのカット作業
	・[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ

B190

(1)片側フロントピラー、片側サイドパネルアウタNo.2取替

8. 60	取外し状態	
	・両側フロントバンパエクステンション ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント	・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントドアパネルサブAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・ウインドシールドガラス ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルラインホースメントAssy
	(含) 作業および部品	
	・フロントピラーアッパコーナガセット取替 ・フロントピラーラインホースメントサブAssyローワー取替	・付属品
・フロントピラー 上部および下部 (ロックパネル部) でのカット作業 ・[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ		



*No.J-834 レクサス UX (10系) 2019年3月を下記の通り訂正いたします。

P.70 指数項目「B191」が追加設定されたため、該当ページ（MEMOページ）へ追加願います。

B191		
(1)片側フロントピラー取替		
7. 40	取外し状態	
	・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアッパ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックアップパネルモールディングAssy ・フロントフェンダエプロンサブAssy	・ラジエータサポートサブAssy ・ラジエータサポートサブAssyアッパ ・サイドパネルアウタNo.2 ・フロントピラーアッパコーナガセット ・フロントドアパネルサブAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・ウインドシールドガラス ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルラインホースメントAssy
	(含)作業および部品	
	・フロントピラーラインホースメントサブAssyローワー取替	・付属品
・フロントピラー上部および下部(ロックアップパネル部)でのカット作業		
・[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ		

B191


(1)片側フロントピラー取替

7. 40	取外し状態	
	・両側フロントバンパエクステンション ・フロントバンパリインホースメント ・フロントバンパリインホースメントNo.2 ・フロントバンパリテーナアッパ ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントフェンダエブロンサブAssy	・ラジエータサポートサブAssy ・ラジエータサポートサブAssyアッパ ・サイドパネルアウタNo.2 ・フロントピラーアッパコーナガセット ・フロントドアパネルサブAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・ウインドシールドガラス ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルリインホースメントAssy
	(含) 作業および部品	
	・フロントピラーリインホースメントサブAssyローワー取替	・付属品

- ・フロントピラー 上部および下部 (ロックパネル部) でのカット作業
- ・[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ



[カット断面A-A']



フロントピラーリインホースメントサブAssyローワー

フロントピラーアウタ


[カット断面B-B']

*No.J-834 レクサス UX (10系) 2019年3月を下記の通り訂正いたします。

P.76 指数項目「B230」が追加設定されたため、該当ページ（MEMOページ）へ追加願います。

B230	
(1)片側センタピラー取替	
10. 30	取外し状態
	・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックカパネルモールディング Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレグニションカバーNo.1 ・フロントシート ・リヤシート
	(含)作業および部品
	・センタボデーピラーサブ Assyアウタ取替 ・センタボデーピラーラインホースサブ Assyロワー取替 ・付属品

B230	
(1)片側センタピラー取替	
10. 30	取外し状態
	・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックパネルモールディング Assy ・リヤドアパネルサブ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレグニションカバーNo.1 ・フロントシート ・リヤシート
	(含)作業および部品
・センタボデーピラーサブ Assyアウタ取替 ・センタボデーピラーラインホースサブ Assyロー取替 ・付属品	



*No.J-834 レクサス UX (10系) 2019年3月を下記の通り訂正いたします。


P.78 指数項目「B240」が追加設定されたため、該当ページ (MEMOページ) へ追加願います。

B240	
(1)片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替	
9. 90	取外し状態
	・両側フロントバンパエクステンション ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・サイドパネルアウタNo.2 ・フロントピラーアッパコーナガセット ・フロントピラー ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロワー ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・クォータパネル前部 ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルラインホースメントAssy
	(含)作業および部品
	・センタピラーガーニッシュロワー脱着 ・センタボデーピラーサブAssyアウタ下部取替 ・ロッカラインホースサブAssyアウタ取替 ・付属品
・ロッカパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業	

B240

(1)片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替

9. 90	取外し状態	
	・両側フロントバンパエクステンション ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・サイドパネルアウタNo.2 ・フロントピラーアッパコーナガセット	・フロントピラー ・フロントピラーラインホースメントサブAssyローワー ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・クォータパネル前部 ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルラインホースメントAssy
	(含)作業および部品	
	・センタピラーガーニッシュローワー脱着 ・センタボデーピラーサブAssyアウタ下部取替	・ロッカラインホースサブAssyアウタ取替 ・付属品
・ロッカパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業		



*No.J-834 レクサス UX (10系) 2019年3月を下記の通り訂正いたします。

P.80 指数項目「B250」が追加設定されたため、該当ページ（MEMOページ）へ追加願います。

B250	
(1)片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替	
15. 30	取外し状態
	・両側フロントバンパエクステンション ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・サイドパネルアウタNo.2 ・フロントピラーアッパコーナガセット ・フロントピラー ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロワー ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・クォータパネル前部 ・ルーフヘッドライニングAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルラインホースメントAssy
	(含)作業および部品
	・センタボデーピラーサブAssyアウタ取替 ・センタボデーピラーラインホースサブAssyロワー取替 ・ロッカラインホースサブAssyアウタ取替 ・付属品
・センタピラー 上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業	

B250

(1) 片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替

15. 30


取外し状態

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントバンパエクステンション ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・サイドパネルアウタNo.2 ・フロントピラーアッパコーナガセット ・フロントピラー | <ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラーラインホースメントサブAssyローワー ・フロントドアパネルサブAssy ・リヤドアパネルサブAssy ・クォータパネル前部 ・ルーフヘッドライニングAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルラインホースメントAssy |
|--|--|

(含) 作業および部品

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・センタボデーピラーサブAssyアウタ取替 ・センタボデーピラーラインホースサブAssyローワー取替 | <ul style="list-style-type: none"> ・ロッカラインホースサブAssyアウタ取替 ・付属品 |
|---|---|

・センタピラー 上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業



*No.J-834 レクサス UX (10系) 2019年3月を下記の通り訂正いたします。

P.85 指数項目「B280」が追加設定されたため、該当ページに追加願います。

B280	
(1)片側クォータホイールハウスパネルアウタ取替	
左側 4. 60	取外し状態
	・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックアップパネルモールディング Assy ・クォータパネル
右側 4. 50	・リヤバンパカバー ・リヤシート
	(含)作業および部品
	・クォータパネルサブ Assy インナフロント取替 ・クォータホイールハウスガセットリヤ取替 ・クォータホイールハウスリインホースメントインナ取替
	・ロックリインホースサブ Assy アウタ後部 (再使用) ・付属品
・クォータパネルサブ Assy インナフロントは上部でのカット作業	

B280	
(1) 片側クォータホイールハウスパネルアウタ取替	
左側 4. 60	取外し状態
	・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックアップネルモールディング Assy ・クォータパネル ・リヤバンパカバー ・リヤシート
右側 4. 50	(含) 作業および部品
	・クォータパネルサブ Assy インナフロント取替 ・クォータホイールハウスガセットリヤ取替 ・クォータホイールハウスリインホースメントインナ取替 ・ロックリインホースサブ Assy アウタ後部 (再使用) ・付属品
・クォータパネルサブ Assy インナフロントは上部でのカット作業	

