

# 指数追加のご案内

2022.6 株式会社自研センター

\*No.J-850 スバル シフォン (LA650F、LA660F 系) 2020年1月について  
下記の通り指数を追加しましたので、ご案内いたします。

## P.103 M010


指数に割増項目を追加設定しましたので、該当箇所を差替え願います。

**〇〇〇〇 追加**

M010	
<b>(1)クーラコンデンサAssy脱着</b>	
1.00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy
	(含)作業および部品 ・シールプレート脱着 ・ラジエータサポートアッパー一部脱着 ・ガスチャージ
<b>(2)クーラコンデンサAssy取替</b>	
1.10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy
	(含)作業および部品 ・クーラサーミスタ(ガイキオンセンサ) ・クーラパッキン取替 ・両側コンデンサプレートNo.2 ・シールプレート ・ラジエータサポートアッパー一部脱着 ・ガスチャージ ・付属品
<b>割増項目</b>	
<b>フロンガス回収・再使用</b>	
0.30増	取外し状態 ＝
	(含)作業および部品 ＝
・コンデンサプレートNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はコンデンサプレートNo.1となる ・[除]フロンガス代	

M010	
<b>(1)クーラコンデンサAssy脱着</b>	
1.00	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy
	(含)作業および部品 ・シールプレート脱着 ・ラジエータサポートアッパー一部脱着 ・ガスチャージ
<b>(2)クーラコンデンサAssy取替</b>	
1.10	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブAssy ・両側ヘッドランプユニットAssy
	(含)作業および部品 ・クーラサーミスタ(ガイキオンセンサ) ・クーラパッキン取替 ・両側コンデンサプレートNo.2 ・シールプレート ・ラジエータサポートアッパー一部脱着 ・ガスチャージ ・付属品
<b>割増項目</b>	
<b>フロンガス回収・再使用</b>	
0.30増	取外し状態 —
	(含)作業および部品 —
・コンデンサプレートNo.2は左側の部品名称、右側の部品名称はコンデンサプレートNo.1となる ・[除]フロンガス代	

▶脱着作業時①グループは一体で脱着



# 訂正のお願い

2020. 4 株式会社自研センター

\*No.J-850 スバル シフォン (LA650F、LA660F 系) 2020 年 1 月を下記の通り訂正いたします。

## P.125 M220

指数テーブル欄の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

~~0.60~~ 削除 0.50 追加

M220	
(1) エアコンディショナユニット Assy 脱着	
<del>0.60</del> <u>0.50</u>	<b>取外し状態</b> ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンション Assy ・ステアリングコラムチューブ Assy ・インストルメントパネル ・インストルメントパネルラインホースメント
	<b>(含) 作業および部品</b> ・エアダクト Assy 脱着 ・エアダクトシール取替 ・エアダクトシール No.2 取替
(2) エアコンディショナユニット Assy 取替	
0.80	<b>取外し状態</b> ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンション Assy ・ステアリングコラムチューブ Assy ・インストルメントパネル ・インストルメントパネルラインホースメント
	<b>(含) 作業および部品</b> ・アスピレータパイプ ・エアコンディショナワイヤ No.1 ・エアダクト ・エアダクト Assy 脱着 ・エアダクトシール取替 ・エアダクトシール取替 ・エアダクトシール No.2 取替 ・エアフィルタ ・クーラカバー No.2 ・ヒータトゥーレジスタダクト No.2 ・付属品

**M220**

**(1) エアコンディショナユニット Assy 脱着**

<b>0. 50</b>	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンション Assy</li> <li>・ステアリングコラムチューブ Assy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・インストルメントパネル</li> <li>・インストルメントパネルリインホースメント</li> </ul>
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エアダクト Assy 脱着</li> <li>・エアダクトシール取替</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エアダクトシール取替</li> </ul>

**(2) エアコンディショナユニット Assy 取替**

<b>0. 80</b>	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンション Assy</li> <li>・ステアリングコラムチューブ Assy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・インストルメントパネル</li> <li>・インストルメントパネルリインホースメント</li> </ul>
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アスピレータパイプ</li> <li>・エアコンディショナワイヤ No.1</li> <li>・エアダクト</li> <li>・エアダクト Assy 脱着</li> <li>・エアダクトシール取替</li> <li>・エアダクトシール取替</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エアダクトシール No.2 取替</li> <li>・エアフィルタ</li> <li>・クーラカバー No.2</li> <li>・ヒートウレレジスタセンタサブダクト</li> <li>・付属品</li> </ul>

▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着

