訂正のお願い

2025.9 株式会社自研センター

*No.J-888 ホンダ ヴェゼル (RV3·4·5·6系) 2021年9月について、下記の通り訂正いたします。

P.56, P57 B172

指数テーブル欄の備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

0000: 追加

B172		
	ルクヘッドCOMP、片側フロントサイドフレー	-ムセット半裁取替
	取外し状態	
L15Z 3. 40	・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP ・フロントバンパビームCOMP ・両側へッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップセット ・ダッシュボードアッパリッド	 ・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリンクCOMP ・両側フロントフェンダパネルCOMP ・コンデンサAssy ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・エンジンアンダカバーリッドAssy ・フロントスプラッシュガード
	(含)作業および部品	
	・フロントサイドバックプレート半裁取替	•付属品
LEC 2WD 3. 40	取外し状態 ・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP ・フロントバンパビームCOMP ・両側へッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップセット ・ダッシュボードアッパリッド ・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリンクCOMP ・両側フロントフェンダパネルCOMP	・コンデンサAssy ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs sy ・ATFクーラCOMP ・PCUAssy ・デンドウウォータポンプAssy ・ラジエタCOMP ・エンジンアンダカバーリッドAssy ・フロントスプラッシュガード
	(含)作業および部品	/I.B.D
	・フロントサイドバックプレート半裁取替	•付属品
LEC 4WD 3. 40	取外し状態 ・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP ・フロントバンパビームCOMP ・両側へッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップセット ・ダッシュボードアッパリッド ・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリンクCOMP ・両側フロントフェンダパネルCOMP	・コンデンサAssy ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs sy ・ATFクーラCOMP ・PCUAssy ・デンドウウォータポンプAssy ・ラジエタCOMP ・フロントスプラッシュガード
	(含)作業および部品	4100
	・フロントサイドバックプレート半裁取替	•付属品
・フロントサイドフレ ・[除]タンデムモー	zットプレートの部品名称はLEC 右側の場合、サイドフレームガセットの部品名称はLEC 右側の場合、フロントサイ ・ <mark>タシリンダセット</mark> ・ム内配線・配管および付属品	

○○○: 追加

(2)ノロンド/ 一ムセット半	ヾルクヘッドCOMP、片側フロントダンパエク 財政替	ヘナンションセット、月 側フロントリイトノレ
<u> </u>	取外し状態	
L15Z 6 . 10	・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップセット ・ダッシュボードアッパリッド	・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリンクCOMP ・両側フロントフェンダパネルCOMP ・コンデンサAssy ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・エンジンアンダカバーリッドAssy ・フロントスプラッシュガード
	(含)作業および部品	
	・サイドフレームガセットプレート取替・フロントサイドバックプレート半裁取替・フロントサイドフレームガセット取替	・フロントホイールハウスアッパメンバCOMP取替 ・付属品
	取外し状態	
	・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy	・コンデンサAssy ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs
	・ボンネットCOMP	sy ・ATFクーラCOMP
LEC 2WD	・フロントカウルトップセット	•PCUAssy
6. 20	・ダッシュボードアッパリッド ・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリンクCOMP	・デンドウウォータポンプAssy ・ラジエタCOMP ・エンジンアンダカバーリッドAssy
	・両側フロントフェンダパネルCOMP	・フロントスプラッシュガード
	(含)作業および部品	
	・サイドフレームガセットプレート取替・フロントサイドバックプレート半裁取替・フロントサイドフレームガセット取替	・フロントホイールハウスアッパメンバCOMP取替 ・付属品
	取外し状態	
	・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy ・ボンネットCOMP	・コンデンサAssy ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・ATFクーラCOMP
LEC 4WD	・フロントカウルトップセット	•PCUAssy
	・ダッシュボードアッパリッド	・デンドウウォータポンプAssy
6. 20	・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン クCOMP・両側フロントフェンダパネルCOMP	・ラジエタCOMP ・フロントスプラッシュガード
	(含)作業および部品	
	・サイドフレームガセットプレート取替・フロントサイドバックプレート半裁取替・フロントサイドフレームガセット取替	・フロントホイールハウスアッパメンバCOMP取替 ・付属品

- ・[除]タンデムモータシリンダセット
- ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品

B172		
(1)フロントバ	ルクヘッドCOMP、片側フロントサイドフレー	-ムセット半裁取替
L15Z 3 . 40	取外し状態 ・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップセット ・ダッシュボードアッパリッド	・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリンクCOMP ・両側フロントフェンダパネルCOMP ・コンデンサAssy ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・エンジンアンダカバーリッドAssy ・フロントスプラッシュガード
	・フロントサイドバックプレート半裁取替	•付属品
LEC 2WD 3. 40	 取外し状態 ・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP ・フロントバンパビームCOMP ・両側へッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップセット ・ダッシュボードアッパリッド ・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリンクCOMP ・両側フロントフェンダパネルCOMP (含)作業および部品 ・フロントサイドバックプレート半裁取替 	・コンデンサAssy ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・ATFクーラCOMP ・PCUAssy ・デンドウウォータポンプAssy ・ラジエタCOMP ・エンジンアンダカバーリッドAssy ・フロントスプラッシュガード
LEC 4WD 3. 40	取外し状態 ・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP ・フロントバンパビームCOMP ・両側へッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップセット ・ダッシュボードアッパリッド ・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリンクCOMP ・両側フロントフェンダパネルCOMP (含)作業および部品 ・フロントサイドバックプレート半裁取替	・コンデンサAssy ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・ATFクーラCOMP ・PCUAssy ・デンドウウォータポンプAssy ・ラジエタCOMP ・フロントスプラッシュガード

- ・[除]タンデムモータシリンダセット
- ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品

(2)フロントバルクヘッドCOMP、片側フロントダンパエクステンションセット、片側フロントサイドフレ ―ムセット半裁取替

一ムセット半	取外し状態	
	・フロントバンパフェイスAssy	・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン
	・フロントバンパセンタアッパビームCOMP	クCOMP
	・フロントバンパビームCOMP	・両側フロントフェンダパネルCOMP
	・両側ヘッドライトAssy	・コンデンサAssy
L15Z	・ボンネットCOMP	・ラジエタCOMP
	・フロントカウルトップセット	・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs
6. 10	・ダッシュボードアッパリッド	sy
		・エンジンアンダカバーリッドAssy
		・フロントスプラッシュガード
	(含)作業および部品	
	サイドフレームガセットプレート取替	・フロントホイールハウスアッパメンバCOMP取替
	・フロントサイドバックプレート半裁取替	•付属品
	・フロントサイドフレームガセット取替	
	取外し状態	
	・フロントバンパフェイスAssy	・コンデンサAssy
	・フロントバンパセンタアッパビームCOMP	・ラジエタCOMP
	・フロントバンパビームCOMP	・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs
	・両側ヘッドライトAssy	sy
	・ボンネットCOMP	・ATFクーラCOMP
LEC 2WD	・フロントカウルトップセット	•PCUAssy
	・ダッシュボードアッパリッド	・デンドウウォータポンプAssy
6. 20	・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン	・ラジエタCOMP
	クCOMP	・エンジンアンダカバーリッドAssy
	・両側フロントフェンダパネルCOMP	・フロントスプラッシュガード
	(含)作業および部品	
	サイドフレームガセットプレート取替	・フロントホイールハウスアッパメンバCOMP取替
	・フロントサイドバックプレート半裁取替	•付属品
	・フロントサイドフレームガセット取替	1 J /PJ HH
	取外し状態	
	・フロントバンパフェイスAssy	・コンデンサAssy
	・フロントバンパセンタアッパビームCOMP	・ラジエタCOMP
	・フロントバンパビームCOMP	・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs
	・両側ヘッドライトAssy	sv
	・ボンネットCOMP	・ATFクーラCOMP
LEC 4WD	・フロントカウルトップセット	•PCUAssy
	・ダッシュボードアッパリッド	・デンドウウォータポンプAssy
6. 20	・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン	•
	クCOMP	・フロントスプラッシュガード
	・両側フロントフェンダパネルCOMP	7 · • 1 · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(含)作業および部品	
	・サイドフレームガセットプレート取替	・フロントホイールハウスアッパメンバCOMP取替
	・フロントサイドバックプレート半裁取替	•付属品
	・フロントサイドフレームガセット取替	1 3 사과 다니
	L・フロンドリイドフレー ムル ピッド歌音 セットプレートの部品名称はLEC 右側の場合、サイドフレー	

- ・フロントサイドフレームガセットの部品名称はLEC 右側の場合、フロントサイドフレームガセットセットとなる
- ・[除]タンデムモータシリンダセット
- ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品

*No.J-888 ホンダ ヴェゼル (RV3・4・5・6 系) 2021 年 9 月について、下記の通り訂正いたします。

P.60 B174

指数テーブル欄の備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

<u>○</u>○○: 追加

(1)フロントバ	ルクヘッドCOMP、片側フロントサイドフレー	- / ナット取基
(リクロンドハ	アング・シトGOMP、月頃フロンドサイドフレー 取外し状態	ムビグド収音
	・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP ・フロントバンパビームCOMP ・両側へッドライトAssy	 フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリンクCOMP 両側フロントフェンダパネルCOMP コンデンサAssy
L15Z	・ボンネットCOMP	・ラジエタCOMP
5. 40	・フロントカウルトップセット・ダッシュボードアッパリッド	・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs sy ・エンジンアンダカバーリッドAssy ・フロントスプラッシュガード
	(含)作業および部品	
	・サイドフレームガセットプレート取替・フロントサイドバックプレート取替	フロントサイドフレームガセット取替付属品
	取外し状態	
IEC 2WD 左	・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP ・フロントバンパビームCOMP	・コンデンサAssy ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs
側	・両側ヘッドライトAssy ・ボンネットCOMP	sy •ATF7—¬COMP
5. 40	・フロントカウルトップセット	•PCUAssy
LEC 2WD 右側 5.50	・ダッシュボードアッパリッド ・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン クCOMP	・エンジンアンダカバーリッドAssy
0. 00	・両側フロントフェンダパネルCOMP	・フロントスプラッシュガード
	(含)作業および部品	
	・サイドフレームガセットプレート取替・フロントサイドバックプレート取替	・フロントサイドフレームガセット取替・付属品
	取外し状態	
	・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP ・フロントバンパビームCOMP	・コンデンサAssy ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs
側 5.40	・両側へッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップセット	sy ・ATFクーラCOMP ・PCUAssy
LEC 4WD 右 側	・ダッシュボードアッパリッド ・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン	・デンドウウォータポンプAssy
5. 50	クCOMP ・両側フロントフェンダパネルCOMP (含)作業および部品	・フロントスプラッシュガード
	・サイドフレームガセットプレート取替・フロントサイドバックプレート取替	・フロントサイドフレームガセット取替・付属品
	ー ヒットプレートの部品名称はLEC 右側の場合、サイドフレー ームガセットの部品名称はLEC 右側の場合、フロントサイ	ームガセットプレートセットとなる

•[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品

B174 (1)フロントバルクヘッドCOMP、片側フロントサイドフレームセット取替 取外し状態 ・フロントバンパフェイスAssy ・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP ・フロントバンパビームCOMP ・両側フロントフェンダパネルCOMP ・両側ヘッドライトAssy ・コンデンサAssy ・ボンネットCOMP ・ラジエタCOMP L15Z ・フロントカウルトップセット ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs 5.40 • ダッシュボードアッパリッド エンジンアンダカバーリッドAssy ・フロントスプラッシュガード (含)作業および部品 サイドフレームガセットプレート取替 フロントサイドフレームガセット取替 ・フロントサイドバックプレート取替 •付属品 取外し状態 ・コンデンサAssy ・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP ・ラジエタCOMP LEC 2WD 左 ・フロントバンパビームCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs ・両側ヘッドライトAssy 側 ・ボンネットCOMP •ATFクーラCOMP 5.40 ・フロントカウルトップセット ·PCUAssv ・ダッシュボードアッパリッド LEC 2WD 右 ・デンドウウォータポンプAssy 側 ・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン ・ラジエタCOMP クCOMP ・エンジンアンダカバーリッドAssy 5. 50 ・両側フロントフェンダパネルCOMP •フロントスプラッシュガード (含)作業および部品 サイドフレームガセットプレート取替 フロントサイドフレームガセット取替 ・フロントサイドバックプレート取替 •付属品 取外し状態 ・フロントバンパフェイスAssy ・コンデンサAssy ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP ・ラジエタCOMP エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs LEC 4WD 左 ・フロントバンパビームCOMP 側 ・両側ヘッドライトAssy ・ボンネットCOMP ATFクーラCOMP 5.40 ・フロントカウルトップセット PCUAssv LEC 4WD 右 ・ダッシュボードアッパリッド ・デンドウウォータポンプAssy ・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン ・ラジエタCOMP 側 ・フロントスプラッシュガード クCOMP 5.50 ・両側フロントフェンダパネルCOMP (含)作業および部品 サイドフレームガセットプレート取替 ・フロントサイドフレームガセット取替 フロントサイドバックプレート取替 •付属品 ・サイドフレームガセットプレートの部品名称はLEC 右側の場合、サイドフレームガセットプレートセットとなる ・フロントサイドフレームガセットの部品名称はLEC 右側の場合、フロントサイドフレームガセットセットとなる ・「除] タンデムモータシリンダセット

*No.J-888 ホンダ ヴェゼル (RV3・4・5・6 系) 2021 年 9 月について、下記の通り訂正いたします。

P.70, P71 B182

指数テーブル欄の備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

<u>○○○</u>: 追加

B182		
(1)片側フロン	・トバルクヘッドサイドステーセット、フロント	バルクヘッドアッパフレームセット、フロント
バルクヘッドロ	アークロスメンバセット、片側フロントサイド	フレームセット半裁取替
	取外し状態	
L15Z 4. 10	・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP ・フロントバンパビームCOMP ・両側へッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップセット ・ダッシュボードアッパリッド	・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリンクCOMP ・両側フロントフェンダパネルCOMP ・コンデンサAssy ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・エンジンアンダカバーリッドAssy ・フロントスプラッシュガード
	(含)作業および部品	
	・フロントサイドバックプレート半裁取替・両側フロントバルクヘッドサイドロアープレート取替	•付属品
	取外し状態	
	・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy	・コンデンサAssy ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs sy
LEC 2WD	・ボンネットCOMP	•ATF/2—¬¬COMP
4. 10	・フロントカウルトップセット・ダッシュボードアッパリッド	・PCUAssy ・デンドウウォータポンプAssy
4. 10	・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン クCOMP ・両側フロントフェンダパネルCOMP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(含)作業および部品	7 - V 1777 77 47 1
	・フロントサイドバックプレート半裁取替・両側フロントバルクヘッドサイドロアープレート取替	• 付属品
	取外し状態	
LEC 4WD 4. 10	・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップセット ・ダッシュボードアッパリッド	・コンデンサAssy ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs sy ・ATFクーラCOMP ・PCUAssy ・デンドウウォータポンプAssy
4. 10	・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリンクCOMP・両側フロントフェンダパネルCOMP(含)作業および部品	・ラジエタCOMP ・フロントスプラッシュガード
	・フロントサイドバックプレート半裁取替・両側フロントバルクヘッドサイドロアープレート取替	•付属品
・フロントサイドフレ・ ・[除]タンデムモー	マットプレートの部品名称はLEC 右側の場合、サイドフレー ームガセットの部品名称はLEC 右側の場合、フロントサイ <mark>タシリンダセット</mark> ム内配線・配管および付属品	

○○○: 追加

B182 (2) 片側フロントバルクヘッドサイドステーセット、フロントバルクヘッドアッパフレームセット、フロント バルクヘッドロアークロスメンバセット、片側フロントダンパエクステンションセット、片側フロントサイド フレームセット半裁取替 取外し状態 ·フロントバンパフェイスAssy ・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP クCOMP ・フロントバンパビームCOMP ・両側フロントフェンダパネルCOMP •コンデンサAssy ・両側ヘッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・ラジエタCOMP L15Z ・フロントカウルトップセット ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs 6.90 ・ダッシュボードアッパリッド ・エンジンアンダカバーリッドAssv ・フロントスプラッシュガード (含)作業および部品 サイドフレームガセットプレート取替 ・両側フロントバルクヘッドサイドロアープレート取替 ・フロントサイドバックプレート半裁取替 ・フロントホイールハウスアッパメンバCOMP取替 ・フロントサイドフレームガセット取替 •付属品 取外し状態 ・フロントバンパフェイスAssy ・コンデンサAssy ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP •ラジエタCOMP ・フロントバンパビームCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs 両側ヘッドライトAssv ・ボンネットCOMP ATFクーラCOMP LEC 2WD ・フロントカウルトップセット PCUAssy ・ダッシュボードアッパリッド ・デンドウウォータポンプAssy 6.90 ・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン ・ラジエタCOMP ・エンジンアンダカバーリッドAssy クCOMP 両側フロントフェンダパネルCOMP ・フロントスプラッシュガード (含)作業および部品 サイドフレームガセットプレート取替 ・両側フロントバルクヘッドサイドロアープレート取替 ・フロントサイドバックプレート半裁取替 ・フロントホイールハウスアッパメンバCOMP取替 ・フロントサイドフレームガセット取替 •付属品 取外し状態 ・フロントバンパフェイスAssy ・コンデンサAssy ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP ・ラジエタCOMP ・フロントバンパビームCOMP エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs ・両側ヘッドライトAssy ・ボンネットCOMP ATFクーラCOMP LEC 4WD ・フロントカウルトップセット PCUAssy ・ダッシュボードアッパリッド ・デンドウウォータポンプAssy 6.90 ・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン ・ラジエタCOMP クCOMP ・フロントスプラッシュガード ・両側フロントフェンダパネルCOMP (含)作業および部品 サイドフレームガセットプレート取替 ・両側フロントバルクヘッドサイドロアープレート取替 ・フロントサイドバックプレート半裁取替 ・フロントホイールハウスアッパメンバCOMP取替 フロントサイドフレームガセット取替 •付属品 ・サイドフレームガセットプレートの部品名称はLEC 右側の場合、サイドフレームガセットプレートセットとなる

- ・フロントサイドフレームガセットの部品名称はLEC 右側の場合、フロントサイドフレームガセットセットとなる
- 「除」タンデムモータシリンダセット
- [除]エンジンルーム内配線・配管および付属品

(1)片側フロントバルクヘッドサイドステーセット、フロントバルクヘッドアッパフレームセット、フロント バルクヘッドロアークロスメンバセット、片側フロントサイドフレームセット半裁取替

	取外し状態	
	・フロントバンパフェイスAssy	・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン
	・フロントバンパセンタアッパビームCOMP	クCOMP
	・フロントバンパビームCOMP	・両側フロントフェンダパネルCOMP
	・両側ヘッドライトAssy	・コンデンサAssy
L15Z	・ボンネットCOMP	・ラジエタCOMP
4 40	・フロントカウルトップセット	エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs
4. 10	・ダッシュボードアッパリッド	sy
		・エンジンアンダカバーリッドAssy
		・フロントスプラッシュガード
	(含)作業および部品	
	・フロントサイドバックプレート半裁取替	•付属品
	・両側フロントバルクヘッドサイドロアープレート取替	
	取外し状態	
	・フロントバンパフェイスAssy	・コンデンサAssy
	・フロントバンパセンタアッパビームCOMP	・ラジエタCOMP
	・フロントバンパビームCOMP	エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs
	・両側ヘッドライトAssy	sy
LEC 2WD	・ボンネットCOMP	・ATFクーラCOMP
LEC ZWD	・フロントカウルトップセット	•PCUAssy
4. 10	・ダッシュボードアッパリッド	・デンドウウォータポンプAssy
	・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン	・ラジエタCOMP
	クCOMP	・エンジンアンダカバーリッドAssy
	・両側フロントフェンダパネルCOMP	・フロントスプラッシュガード
	(含)作業および部品	
	・フロントサイドバックプレート半裁取替	•付属品
	・両側フロントバルクヘッドサイドロアープレート取替	
	取外し状態	
	・フロントバンパフェイスAssy	・コンデンサAssy
	・フロントバンパセンタアッパビームCOMP	・ラジエタCOMP
	・フロントバンパビームCOMP	エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs
	・両側ヘッドライトAssy	sy
LEC 4WD	・ボンネットCOMP	・ATFクーラCOMP
LEC 4VVD	・フロントカウルトップセット	•PCUAssy
4. 10	・ダッシュボードアッパリッド	・デンドウウォータポンプAssy
	・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン	・ラジエタCOMP
	クCOMP	・フロントスプラッシュガード
	・両側フロントフェンダパネルCOMP	
	(含)作業および部品	
	・フロントサイドバックプレート半裁取替	•付属品

- ・フロントサイドフレームガセットの部品名称はLEC 右側の場合、フロントサイドフレームガセットセットとなる
- ・[除]タンデムモータシリンダセット
- ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品

(2) 片側フロントバルクヘッドサイドステーセット、フロントバルクヘッドアッパフレームセット、フロントバルクヘッドロアークロスメンバセット、片側フロントダンパエクステンションセット、片側フロントサイドフレームセット半裁取替

フレームセット	半裁取替	
	取外し状態	
	・フロントバンパフェイスAssy	・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン
	・フロントバンパセンタアッパビームCOMP	クCOMP
	・フロントバンパビームCOMP	・両側フロントフェンダパネルCOMP
	・両側ヘッドライトAssy	・コンデンサAssy
	・ボンネットCOMP	・ラジエタCOMP
L15Z	・フロントカウルトップセット	・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs
6. 90	・ダッシュボードアッパリッド	sy
		・エンジンアンダカバーリッドAssy
		・フロントスプラッシュガード
	(含)作業および部品	
	・サイドフレームガセットプレート取替	・両側フロントバルクヘッドサイドロアープレート取替
	・フロントサイドバックプレート半裁取替	・フロントホイールハウスアッパメンバCOMP取替
	・フロントサイドフレームガセット取替	•付属品
	取外し状態	I J APS HH
	・フロントバンパフェイスAssy	・コンデンサAssy
	・フロントバンパセンタアッパビームCOMP	・ラジエタCOMP
	・フロントバンパビームCOMP	・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs
	・両側ヘッドライトAssy	sy
	・ボンネットCOMP	・ATFクーラCOMP
LEC 2WD	・フロントカウルトップセット	•PCUAssy
	・ダッシュボードアッパリッド	・デンドウウォータポンプAssy
6. 90	・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン	・ラジエタCOMP
	2COMP	・エンジンアンダカバーリッドAssy
	・両側フロントフェンダパネルCOMP	・フロントスプラッシュガード
	(含)作業および部品	
	・サイドフレームガセットプレート取替	・両側フロントバルクヘッドサイドロアープレート取替
	・フロントサイドバックプレート半裁取替	・フロントホイールハウスアッパメンバCOMP取替
	・フロントサイドフレームガセット取替	・付属品
	取外し状態	- 17 / 月 (日
	・フロントバンパフェイスAssy	・コンデンサAssy
	・フロントバンパセンタアッパビームCOMP	・ラジエタCOMP
	・フロントバンパビームCOMP	・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs
	・両側ヘッドライトAssy	CV
	・ボンネットCOMP	・ATFクーラCOMP
LEC 4WD	・フロントカウルトップセット	•PCUAssy
LEC 4WD	・ダッシュボードアッパリッド	・デンドウウォータポンプAssy
6. 90	・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン	・ラジエタCOMP
	クCOMP	・フロントスプラッシュガード
	- うCOMF - ・両側フロントフェンダパネルCOMP	-7421777777777
	(含)作業および部品	
	・サイドフレームガセットプレート取替	・両側フロントバルクヘッドサイドロアープレート取替
	・フロントサイドバックプレート半裁取替	・フロントホイールハウスアッパメンバCOMP取替
ĺ	フロントサイドフレームガセット取替	付属品

- ・フロントサイドフレームガセットの部品名称はLEC 右側の場合、フロントサイドフレームガセットセットとなる
- ・[除]タンデムモータシリンダセット
- ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品

P.74 B184

・[除]タンデムモータシリンダセット

・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品

指数テーブル欄の備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

○○○: 追加

B184 (1)片側フロ:	 ントバルクヘッドサイドステーセット、フロント	
	コアークロスメンバセット、片側フロントサイド	
	取外し状態	
L15Z 6. 20	・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP ・フロントバンパビームCOMP ・両側へッドライトAssy ・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップセット ・ダッシュボードアッパリッド	・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリンクCOMP ・両側フロントフェンダパネルCOMP ・コンデンサAssy ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy ・エンジンアンダカバーリッドAssy ・フロントスプラッシュガード
	(含)作業および部品	
	・サイドフレームガセットプレート取替・フロントサイドバックプレート取替・フロントサイドフレームガセット取替	・両側フロントバルクヘッドサイドロアープレート取替・付属品
	取外し状態	
	・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP ・フロントバンパビームCOMP ・両側へッドライトAssy	・コンデンサAssy ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs sy
	・ボンネットCOMP	・ATFクーラCOMP
LEC 2WD	・フロントカウルトップセット ・ダッシュボードアッパリッド	•PCUAssy
6. 20	・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン クCOMP	・デンドウウォータポンプAssy ・ラジエタCOMP ・エンジンアンダカバーリッドAssy
	・両側フロントフェンダパネルCOMP	・フロントスプラッシュガード
	(含)作業および部品	
	・サイドフレームガセットプレート取替・フロントサイドバックプレート取替・フロントサイドフレームガセット取替	・両側フロントバルクヘッドサイドロアープレート取替・付属品
	取外し状態	
	・フロントバンパフェイスAssy ・フロントバンパセンタアッパビームCOMP ・フロントバンパビームCOMP ・両側ヘッドライトAssy	・コンデンサAssy ・ラジエタCOMP ・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy
LEC 4WD	・ボンネットCOMP ・フロントカウルトップセット	・ATFクーラCOMP ・PCUAssy
	・ダッシュボードアッパリッド	・デンドウウォータポンプAssy
6. 20	・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン クCOMP ・両側フロントフェンダパネルCOMP	-
	(含)作業および部品	
	・サイドフレームガセットプレート取替・フロントサイドバックプレート取替・フロントサイドフレームガセット取替	・両側フロントバルクヘッドサイドロアープレート取替・付属品

(1) 片側フロントバルクヘッドサイドステーセット、フロントバルクヘッドアッパフレームセット、フロント バルクヘッドロアークロスメンバセット、片側フロントサイドフレームセット取替

ノハレン・マンドロ	フープロスアンハゼンド、月間フロンドッカド、	TO ACTIVE
	取外し状態	
	・フロントバンパフェイスAssy	・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン
	・フロントバンパセンタアッパビームCOMP	クCOMP
	・フロントバンパビームCOMP	・両側フロントフェンダパネルCOMP
	・両側ヘッドライトAssv	・コンデンサAssy
	・ボンネットCOMP	・ラジエタCOMP
L15Z	・フロントカウルトップセット	・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs
6. 20	・ダッシュボードアッパリッド	sy
0. 20		・エンジンアンダカバーリッドAssy
		・フロントスプラッシュガード
	(含)作業および部品	
	・サイドフレームガセットプレート取替	・両側フロントバルクヘッドサイドロアープレート取替
	・フロントサイドバックプレート取替	•付属品
	・フロントサイドフレームガセット取替	
	取外し状態	
	・フロントバンパフェイスAssy	・コンデンサAssy
	・フロントバンパセンタアッパビームCOMP	・ラジエタCOMP
	・フロントバンパビームCOMP	・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs
	・両側へッドライトAssy	sy
	・ボンネットCOMP	・ATFクーラCOMP
LEC 2WD	・フロントカウルトップセット	•PCUAssy
	・ダッシュボードアッパリッド	・デンドウウォータポンプAssy
6. 20	・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン	・ラジエタCOMP
	クCOMP	・エンジンアンダカバーリッドAssy
	・両側フロントフェンダパネルCOMP	・フロントスプラッシュガード
	(含)作業および部品	
	・サイドフレームガセットプレート取替	・両側フロントバルクヘッドサイドロアープレート取替
	・フロントサイドバックプレート取替	•付属品
	・フロントサイドフレームガセット取替	
	取外し状態	
	・フロントバンパフェイスAssy	・コンデンサAssy
	・フロントバンパセンタアッパビームCOMP	・ラジエタCOMP
	・フロントバンパビームCOMP	・エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAs
	・両側ヘッドライトAssy	sy
	・ボンネットCOMP	•ATFクーラCOMP
LEC 4WD	・フロントカウルトップセット	•PCUAssy
6. 20	・ダッシュボードアッパリッド	・デンドウウォータポンプAssy
0. 20	・フロントワイパモータCOMPおよびフロントワイパリン	・ラジエタCOMP
	クCOMP	・フロントスプラッシュガード
	・両側フロントフェンダパネルCOMP	
	(含)作業および部品	
	・サイドフレームガセットプレート取替	・両側フロントバルクヘッドサイドロアープレート取替
	・フロントサイドバックプレート取替	•付属品
	・フロントサイドフレームガセット取替	
・サイドフレームガセ	zットプレートの部品名称はLEC 右側の場合、サイドフレー	ームガセットプレートセットとなる
1 11 110		

・フロントサイドフレームガセットの部品名称はLEC 右側の場合、フロントサイドフレームガセットセットとなる

- ・[除]タンデムモータシリンダセット
- ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品

指数追加のご案内

2023.3 株式会社自研センター

*No.J-888 ホンダ ヴェゼル (RV3·4·5·6系) 2021年9月を下記の通り追加いたします。

P.98-1 **B290**

指数が追加設定されましたので、該当箇所に差込み願います。

B290		
(1)リヤーパオ	トルCOMP取替	
	取外し状態	
	・リヤーバンパフェイス	
L15Z	(含)作業および部品	
5. 00	・カーゴフロアボックスAssy脱着	・両側リヤーインナシール脱着
3.00	・ツールリッドAssy脱着	・両側リヤーサイドインナガーニッシュAssy脱着
	・テールゲートウェザストリップ脱着	・リヤーパネルライニングAssy脱着
	・両側トランクサイドライニングCOMP脱着	・水密テスト
	・トランクフロアボードAssy脱着	•付属品
	取外し状態	
	・リヤーバンパフェイス	
	(含)作業および部品	
LEC	・IPUインレットダクトB脱着	・両側リヤーインナシール脱着
5. 00	・ツールリッドAssy脱着	・両側リヤーサイドインナガーニッシュAssy脱着
	・テールゲートウェザストリップ脱着	・リヤーパネルライニングAssy脱着
	・両側トランクサイドライニングCOMP脱着	・水密テスト
	・トランクフロアボードAssy脱着	•付属品
	・トランクフロアボックスCOMP脱着	
(2)リヤーパオ	・ トルCOMP、片側リヤーガターCOMP取	고 汉替
	取外し状態	
	・リヤーバンパフェイス	
	(含)作業および部品	
L15Z	・カーゴフロアボックスAssy脱着	・両側リヤーインナシール脱着
5. 60	・ツールリッドAssy脱着	・両側リヤーサイドインナガーニッシュAssy脱着
	・テールゲートウェザストリップ脱着	・リヤーパネルライニングAssy脱着
	・テールライトAssy脱着	・水密テスト
	・両側トランクサイドライニングCOMP脱着	•付属品
	・トランクフロアボードAssy脱着	
	APは補給部品からリヤコンビアダプタを取外して取替	える作業
	の名称はボディ整備編より引用	
・[除]リヤーコーナ	サブレーダAssy取付けエリア点検	

*No.J-888 ホンダ ヴェゼル (RV3·4·5·6 系) 2021 年 9 月を下記の通り追加いたします。

P.98-2 B290

指数が追加設定されましたので、該当箇所に差込み願います。


B290		
(2)リヤーパ	ネルCOMP、片側リヤーガターCOMP!	取替
	取外し状態	
	・リヤーバンパフェイス	
	(含)作業および部品	
LEC	・IPUインレットダクトB脱着	・トランクフロアボックスCOMP脱着
5. 60	・ツールリッドAssy脱着	・両側リヤーインナシール脱着
J. 55	・テールゲートウェザストリップ脱着	・両側リヤーサイドインナガーニッシュAssy脱着
	・テールライトAssy脱着	・リヤーパネルライニングAssy脱着
	・両側トランクサイドライニングCOMP脱着	・水密テスト
	・トランクフロアボードAssy脱着	·付属品
(3)リヤーパ	ネルCOMP、両側リヤーガターCOMP!	取替
	取外し状態	
	・リヤーバンパフェイス	
L15Z	(含)作業および部品	
	・カーゴフロアボックスAssy脱着	・トランクフロアボードAssy脱着
5. 90	・ツールリッドAssy脱着	・両側リヤーインナシール脱着
	・テールゲートウェザストリップ脱着	・両側リヤーサイドインナガーニッシュAssy脱着
	・両側テールライトAssy脱着	・リヤーパネルライニングAssy脱着
	・両側トランクサイドライニングCOMP脱着	・水密テスト
	取外し状態	
	・リヤーバンパフェイス	
	(含)作業および部品	
LEC	・IPUインレットダクトB脱着	・トランクフロアボックスCOMP脱着
5. 90	・ツールリッドAssy脱着	・両側リヤーインナシール脱着
	・テールゲートウェザストリップ脱着	・両側リヤーサイドインナガーニッシュAssy脱着
	・両側テールライトAssy脱着	・リヤーパネルライニングAssy脱着
	・両側トランクサイドライニングCOMP脱着	・水密テスト
호(1114) - 조 디	・トランクフロアボードAssy脱着	
割増項目		
片側リヤー	-コーナサブレーダAssy	
	取外し状態	
0 101*	_	
0. 10増	(含)作業および部品	
	・リヤーコーナレーダカバー脱着	
面側リヤ-	ーコーナサブレーダAssy	
1-3 0/3 7 1	取外し状態	
	_	
0. 20増	(含)作業および部品	
	・両側リヤーコーナレーダカバー脱着	
11.1.1822 m=	11042	++ > +
	MPは補給部品からリヤコンビアダプタを取外して取	学える作業
	タの名称はボディ整備編より引用	
・「除」リヤーコーフ	トサブレーダAssy取付けエリア点検	

B290		
(1)リヤーパ	ネルCOMP取替	
	取外し状態	
	・リヤーバンパフェイス	
_15Z	(含)作業および部品	
_152	・カーゴフロアボックスAssy脱着	・両側リヤーインナシール脱着
5. 00	・ツールリッドAssy脱着	・両側リヤーサイドインナガーニッシュAssy脱着
	・テールゲートウェザストリップ脱着	・リヤーパネルライニングAssy脱着
	・両側トランクサイドライニングCOMP脱着	・水密テスト
	・トランクフロアボードAssy脱着	•付属品
	取外し状態	
	・リヤーバンパフェイス	
	(含)作業および部品	
_EC	・IPUインレットダクトB脱着	・両側リヤーインナシール脱着
5. 00	・ツールリッドAssy脱着	・両側リヤーサイドインナガーニッシュAssy脱着
	・テールゲートウェザストリップ脱着	・リヤーパネルライニングAssy脱着
	・両側トランクサイドライニングCOMP脱着	・水密テスト
	・トランクフロアボードAssy脱着	•付属品
	・トランクフロアボックスCOMP脱着	
(2)リヤーパ	ネルCOMP、片側リヤーガターCOMPI	収替
	取外し状態	
	・リヤーバンパフェイス	
	(含)作業および部品	
_15Z	・カーゴフロアボックスAssy脱着	・両側リヤーインナシール脱着
5. 60	・ツールリッドAssy脱着	・両側リヤーサイドインナガーニッシュAssy脱着
	・テールゲートウェザストリップ脱着	・リヤーパネルライニングAssy脱着
	・テールライトAssy脱着	・水密テスト
	・両側トランクサイドライニングCOMP脱着	•付属品
	・トランクフロアボードAssy脱着	
	取外し状態	
	・リヤーバンパフェイス(含)作業および部品	
_EC	(A) II MOO O O APAA	15) Anna Financia
	・IPUインレットダクトB脱着	・トランクフロアボックスCOMP脱着
5. 60	・ツールリッドAssy脱着 ・テールゲートウェザストリップ脱着	・両側リヤーインナシール脱着・両側リヤーサイドインナガーニッシュAssy脱着
	・ケールケートウェッストッシー脱着 ・テールライトAssy脱着	・川側リヤーサイトインケガーニッシュAssy脱着 ・リヤーパネルライニングAssy脱着
	・両側トランクサイドライニングCOMP脱着	・水密テスト
	・トランクフロアボードAssy脱着	•付属品
(3)リヤーパ	ネルCOMP、両側リヤーガターCOMPI	
V - V V	取外し状態	***
	・リヤーバンパフェイス	
_15Z	(含)作業および部品	
	・カーゴフロアボックスAssy脱着	・トランクフロアボードAssy脱着
5. 90	・ツールリッドAssy脱着	・両側リヤーインナシール脱着
	・テールゲートウェザストリップ脱着	・両側リヤーサイドインナガーニッシュAssy脱着
	・両側テールライトAssy脱着	・リヤーパネルライニングAssy脱着
	・両側トランクサイドライニングCOMP脱着	・水密テスト
リカーガターCO	MPは補給部品からリヤコンビアダプタを取外して取	

- ・リヤコンビアダプタの名称はボディ整備編より引用
- ・[除]リヤーコーナサブレーダAssy取付けエリア点検


*No.J-888 ホン	/タ ウェセル (RV3・4・5・6 糸) 2021 年 9 月	P. 98-2 差込み分
B290		
(3)リヤーパネ	、ルCOMP、両側リヤーガターCOMP取替	
	取外し状態	
	・リヤーバンパフェイス	
	(含)作業および部品	
LEC	・IPUインレットダクトB脱着	・トランクフロアボックスCOMP脱着
5. 90	・ツールリッドAssy脱着	・両側リヤーインナシール脱着
0.00	・テールゲートウェザストリップ脱着	・両側リヤーサイドインナガーニッシュAssy脱着
	・両側テールライトAssy脱着	・リヤーパネルライニングAssy脱着
	・両側トランクサイドライニングCOMP脱着	・水密テスト
	・トランクフロアボードAssy脱着	
割増項目		
片側リヤー	コーナサブレーダAssy	
	取外し状態	
0 401#	_	
0. 10増	(含)作業および部品	
	・リヤーコーナレーダカバー脱着	
両側リヤー	ー コーナサブレーダAssy	
	取外し状態	
0 001#	_	
0. 20増	(含)作業および部品	
	・両側リヤーコーナレーダカバー脱着	
	ー IPは補給部品からリヤコンビアダプタを取外して取替える	作業
	の名称はボディ整備編より引用	
・[除]リヤーコーナ	サブレーダAssy取付けエリア点検	

リヤーパネルCOMP取替




リヤーパネルCOMP


リヤーパネルCOMP、片側リヤーガターCOMP取替



リヤーパネルCOMP、両側リヤーガターCOMP取替



両側リヤーコーナサブレーダAssy



指数追加のご案内

2022.8 株式会社自研センター

***No.J-888** ホンダ ヴェゼル (RV3·4·5·6 系) 2021 年 9 月について、下記の通り指数を追加しましたので、ご案内いたします。

P. 123 M010

指数に割増項目を追加設定しましたので、該当箇所を差替え願います。

0000 追加

M010					
(1)コンデンサAssy脱着					
0. 90	取外し状態				
	・フロントバンパフェイスAssy	・フロントバンパビームCOMP			
	・フロントバンパセンタアッパビームCOMP				
	(含)作業および部品				
	・ガスチャージ				
(2)コンデンサ	(2)コンデンサAssy取替				
	取外し状態				
	・フロントバンパフェイスAssy	・フロントバンパビームCOMP			
1. 00	・フロントバンパセンタアッパビームCOMP				
	(含)作業および部品				
	・ガスチャージ	•付属品			
割増項目					
<u>フロンガス回収・再使用</u>					
	取外し状態				
<u>0. 30増</u>	<u>_</u>				
	(含)作業および部品				
	_				
・[除]フロンガス代					

M001			
(1)高電圧回路遮断作業			
	取外し状態		
LEC	・トランクフロアボードAssy		
0. 20	(含)作業および部品		
	・サービスコネクタプラグ脱着	・サービスプラグリッドCOMP脱着	
・[除]モータインバータ電圧点検			

	・サービスコネクタプラグ脱着	・サービスプラグリッドCOMP脱着			
・[除]モータイン	バータ電圧点検				
M010					
(1)コンデン	(1)コンデンサAssy脱着				
0. 90	取外し状態				
	・フロントバンパフェイスAssy	・フロントバンパビームCOMP			
	・フロントバンパセンタアッパビームCOMP				
	(含)作業および部品				
	・ガスチャージ				
(2)コンデン	サAssy取替				
	取外し状態				
	・フロントバンパフェイスAssy	・フロントバンパビームCOMP			
1. 00	・フロントバンパセンタアッパビームCOMP				
	(含)作業および部品				
	・ガスチャージ	•付属品			
割増項目					
フロンガス	フロンガス回収・再使用				
	取外し状態				
0. 30増	-				
	(含)作業および部品				
	-				
・[除]フロンガス(4				

