

訂 正 の お 願 い

2024. 7 株式会社自研センター

*No.J-925 レクサス R X 4 5 0 h + (AALH16 系) 2023 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.74 B260

指数テーブルに備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B260	
(1) ルーフパネル取替	
5. 10	取外し状態 ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assy トップ ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.3 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.4 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.7 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.8 取替 ・水密テスト ・付属品
ムーンルーフ 5. 40	取外し状態 ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assy トップ ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.2 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.4 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.7 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.8 取替 ・水密テスト ・付属品
(2) ルーフパネルリヤ取替	
パノラマルーフ 3. 50	取外し状態 ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy ・リヤシート
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメントサブ Assy No.6 取替 ・水密テスト ・付属品
割増項目	
片側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy	
0. 10 増	取外し状態 —
	(含) 作業および部品 —
両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy	
0. 20 増	取外し状態 —
	(含) 作業および部品 —
・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用	
・[除]高減衰マスチックシーラ取付け	
・[除]ムーンルーフ機構	
・[除]パノラマルーフ機構	

B260	
(1) ルーフパネル取替	
5. 10	取外し状態 ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダリインホースメントサブ Assy トップ ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy
	・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
ムーンルーフ 5. 40	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルリインホースメント No.3 取替 ・ルーフパネルリインホースメント No.4 取替 ・ルーフパネルリインホースメント No.7 取替
	・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
パノラマルーフ 3. 50	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルリインホースメント No.2 取替 ・ルーフパネルリインホースメント No.4 取替 ・ルーフパネルリインホースメント No.7 取替
	・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy ・リヤシート
(2) ルーフパネルリヤ取替	
0. 10 増	取外し状態 ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy
	・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy ・リヤシート
片側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy	
0. 20 増	取外し状態 —
	(含) 作業および部品 —
両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy	
0. 20 増	取外し状態 —
	(含) 作業および部品 —
・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用 ・[除] 高減衰マスチックシーラ取付け ・[除] ムーンルーフ機構 ・[除] パノラマルーフ機構	