

運 転 支 援 シ ス テ ム 再 設 定 ・ 調 整 指 数 追 加 の ご 案 内

2025. 2 株式会社自研センター

* No.J-925 レクサス R X 4 5 0 h+ (AALH16 系) 2023 年 2 月について、
下記の通り指数を追加いたします。

運転支援システム再設定・調整指数 が追加設定されましたので、補修塗装指数の末尾 (**P. 149**) に
該当ページを差込み願います。

運転支援システム再設定・調整指数


用語の種類

用 語	内 容
基本作業	運転支援システム各機能の再設定・調整作業において、作業前の準備、作業後の片付けなどの作業
スキャンツール	運転支援システム各機能の点検・調整・操作を行うための機器
スキャンツール接続	車両とスキャンツールを通信可能な状態にする作業
前提作業	各作業と組合せて使用する作業が記載されている
(含)作業および部品	各項目において必要となる、主な作業が記載されている 作業工程や詳細を示しているわけではないが、作業上必要とされるものは指数に含まれている
再設定・調整作業エリア	事故車の復元修理作業を行ったエリアと同一敷地内にある、運転支援システム再設定・調整作業を行うための環境が整っている作業エリア
再設定・調整作業エリアへの移動	車両置場から再設定・調整作業エリアへの車両を搬入および搬出する作業
DTC	Diagnostic Trouble Code の略
DTC確認・消去	スキャンツールを用いて DTC を読取りおよび消去する作業
ターゲットの設置	再設定・調整作業用のターゲットを所定の位置に設置するために必要な作業
角度測定	センサまたはその取付け部位の角度を測定および算出する作業
高さ測定	自動車メーカー指定の計測点の高さを測定および算出する作業
路面傾斜角度確認	自動車メーカー指定の計測点において路面の角度を測定および算出する作業
走行による再設定・調整	走行を伴う再設定・調整や機能確認を行う作業


A100	
(1)パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)	
フロント	前提作業
1. 40	・運転支援システム再設定・調整基本作業
片側サイド	(含)作業および部品
1. 90	・ターゲット設置
リヤ	・車載システム操作
1. 40	
フロントおよび片側サイド	
2. 20	
フロントおよび両側サイド	
2. 60	
全方向	
2. 70	
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する	

(1) パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)




フロント



片側サイド




リヤ




(1)パノラミックビューモニタシステム登録設定作業(マーカツールセット不使用)



フロントおよび片側サイド




フロントおよび両側サイド



全方向



テレビジョン
カメラAssyフロント



テレビジョン
カメラAssyリヤ

テレビジョン
カメラAssyサイド


A110

(1)Advanced Park登録設定作業

フロントおよびリヤ 1. 00	前提作業	
	・運転支援システム再設定・調整基本作業	・スキャンツール接続作業
	(含) 作業および部品	
	・スキャンツール操作 ・フロントセンサ角度測定 ・フロントセンサ高さ測定	・リヤセンサ角度測定 ・リヤセンサ高さ測定 ・路面傾斜角度測定
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する		

(1)Advanced Park登録設定作業

フロントおよびリヤ




A120

(1)フロントカメラターゲット調整作業(一括認識)


0. 40	前提作業	
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業	・ECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認 ・個車情報送信
	(含)作業および部品	
	・スキャンツール操作	・ターゲット設置

・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する
 ・前提作業に記載のECUセキュリティキー更新、ソフトウェアバージョン確認はフォワードレコグニションカメラを取替えた場合に実施する作業
 ・前提作業に記載の個車情報送信はフォワードレコグニションカメラを取替えた場合に実施する作業
 ・ターゲットボードNo.1およびターゲットシートNo.2を使用しての作業
 ・[除]ターゲット作成

(1)フロントカメラターゲット調整作業(一括認識)




フォワード
レコグニションカメラ



A130	
(1)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(三角ターゲット)	
レーザ墨出し器使用 0.50	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・個車情報送信 ・スキャンツール接続作業
レーザ墨出し器不使用 0.40	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
(2)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(平面ターゲット)	
レーザ墨出し器使用 0.50	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・大型SST準備作業(平面ターゲット) ・スキャンツール接続作業 ・個車情報送信
レーザ墨出し器不使用 0.50	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する ・前提作業に記載の個車情報送信はミリメータウェーブレーダセンサAssyを取替えた場合に実施する作業	


(1)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(三角ターゲット)

三角ターゲット



(2)ミリメータウェーブレーダセンサAssyターゲット調整作業(平面ターゲット)

平面ターゲット




A135


(1) 前側方レーダセンサーターゲット調整作業(三角ターゲット)

レーザ墨出し器使用 片側 0. 50	前提作業
	・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
レーザ墨出し器使用 両側 0. 70	(含) 作業および部品
	・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
レーザ墨出し器不使用 片側 0. 50	
レーザ墨出し器不使用 両側 0. 70	

- ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する
- ・[除]ターゲット位置出し用台紙の印刷
- ・[除]フロントサイドレーダセンサ取付状態確認
- ・[除]フロントサイドレーダセンサ取替時のECUソフト書込み




片側または両側




A140	
(1)ブラインドスポットモニタセンサターゲット調整作業(三角ターゲット)	
レーザ墨出し器使用 片側 0.50	前提作業 ・運転支援システム再設定・調整基本作業 ・スキャンツール接続作業
	(含)作業および部品 ・スキャンツール操作 ・ターゲット設置
レーザ墨出し器使用 両側 0.70	
レーザ墨出し器不使用 片側 0.50	
レーザ墨出し器不使用 両側 0.70	

- ・複数項目の再設定・調整作業を行う場合、前提作業に記載の各作業は最大1回使用する
- ・[除]ターゲット位置出し用台紙の印刷
- ・[除]ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認
- ・[除]ブラインドスポットモニタセンサ取替時のECUソフト書込み
- ・[除]リヤバンパカバーの電波透過エリアを補修塗装した場合のブラインドスポットモニタセンサ反射強度確認作業



片側または両側



訂 正 の お 願 い

2024. 9 株式会社自研センター

*No.J-925 レクサス R X 4 5 0 h + (AALH16 系) 2023 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.110 M040

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M040	
(1)片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
左側 3. 60 右側 3. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレータールーパサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フロントフェンダパネル ・ウインドシールドアウタサイドモールディング ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyロワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントロワーアームブッシュストッパ ・フロントロワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト
割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション (含)作業および部品 二
	・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解

M030	
(1) 片側フロントサスペンション脱着	
左側 2. 10 右側 2. 20	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy
	・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フロントフェンダパネル ・ウインドシールドアウトサイドモールディング ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー (含) 作業および部品 ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 脱着 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定 ・ロードテスト

M040	
(1) 片側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整	
左側 3. 60 右側 3. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダモールディング ・ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブAssyトップ ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータ&リンクAssy
	・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フロントフェンダパネル ・ウインドシールドアウトサイドモールディング ・フェンダパネルマッドガードサブAssy ・エンジンアンダカバーAssyNo.2 ・フロントフロアカバー (含) 作業および部品 ・フロントフェンダエプロンシール脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダAssy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブAssyローワーNo.1 ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンクAssy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフトAssy ・フロントローワーアームブッシュストッパ ・フロントローワーボールジョイントAssy ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト

割増項目	
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含) 作業および部品 —
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダAssyとなる ・[除]ブレーキ分解	

*No.J-925 レクサス R X 4 5 0 h + (AALH16 系) 2023 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.113 M060

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M060	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
6. 80	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・クーラエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニット Assy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assy トップ ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assy アウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウタサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブ Assy ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータウォーターポンプ Assy (モータツキ) ・オイルクーラ Assy ・エキゾーストテールパイプ Assy ・エキゾーストパイプ Assy フロント ・エンジンアンダカバー Assy No.2 ・エンジンアンダカバー No.1 ・両側フロントフロアカバー ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ
	(含) 作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプ No.1 脱着 ・エアクリーナ Assy 脱着 ・エンジンカバーサブ Assy No.1 脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパ No.1 脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント ・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローアームブッシュストッパ ・フロントローボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
エンジンアンダカバーヒートインシュレータ	
0. 10増	取外し状態 ・エンジンアンダカバー Assy No.2 ・フロントフロアカバー
	(含) 作業および部品 ・トラクションバッテリーブラケット No.23 脱着
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション
	(含) 作業および部品 二
・エンジンアンダカバーヒートインシュレータの取外しには左側フロントフロアカバーの取外しが必要	
・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業	
・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用	
・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる	
・[除]ブレーキ分解	

M060

(1) エンジン・トランスミッション & フロントサスペンション Assy 脱着、片側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

6. 80	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニット Assy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assy トップ ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ & リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assy アウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウタサイドモールディング	・両側フェンダパネルマッドガードサブ Assy ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータウォーターポンプ Assy (モータツキ) ・オイルクーラ Assy ・エキゾーストテールパイプ Assy ・エキゾーストパイプ Assy フロント ・エンジンアンダカバー Assy No.2 ・エンジンアンダカバー No.1 ・両側フロントフロアカバー ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ
	(含) 作業および部品	
	・EFI フューエルパイプクランプ No.1 脱着 ・エアクリーナ Assy 脱着 ・エンジンカバーサブ Assy No.1 脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエプロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパ No.1 脱着 ・ショックアブソーバセットフロント ・スキッドコントロールセンサワイヤ ・ステアリングナックル ・スピードセンサフロント ・ディスクブレーキシリンダ Assy ・ディスクブレーキダストカバーフロント	・フロントアクスルハブ ・フロントサスペンションアームサブ Assy ロワー No.1 ・フロントサスペンションダンパ ・フロントスタビライザリンク Assy ・フロントディスク ・フロントドライブシャフト Assy ・フロントローアームブッシュストップ ・フロントローボールジョイント Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

エンジンアンダカバーヒートインシュレータ

0. 10 増	取外し状態	
	・エンジンアンダカバー Assy No.2	・フロントフロアカバー
	(含) 作業および部品	
	・トラクションバッテリーブラケット No.23 脱着	

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

0. 40 増	取外し状態	
	・フロントサスペンション	
	(含) 作業および部品	
	—	

- ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータの取外しには左側フロントフロアカバーの取外しが必要
- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要な SST を使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダ Assy は左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assy となる
- ・[除] ブレーキ分解

*No.J-925 レクサス R X 4 5 0 h + (AALH16 系) 2023 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.114 M070

指数テーブルの割増項目、備考文に追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

M070	
(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整	
9. 70	取外し状態 ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニットAssy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・両側フェンダパネルマッドガードサブ Assy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・ラジエータAssy ・インバータウォーターポンプ Assy (モータツキ) ・オイルクーラAssy ・エキゾーストテールパイプ Assy ・エキゾーストパイプ Assyフロント ・エンジンアンダカバー AssyNo.2 ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側フロントフロアカバー ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ
	(含) 作業および部品 ・EFIフューエルパイプクランプNo.1 脱着 ・エアクリーナ Assy脱着 ・エンジンカバーサブ AssyNo.1 脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー 脱着 ・両側フロントサスペンションメンバブレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアップNo.1 脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.1 ・両側ショックアブソーバセットフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側スタビライザブシュフロント ・両側スタビライザブシュフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッド Assy ・両側ディスクブレーキシリンダ Assy ・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・トランスミッションオイルクーラブラケット ・フレーム Assyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブ AssyローワーNo.1 ・両側フロントサスペンションダンパ ・両側フロントスタビライザブラケット ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントローワーアームブッシュストッパ ・両側フロントローワーボールジョイント Assy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤ Assy ・エンジン 調整 ・トランスミッションオイル 補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着
割増項目	
エンジンアンダカバーヒートインシュレータ	
0. 10増	取外し状態 ・エンジンアンダカバー AssyNo.2 ・フロントフロアカバー (含) 作業および部品 ・トラクションバッテリブラケットNo.23 脱着
片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業	
0. 40増	取外し状態 ・フロントサスペンション (含) 作業および部品 二
・エンジンアンダカバーヒートインシュレータの取外しには左側フロントフロアカバーの取外しが必要 ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業 ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用 ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる ・[除]ブレーキ分解	

M070

(1)エンジン・トランスミッション&フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション分解・点検・組立・調整

9. 70	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメントサブ Assy ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントバンパエクステンションサブ Assy ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニット Assy ・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assyトップ ・フードサブ Assy ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・ウインドシールドワイパモータ&リンク Assy ・カウルトップパネルサブ Assyアウタ ・両側フロントフェンダパネル ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング	・両側フェンダパネルマッドガードサブ Assy ・クーラコンデンサ Assy ・ラジエータ Assy ・ラジエータ Assy ・インバータウォーターポンプ Assy (モータツキ) ・オイルクーラ Assy ・エキゾーストテールパイプ Assy ・エキゾーストパイプ Assyフロント ・エンジンアンダカバー AssyNo.2 ・エンジンアンダカバー No.1 ・両側フロントフロアカバー ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータ
9. 70	(含)作業および部品	
	・EFIフューエルパイプクランプNo.1脱着 ・エアクリーナ Assy脱着 ・エンジンカバーサブ AssyNo.1脱着 ・エンジンコントロールコンピュータ脱着 ・エンジンマウンティングステー脱着 ・両側フロントサスペンションメンバプレースリヤ脱着 ・両側フロントフェンダエブロンシール脱着 ・リレーブロックカバーアッパNo.1脱着 ・エキゾーストパイプサポートブラケットNo.1 ・両側ショックアブソーバセットフロント ・両側スキッドコントロールセンサワイヤ ・スタビライザバーフロント ・両側スタビライザブシュフロント ・両側スタビライザブシュフロント ・ステアリングギヤヒートインシュレータ ・両側ステアリングナックル ・両側スピードセンサフロント ・両側タイロッド Assy ・両側ディスクブレーキシリンダ Assy	・両側ディスクブレーキダストカバーフロント ・トランスミッションオイルクーラブラケット ・フレーム Assyフロント ・両側フロントアクスルハブ ・両側フロントサスペンションアームサブ AssyロワーNo.1 ・両側フロントサスペンションダンパ ・両側フロントスタビライザブラケット ・両側フロントスタビライザリンク Assy ・両側フロントディスク ・両側フロントドライブシャフト Assy ・両側フロントロワーアームブッシュストップ ・両側フロントロワーボールジョイント Assy ・ラック&ピニオンパワーステアリングギヤ Assy ・エンジン調整 ・トランスミッションオイル補充 ・ブレーキエア抜き ・フロントホイールアライメント測定・微調整 ・ロードテスト ・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着

割増項目

エンジンアンダカバーヒートインシュレータ

0. 10増	取外し状態	
	・エンジンアンダカバー AssyNo.2	・フロントフロアカバー
	(含)作業および部品	
	・トラクションバッテリブラケットNo.23脱着	

片側ショックロッド保持および引き伸ばし作業

0. 40増	取外し状態	
	・フロントサスペンション	
	(含)作業および部品	
	—	

- ・エンジンアンダカバーヒートインシュレータの取外しには左側フロントフロアカバーの取外しが必要
- ・ショックロッド保持および引き伸ばし作業は、フロントコイルスプリング取外し時に必要なSSTを使用したショックアブソーバロッド部の保持および引き伸ばし作業
- ・ショックロッドの名称は電子技術マニュアルより引用
- ・ディスクブレーキシリンダ Assyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントディスクブレーキシリンダ Assyとなる
- ・[除]ブレーキ分解

訂 正 の お 願 い

2024. 7 株式会社自研センター

*No.J-925 レクサス R X 4 5 0 h + (AALH16 系) 2023 年 2 月について、下記の通り訂正いたします。

P.74 B260

指数テーブルに備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

〇〇〇〇 追加

B260	
(1) ルーフパネル取替	
5. 10	取外し状態 ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assy トップ ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.3 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.4 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.7 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.8 取替 ・水密テスト ・付属品
ムーンルーフ 5. 40	取外し状態 ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダラインホースメントサブ Assy トップ ・カウルトップベンチレータールーバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.2 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.4 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.7 取替 ・ルーフパネルラインホースメント No.8 取替 ・水密テスト ・付属品
(2) ルーフパネルリヤ取替	
パノラマルーフ 3. 50	取外し状態 ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy ・リヤシート
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメントサブ Assy No.6 取替 ・水密テスト ・付属品
割増項目	
片側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy	
0. 10 増	取外し状態 —
	(含) 作業および部品 —
両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy	
0. 20 増	取外し状態 —
	(含) 作業および部品 —
・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用 ・[除]高減衰マスチックシーラ取付け ・[除]ムーンルーフ機構 ・[除]パノラマルーフ機構	

B260	
(1)ルーフパネル取替	
5. 10	取外し状態 ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダリインホースメントサブ Assy トップ ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルリインホースメント No.3 取替 ・ルーフパネルリインホースメント No.4 取替 ・ルーフパネルリインホースメント No.7 取替 ・ルーフパネルリインホースメント No.8 取替 ・水密テスト ・付属品
ムーンルーフ 5. 40	取外し状態 ・クールエアインテークダクトシール ・両側フロントフェンダリインホースメントサブ Assy トップ ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディング ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy ・リヤシート ・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルリインホースメント No.2 取替 ・ルーフパネルリインホースメント No.4 取替 ・ルーフパネルリインホースメント No.7 取替 ・ルーフパネルリインホースメント No.8 取替 ・水密テスト ・付属品
(2)ルーフパネルリヤ取替	
パノラマルーフ 3. 50	取外し状態 ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバー No.1 ・両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy ・リヤシート
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルリインホースメントサブ Assy No.6 取替 ・水密テスト ・付属品
割増項目	
片側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy	
0. 10 増	取外し状態 —
	(含) 作業および部品 —
両側ルーフサイドレールガーニッシュサブ Assy	
0. 20 増	取外し状態 —
	(含) 作業および部品 —
・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用 ・[除] 高減衰マスチックシーラ取付け ・[除] ムーンルーフ機構 ・[除] パノラマルーフ機構	