

# 訂正のお願い

2025. 1 株式会社自研センター

\*No.J-931 トヨタ プリウスPHEV (MXWH61系) 2023年5月について、  
下記の通り訂正いたします。

## P.79 B290

指数値の訂正ならびに指数テーブルの(含)作業および部品に追加がありましたので、  
該当ページを差替え願います。

**〇〇〇〇 訂正・追加**

B290		
<b>(1) ボデーローバックパネルサブAssy取替</b>		
<b>4. 40</b>	取外し状態 ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤバンパラインホースメントサブAssy (含) 作業および部品	・リヤシート ・リヤボデーフロアカバーリヤ
	・バックドアウエザストリップ取替 ・ <b>両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ &amp; ボデー脱着</b> ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・両側デッキフロアボックス脱着 ・バッテリー脱着	・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・両側リヤドアスカッププレートインサイド脱着 ・水密テスト ・付属品
<b>割増項目</b>		
<b>片側ブラインドスポットモニタセンサ</b>		
<b>0. 10増</b>	取外し状態 — (含) 作業および部品 —	
	<b>両側ブラインドスポットモニタセンサ</b>	
<b>0. 10増</b>	取外し状態 — (含) 作業および部品 —	
	・[除]ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認	

**B290**

**(1) ボデーローバックパネルサブAssy取替**

<b>4. 40</b>	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・両側クォーターアウトサイドモールディング</li> <li>・リヤバンパラインホースメントサブAssy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤシート</li> <li>・リヤボデーフロアカバーリヤ</li> </ul>
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バックドアウエザストリップ取替</li> <li>・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ &amp; ボデー脱着</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>・両側デッキフロアボックス脱着</li> <li>・バッテリー脱着</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着</li> <li>・両側リヤドアスカッププレートインサイド脱着</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> </ul>

**割増項目**


**片側ブラインドスポットモニタセンサ**

<b>0. 10増</b>	取外し状態	—
	(含) 作業および部品	—

**両側ブラインドスポットモニタセンサ**


<b>0. 10増</b>	取外し状態	—
	(含) 作業および部品	—

・[除]ブラインドスポットモニタセンサ取付状態確認



ボデーローバックパネルサブAssy

**両側ブラインドスポット  
モニタセンサ**



\*No.J-931 トヨタ プリウスPHEV (MXWH61系) 2023年5月について、  
下記の通り訂正いたします。

**P.80 B310**

指数値の訂正ならびに指数テーブルの(含)作業および部品に追加がありましたので、  
該当ページを差替え願います。

**〇〇〇〇 訂正・追加**

B310	
<b>(1) 片側クォータパネルサブAssy、ボデーロワーバックパネルサブAssy取替</b>	
<b>10. 60</b>	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤバンパラインホースメントサブAssy</li> <li>・リヤシート</li> <li>・リヤボデーフロアカバーリヤ</li> </ul>
<b>(含) 作業および部品</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・バックドアウエザストリップ取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssy取替</li> <li>・<b>両側</b>テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ &amp; ボデー脱着</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>・両側デッキフロアボックス脱着</li> <li>・バッテリー脱着</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着</li> <li>・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> </ul>	
<b>(2) 片側クォータパネルサブAssy、ボデーロワーバックパネルサブAssy、片側ルーフサイドパネルインナリヤ取替</b>	
<b>左側</b>	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントフェンダモールディング</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤバンパラインホースメントサブAssy</li> <li>・リヤシート</li> <li>・リヤボデーフロアカバーリヤ</li> </ul>
<b>11. 10</b>	<b>(含) 作業および部品</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バックドアウエザストリップ取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssy取替</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースメント取替</li> <li>・<b>両側</b>テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ &amp; ボデー脱着</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着</li> <li>・両側デッキフロアボックス脱着</li> </ul>
<b>右側</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バッテリー脱着</li> <li>・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着</li> <li>・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着</li> <li>・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着</li> <li>・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・クォータパネルサブAssy上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業</li> <li>・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssyは上部でのカット作業</li> <li>・ルーフサイドパネルインナリヤは前部でのカット作業</li> <li>・[除]フューエルフィラオープニングリッドAssyがある左側クォータパネルサブAssyでのフューエルタンクサブAssy脱着作業</li> </ul>	

B310	
(1)片側クォータパネルサブAssy、ボデーローバックパネルサブAssy取替	
10. 60	<b>取外し状態</b> ・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤバンパラインホースメントサブAssy ・リヤシート ・リヤボデーフロアカバーリヤ
	<b>(含)作業および部品</b> ・バックドアウエザストリップ取替 ・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssy取替 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ & ボデー脱着 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・両側デッキフロアボックス脱着 ・バッテリー脱着 ・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
(2)片側クォータパネルサブAssy、ボデーローバックパネルサブAssy、片側ルーフサイドパネルインナリヤ取替	
左側 11. 10	<b>取外し状態</b> ・フロントフェンダモールディング ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・リヤバンパカバー ・両側クォータアウトサイドモールディング ・リヤバンパラインホースメントサブAssy ・リヤシート ・リヤボデーフロアカバーリヤ
	<b>(含)作業および部品</b> ・バックドアウエザストリップ取替 ・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssy取替 ・バックドアオープニングサイドラインホースメント取替 ・両側テールランプ(リヤコンビネーションランプ)レンズ & ボデー脱着 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・両側デッキトリムサイドパネルAssy脱着 ・両側デッキフロアボックス脱着 ・バッテリー脱着 ・両側リヤシートサイドガーニッシュ脱着 ・両側リヤドアオープニングトリムウエザストリップ脱着 ・両側リヤドアスカッフプレートインサイド脱着 ・ルーフサイドガーニッシュAssyインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
右側 11. 00	
・クォータパネルサブAssy上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業 ・バックドアオープニングサイドラインホースサブAssyは上部でのカット作業 ・ルーフサイドパネルインナリヤは前部でのカット作業 ・[除]フューエルフィアオープニングリッドAssyがある左側クォータパネルサブAssyでのフューエルタンクサブAssy脱着作業	

# 訂正のお願い

2024. 7 株式会社自研センター

\*No.J-931 トヨタ プリウス PHEV (MXWH61系) 2023年5月について、下記の通り訂正いたします。

## P.74 B260


指数テーブルに備考文の追加がありましたので、該当ページを差替え願います。

**〇〇〇〇 追加**

B260	
<b>(1) ルーフパネル取替</b>	
4. 50	取外し状態 ・カウルトップベンチレータールーバサブAssy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロー ー ・バックドアパネルサブAssy ・両側バックドアヒンジAssy ・ルーフヘッドライニングAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・インストルメントパネルフィニッシュパネルローセンタ ・コンソールボックスAssyリヤ
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.2取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.3取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.4取替 ・ルーフパネルラインホースメントNo.9取替 ・水密テスト ・付属品
<b>(2) ルーフパネルリヤ取替</b>	
パノラマルーフ 3. 50 ソーラ充電システ ム 3. 50	取外し状態 ・バックドアパネルサブAssy ・両側バックドアヒンジAssy ・ルーフヘッドライニングAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・リヤシート ・インストルメントパネルフィニッシュパネルローセンタ ・コンソールボックスAssyリヤ
	(含) 作業および部品 ・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルラインホースメントリヤ取替 ・水密テスト ・付属品
・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用 ・[除]高減衰マスチックシーラ取付け ・[除]パノラマルーフ機構 ・[除]ルーフウインドウガラスサブAssyNo.2	

<b>B260</b>	
<b>(1) ルーフパネル取替</b>	
<b>4. 50</b>	<b>取外し状態</b> ・カウルトップベンチレータルーバサブ Assy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロー ー ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・リヤシート ・ウインドシールドガラス ・インストルメントパネルフィニッシュパネルローワーセンタ ・コンソールボックス Assyリヤ
	<b>(含) 作業および部品</b> ・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.2取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.3取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.4取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.9取替 ・水密テスト ・付属品
<b>(2) ルーフパネルリヤ取替</b>	
パノラマルーフ <b>3. 50</b> ソーラ充電システ ム <b>3. 50</b>	<b>取外し状態</b> ・バックドアパネルサブ Assy ・両側バックドアヒンジ Assy ・ルーフヘッドライニング Assy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・両側フロントシート ・リヤシート ・インストルメントパネルフィニッシュパネルローワーセンタ ・コンソールボックス Assyリヤ
	<b>(含) 作業および部品</b> ・バックドアウエザストリップ取替 ・ルーフパネルリインホースメントリヤ取替 ・水密テスト ・付属品
・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用 ・[除]高減衰マスチックシーラ取付け ・[除]パノラマルーフ機構 ・[除]ルーフウインドウガラスサブ AssyNo.2	


**ルーフパネル取替**



**ルーフパネルリヤ取替**

パノラマルーフ

ソーラ充電システム



# 指数追加のご案内

2023. 7 株式会社自研センター

\*No.J-931 トヨタ プリウスPHEV (MXWH61系) 2023年5月を下記の通り追加いたします。

P.52 B170

P.53


指数が追加設定されましたので、該当箇所を差替え願います。

○○○○ 追加

B170	
<b>(1) 両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアツパ、ラジエータサポートサブAssyロー、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側フロントサイドメンバサブAssyインナ</b> <b>取替</b>	
左側  <b>11. 10</b>	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<a href="#">フロントバンパカバー</a></li> <li>・<a href="#">フロントバンパラインホースメント</a></li> <li>・<a href="#">フロントバンパラインホースメントNo.2</a></li> <li>・<a href="#">両側フロントフェンダモールディング</a></li> <li>・<a href="#">両側ヘッドランプユニット(ガスケットツキ)</a></li> <li>・<a href="#">フードサブAssy</a></li> <li>・<a href="#">フードヒンジAssy</a></li> <li>・<a href="#">カウルトップベンチレータールーバサブAssy</a></li> <li>・<a href="#">両側ウインドシールドアウトサイドモールディングフロ</a> <a href="#">二</a></li> <li>・<a href="#">ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシ</a> <a href="#">ールドワイパリンクAssy</a></li> <li>・<a href="#">カウルトップパネルサブAssyアウト</a></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<a href="#">両側フェンダサブAssyフロント</a></li> <li>・<a href="#">両側ボデーロックパネルモールディングAssy</a></li> <li>・<a href="#">両側クォータアウトサイドモールディング</a></li> <li>・<a href="#">クーラコンデンサAssy</a></li> <li>・<a href="#">ラジエータAssy</a></li> <li>・<a href="#">エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAs</a> <a href="#">sy</a></li> <li>・<a href="#">エキゾーストテールパイプAssy</a></li> <li>・<a href="#">エキゾーストパイプAssyフロント</a></li> <li>・<a href="#">エンジンアンダカバーAssyNo.1</a></li> <li>・<a href="#">エンジンアンダカバーセンタ</a></li> <li>・<a href="#">両側フロントフロアカバー</a></li> </ul>
<b>(含) 作業および部品</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<a href="#">フロントサイドメンバエクステンションサブAssyNo.2取</a> <a href="#">替</a></li> <li>・<a href="#">フロントサイドメンバサブAssyアウト取替</a></li> <li>・<a href="#">両側フロントバンパステーサブAssy取替</a></li> <li>・<a href="#">フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAs</a> <a href="#">sy取替</a></li> </ul>
右側  <b>11. 10</b>	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<a href="#">フロントバンパカバー</a></li> <li>・<a href="#">フロントバンパラインホースメント</a></li> <li>・<a href="#">フロントバンパラインホースメントNo.2</a></li> <li>・<a href="#">両側フロントフェンダモールディング</a></li> <li>・<a href="#">両側ヘッドランプユニット(ガスケットツキ)</a></li> <li>・<a href="#">フードサブAssy</a></li> <li>・<a href="#">フードヒンジAssy</a></li> <li>・<a href="#">カウルトップベンチレータールーバサブAssy</a></li> <li>・<a href="#">両側ウインドシールドアウトサイドモールディングフロ</a> <a href="#">二</a></li> <li>・<a href="#">ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシ</a> <a href="#">ールドワイパリンクAssy</a></li> <li>・<a href="#">カウルトップパネルサブAssyアウト</a></li> <li>・<a href="#">両側フェンダサブAssyフロント</a></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<a href="#">両側ボデーロックパネルモールディングAssy</a></li> <li>・<a href="#">両側クォータアウトサイドモールディング</a></li> <li>・<a href="#">クーラコンデンサAssy</a></li> <li>・<a href="#">アキュムレータAssy</a></li> <li>・<a href="#">ラジエータAssy</a></li> <li>・<a href="#">エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAs</a> <a href="#">sy</a></li> <li>・<a href="#">エキゾーストテールパイプAssy</a></li> <li>・<a href="#">エキゾーストパイプAssyフロント</a></li> <li>・<a href="#">エンジンアンダカバーAssyNo.1</a></li> <li>・<a href="#">エンジンアンダカバーセンタ</a></li> <li>・<a href="#">両側フロントフロアカバー</a></li> </ul>
<b>(含) 作業および部品</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<a href="#">フロントサイドメンバエクステンションサブAssyNo.2取</a> <a href="#">替</a></li> <li>・<a href="#">フロントサイドメンバサブAssyアウト取替</a></li> <li>・<a href="#">両側フロントバンパステーサブAssy取替</a></li> <li>・<a href="#">フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAs</a> <a href="#">sy取替</a></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ラジエータサポートサブAssyはフロントバンパアームリテーナ部が一体で補給される部品</li> <li>・フロントバンパアームリテーナ部はフロントフェンダエプロンサブAssyを取替える側のみ含んで作成</li> <li>・リヤサイドメンバサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントを取外して取替える作業</li> <li>・フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパマウンティングラインホ</li> <li>ースサブAssyとなる</li> <li>・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ)</li> <li>・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)</li> </ul>	

<b>B170</b>	
<b>(1) 両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアツパ、ラジエータサポートサブAssyロー、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側フロントサイドメンバサブAssyインナ</b>	
<b>取替</b>	
<b>左側</b>  <b>11. 10</b>	<p><b>取外し状態</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメント</li> <li>・フロントバンパラインホースメントNo.2</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・両側ヘッドランプユニット(ガスケットツキ)</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・フードヒンジAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブAssy</li> <li>・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロー</li> <li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy</li> <li>・カウルトップパネルサブAssyアウタ</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy</li> <li>・エキゾーストテールパイプAssy</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> <li>・エンジンアンダカバーAssyNo.1</li> <li>・エンジンアンダカバーセンタ</li> <li>・両側フロントフロアカバー</li> </ul>
<p><b>(含) 作業および部品</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントサイドメンバエクステンションサブAssyNo.2取替</li> <li>・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替</li> <li>・両側フロントバンパステーサブAssy取替</li> <li>・フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAssy取替</li> <li>・フロントピラーエクステンションロー取替</li> <li>・フロントボデーピラーガセットロー取替</li> <li>・リヤサイドメンバサブAssy取替</li> <li>・付属品</li> </ul>	
<b>右側</b>  <b>11. 10</b>	<p><b>取外し状態</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメント</li> <li>・フロントバンパラインホースメントNo.2</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・両側ヘッドランプユニット(ガスケットツキ)</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・フードヒンジAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブAssy</li> <li>・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロー</li> <li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy</li> <li>・カウルトップパネルサブAssyアウタ</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・アキュムレータAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy</li> <li>・エキゾーストテールパイプAssy</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> <li>・エンジンアンダカバーAssyNo.1</li> <li>・エンジンアンダカバーセンタ</li> <li>・両側フロントフロアカバー</li> </ul>
<p><b>(含) 作業および部品</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントサイドメンバエクステンションサブAssyNo.2取替</li> <li>・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替</li> <li>・両側フロントバンパステーサブAssy取替</li> <li>・フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAssy取替</li> <li>・フロントピラーエクステンションロー取替</li> <li>・フロントボデーピラーガセットロー取替</li> <li>・リヤサイドメンバサブAssy取替</li> <li>・付属品</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ラジエータサポートサブAssyはフロントバンパアームリテーナ部が一体で補給される部品</li> <li>・フロントバンパアームリテーナ部はフロントフェンダエプロンサブAssyを取替える側のみ含んで作成</li> <li>・リヤサイドメンバサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントを取外して取替える作業</li> <li>・フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパマウンティングラインホースサブAssyとなる</li> <li>・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ)</li> <li>・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)</li> </ul>	

▶ \*の部品については指数テーブル欄を参照



\*No.J-931 トヨタ プリウスPHEV (MXWH61系) 2023年5月を下記の通り追加いたします。

**P.58 B180**

**P.59**


指数が追加設定されましたので、該当箇所を差替え願います。

**〇〇〇〇 追加**

<b>B180</b>	
<b>(1)片側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアツパ、ラジエータサポートサブAssyロワー、片側フロントフェンダエブロンサブAssy、片側フロントサイドメンバサブAssyインナ</b>	
<b>取替</b>	
<b>左側</b>  <b>10.80</b>	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>フロントバンパカバー</u></li> <li>・<u>フロントバンパラインホースメント</u></li> <li>・<u>フロントバンパラインホースメントNo.2</u></li> <li>・<u>両側フロントフェンダモールディング</u></li> <li>・<u>両側ヘッドランプユニット(ガスケットツキ)</u></li> <li>・<u>フードサブAssy</u></li> <li>・<u>フードヒンジAssy</u></li> <li>・<u>カウルトップベンチレータールーバサブAssy</u></li> <li>・<u>両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロウ</u></li> <li>・<u>ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシ</u></li> <li>・<u>ルドワイパリンクAssy</u></li> <li>・<u>カウルトップパネルサブAssyアウト</u></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>両側フェンダサブAssyフロント</u></li> <li>・<u>両側ボデーロックパネルモールディングAssy</u></li> <li>・<u>両側クォータアウトサイドモールディング</u></li> <li>・<u>クーラコンデンサAssy</u></li> <li>・<u>ラジエータAssy</u></li> <li>・<u>エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAs</u></li> <li>・<u>SY</u></li> <li>・<u>エキゾーストテールパイプAssy</u></li> <li>・<u>エキゾーストパイプAssyフロント</u></li> <li>・<u>エンジンアンダカバーAssyNo.1</u></li> <li>・<u>エンジンアンダカバーセンタ</u></li> <li>・<u>両側フロントフロアカバー</u></li> </ul>
<b>(含)作業および部品</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>フロントサイドメンバエクステンションサブAssyNo.2取替</u></li> <li>・<u>フロントサイドメンバサブAssyアウト取替</u></li> <li>・<u>フロントバンパステーサブAssy取替</u></li> <li>・<u>フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAssy取替</u></li> <li>・<u>フロントピラーエクステンションロワー取替</u></li> <li>・<u>フロントボデーピラーガセットロワー取替</u></li> <li>・<u>リヤサイドメンバサブAssy取替</u></li> <li>・<u>付属品</u></li> </ul>	
<b>右側</b>  <b>10.80</b>	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>フロントバンパカバー</u></li> <li>・<u>フロントバンパラインホースメント</u></li> <li>・<u>フロントバンパラインホースメントNo.2</u></li> <li>・<u>両側フロントフェンダモールディング</u></li> <li>・<u>両側ヘッドランプユニット(ガスケットツキ)</u></li> <li>・<u>フードサブAssy</u></li> <li>・<u>フードヒンジAssy</u></li> <li>・<u>カウルトップベンチレータールーバサブAssy</u></li> <li>・<u>両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロウ</u></li> <li>・<u>ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシ</u></li> <li>・<u>ルドワイパリンクAssy</u></li> <li>・<u>カウルトップパネルサブAssyアウト</u></li> <li>・<u>両側フェンダサブAssyフロント</u></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>両側ボデーロックパネルモールディングAssy</u></li> <li>・<u>両側クォータアウトサイドモールディング</u></li> <li>・<u>クーラコンデンサAssy</u></li> <li>・<u>アキュームレーターAssy</u></li> <li>・<u>ラジエータAssy</u></li> <li>・<u>エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAs</u></li> <li>・<u>SY</u></li> <li>・<u>エキゾーストテールパイプAssy</u></li> <li>・<u>エキゾーストパイプAssyフロント</u></li> <li>・<u>エンジンアンダカバーAssyNo.1</u></li> <li>・<u>エンジンアンダカバーセンタ</u></li> <li>・<u>両側フロントフロアカバー</u></li> </ul>
<b>(含)作業および部品</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>フロントサイドメンバエクステンションサブAssyNo.2取替</u></li> <li>・<u>フロントサイドメンバサブAssyアウト取替</u></li> <li>・<u>フロントバンパステーサブAssy取替</u></li> <li>・<u>フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAssy取替</u></li> <li>・<u>フロントピラーエクステンションロワー取替</u></li> <li>・<u>フロントボデーピラーガセットロワー取替</u></li> <li>・<u>リヤサイドメンバサブAssy取替</u></li> <li>・<u>付属品</u></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>説明図参照</u></li> <li>・<u>ラジエータサポートサブAssyはフロントバンパアームリテーナ部が一体で補給される部品</u></li> <li>・<u>リヤサイドメンバサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントを取外して取替える作業</u></li> <li>・<u>フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパマウンティングラインホースサブAssyとなる</u></li> <li>・<u>[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ)</u></li> <li>・<u>[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)</u></li> </ul>	

B180	
(1)片側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアツパ、ラジエータサポートサブAssyロワー、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側フロントサイドメンバサブAssyインナ 取替	
左側 10. 80	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメント</li> <li>・フロントバンパラインホースメントNo.2</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・両側ヘッドランプユニット(ガスケットツキ)</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・フードヒンジAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブAssy</li> <li>・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワー</li> <li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy</li> <li>・カウルトップパネルサブAssyアウタ</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy</li> <li>・エキゾーストテールパイプAssy</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> <li>・エンジンアンダカバーAssyNo.1</li> <li>・エンジンアンダカバーセンタ</li> <li>・両側フロントフロアカバー</li> </ul>
	<b>(含)作業および部品</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントサイドメンバエクステンションサブAssyNo.2取替</li> <li>・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替</li> <li>・フロントバンパステーサブAssy取替</li> <li>・フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAssy取替</li> <li>・フロントピラーエクステンションロワー取替</li> <li>・フロントボデーピラーガセットロワー取替</li> <li>・リヤサイドメンバサブAssy取替</li> <li>・付属品</li> </ul>
右側 10. 80	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメント</li> <li>・フロントバンパラインホースメントNo.2</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・両側ヘッドランプユニット(ガスケットツキ)</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・フードヒンジAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブAssy</li> <li>・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワー</li> <li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy</li> <li>・カウルトップパネルサブAssyアウタ</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・両側ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・両側クォータアウトサイドモールディング</li> <li>・クーラコンデンサAssy</li> <li>・アキュムレータAssy</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy</li> <li>・エキゾーストテールパイプAssy</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> <li>・エンジンアンダカバーAssyNo.1</li> <li>・エンジンアンダカバーセンタ</li> <li>・両側フロントフロアカバー</li> </ul>
	<b>(含)作業および部品</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントサイドメンバエクステンションサブAssyNo.2取替</li> <li>・フロントサイドメンバサブAssyアウタ取替</li> <li>・フロントバンパステーサブAssy取替</li> <li>・フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAssy取替</li> <li>・フロントピラーエクステンションロワー取替</li> <li>・フロントボデーピラーガセットロワー取替</li> <li>・リヤサイドメンバサブAssy取替</li> <li>・付属品</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ラジエータサポートサブAssyはフロントバンパアームリテーナ部が一体で補給される部品</li> <li>・リヤサイドメンバサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントを取外して取替える作業</li> <li>・フロントバンパマウンティングラインホースメントサブAssyは左側の部品名称、右側の部品名称はフロントバンパマウンティングラインホースサブAssyとなる</li> <li>・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ)</li> <li>・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)</li> </ul>	

▶ \*の部品については指数テーブル欄を参照



\*No.J-931 トヨタ プリウスPHEV (MXWH61系) 2023年5月を下記の通り追加いたします。

**P.68 B190**

指数が追加設定されましたので、該当箇所を差替え願います。

0000 追加


<b>B190</b>			
<b>(1)片側フロントピラー、片側フロントピラーエクステンションローワー取替</b>			
<b>8. 20</b>	<b>取外し状態</b>		
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>フロントバンパカバー</u></li> <li>・<u>両側フロントフェンダモールディング</u></li> <li>・<u>ヘッドランプユニット(ガasketツキ)</u></li> <li>・<u>フードサブAssy</u></li> <li>・<u>フードヒンジAssy</u></li> <li>・<u>カウルトップベンチレーターバサブAssy</u></li> <li>・<u>両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワ</u> <u>二</u></li> <li>・<u>ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシ</u> <u>ールドワイパリンクAssy</u></li> <li>・<u>カウルトップパネルサブAssyアウタ</u></li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>フェンダサブAssyフロント</u></li> <li>・<u>ボデーロックパネルモールディングAssy</u></li> <li>・<u>フロントドアパネルサブAssy</u></li> <li>・<u>クォータアウトサイドモールディング</u></li> <li>・<u>エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy</u></li> <li>・<u>インストルメントパネルフィニッシュパネルローワーセンタ</u></li> <li>・<u>インストルメントパネル</u></li> <li>・<u>インストルメントパネルラインホースメントAssy</u></li> <li>・<u>コンソールボックスAssyリヤ</u></li> </ul> </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>フロントバンパカバー</u></li> <li>・<u>両側フロントフェンダモールディング</u></li> <li>・<u>ヘッドランプユニット(ガasketツキ)</u></li> <li>・<u>フードサブAssy</u></li> <li>・<u>フードヒンジAssy</u></li> <li>・<u>カウルトップベンチレーターバサブAssy</u></li> <li>・<u>両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワ</u> <u>二</u></li> <li>・<u>ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシ</u> <u>ールドワイパリンクAssy</u></li> <li>・<u>カウルトップパネルサブAssyアウタ</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>フェンダサブAssyフロント</u></li> <li>・<u>ボデーロックパネルモールディングAssy</u></li> <li>・<u>フロントドアパネルサブAssy</u></li> <li>・<u>クォータアウトサイドモールディング</u></li> <li>・<u>エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy</u></li> <li>・<u>インストルメントパネルフィニッシュパネルローワーセンタ</u></li> <li>・<u>インストルメントパネル</u></li> <li>・<u>インストルメントパネルラインホースメントAssy</u></li> <li>・<u>コンソールボックスAssyリヤ</u></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>フロントバンパカバー</u></li> <li>・<u>両側フロントフェンダモールディング</u></li> <li>・<u>ヘッドランプユニット(ガasketツキ)</u></li> <li>・<u>フードサブAssy</u></li> <li>・<u>フードヒンジAssy</u></li> <li>・<u>カウルトップベンチレーターバサブAssy</u></li> <li>・<u>両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワ</u> <u>二</u></li> <li>・<u>ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシ</u> <u>ールドワイパリンクAssy</u></li> <li>・<u>カウルトップパネルサブAssyアウタ</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>フェンダサブAssyフロント</u></li> <li>・<u>ボデーロックパネルモールディングAssy</u></li> <li>・<u>フロントドアパネルサブAssy</u></li> <li>・<u>クォータアウトサイドモールディング</u></li> <li>・<u>エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy</u></li> <li>・<u>インストルメントパネルフィニッシュパネルローワーセンタ</u></li> <li>・<u>インストルメントパネル</u></li> <li>・<u>インストルメントパネルラインホースメントAssy</u></li> <li>・<u>コンソールボックスAssyリヤ</u></li> </ul>		
	<b>(含)作業および部品</b>		
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>フロントピラーラインホースメントサブAssyローワー取替</u></li> <li>・<u>フロントボデーピラーガセットローワー取替</u></li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>付属品</u></li> </ul> </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>フロントピラーラインホースメントサブAssyローワー取替</u></li> <li>・<u>フロントボデーピラーガセットローワー取替</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>付属品</u></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>フロントピラーラインホースメントサブAssyローワー取替</u></li> <li>・<u>フロントボデーピラーガセットローワー取替</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>付属品</u></li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>フロントピラー中央部および下部(ロックパネル部)でのカット作業</u></li> <li>・<u>[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ</u></li> </ul>			

**B190**

**(1)片側フロントピラー、片側フロントピラーエクステンションローワー取替**


<b>8. 20</b>	<b>取外し状態</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・ヘッドランプユニット(ガスケットツキ)</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・フードヒンジAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブAssy</li> <li>・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングローワー</li> <li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy</li> <li>・カウルトップパネルサブAssyアウト</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フェンダサブAssyフロント</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・フロントドアパネルサブAssy</li> <li>・クォータアウトサイドモールディング</li> <li>・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy</li> <li>・インストルメントパネルフィニッシュパネルローワーセンタ</li> <li>・インストルメントパネル</li> <li>・インストルメントパネルラインホースメントAssy</li> <li>・コンソールボックスAssyリヤ</li> </ul>
	<b>(含)作業および部品</b>	

- ・フロントピラー中央部および下部(ロックパネル部)でのカット作業
- ・[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ





B191	
(1)片側フロントピラー取替	
左側 6. 50	<b>取外し状態</b> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニット(ガスケットツキ) ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディンググロー ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシ ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントフェンダエプロンサブAssy ・ラジエータサポートサブAssy ・ラジエータサポートサブAssyアッパ ・ラジエータサポートサブAssyアッパ ・フロントピラーエクステンションロー ・フロントボデーピラーガセットロー ・フロントドアパネルサブAssy ・クォータアウトサイドモールディング ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルフィニッシュパネルローセンタ ・インストルメントパネル ・インストルメントパネルラインホースメントAssy ・コンソールボックスAssyリヤ ・エンジンアンダカバーAssyNo.1 ・エンジンアンダカバーセンタ
	<b>(含)作業および部品</b> ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロー取替 ・付属品
右側 6. 50	<b>取外し状態</b> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパラインホースメント ・フロントバンパラインホースメントNo.2 ・両側フロントフェンダモールディング ・両側ヘッドランプユニット(ガスケットツキ) ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディンググロー ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシ ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・フロントフェンダエプロンサブAssy ・ラジエータサポートサブAssy ・ラジエータサポートサブAssyアッパ ・フロントピラーエクステンションロー ・フロントボデーピラーガセットロー ・フロントドアパネルサブAssy ・クォータアウトサイドモールディング ・クーラコンデンサAssy ・アキュムレータAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy ・インストルメントパネルフィニッシュパネルローセンタ ・インストルメントパネル ・インストルメントパネルラインホースメントAssy ・コンソールボックスAssyリヤ ・エンジンアンダカバーAssyNo.1 ・エンジンアンダカバーセンタ
	<b>(含)作業および部品</b> ・フロントピラーラインホースメントサブAssyロー取替 ・付属品
・フロントピラー中央部および下部(ロックパネル部)でのカット作業 ・[除]フロントボデーピラーサブAssyインナ	



\*No.J-931 トヨタ プリウスPHEV (MXWH61系) 2023年5月を下記の通り追加いたします。

**P.71 B240**

指数が追加設定されましたので、該当箇所を差替え願います。

0000 追加

<b>B240</b>	
<b>(1)片側ロックパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替</b>	
<b>9. 70</b>	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•<u>フロントバンパカバー</u></li> <li>•<u>両側フロントフェンダモールディング</u></li> <li>•<u>ヘッドランプユニット(ガスケットツキ)</u></li> <li>•<u>フードサブAssy</u></li> <li>•<u>フードヒンジAssy</u></li> <li>•<u>カウルトップベンチレータールーバサブAssy</u></li> <li>•<u>両側ウインドシールドアウタサイドモールディングロワー</u></li> <li>•<u>ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy</u></li> <li>•<u>カウルトップパネルサブAssyアウタ</u></li> <li>•<u>フェンダサブAssyフロント</u></li> <li>•<u>ボデーロックパネルモールディングAssy</u></li> <li>•<u>フロントピラーエクステンションロワー</u></li> <li>•<u>フロントボデーピラーガセットロワー</u></li> <li>•<u>フロントピラー</u></li> </ul>
	<b>(含)作業および部品</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•<u>No.7ロワーインナレールサブAssyロワー取替</u></li> <li>•<u>センタピラーガーニッシュロワー脱着</u></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•<u>フロントピラーラインホースメントサブAssyロワー</u></li> <li>•<u>フロントドアパネルサブAssy</u></li> <li>•<u>リヤドアパネルサブAssy</u></li> <li>•<u>クォータパネルサブAssy前部</u></li> <li>•<u>クォータアウタサイドモールディング</u></li> <li>•<u>フロントシート</u></li> <li>•<u>リヤシート</u></li> <li>•<u>エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy</u></li> <li>•<u>インストルメントパネルフィニッシュパネルロワーセンタ</u></li> <li>•<u>インストルメントパネル</u></li> <li>•<u>インストルメントパネルラインホースメントAssy</u></li> <li>•<u>コンソールボックスAssyリヤ</u></li> <li>•<u>フロントフロアカバー</u></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•<u>センタボデーピラーラインホースメントサブAssy下部取替</u></li> <li>•<u>付属品</u></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•<u>ロックパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業</u></li> </ul>	

**B240**

**(1)片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替**

9. 70


取外し状態

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・ヘッドランプユニット(ガスケットツキ)</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・フードヒンジAssy</li> <li>・カウルトップベンチレーターバサブAssy</li> <li>・両側ウインドシールドアウトサイドモールディンググロー</li> <li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシ</li> <li>・カウルトップパネルサブAssyアウタ</li> <li>・フェンダサブAssyフロント</li> <li>・ボデーロッカパネルモールディングAssy</li> <li>・フロントピラーエクステンションロワー</li> <li>・フロントボデーピラーガセットロワー</li> <li>・フロントピラー</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントピラーラインホースメントサブAssyロワー</li> <li>・フロントドアパネルサブAssy</li> <li>・リヤドアパネルサブAssy</li> <li>・クォータパネルサブAssy前部</li> <li>・クォータアウトサイドモールディング</li> <li>・フロントシート</li> <li>・リヤシート</li> <li>・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy</li> <li>・インストルメントパネルフィニッシュパネルロワーセンタ</li> <li>・インストルメントパネル</li> <li>・インストルメントパネルラインホースメントAssy</li> <li>・コンソールボックスAssyリヤ</li> <li>・フロントフロアカバー</li> </ul> |
|---|---|

(含)作業および部品

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・No.7ロワーインナレールサブAssyロワー取替</li> <li>・センタピラーガーニッシュロワー脱着</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・センタボデーピラーラインホースメントサブAssy下部取替</li> <li>・付属品</li> </ul> |
|---|---|

・ロッカパネル前後端部およびセンタピラー下部でのカット作業



\*No.J-931 トヨタ プリウスPHEV (MXWH61系) 2023年5月を下記の通り追加いたします。

**P.73 B250**

指数が追加設定されましたので、該当箇所を差替え願います。

0000 追加



<b>B250</b>	
<b>(1)片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替</b>	
<b>15. 90</b>	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>フロントバンパカバー</u></li> <li>・<u>両側フロントフェンダモールディング</u></li> <li>・<u>ヘッドランプユニット(ガスケツツキ)</u></li> <li>・<u>フードサブAssy</u></li> <li>・<u>フードヒンジAssy</u></li> <li>・<u>カウルトップベンチレータールーバサブAssy</u></li> <li>・<u>両側ウインドシールドアウタサイドモールディング</u> <u>ロウ</u></li> <li>・<u>ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシ</u> <u>ールドワイパリンクAssy</u></li> <li>・<u>カウルトップパネルサブAssyアウタ</u></li> <li>・<u>フェンダサブAssyフロント</u></li> <li>・<u>ボデーロッカパネルモールディングAssy</u></li> <li>・<u>フロントピラーエクステンションロワー</u></li> <li>・<u>フロントボデーピラーガセットロワー</u></li> <li>・<u>フロントピラー</u></li> <li>・<u>フロントピラーラインホースメントサブAssyロワー</u></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>フロントドアパネルサブAssy</u></li> <li>・<u>リヤドアパネルサブAssy</u></li> <li>・<u>クォータパネルサブAssy前部</u></li> <li>・<u>クォータアウタサイドモールディング</u></li> <li>・<u>ルーフヘッドライニングAssy</u></li> <li>・<u>フォワードレコグニションカバーNo.1</u></li> <li>・<u>両側フロントシート</u></li> <li>・<u>リヤシート</u></li> <li>・<u>エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy</u></li> <li>・<u>インストルメントパネルフィニッシュパネルロワーセンタ</u></li> <li>・<u>インストルメントパネル</u></li> <li>・<u>インストルメントパネルラインホースメントAssy</u></li> <li>・<u>コンソールボックスAssyリヤ</u></li> <li>・<u>フロントフロアカバー</u></li> </ul>
	<b>(含)作業および部品</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>No.7ロワーインナレールサブAssyロワー取替</u></li> <li>・<u>センタボデーピラーラインホースメントサブAssy取替</u></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>付属品</u></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>センタピラー上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業</u></li> <li>・<u>[除]センタボデーピラーラインホースサブAssyロワー</u></li> </ul>

**B250**

**(1)片側センタピラー、片側ロックパネルアウタ取替**

<b>15. 90</b>	<b>取外し状態</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・両側フロントフェンダモールディング</li> <li>・ヘッドランプユニット(ガスケットツキ)</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・フードヒンジAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブAssy</li> <li>・両側ウインドシールドアウタサイドモールディングローラー</li> <li>・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy</li> <li>・カウルトップパネルサブAssyアウタ</li> <li>・フェンダサブAssyフロント</li> <li>・ボデーロックパネルモールディングAssy</li> <li>・フロントピラーエクステンションローラー</li> <li>・フロントボデーピラーガセットローラー</li> <li>・フロントピラー</li> <li>・フロントピラーラインホースメントサブAssyローラー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントドアパネルサブAssy</li> <li>・リヤドアパネルサブAssy</li> <li>・クォータパネルサブAssy前部</li> <li>・クォータアウタサイドモールディング</li> <li>・ルーフヘッドライニングAssy</li> <li>・フォワードレコグニションカバーNo.1</li> <li>・両側フロントシート</li> <li>・リヤシート</li> <li>・エレクトリックパワーステアリングコラムサブAssy</li> <li>・インストルメントパネルフィニッシュパネルローラーセンタ</li> <li>・インストルメントパネル</li> <li>・インストルメントパネルリインホースメントAssy</li> <li>・コンソールボックスAssyリヤ</li> <li>・フロントフロアカバー</li> </ul>
	<b>(含)作業および部品</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・No.7ローラーインナレールサブAssyローラー取替</li> <li>・センタボデーピラーリインホースメントサブAssy取替</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・付属品</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・センタピラー 上部およびロックパネル前後端部でのカット作業</li> <li>・[除]センタボデーピラーリインホースサブAssyローラー</li> </ul>		

センタボデーピラーリインホースメントサブAssy



リヤボデーフロントアウタサイドパネル



No.7ローラーインナレールサブAssyローラー

\*No.J-931 トヨタ プリウスPHEV (MXWH61系) 2023年5月を下記の通り追加いたします。

**P.113 M140**

指数が追加設定されましたので、該当箇所を差替え願います。

**○○○○ 追加**

No.	作業項目	エンジンの状態	最大～最小	主要な脱着品
B161	右ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、右フロントフェンダエプロンサブAssy  取替	取付状態	1.00～0.60	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ、リキッドチューブサブAssyA、ディスチャージチューブサブAssy、エアコンディショナチューブAssy、ディスチャージチューブNo.5、クーラエキスパンションバルブ、ディスチャージチューブNo.4、プレッシャレギュレータ、サクシジョンチューブNo.1、エンジンマウンティングインシュレータサブAssy、フロントブレーキチューブ
B170	<u>左ラジエータサポートサブAssy、右ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、ラジエータサポートサブAssyロー、左フロントフェンダエプロンサブAssy、左フロントサイドメンバサブAssyインナ</u>  取替	取外し状態	1.50～0.30	<u>フードロックコントロールケーブル&amp;レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガーAssy、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ</u>
B170	<u>左ラジエータサポートサブAssy、右ラジエータサポートサブAssyアッパ、ラジエータサポートサブAssyロー、右フロントフェンダエプロンサブAssy、右フロントサイドメンバサブAssyインナ</u>  取替		1.40～0.30	<u>フードロックコントロールケーブル&amp;レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ、リキッドチューブサブAssyA、ディスチャージチューブサブAssy、エアコンディショナチューブAssy、ディスチャージチューブNo.5、クーラエキスパンションバルブ、ディスチャージチューブNo.4、プレッシャレギュレータ、サクシジョンチューブNo.1、エンジンマウンティングインシュレータサブAssy、フロントブレーキチューブ</u>
B180	<u>左ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、ラジエータサポートサブAssyロー、左フロントフェンダエプロンサブAssy、左フロントサイドメンバサブAssyインナ</u>  取替		1.20～0.30	<u>フードロックコントロールケーブル&amp;レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガーAssy、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ</u>
B180	<u>右ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、ラジエータサポートサブAssyロー、右フロントフェンダエプロンサブAssy、右フロントサイドメンバサブAssyインナ</u>  取替		1.00～0.30	<u>フードロックコントロールケーブル&amp;レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ、リキッドチューブサブAssyA、ディスチャージチューブサブAssy、エアコンディショナチューブAssy、ディスチャージチューブNo.5、クーラエキスパンションバルブ、ディスチャージチューブNo.4、プレッシャレギュレータ、サクシジョンチューブNo.1、エンジンマウンティングインシュレータサブAssy、フロントブレーキチューブ</u>

M140				
エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替				
	取外し状態			
	—			
	(含)作業および部品			
	—			
・現車立会に応じて、各作業項目で最大～最少巾の中から選定するための参考値である ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ)				
No.	作業項目	エンジンの状態	最大～最小	主要な脱着品
B131	左ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアツパ 取替	取付状態	0.50～0.20	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガーAssy
B131	右ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアツパ 取替		0.50～0.10	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ
B140	左ラジエータサポートサブAssy([除]フロントバンパアームリテーナ部)、右ラジエータサポートサブAssy([除]フロントバンパアームリテーナ部)、ラジエータサポートサブAssyアツパ、左フロントバンパステーサブAssy、右フロントバンパステーサブAssy、ラジエータサポートサブAssyロー 取替		0.80～0.20	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガーAssy
B150	左ラジエータサポートサブAssy、右ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアツパ、ラジエータサポートサブAssyロー、左フロントフェンダエブロンサブAssy 取替		1.90～0.80	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガーAssy、エンジンコントロールコンピュータ、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ
B150	左ラジエータサポートサブAssy、右ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアツパ、ラジエータサポートサブAssyロー、右フロントフェンダエブロンサブAssy 取替		1.50～0.90	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ、リキッドチューブサブAssyA、ディスチャージチューブサブAssy、エアコンディショナチューブAssy、ディスチャージチューブNo.5、クーラエキスパンションバルブ、ディスチャージチューブNo.4、プレッシャレギュレータ、サクシジョンチューブNo.1、エンジンマウンティングインシュレータサブAssy、フロントブレーキチューブ
B160	左ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアツパ、ラジエータサポートサブAssyロー、左フロントフェンダエブロンサブAssy 取替		1.60～0.70	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャガーAssy、エンジンコントロールコンピュータ、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ
B160	右ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアツパ、ラジエータサポートサブAssyロー、右フロントフェンダエブロンサブAssy 取替		1.00～0.60	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカAssy、フロントエアバッグセンサ、リキッドチューブサブAssyA、ディスチャージチューブサブAssy、エアコンディショナチューブAssy、ディスチャージチューブNo.5、クーラエキスパンションバルブ、ディスチャージチューブNo.4、プレッシャレギュレータ、サクシジョンチューブNo.1、エンジンマウンティングインシュレータサブAssy、フロントブレーキチューブ

M140				
エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替				
	取外し状態			
	—			
	(含)作業および部品			
	—			
・現車立会に応じて、各作業項目で最大～最少巾の中から選定するための参考値である ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタシリンダツキ)				
No.	作業項目	エンジンの状態	最大～最小	主要な脱着品
B161	左ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、左フロントフェンダエプロンサブ Assy 取替	取付状態	1.60～0.70	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカ Assy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャージャー Assy、エンジンコントロールコンピュータ、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ
B161	右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、右フロントフェンダエプロンサブ Assy 取替		1.00～0.60	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカ Assy、フロントエアバッグセンサ、リキッドチューブサブ Assy A、ディスチャージチューブサブ Assy、エアコンディショナチューブ Assy、ディスチャージチューブ No.5、クーラエキスパンションバルブ、ディスチャージチューブ No.4、プレッシャレギュレータ、サクシジョンチューブ No.1、エンジンマウンティングインシュレータサブ Assy、フロントブレーキチューブ
B170	左ラジエータサポートサブ Assy、右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、ラジエータサポートサブ Assy ロワー、左フロントフェンダエプロンサブ Assy、左フロントサイドメンバサブ Assy インナ 取替	取外し状態	1.50～0.30	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカ Assy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャージャー Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ
B170	左ラジエータサポートサブ Assy、右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、ラジエータサポートサブ Assy ロワー、右フロントフェンダエプロンサブ Assy、右フロントサイドメンバサブ Assy インナ 取替		1.40～0.30	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカ Assy、フロントエアバッグセンサ、リキッドチューブサブ Assy A、ディスチャージチューブサブ Assy、エアコンディショナチューブ Assy、ディスチャージチューブ No.5、クーラエキスパンションバルブ、ディスチャージチューブ No.4、プレッシャレギュレータ、サクシジョンチューブ No.1、エンジンマウンティングインシュレータサブ Assy、フロントブレーキチューブ
B180	左ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、ラジエータサポートサブ Assy ロワー、左フロントフェンダエプロンサブ Assy、左フロントサイドメンバサブ Assy インナ 取替		1.20～0.30	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカ Assy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュインレット、ウインドシールドウォッシュジャージャー Assy、エンジンマウンティングインシュレータ、フロントブレーキチューブ
B180	右ラジエータサポートサブ Assy、ラジエータサポートサブ Assy アップ、ラジエータサポートサブ Assy ロワー、右フロントフェンダエプロンサブ Assy、右フロントサイドメンバサブ Assy インナ 取替		1.00～0.30	フードロックコントロールケーブル&レバーセット、エンジンルームメインワイヤ、ビークルアプローチングスピーカ Assy、フロントエアバッグセンサ、リキッドチューブサブ Assy A、ディスチャージチューブサブ Assy、エアコンディショナチューブ Assy、ディスチャージチューブ No.5、クーラエキスパンションバルブ、ディスチャージチューブ No.4、プレッシャレギュレータ、サクシジョンチューブ No.1、エンジンマウンティングインシュレータサブ Assy、フロントブレーキチューブ