

指數追加のご案内

2024. 6 株式会社自研センター

*No.J-940 トヨタ アルファード (AGH40W、AGH45W、AAHH40W、AAHH45W 系) 2023 年 8 月を
下記の通り追加いたします。

P.69 MEMO ページ

指數が追加設定されましたので、該当ページを差込み願います。

○○○○ 追加

B260		
(1) ルーフパネル取替		
13. 80	取外し状態	<ul style="list-style-type: none">・カウルトップベンチレータルーバサブAssy・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワ ー・バックドアパネルサブAssy・両側バックドアヒンジAssy・フォワードレコグニションカバーNo.1 <ul style="list-style-type: none">・ルーフヘッドライニングトリムサブAssy・両側フロントシート・両側サードシート・両側セカンドシート・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none">・バックドアエザストリップ取替・ルーフパネルリインホースメントNo.1取替・ルーフパネルリインホースメントNo.2取替・ルーフパネルリインホースメントNo.4取替・ルーフパネルリインホースメントサブAssyNo.5取替 <ul style="list-style-type: none">・ルーフパネルリインホースメントサブAssyNo.6取替・ルーフパネルリインホースメントサブAssyNo.7取替・高減衰マスチックシーラ取付け・水密テスト・付属品
左右独立ムーン ルーフ 13. 20	取外し状態	<ul style="list-style-type: none">・カウルトップベンチレータルーバサブAssy・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワ ー・バックドアパネルサブAssy・両側バックドアヒンジAssy・フォワードレコグニションカバーNo.1 <ul style="list-style-type: none">・ルーフヘッドライニングトリムサブAssy・両側フロントシート・両側サードシート・両側セカンドシート・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none">・バックドアエザストリップ取替・ルーフパネルリインホースメントNo.1取替・ルーフパネルリインホースメントNo.2取替・ルーフパネルリインホースメントサブAssy取替 <ul style="list-style-type: none">・ルーフパネルリインホースメントサブAssyNo.7取替・高減衰マスチックシーラ取付け・水密テスト・付属品
割増項目		
14インチリヤシートエンターテインメントシステム		
0. 10増	取外し状態	<ul style="list-style-type: none">ー
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none">・テレビジョンディスプレイAssy脱着
・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用 ・[除]両側ムーンルーフガラスAssy ・[除]電動シェード機構		

*No.J-940 トヨタ アルファード (AGH40W, AGH45W, AAHH40W, AAHH45W 系) 2023 年 8 月
P.69 差込み分①

B260

(1) ルーフパネル取替


13. 80	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワ ー ・バックドアパネルサブAssy ・両側バックドアヒンジAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 	<ul style="list-style-type: none"> ・ルーフヘッドライニングトリムサブAssy ・両側フロントシート ・両側サードシート ・両側セカンドシート ・ウインドシールドガラス
13. 20 左右独立ムーン ルーフ	(含) 作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> ・バックドアエザストリップ取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.1取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.2取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.4取替 ・ルーフパネルリインホースメントサブAssyNo.5取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・ルーフパネルリインホースメントサブAssyNo.6取替 ・ルーフパネルリインホースメントサブAssyNo.7取替 ・高減衰マスチックシーラ取付け ・水密テスト ・付属品
13. 20 左右独立ムーン ルーフ	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワ ー ・バックドアパネルサブAssy ・両側バックドアヒンジAssy ・フォワードレコグニションカバーNo.1 	<ul style="list-style-type: none"> ・ルーフヘッドライニングトリムサブAssy ・両側フロントシート ・両側サードシート ・両側セカンドシート ・ウインドシールドガラス
	(含) 作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> ・バックドアエザストリップ取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.1取替 ・ルーフパネルリインホースメントNo.2取替 ・ルーフパネルリインホースメントサブAssy取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・ルーフパネルリインホースメントサブAssyNo.7取替 ・高減衰マスチックシーラ取付け ・水密テスト ・付属品

割増項目


14インチリヤシートエンターテインメントシステム

0. 10増	取外し状態	
	ー	
	(含) 作業および部品	
	<ul style="list-style-type: none"> ・テレビジョンディスプレイAssy脱着 	
<ul style="list-style-type: none"> ・高減衰マスチックシーラの名称はボデー修理書より引用 ・[除]両側ムーンルーフガラスAssy ・[除]電動シェード機構 		

*No.J-940 トヨタ アルファード (AGH40W、AGH45W、AAHH40W、AAHH45W 系) 2023 年 8 月
P.69 差込み分②



ムーンルーフ



14インチリヤシート
エンターテインメントシステム



テレビジョンディスプレイAssy

指 数 追 加 の ご 案 内

2024. 5 株式会社自研センター

*No.J-940 トヨタ アルファード (AGH40W、AGH45W、AAHH40W、AAHH45W 系) 2023 年 8 月を下記の通り追加いたします。

P.44 MEMO ページ

指数が追加設定されましたので、該当ページを差込み願います。

〇〇〇〇 追加

B170	
(1)両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側フロントサイドメンバサブAssy取替	
16. 40	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none">・フロントバンパカバー・フロントバンパリインホースメントサブAssy・フロントバンパリインホースメントサブAssyNo.2・ラジエータグリルサブAssy・両側ヘッドライトAssy・フードサブAssy・フードヒンジAssy・カウルトップベンチレーターラーバサブAssy・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy・カウルトップパネルサブAssyアウタ・両側フェンダサブAssyフロント・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワー・両側フェンダパネルマッドガード <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none">・カウルトップサイドパネルサブAssy取替・バックサイドパネル取替 <ul style="list-style-type: none">・セカンドシート・両側フロントサイドフィックスウインドウAssy・クーラコンデンサAssy・ラジエータAssy・エンジン・トランスマッision & フロントサスペンションAssy・エキゾーストテールパイプAssy・エキゾーストパイプAssyセンタ・エキゾーストパイプAssyフロント・フューエルタンクAssy・エンジンアンダカバーNo.1・両側エンジンアンダカバーリヤ・両側フロントフロアカバー <p>・プロアクロスメンバサブAssyNo.3(再使用)</p> <p>・付属品</p>
A25A-FXS 左側 16. 40	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none">・フロントバンパカバー・フロントバンパリインホースメントサブAssy・フロントバンパリインホースメントサブAssyNo.2・ラジエータグリルサブAssy・両側ヘッドライトAssy・フードサブAssy・フードヒンジAssy・カウルトップベンチレーターラーバサブAssy・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy・カウルトップパネルサブAssyアウタ・両側フェンダサブAssyフロント・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワー・両側フェンダパネルマッドガード・両側フロントシート・セカンドシート <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none">・カウルトップサイドパネルサブAssy取替・バックサイドパネル取替 <ul style="list-style-type: none">・両側フロントサイドフィックスウインドウAssy・クーラコンデンサAssy・ラジエータAssy・エンジン・トランスマッision & フロントサスペンションAssy・インバータウォータポンプAssy(モータツキ)・オイルクーラAssy・コンソールボックスAssy・コンソールボックスマウンティングブラケットサブAssy・エキゾーストテールパイプAssy・エキゾーストパイプAssyフロント・フューエルタンクAssy・HVサプライバッテリAssy・エンジンアンダカバーNo.1・エンジンアンダカバーNo.2・両側フロントフロアカバー <p>・プロアクロスメンバサブAssyNo.3(再使用)</p> <p>・付属品</p>
・説明図参照 ・フロントサイドメンバサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントの一部およびフロントサイドメンバサブAssy後部の一部を取り外して各々を取替える作業 ・バックサイドパネルは左側の部品名称、右側の部品名称はNo.4サイドパネルとなる ・取外し状態に記載のセカンドシートは左側を示す ・[除]ブレーキマスタリングサブAssy、ブレーキブースタAssy ・[除]ブレーキブースタAssy(マスタリングツキ) ・[除]エンジルーム内配線・配管および付属品(M140)	

*No.J-940 トヨタ アルファード (AGH40W、AGH45W、AAHH40W、AAHH45W 系) 2023 年 8 月を
下記の通り追加いたします。

P.45 MEMO ページ

指数が追加設定されましたので、該当ページを差込み願います。

○○○○ 追加

B170	
(1)両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側フロントサイドメンバサブAssy取替	
A25A-FXS 右側 16. 40	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none">・フロントバンパカバー・フロントバンパリインホースメントサブAssy・フロントバンパリインホースメントサブAssyNo.2・ラジエータグリルサブAssy・両側ヘッドランプAssy・フードサブAssy・フードヒンジAssy・カウルトップベンチレーターラーバサブAssy・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy・カウルトップパネルサブAssyアウタ・両側フェンダサブAssyフロント・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロー ー・両側フェンダパネルマッドガード・両側フロントシート・セカンドシート <p>(含)作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none">・カウルトップサイドパネルサブAssy取替・バックサイドパネル取替 <p>・説明図参照</p> <ul style="list-style-type: none">・フロントサイドメンバサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントの一部およびフロントサイドメンバサブAssy後部の一部を取り外して各々を取替える作業・バックサイドパネルは左側の部品名称、右側の部品名称はNo.4サイドパネルとなる・取外し状態に記載のセカンドシートは左側を示す・[除]ブレーキマスターシリンダサブAssy、ブレーキブースタAssy・[除]ブレーキブースタAssy(マスターシリンダツキ)・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)

B170

(1)両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側フロントサイドメンバサブAssy取替

	取外し状態
16. 40	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・フロントバンパリインホースメントサブAssyNo.2 ・ラジエータグリルサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワード ・両側フェンダパネルマッドガード <p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップサイドパネルサブAssy取替 ・バックサイドパネル取替
A25A-FXS 左側	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・フロントバンパリインホースメントサブAssyNo.2 ・ラジエータグリルサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワード ・両側フェンダパネルマッドガード ・両側フロントシート ・セカンドシート <p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップサイドパネルサブAssy取替 ・バックサイドパネル取替
	<ul style="list-style-type: none"> ・セカンドシート ・両側フロントサイドフィックスウインドウAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスマッision & フロントサスペンションAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyセンタ ・エキゾーストパイプAssyフロント ・フューエルタンクAssy ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側エンジンアンダカバーリヤ ・両側フロントフロアカバー <ul style="list-style-type: none"> ・フロアクロスマンバサブAssyNo.3(再使用) ・付属品
	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントサイドフィックスウインドウAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスマッision & フロントサスペンションAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・オイルクーラAssy ・コンソールボックスAssy ・コンソールボックスマウンティングブラケットサブAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・フューエルタンクAssy ・HVサプライバッテリAssy ・エンジンアンダカバーNo.1 ・エンジンアンダカバーNo.2 ・両側フロントフロアカバー <ul style="list-style-type: none"> ・フロアクロスマンバサブAssyNo.3(再使用) ・付属品

- ・フロントサイドメンバサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントの一部およびフロントサイドメンバサブAssy後部の一部を取り外して各々を取替える作業
- ・バックサイドパネルは左側の部品名称、右側の部品名称はNo.4サイドパネルとなる
- ・取外し状態に記載のセカンドシートは左側を示す
- ・[除]ブレーキマスターシリンダサブAssy、ブレーキブースタAssy
- ・[除]ブレーキブースタAssy(マスターシリンダツキ)
- ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)

P.45 差込み分①

B170

(1)両側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側フロントサイドメンバサブAssy取替

A25A-FXS 右側 16. 40	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・フロントバンパリインホースメントサブAssyNo.2 ・ラジエータグリルサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワード ・両側フェンダパネルマッドガード ・両側フロントシート ・セカンドシート
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップサイドパネルサブAssy取替 ・バックサイドパネル取替


・フロントサイドメンバサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントの一部およびフロントサイドメンバサブAssy後部の一部を取り外して各々を取替える作業
 ・バックサイドパネルは左側の部品名称、右側の部品名称はNo.4サイドパネルとなる
 ・取外し状態に記載のセカンドシートは左側を示す
 • [除] ブレーキマスターシリンダサブAssy、ブレーキブースタAssy
 • [除] ブレーキブースタAssy(マスターシリンダツキ)
 • [除] エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)

► * の部品については指数テーブル欄を参照


No.4 サイドパネル




カウルトップサイドパネルサブAssy





フロントフェンダエプロンサブAssy



* フロントサイドメンバサブAss
v



ラジエータサポートサブAssyアッパ



フロアクロスマンバ
サブAssyNo.3(2WD)


再使用

フロアクロスマンバ
サブAssyNo.3(4WD)

ラジエータサポートサブAssy



フロントクロスマンバサブAss
v



ラジエータサポートサブAss
v

*No.J-940 トヨタ アルファード (AGH40W、AGH45W、AAHH40W、AAHH45W 系) 2023年8月を
下記の通り追加いたします。

P.50 MEMO ページ

指針が追加設定されましたので、該当ページを差込み願います。

○○○○ 追加

B180	
(1) 片側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側フロントサイドメンバサブAssy取替	
16. 10	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none">・フロントバンパカバー・フロントバンパリインホースメントサブAssy・フロントバンパリインホースメントサブAssyNo.2・ラジエータグリルサブAssy・両側ヘッドランプAssy・フードサブAssy・フードヒンジAssy・カウルトップベンチレーターラバサブAssy・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy・カウルトップパネルサブAssyアウタ・両側フェンダサブAssyフロント・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワ一・両側フェンダパネルマッドガード <p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none">・カウルトップサイドパネルサブAssy取替・バックサイドパネル取替
A25A-FXS 左側 16. 10	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none">・フロントバンパカバー・フロントバンパリインホースメントサブAssy・フロントバンパリインホースメントサブAssyNo.2・ラジエータグリルサブAssy・両側ヘッドランプAssy・フードサブAssy・フードヒンジAssy・カウルトップベンチレーターラバサブAssy・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy・カウルトップパネルサブAssyアウタ・両側フェンダサブAssyフロント・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワ一・両側フェンダパネルマッドガード・両側フロントシート・セカンドシート <p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none">・カウルトップサイドパネルサブAssy取替・バックサイドパネル取替
<p>・説明図参照</p> <ul style="list-style-type: none">・フロントサイドメンバサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントの一部およびフロントサイドメンバサブAssy後部の一部を取り外して各々を取替える作業・バックサイドパネルは左側の部品名称、右側の部品名称はNo.4サイドパネルとなる・取外し状態に記載のセカンドシートは左側を示す・[除]ブレーキマスターシリンダサブAssy、ブレーキブースタAssy・[除]ブレーキブースタAssy(マスターシリンダツキ)・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)	

*No.J-940 トヨタ アルファード (AGH40W、AGH45W、AAHH40W、AAHH45W 系) 2023 年 8 月を
下記の通り追加いたします。

P.51 MEMO ページ

指数が追加設定されましたので、該当ページを差込み願います。

○○○○ 追加

B180	
(1) 片側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側フロントサイドメンバサブAssy取替	
A25A-FXS 右側 16. 10	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none">・フロントバンパカバー・フロントバンパリインホースメントサブAssy・フロントバンパリインホースメントサブAssyNo.2・ラジエータグリルサブAssy・両側ヘッドランプAssy・フードサブAssy・フードヒンジAssy・カウルトップベンチレーターラーバサブAssy・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy・カウルトップパネルサブAssyアウタ・両側フェンダサブAssyフロント・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロー ー・両側フェンダパネルマッドガード・両側フロントシート・セカンドシート <p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none">・カウルトップサイドパネルサブAssy取替・バックサイドパネル取替 <p>・説明図参照</p> <p>・フロントサイドメンバサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントの一部およびフロントサイドメンバサブAssy後部の一部を取り外して各々を取替える作業</p> <p>・バックサイドパネルは左側の部品名称、右側の部品名称はNo.4サイドパネルとなる</p> <p>・取外し状態に記載のセカンドシートは左側を示す</p> <p>・[除]ブレーキマスターシリンダサブAssy、ブレーキブースタAssy</p> <p>・[除]ブレーキブースタAssy(マスターシリンダツキ)</p> <p>・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)</p>

P.50 差込み分

B180

(1) 片側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側フロントサイドメンバサブAssy取替

16. 10	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・フロントバンパリインホースメントサブAssyNo.2 ・ラジエータグリルサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワード ・ ・両側フェンダパネルマッドガード 	<ul style="list-style-type: none"> ・セカンドシート ・両側フロントサイドフィックスウインドウAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスマッision & フロントサスペンションAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyセンタ ・エキゾーストパイプAssyフロント ・フューエルタンクAssy ・エンジンアンダカバーNo.1 ・両側エンジンアンダカバーリヤ ・両側フロントフロアカバー
(含) 作業および部品		
	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップサイドパネルサブAssy取替 ・バックサイドパネル取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロアクロスマンバサブAssyNo.3(再使用) ・付属品
A25A-FXS 左側 16. 10	取外し状態	
	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・フロントバンパリインホースメントサブAssyNo.2 ・ラジエータグリルサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレータルーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロワード ・ ・両側フェンダパネルマッドガード ・両側フロントシート ・セカンドシート 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側フロントサイドフィックスウインドウAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・エンジン・トランスマッision & フロントサスペンションAssy ・インバータウォータポンプAssy(モータツキ) ・オイルクーラAssy ・コンソールボックスAssy ・コンソールボックスマウンティングブラケットサブAssy ・エキゾーストテールパイプAssy ・エキゾーストパイプAssyフロント ・フューエルタンクAssy ・HVサプライバッテリAssy ・エンジンアンダカバーNo.1 ・エンジンアンダカバーNo.2 ・両側フロントフロアカバー
(含) 作業および部品		
	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップサイドパネルサブAssy取替 ・バックサイドパネル取替 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロアクロスマンバサブAssyNo.3(再使用) ・付属品
<ul style="list-style-type: none"> ・フロントサイドメンバサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントの一部およびフロントサイドメンバサブAssy後部の一部を取り外して各々を取替える作業 ・バックサイドパネルは左側の部品名称、右側の部品名称はNo.4サイドパネルとなる ・取外し状態に記載のセカンドシートは左側を示す ・[除]ブレーキマスターシリンダサブAssy、ブレーキブースタAssy ・[除]ブレーキブースタAssy(マスターシリンダツキ) ・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140) 		

P.51 差込み分①

B180

(1) 片側ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、片側フロントフェンダエプロンサブAssy、片側フロントサイドメンバサブAssy取替

A25A-FXS 右側 16. 10	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・フロントバンパリインホースメントサブAssyNo.2 ・ラジエータグリルサブAssy ・両側ヘッドランプAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターラーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・両側フェンダサブAssyフロント ・両側ウインドシールドアウトサイドモールディングロー ー ・両側フェンダパネルマッドガード ・両側フロントシート ・セカンドシート
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・カウルトップサイドパネルサブAssy取替 ・バックサイドパネル取替

・フロントサイドメンバサブAssy取替は、補給部品からトルクボックスサブAssyフロントの一部およびフロントサイドメンバサブAssy後部の一部を取り外して各々を取替える作業

・バックサイドパネルは左側の部品名称、右側の部品名称はNo.4サイドパネルとなる

・取外し状態に記載のセカンドシートは左側を示す

・[除]ブレーキマスターシリンダサブAssy、ブレーキブースタAssy

・[除]ブレーキブースタAssy(マスターシリンダツキ)


・[除]エンジンルーム内配線・配管および付属品(M140)

► * の部品については指数テーブル欄を参照


No.4 サイドパネル




カウルトップサイドパネルサブAssy





フロントフェンダエプロンサブAssy



* フロントサイドメンバサブAssy




ラジエータサポートサブAssyアッパ



フロアクロスマンバサブAssyNo.3(4WD)

ラジエータサポートサブAssy



フロントクロスマンバサブAssy

*No.J-940 トヨタ アルファード (AGH40W、AGH45W、AAHH40W、AAHH45W 系) 2023年8月を
下記の通り追加いたします。

P.56 MEMO ページ

指標が追加設定されましたので、該当ページを差込み願います。

○○○○ 追加

B190

(1) 片側フロントピラー、片側カウルトップサイドパネルサブAssy取替

11. 20	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・ラジエーターグリルサブAssy ・ヘッドライトAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターラバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ウインドシールドアウトサイドモールディングロワー	・フェンダパネルマッドガード ・ボデーロックカパネルモールディングAssy ・フロントドアパネルサブAssy ・フロントサイドフィックスウンドウAssy ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルリンクホースメントAssy ・コンソールボックスAssy ・コンソールボックススマウンティングブラケットサブAssy
(含) 作業および部品		
	・サイドパネルサブAssyアウタ取替 ・バックサイドパネル取替 ・ドアスカッフプレートAssy脱着	・フロントドアオープニングトリムウェザストリップ脱着 ・付属品
・フロントピラー中央部および下部(ロックパネル部)でのカット作業 ・サイドパネルサブAssyアウタ取替は補給部品の上部を取り外し、下部のみを取り替える作業 ・[除] サイドパネルサブAssyインナ		


B190

(1) 片側フロントピラー、片側カウルトップサイドパネルサブAssy取替

11. 20	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ラジエーターガリルサブAssy ・ヘッドライトAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ウインドシールドアウトサイドモールディングロワー
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyアウタ取替 ・バックサイドパネル取替 ・ドアスカッフプレートAssy脱着 <ul style="list-style-type: none"> ・フロントドアオープニングトリムウェザストリップ脱着 ・付属品

・フロントピラー中央部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業
 ・サイドパネルサブAssyアウタ取替は補給部品の上部を取り外し、下部のみを取替える作業
 •[除] サイドパネルサブAssyインナ

► * の部品については指数テーブル欄を参照



*No.J-940 トヨタ アルファード (AGH40W、AGH45W、AAHH40W、AAHH45W 系) 2023年8月を
下記の通り追加いたします。

P.57 MEMO ページ

指紋が追加設定されましたので、該当ページを差込み願います。

〇〇〇〇 追加

B191

(1) 片側フロントピラー取替

8. 00	取外し状態	<ul style="list-style-type: none">・フロントバンパカバー・フロントバンパリインホースメントサブAssy・フロントバンパリインホースメントサブAssyNo.2・ラジエータグリルサブAssy・ヘッドラムAssy・フードサブAssy・フードヒンジAssy・カウルトップベンチレータルーバサブAssy・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy・カウルトップパネルサブAssyアウタ・フェンダサブAssyフロント・ウインドシールドアウトサイドモールディングロワー・フェンダパネルマッドガード・ボデーロックカパネルモールディングAssy・フロントフェンダエプロンサブAssy・ラジエータサポートサブAssy	<ul style="list-style-type: none">・ラジエータサポートサブAssyアッパ・カウルトップサイドパネルサブAssy・バックサイドパネル・フロントドアパネルサブAssy・フロントサイドフィックスウインドウAssy・クーラコンデンサAssy・ラジエータAssy・フロントサスペンション・ステアリングコラムAssy・インストルメントパネルセーフティパッドAssy・インストルメントパネルリインホースメントAssy・コンソールボックスAssy・コンソールボックスマウンティングブラケットサブAssy・エンジンアンダカバーNo.1・エンジンアンダカバーリヤ・フロントフロアカバー
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none">・サイドパネルサブAssyアウタ取替・ドアスカッフプレートAssy脱着	<ul style="list-style-type: none">・フロントドアオープニングトリムウェザストリップ脱着・付属品
A25A-FXS 8. 00	取外し状態	<ul style="list-style-type: none">・フロントバンパカバー・フロントバンパリインホースメントサブAssy・フロントバンパリインホースメントサブAssyNo.2・ラジエータグリルサブAssy・ヘッドラムAssy・フードサブAssy・フードヒンジAssy・カウルトップベンチレータルーバサブAssy・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy・カウルトップパネルサブAssyアウタ・フェンダサブAssyフロント・ウインドシールドアウトサイドモールディングロワー・フェンダパネルマッドガード・ボデーロックカパネルモールディングAssy・フロントフェンダエプロンサブAssy・ラジエータサポートサブAssy	<ul style="list-style-type: none">・ラジエータサポートサブAssyアッパ・カウルトップサイドパネルサブAssy・バックサイドパネル・フロントドアパネルサブAssy・フロントサイドフィックスウインドウAssy・クーラコンデンサAssy・ラジエータAssy・フロントサスペンション・ステアリングコラムAssy・インストルメントパネルセーフティパッドAssy・インストルメントパネルリインホースメントAssy・コンソールボックスAssy・コンソールボックスマウンティングブラケットサブAssy・エンジンアンダカバーNo.1・エンジンアンダカバーNo.2・フロントフロアカバー
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none">・サイドパネルサブAssyアウタ取替・ドアスカッフプレートAssy脱着	<ul style="list-style-type: none">・フロントドアオープニングトリムウェザストリップ脱着・付属品
<ul style="list-style-type: none">・フロントピラー中央部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業・サイドパネルサブAssyアウタ取替は補給部品の上部を取り外し、下部のみを取り替える作業・[除] サイドパネルサブAssyインナ			


B191

(1) 片側フロントピラー取替

	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・フロントバンパリインホースメントサブAssyNo.2 ・ラジエータグリルサブAssy ・ヘッドラップAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターラバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ウインドシールドアウトサイドモールディングロワー ・フェンダパネルマッドガード ・ボデーロックカパネルモールディングAssy ・フロントフェンダエプロンサブAssy ・ラジエータサポートサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータサポートサブAssyアッパ ・カウルトップサイドパネルサブAssy ・バックサイドパネル ・フロントドアパネルサブAssy ・フロントサイドフィックスウインドウAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルリインホースメントAssy ・コンソールボックスAssy ・コンソールボックススマウンティングブラケットサブAssy ・エンジンアンダカバーNo.1 ・エンジンアンダカバーリヤ ・フロントフロアカバー
8. 00	<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyアウタ取替 ・ドアスカッフプレートAssy脱着 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントドアオープニングトリムウェザストリップ脱着 ・付属品
A25A-FXS 8. 00	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・フロントバンパリインホースメントサブAssy ・フロントバンパリインホースメントサブAssyNo.2 ・ラジエータグリルサブAssy ・ヘッドラップAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターラバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ウインドシールドアウトサイドモールディングロワー ・フェンダパネルマッドガード ・ボデーロックカパネルモールディングAssy ・フロントフェンダエプロンサブAssy ・ラジエータサポートサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・ラジエータサポートサブAssyアッパ ・カウルトップサイドパネルサブAssy ・バックサイドパネル ・フロントドアパネルサブAssy ・フロントサイドフィックスウインドウAssy ・クーラコンデンサAssy ・ラジエータAssy ・フロントサスペンション ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルリインホースメントAssy ・コンソールボックスAssy ・コンソールボックススマウンティングブラケットサブAssy ・エンジンアンダカバーNo.1 ・エンジンアンダカバーリヤ ・フロントフロアカバー
	<p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サイドパネルサブAssyアウタ取替 ・ドアスカッフプレートAssy脱着 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントドアオープニングトリムウェザストリップ脱着 ・付属品

- ・フロントピラー中央部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業
- ・サイドパネルサブAssyアウタ取替は補給部品の上部を取外し、下部のみを取り替える作業
- ・[除] サイドパネルサブAssyインナ

► *の部品については指数テーブル欄を参照



*No.J-940 トヨタ アルファード (AGH40W、AGH45W、AAHH40W、AAHH45W 系) 2023年8月を
下記の通り追加いたします。

P.64 MEMO ページ

指標が追加設定されましたので、該当ページを差込み願います。

〇〇〇〇 追加

B230

(1) 片側センタピラー取替


13. 40	取外し状態	
	・フェンダパネルマッドガード	・ルーフヘッドライニングトリムサブAssy
(含) 作業および部品		・ボデーロックカパネルモールディングAssy
・ロッカパネルモールディングリヤ		・フロントシート
・フォワードレコグニションカバーNo.1		・両側サードシート
・センタボデーピラーアウタ取替		・フロントドアオープニングトリムウェザストリップ脱着
・センタボデーピラーサブAssy取替		・付属品
・スライドドアウエザストリップNo.1脱着		
・センタピラー上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業		
・[除] センタボデーピラーリインホースサブAssyロワー		

B230

(1) 片側センタピラー取替

13. 40	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フェンダーパネルマッドガード ・ボデーロックカパネルモールディング Assy ・ロックカパネルモールディングリヤ ・フォワードレコグニションカバー No.1 	<ul style="list-style-type: none"> ・ルーフヘッドライニングトリムサブ Assy ・フロントシート ・両側サードシート
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・センタボデーピラーアウタ取替 ・センタボデーピラーサブ Assy 取替 ・スライドドアウエザストリップ No.1 脱着 	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントドアオープニングトリムウェザストリップ脱着 ・付属品

・センタピラー上部および下部(ロックカパネル部)でのカット作業
・[除] センタボデーピラーリインホースサブ Assy ロワー



*No.J-940 トヨタ アルファード (AGH40W、AGH45W、AAHH40W、AAHH45W 系) 2023年8月を
下記の通り追加いたします。

P.66 MEMO ページ

指標が追加設定されましたので、該当ページを差込み願います。

〇〇〇〇 追加

B240

(1) 片側ロックパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替


9. 10	取外し状態	
	・フロントバンパカバー ・ラジエーターグリルサブAssy ・ヘッドライトAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターラバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ウインドシールドアウトサイドモールディングロワー ・フェンダパネルマッドガード ・ボデーロックパネルモールディングAssy ・ロッカパネルモールディングリヤ ・カウルトップサイドパネルサブAssy	・バックサイドパネル ・フロントピラー ・サイドパネルサブAssyアウタ ・フロントドアパネルサブAssy ・スライドドアサブAssy ・クオータパネル前部 ・フロントシート ・サードシート ・フロントサイドフィックスウインドウAssy ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルリンクホースメントAssy ・コンソールボックスAssy ・コンソールボックススマウンティングブラケットサブAssy
(含)作業および部品		
	・センタボディピラーサブAssy下部取替 ・ロッカリリンクホースサブAssyアウタ取替 ・センタピラーガーニッシュロワー脱着	・ピラーアシストグリップAssy脱着 ・付属品
・ロッカパネル前後端部およびセンタピラーアウタ下部でのカット作業		

B240

(1) 片側ロッカパネルアウタ(センタピラー関係あり)取替

9. 10	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントバンパカバー ・ラジエーターグリルサブAssy ・ヘッドライトAssy ・フードサブAssy ・フードヒンジAssy ・カウルトップベンチレーターラーバサブAssy ・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy ・カウルトップパネルサブAssyアウタ ・フェンダサブAssyフロント ・ウインドシールドアウトサイドモールディングロワー ・フェンダパネルマッドガード ・ボデーロッカパネルモールディングAssy ・ロッカパネルモールディングリヤ ・カウルトップサイドパネルサブAssy 	<ul style="list-style-type: none"> ・バックサイドパネル ・フロントピラー ・サイドパネルサブAssyアウタ ・フロントドアパネルサブAssy ・スライドドアサブAssy ・クオータパネル前部 ・フロントシート ・サードシート ・フロントサイドフィックスウиндウAssy ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルリンクホースメントAssy ・コンソールボックスAssy ・コンソールボックススマウンティングブラケットサブAssy
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・センタボデーピラーサブAssy下部取替 ・ロッカリンクホースサブAssyアウタ取替 ・センタピラーガーニッシュロワー脱着 	<ul style="list-style-type: none"> ・ピラーアシストグリップAssy脱着 ・付属品

・ロッカパネル前後端部およびセンタピラーアウタ下部でのカット作業



*No.J-940 トヨタ アルファード (AGH40W、AGH45W、AAHH40W、AAHH45W 系) 2023年8月を
下記の通り追加いたします。

P.68 MEMO ページ

指標が追加設定されましたので、該当ページを差込み願います。

〇〇〇〇 追加


B250	
(1) 片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替	
16. 90	<p>取外し状態</p> <ul style="list-style-type: none">・フロントバンパカバー・ラジエーターグリルサブAssy・ヘッドライトAssy・フードサブAssy・フードヒンジAssy・カウルトップベンチレーターラバサブAssy・ウインドシールドワイパモータAssyおよびウインドシールドワイパリンクAssy・カウルトップパネルサブAssyアウタ・フェンダサブAssyフロント・ウインドシールドアウトサイドモールディングロワー・フェンダパネルマッドガード・ボデーロッカパネルモールディングAssy・ロッカパネルモールディングリヤ・カウルトップサイドパネルサブAssy・バックサイドパネル <p>(含) 作業および部品</p> <ul style="list-style-type: none">・センタボデーピラーアウタ取替・センタボデーピラーサブAssy取替 <p>・センタピラー上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業</p> <p>・[除] センタボデーピラーリインホースサブAssyロワー</p>

B250

(1) 片側センタピラー、片側ロッカパネルアウタ取替

16. 90	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> ・フロントピラー ・サイドパネルサブAssyアウタ ・フロントドアパネルサブAssy ・スライドドアサブAssy ・クオータパネル前部 ・フォワードレコグニションカバーNo.1 ・ルーフヘッドライニングトリムサブAssy ・フロントシート ・両側サードシート ・フロントサイドフィックスウインドウAssy ・ステアリングコラムAssy ・インストルメントパネルセーフティパッドAssy ・インストルメントパネルリンクホースメントAssy ・コンソールボックスAssy ・コンソールボックスマウンティングブラケットサブAssy
	(含) 作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> ・センタボデーピラーアウタ取替 ・センタボデーピラーサブAssy取替 ・ロッカリリンクホースサブAssyアウタ取替 ・付属品

- ・センタピラー上部およびロッカパネル前後端部でのカット作業
- ・[除] センタボデーピラーリリンクホースサブAssyロワー



*No.J-940 トヨタ アルファード (AGH40W、AGH45W、AAHH40W、AAHH45W 系) 2023年8月を
下記の通り訂正いたします。

P.129 MEMO ページ

指標が追加設定されましたので、該当ページを差替え願います。

○○○○ 追加

M140				
エンジルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替				
別表参照	取外し状態			
	—			
	(含)作業および部品			
—				
•現車立会に応じて、各作業項目で最大～最少巾の中から選定するための参考値である •[除]ブレーキマスターシリングサブAssy、ブレーキブースタAssy •[除]ブレーキブースタAssy(マスターシリングツキ)				
No.	作業項目	エンジンの 状態	最大～最小	主要な脱着品
B170	左ラジエータサポートサブAssy、右ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、左フロントフェンダエプロンサブAssy、左フロントサイドメンバサブAssy 取替	取外し 状態	1.50～0.30	エンジルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブルAssy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュシャインレット、ウインドシールドウォッシュシャジャー、リキッドチューブNo.1、バッテリプラケット、エンジンマウンティングインシュレータ、エンジンマウンティングインシュレータサブAssy、フロントブレーキチューブ
B170	左ラジエータサポートサブAssy、右ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、右フロントフェンダエプロンサブAssy、右フロントサイドメンバサブAssy 取替		1.40～0.30	エンジルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブルAssy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュシャインレット、ウインドシールドウォッシュシャジャー、サクションチューブNo.1、リキッドチューブNo.1、エンジンマウンティングインシュレータサブAssy、エンジンマウンティングスペーサ、フロントブレーキチューブ
B180	左ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、左フロントフェンダエプロンサブAssy、左フロントサイドメンバサブAssy 取替		1.20～0.30	エンジルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブルAssy、フロントエアバッグセンサ、バッテリプラケット、エンジンマウンティングインシュレータ、エンジンマウンティングインシュレータサブAssy、フロントブレーキチューブ
B180	右ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、右フロントフェンダエプロンサブAssy、右フロントサイドメンバサブAssy 取替		1.00～0.30	エンジルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブルAssy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュシャインレット、ウインドシールドウォッシュシャジャー、サクションチューブNo.1、リキッドチューブNo.1、エンジンマウンティングインシュレータサブAssy、エンジンマウンティングスペーサ、フロントブレーキチューブ

M140

エンジンルーム内配線・配管および付属品の脱着または取替

	取外し状態
	—
	(含) 作業および部品

・現車立会に応じて、各作業項目で最大～最少巾の中から選定するための参考値である
 ・[除] ブレーキマスターシリンダサブAssy、ブレーキブースタAssy
 ・[除] ブレーキブースタAssy(マスターシリンダツキ)

No.	作業項目	エンジンの状態	最大～最小	主要な脱着品
B161	右ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、右フロントフェンダエプロンサブAssy 取替	取付状態	1.00～0.60	エンジンルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブルAssy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュシャインレット、ウインドシールドウォッシュシャジャー、サクションチューブNo.1、リキッドチューブNo.1、エンジンマウンティングインシュレータサブAssy、エンジンマウンティングスペーサ、フロントブレーキチューブ
B170	左ラジエータサポートサブAssy、右ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、左フロントフェンダエプロンサブAssy、左フロントサイドメンバサブAssy 取替	取外し状態	1.50～0.30	エンジンルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブルAssy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュシャインレット、ウインドシールドウォッシュシャジャー、リキッドチューブNo.1、バッテリプラケット、エンジンマウンティングインシュレータ、エンジンマウンティングインシュレータサブAssy、フロントブレーキチューブ
B170	左ラジエータサポートサブAssy、右ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、右フロントフェンダエプロンサブAssy、右フロントサイドメンバサブAssy 取替	取外し状態	1.40～0.30	エンジンルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブルAssy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュシャインレット、ウインドシールドウォッシュシャジャー、サクションチューブNo.1、リキッドチューブNo.1、エンジンマウンティングインシュレータサブAssy、エンジンマウンティングスペーサ、フロントブレーキチューブ
B180	左ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、左フロントフェンダエプロンサブAssy、左フロントサイドメンバサブAssy 取替	取外し状態	1.20～0.30	エンジンルームメインワイヤ、フードロックコントロールケーブルAssy、フロントエアバッグセンサ、バッテリプラケット、エンジンマウンティングインシュレータサブAssy、フロントブレーキチューブ
B180	右ラジエータサポートサブAssy、ラジエータサポートサブAssyアッパ、フロントクロスメンバサブAssy、右フロントフェンダエプロンサブAssy、右フロントサイドメンバサブAssy 取替	取外し状態	1.00～0.30	エンジンルームemainワイヤ、フードロックコントロールケーブルAssy、フロントエアバッグセンサ、ウォッシュシャインレット、ウインドシールドウォッシュシャジャー、サクションチューブNo.1、リキッドチューブNo.1、エンジンマウンティングインシュレータサブAssy、エンジンマウンティングスペーサ、フロントブレーキチューブ

訂正のお願い


2024.5 株式会社自研センター

*No.J-940 トヨタ アルファード (AGH40W、AGH45W、AAHH40W、AAHH45W 系) 2023年8月を
下記の通り訂正いたします。

P.61 B200、B210


イラスト欄の部品名称の一部に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

□: 訂正箇所



▶ 脱着作業時①グループは一体で脱着

▶ *の部品についてはフェンダサブ Assy フロント取外し状態時の作業に含む



*No.J-940 トヨタ アルファード (AGH40W、AGH45W、AAHH40W、AAHH45W 系) 2023 年 8 月を


下記の通り訂正いたします。

P.91 B342

イラスト欄の作業の表記に誤りがあったため、該当ページを差替え願います。

□:訂正箇所

► * の部品については指掌テーブル欄を参照



P. 91 差替分

► *の部品については指数テーブル欄を参照

