

訂正のお願い


2024. 12 株式会社自研センター

*No.J-959 フォルクスワーゲン I D. 4 (Pro Launch Edition) (E2EBJ) 2024年11月について、
下記の通り訂正いたします。

P.17 B020

写真欄の部品名称の一部に誤りがありましたので該当ページを差替え願います。

□:訂正箇所



▶バンパカバーの補給部品は未塗装（プライマ済）。

バンパカバー、フロントサイドラインホースメントバンパ取替

バンパカバー取替

