

# 訂正のお願い


2012. 4 株式会社自研センター

\*No.J-614 ダイハツ ムーヴ 2011年6月 (LA100S、LA110S系) を下記の通り訂正いたします。

## P. 84 M010


イラスト欄に誤りがあったため、差替え願います。

○:訂正箇所



M010	
(1)コンデンサAssy(ウイズレシーバ)脱着	
1.00	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメントサブAssy</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・ラジエータサポートアッパ</li> </ul>
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・シールプレート脱着</li> <li>・ガスチャージ</li> </ul>
(2)コンデンサAssy(ウイズレシーバ)取替	
1.10	取外し状態
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメントサブAssy</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・ラジエータサポートアッパ</li> </ul>
	(含)作業および部品
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クーラサーミスタ(ガイキオンセンサ)</li> <li>・クーラパッキンC</li> <li>・クーラパッキンD</li> <li>・シールプレート</li> <li>・ガスチャージ</li> <li>・付属品</li> </ul>
割増項目	
フロンガス回収・再使用	
0.30増	取外し状態
	—
	(含)作業および部品
	—
・[除]フロンガス代	

▶脱着作業時①グループは一体で脱着。



# 訂正のお願い

2012. 2 株式会社自研センター

\*No.J-614 ダイハツ ムーヴ 2011年6月 (LA 100S、LA110S系) を下記の通り訂正いたします。

## P. 58 B270

指数値の変更訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

B270	
<b>(1)片側クォータパネル取替</b>	
右側 <b>6. 20</b>	<b>取外し状態</b> ・ロッカパネルモールディングロー ・バックドアパネルサブAssy ・リヤバンパカバー ・リヤシート ・クォータウィンドウガラスリヤ
	<b>(含)作業および部品</b> ・クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードNo.1脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
<b>(2)片側クォータパネル、片側クォータパネルエクステンションアウト取替</b>	
右側 <b>7. 10</b>	<b>取外し状態</b> ・ロッカパネルモールディングロー ・バックドアパネルサブAssy ・バックドアヒンジAssyアツパ ・バックドアヒンジAssyロー ・リヤバンパカバー ・リヤシート ・クォータウィンドウガラスリヤ
	<b>(含)作業および部品</b> ・クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードNo.1脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドエクステンションインナフロント取替 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
・クォータパネル上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業 ・クォータパネルエクステンションアウトは下部のみ取替る作業 ・クォータトリムパネルAssyリヤは左側の部品名称、右側の部品名称はリヤクォータトリムとなる ・[除]ルーフヘッドライニングAssy ・[除]フューエルフィラオープニングリッドAssyがある左側クォータパネルでのフューエルタンクAssy脱着作業	

B270	
(1)片側クォータパネル取替	
左側 6. 20	<b>取外し状態</b> ・ロッカパネルモールディングロー ・リヤバンパカバー ・リヤシート ・クォータウインドウガラスリヤ
	<b>(含)作業および部品</b> ・クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードNo.1脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・フューエルインレットボックス取替 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
右側 5. 90	<b>取外し状態</b> ・ロッカパネルモールディングロー ・バックドアパネルサブAssy ・リヤバンパカバー ・リヤシート ・クォータウインドウガラスリヤ
	<b>(含)作業および部品</b> ・クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードNo.1脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
(2)片側クォータパネル、片側クォータパネルエクステンションアウト取替	
左側 7. 10	<b>取外し状態</b> ・ロッカパネルモールディングロー ・リヤバンパカバー ・リヤシート ・クォータウインドウガラスリヤ
	<b>(含)作業および部品</b> ・クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードNo.1脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・フューエルインレットボックス取替 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
右側 6. 90	<b>取外し状態</b> ・ロッカパネルモールディングロー ・バックドアパネルサブAssy ・バックドアヒンジAssyアッパ ・バックドアヒンジAssyロー ・リヤバンパカバー ・リヤシート ・クォータウインドウガラスリヤ
	<b>(含)作業および部品</b> ・クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードNo.1脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドエクステンションインナフロント取替 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
・クォータパネル上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業 ・クォータパネルエクステンションアウトは下部のみ取替る作業 ・クォータトリムパネルAssyリヤは左側の部品名称、右側の部品名称はリヤクォータトリムとなる ・[除]ルーフヘッドライニングAssy ・[除]フューエルフィアオープンングリッドAssyがある左側クォータパネルでのフューエルタンクAssy脱着作業	

**P.62 B310**

指数値の変更訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所

<b>B310</b>	
<b>(1) 片側クォータパネル、片側クォータパネルエクステンションアウト、ボデーローバックパネルアウト取替</b>	
左側  <b>8. 30</b>	<p><b>取外し状態</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ロッカパネルモールディングロー</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・リヤシート</li> <li>・クォータウインドウガラスリヤ</li> </ul> <p><b>(含) 作業および部品</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・両側クォータトリムパネルAssyリヤ脱着</li> <li>・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・デッキフロアボックスリヤ脱着</li> <li>・デッキボードNo.1脱着</li> <li>・バックドアウエザストリップ脱着</li> <li>・フューエルインレットボックス取替</li> <li>・リヤコンビネーションランプAssy脱着</li> <li>・リヤドアオープニングトリム脱着</li> <li>・両側リヤドアスカッププレート脱着</li> <li>・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> </ul>
右側  <b>8. 30</b>	<p><b>取外し状態</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ロッカパネルモールディングロー</li> <li>・バックドアパネルサブAssy</li> <li>・バックドアヒンジAssyアツパ</li> <li>・バックドアヒンジAssyロー</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・リヤシート</li> <li>・クォータウインドウガラスリヤ</li> </ul> <p><b>(含) 作業および部品</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・両側クォータトリムパネルAssyリヤ脱着</li> <li>・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・デッキフロアボックスリヤ脱着</li> <li>・デッキボードNo.1脱着</li> <li>・バックドアウエザストリップ脱着</li> <li>・リヤコンビネーションランプAssy脱着</li> <li>・リヤドアオープニングトリム脱着</li> <li>・両側リヤドアスカッププレート脱着</li> <li>・ルーフサイドエクステンションインナフロント取替</li> <li>・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> </ul>
<b>(2) 片側クォータパネル、片側クォータパネルエクステンションアウト、ボデーローバックパネルアウト、ボデーローバックパネルサブAssyインナ取替</b>	
2WD 左側  <b>9. 20</b>	<p><b>取外し状態</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ロッカパネルモールディングロー</li> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・リヤシート</li> <li>・クォータウインドウガラスリヤ</li> </ul> <p><b>(含) 作業および部品</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・両側クォータトリムパネルAssyリヤ脱着</li> <li>・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・デッキフロアボックスリヤ脱着</li> <li>・デッキボードNo.1脱着</li> <li>・バックドアウエザストリップ脱着</li> <li>・フューエルインレットボックス取替</li> <li>・リヤコンビネーションランプAssy脱着</li> <li>・リヤドアオープニングトリム脱着</li> <li>・両側リヤドアスカッププレート脱着</li> <li>・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着</li> <li>・水密テスト</li> <li>・付属品</li> </ul>
4WD 左側  <b>9. 30</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・クォータパネル上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業</li> <li>・ボデーローバックパネルサブAssyインナは中央部および片側端部のみ取替る作業</li> <li>・クォータパネルエクステンションアウトは下部のみ取替る作業</li> <li>・クォータトリムパネルAssyリヤは左側の部品名称、右側の部品名称はリヤクォータトリムとなる</li> <li>・[除]ルーフヘッドライニングAssy</li> <li>・[除]フューエルフィアオープニングリッドAssyがある左側クォータパネルでのフューエルタンクAssy脱着作業</li> </ul>	

B310	
(1)片側クォータパネル、片側クォータパネルエクステンションアウト、ボデーロワーバックパネルアウト取替	
<b>左側</b>  <b>8. 30</b>	<b>取外し状態</b> ・ロッカパネルモールディングロワー ・リヤバンパカバー ・リヤシート ・クォータウインドウガラスリヤ
	<b>(含)作業および部品</b> ・両側クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードNo.1脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・フューエルインレットボックス取替 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・両側リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
<b>右側</b>  <b>8. 00</b>	<b>取外し状態</b> ・ロッカパネルモールディングロワー ・バックドアパネルサブAssy ・バックドアヒンジAssyアツパ ・バックドアヒンジAssyロワー ・リヤバンパカバー ・リヤシート ・クォータウインドウガラスリヤ
	<b>(含)作業および部品</b> ・両側クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードNo.1脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・両側リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドエクステンションインナフロント取替 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
(2)片側クォータパネル、片側クォータパネルエクステンションアウト、ボデーロワーバックパネルアウト、ボデーロワーバックパネルサブAssyインナ取替	
<b>2WD 左側</b>  <b>9. 20</b>	<b>取外し状態</b> ・ロッカパネルモールディングロワー ・リヤバンパカバー ・リヤシート ・クォータウインドウガラスリヤ
	<b>(含)作業および部品</b> ・両側クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードNo.1脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・フューエルインレットボックス取替 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・両側リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
<b>4WD 左側</b>  <b>9. 30</b>	・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・両側リヤドアスカッフプレート脱着 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
・クォータパネル上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業 ・ボデーロワーバックパネルサブAssyインナは中央部および片側端部のみ取替る作業 ・クォータパネルエクステンションアウトは下部のみ取替る作業 ・クォータトリムパネルAssyリヤは左側の部品名称、右側の部品名称はリヤクォータトリムとなる ・[除]ルーフヘッドライニングAssy ・[除]フューエルフィラオープニングリッドAssyがある左側クォータパネルでのフューエルタンクAssy脱着作業	

**P.63 B310**

指数値の変更訂正があったため、差替え願います。

○:訂正箇所


<b>B310</b>	
<b>(2)片側クォータパネル、片側クォータパネルエクステンションアウト、ボデーローバックパネルアウト、ボデーローバックパネルサブAssyインナ取替</b>	
2WD 右側 (9.20)	取外し状態 ・ロッカパネルモールディングロー ・バックドアパネルサブAssy ・バックドアヒンジAssyアツパ ・バックドアヒンジAssyロー ・リヤバンパカバー ・リヤシート ・クォータウインドウガラスリヤ
4WD 右側 (9.40)	(含)作業および部品 ・両側クォータトリムパネルAssyリヤ脱着 ・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替 ・デッキトリムカバーリヤ脱着 ・デッキフロアボックスリヤ脱着 ・デッキボードNo.1脱着 ・バックドアウエザストリップ脱着 ・リヤコンビネーションランプAssy脱着 ・リヤドアオープニングトリム脱着 ・両側リヤドアスカフプレート脱着 ・ルーフサイドエクステンションインナフロント取替 ・ルーフサイドガーニッシュインナ脱着 ・水密テスト ・付属品
・クォータパネル上部および下部(ロッカパネル部)でのカット作業 ・ボデーローバックパネルサブAssyインナは中央部および片側端部のみ取替る作業 ・クォータパネルエクステンションアウトは下部のみ取替る作業 ・クォータトリムパネルAssyリヤは左側の部品名称、右側の部品名称はリヤクォータトリムとなる ・[除]ルーフヘッドライニングAssy ・[除]フューエルフィラオープニングリッドAssyがある左側クォータパネルでのフューエルタンクAssy脱着作業	

**B310**


**(2) 片側クォータパネル、片側クォータパネルエクステンションアウト、ボデーローバックパネルアウト、ボデーローバックパネルサブAssyインナ取替**

2WD 右側 9.00	取外し状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ロックパネルモールディングロー</li> <li>・バックドアパネルサブAssy</li> <li>・バックドアヒンジAssyアツパ</li> <li>・バックドアヒンジAssyロー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リヤバンパカバー</li> <li>・リヤシート</li> <li>・クォータウインドウガラスリヤ</li> </ul>
	4WD 右側 9.10	(含)作業および部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側クォータトリムパネルAssyリヤ脱着</li> <li>・クォータロックピラーラインホースメントサブAssy取替</li> <li>・デッキトリムカバーリヤ脱着</li> <li>・デッキフロアボックスリヤ脱着</li> <li>・デッキボードNo.1脱着</li> <li>・バックドアウエザストリップ脱着</li> <li>・リヤコンビネーションランプAssy脱着</li> </ul>

- ・クォータパネル上部および下部(ロックパネル部)でのカット作業
- ・ボデーローバックパネルサブAssyインナは中央部および片側端部のみ取替る作業
- ・クォータパネルエクステンションアウトは下部のみ取替る作業
- ・クォータトリムパネルAssyリヤは左側の部品名称、右側の部品名称はリヤクォータトリムとなる
- ・[除]ルーフヘッドライニングAssy
- ・[除]フューエルフィラオープニンググリッドAssyがある左側クォータパネルでのフューエルタンクAssy脱着作業



**片側クォータパネル、片側クォータパネルエクステンションアウト、ボデーローバックパネルアウト取替**



**片側クォータパネル、片側クォータパネルエクステンションアウト、ボデーローバックパネルアウト、ボデーローバックパネルサブAssyインナ取替**

# 訂正のお願い

---

2011. 12 株式会社自研センター

\*No.J-614 ダイハツ ムーヴ 2011 年 6 月 (LA 100S、LA110S 系) を下記の通り訂正いたします。

**P. 97 M070**

**P. 98** 指数テーブルの備考欄に追加訂正があったため、差替え願います。

**P. 99**

**P. 100**

<b>M070</b>	
<b>(1)エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整</b>	
<b>2WD</b>  <b>7. 10</b>	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメントサブAssy</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブAssy</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> </ul>
	<b>(含)作業および部品</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・両側ロッカパネルモールディングロー</li> <li>・ラジエータサポートアッパ</li> <li>・コンデンサAssy(ウイズレシーバ)</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> </ul>
<b>ターボ 2WD ス</b> <b>タビライザ付</b>  <b>7. 40</b>	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメントサブAssy</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブAssy</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> </ul>
	<b>(含)作業および部品</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・インストルメントパネルアンダカバーサブ AssyNo.1脱着</li> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エアクリーナホースNo.1脱着</li> <li>・両側エンジンアンダカバー脱着</li> <li>・エンジンムービングコントロールロッドサブAssy</li> <li>・グローブコンパートメントドアAssy脱着</li> <li>・両側ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・ステアリングギヤAssy</li> <li>・両側ステアリングナックル</li> <li>・両側スピードセンサフロント</li> <li>・両側タイロッドエンドサブAssy</li> <li>・ダストカバー脱着</li> <li>・両側ディスクブレーキキャリパAssyフロント</li> <li>・両側ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・バッテリー脱着</li> <li>・バッテリーキャリア脱着</li> </ul>

・[除]ブレーキ分解

<b>M070</b>	
<b>(1)エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整</b>	
ターボ 4WD ス タビライザ付  7. 60	<p><b>取外し状態</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメントサブAssy</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブAssy</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・両側ロッカパネルモールディングロー</li> <li>・ラジエータサポートアッパ</li> <li>・コンデンサAssy(ウイズレシーバ)</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> </ul>
	<p><b>(含)作業および部品</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・インストールパネルアンダカバーサブ AssyNo.1脱着</li> <li>・インタクーラーリングエアダクトサブAssy脱着</li> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・両側エンジンアンダカバー脱着</li> <li>・グローブコンパートメントドアAssy脱着</li> <li>・両側ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・スタビライザバーフロント</li> <li>・ステアリングギヤAssy</li> <li>・両側ステアリングナックル</li> <li>・両側スピードセンサフロント</li> <li>・両側タイロッドエンドサブAssy</li> <li>・ダストカバー脱着</li> <li>・両側ディスクブレーキキャリパAssyフロント</li> <li>・両側ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・バッテリー脱着</li> <li>・バッテリーキャリア脱着</li> <li>・バッテリーランプ脱着</li> <li>・バッテリーランプボルト脱着</li> <li>・両側フロントアクスルハブ</li> <li>・両側フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1</li> <li>・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy</li> <li>・両側フロントサスペンションサポートダストカバー</li> <li>・両側フロントスタビライザバーブッシュNo.1</li> <li>・両側フロントスタビライザブラケットNo.1</li> <li>・両側フロントスタビライザリンクAssy</li> <li>・両側フロントディスク</li> <li>・両側フロントドライブシャフトAssy</li> <li>・リレーブロックカバーNo.1脱着</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>
4WD  7. 20	<p><b>取外し状態</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメントサブAssy</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブAssy</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> <li>・両側ロッカパネルモールディングロー</li> <li>・ラジエータサポートアッパ</li> <li>・コンデンサAssy(ウイズレシーバ)</li> <li>・ラジエータAssy</li> <li>・エキゾーストパイプAssyフロント</li> </ul>
	<p><b>(含)作業および部品</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・インストールパネルアンダカバーサブ AssyNo.1脱着</li> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エアクリーナホースNo.1脱着</li> <li>・両側エンジンアンダカバー脱着</li> <li>・グローブコンパートメントドアAssy脱着</li> <li>・両側ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・ステアリングギヤAssy</li> <li>・両側ステアリングナックル</li> <li>・両側スピードセンサフロント</li> <li>・両側タイロッドエンドサブAssy</li> <li>・ダストカバー脱着</li> <li>・両側ディスクブレーキキャリパAssyフロント</li> <li>・両側ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・バッテリー脱着</li> <li>・バッテリーキャリア脱着</li> <li>・バッテリーランプ脱着</li> <li>・バッテリーランプボルト脱着</li> <li>・両側フロントアクスルハブ</li> <li>・両側フロントサスペンションアームサブAssyローNo.1</li> <li>・フロントサスペンションクロスメンバサブAssy</li> <li>・両側フロントサスペンションサポートダストカバー</li> <li>・両側フロントディスク</li> <li>・両側フロントドライブシャフトAssy</li> <li>・リレーブロックカバーNo.1脱着</li> <li>・エンジン調整</li> <li>・トランスミッションオイル補充</li> <li>・ブレーキエア抜き</li> <li>・フロントホイールアライメント測定・微調整</li> <li>・ロードテスト</li> <li>・必要範囲の付属品、配線・配管類脱着</li> </ul>
<p>・[除]ブレーキ分解</p>	

<b>M070</b>	
<b>(1)エンジン・トランスミッション&amp;フロントサスペンションAssy脱着、両側フロントサスペンション脱着・分解・点検・組立・調整</b>	
<b>2WD スタビライザ付</b>  <b>7. 30</b>	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメントサブAssy</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブAssy</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> </ul>
	<b>(含)作業および部品</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・インストルメントパネルアンダカバーサブAssyNo.1脱着</li> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エアクリーナホースNo.1脱着</li> <li>・両側エンジンアンダカバー脱着</li> <li>・エンジンムービングコントロールロッドサブAssy</li> <li>・グローブコンパートメントドアAssy脱着</li> <li>・両側ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・スタビライザバーフロント</li> <li>・ステアリングギヤAssy</li> <li>・両側ステアリングナックル</li> <li>・両側スピードセンサフロント</li> <li>・両側タイロッドエンドサブAssy</li> <li>・ダストカバー脱着</li> <li>・両側ディスクブレーキキャリパAssyフロント</li> <li>・両側ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・バッテリー脱着</li> <li>・バッテリーキャリア脱着</li> <li>・バッテリーランプ脱着</li> </ul>
<b>4WD スタビライザ付</b>  <b>7. 50</b>	<b>取外し状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントバンパカバー</li> <li>・フロントバンパラインホースメントサブAssy</li> <li>・両側ヘッドランプAssy</li> <li>・フードサブAssy</li> <li>・カウルトップベンチレータールーバサブAssy</li> <li>・両側フェンダサブAssyフロント</li> </ul>
	<b>(含)作業および部品</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・インストルメントパネルアンダカバーサブAssyNo.1脱着</li> <li>・エアクリーナAssy脱着</li> <li>・エアクリーナホースNo.1脱着</li> <li>・両側エンジンアンダカバー脱着</li> <li>・グローブコンパートメントドアAssy脱着</li> <li>・両側ショックアブソーバAssyフロント</li> <li>・スタビライザバーフロント</li> <li>・ステアリングギヤAssy</li> <li>・両側ステアリングナックル</li> <li>・両側スピードセンサフロント</li> <li>・両側タイロッドエンドサブAssy</li> <li>・ダストカバー脱着</li> <li>・両側ディスクブレーキキャリパAssyフロント</li> <li>・両側ディスクブレーキダストカバーフロント</li> <li>・バッテリー脱着</li> <li>・バッテリーキャリア脱着</li> <li>・バッテリーランプ脱着</li> </ul>

・[除]ブレーキ分解

<b>M070</b>	
<b>割増項目</b>	
<b>片側フロントアクスルハブベアリング</b>	
<b>0.30増</b>	取外し状態
	・フロントサスペンション
	(含)作業および部品
	—
・[除]ブレーキ分解	

# 訂正のお願い


2011. 10 株式会社自研センター

\*No.J-614 ダイハツ ムーヴ 2011年6月 (LA 100S、LA110S系) を下記の通り訂正いたします。

## P. 127 アンダボデー(2WD)


イラストに一部誤りがあったため、差替え願います。

○:訂正箇所



アンダボデー

2WD



### P. 128 アンダボデー(4WD)

イラストに一部誤りがあったため、差替え願います。

○:訂正箇所

